


Vystavil: xxxxx
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx
Vystaveno: 08.07.2021
Termín dodání do:

Dodavatel IČO: 27094987
DIČ: CZ27094987

Objednávka č.: P/3500712/21

(číslo objednávky uvádějte v korespondenci, na dodacích listech a na všech vnějších obalech)

CHEIRÓN a.s.
Kukulova 24
169 00 Praha 6 - Břevnov

Dodejte na adresu:

OZT - FN Motol
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Číslo veřejné zakázky:

VZ0123563

Ev.č. smlouvy ze dne:

Objednáváme u Vás provedení servisu na přístrojích:

Provedení servisu na přístroji Pro středisko: 2191/20	Záruka	Inventární číslo	Výrobní číslo	Cena s DPH
--	--------	---------------------	---------------	------------

Přístroj: Monitor patientský, BeneView T1 **Ne** 26758 FB-53009129 4 000,00

BTK (12M), celkem 25 kusů
kontrola 3/8/2021
žádáme o CN

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: BTK2103657

☎ xxxxx

Umístění přístroje: SP E

Přístroj: Monitor patientský, BeneView T1 **Ne** 26759 FB-53009130 4 000,00

BTK (12M)
kontrola 3/8/2021

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: BTK2103658

☎ xxxxx

Umístění přístroje: SP E

Přístroj: Monitor patientský, BeneView T1 **Ne** 26760 FB-53009131 4 000,00

BTK (12M)
kontrola 3/8/2021

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: BTK2103659

☎ xxxxx

Umístění přístroje: SP E

Přístroj: Monitor patientský, BeneView T1 **Ne** 26761 FB-53009132 4 000,00

BTK (12M)
kontrola 3/8/2021

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: BTK2103660

☎ xxxxx

Umístění přístroje: SP E

Přístroj: Monitor patientský, BeneView T1 **Ne** 26762 FB-53009182 4 000,00

BTK (12M)
kontrola 3/8/2021

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: BTK2103661

☎ xxxxx

Umístění přístroje: SP E

Přístroj: Monitor patientský, BeneView T1 **Ne** 26763 FB-53009183 4 000,00

BTK (12M)
kontrola 3/8/2021

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: BTK2103662



☎ xxxxx

Umístění přístroje: SP E

Přístroj: Monitor patientský, BeneView T1 **Ne** 26764 FB-53009184 4 000,00
BTK (12M)
kontrola 3/8/2021

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: BTK2103663

☎ xxxxx

Umístění přístroje: SP E

Přístroj: Monitor patientský, BeneView T1 **Ne** 26765 FB-53009185 4 000,00
BTK (12M)
kontrola 3/8/2021

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: BTK2103664

☎ xxxxx

Umístění přístroje: SP E

Přístroj: Monitor patientský, BeneView T1 **Ne** 26766 FB-53009186 4 000,00
BTK (12M)
kontrola 3/8/2021

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: BTK2103665

☎ xxxxx

Umístění přístroje: SP E

Přístroj: Monitor patientský, BeneView T1 **Ne** 26767 FB-53009187 4 000,00
BTK (12M)
kontrola 3/8/2021

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: BTK2103666

☎ xxxxx

Umístění přístroje: SP E

Přístroj: Monitor patientský, BeneView T1 **Ne** 26768 FB-53009188 4 000,00
BTK (12M)
kontrola 3/8/2021

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: BTK2103667

☎ xxxxx

Umístění přístroje: SP E

Přístroj: Monitor patientský, BeneView T1 **Ne** 26769 FB-53009189 4 000,00
BTK (12M)
kontrola 3/8/2021

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: BTK2103668

☎ xxxxx

Umístění přístroje: SP E

Přístroj: Monitor patientský, BeneView T1 **Ne** 26770 FB-53009190 4 000,00
BTK (12M)
kontrola 3/8/2021

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: BTK2103669

☎ xxxxx

Umístění přístroje: SP E

Přístroj: Monitor patientský, BeneView T1 **Ne** 26771 FB-53009191 4 000,00
BTK (12M)
kontrola 3/8/2021

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: BTK2103670

☎ xxxxx

Umístění přístroje: SP E

Přístroj: Monitor patientský, BeneView T1 **Ne** 26772 FB-53009192 4 000,00
BTK (12M)
kontrola 3/8/2021



NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: BTK2103671

☎ xxxxx

Umístění přístroje: SP E

Přístroj: Monitor patientský, BeneView T1**Ne**

26773

FB-53009193

4 000,00

BTK (12M)

kontrola 3/8/2021

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: BTK2103672

☎ xxxxx

Umístění přístroje: SP E

Přístroj: Monitor patientský, BeneView T1**Ne**

26774

FB-53009194

4 000,00

BTK (12M)

kontrola 3/8/2021

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: BTK2103673

☎ xxxxx

Umístění přístroje: SP E

Přístroj: Monitor patientský, BeneView T1**Ne**

26775

FB-53009195

4 000,00

BTK (12M)

kontrola 3/8/2021

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: BTK2103674

☎ xxxxx

Umístění přístroje: SP E

Přístroj: Monitor patientský, BeneView T5**Ne**

26754

CM-53142720

4 000,00

BTK (12M)

kontrola 3/8/2021

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: BTK2103675

☎ xxxxx

Umístění přístroje: SP E

Přístroj: Monitor patientský, BeneView T5**Ne**

26755

CM-53142721

4 000,00

BTK (12M)

kontrola 3/8/2021

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: BTK2103676

☎ xxxxx

Umístění přístroje: SP E

Přístroj: Monitor patientský, BeneView T5**Ne**

26756

CM-53142722

4 000,00

BTK (12M)

kontrola 3/8/2021

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: BTK2103677

☎ xxxxx

Umístění přístroje: SP E

Přístroj: Monitor patientský, BeneView T5**Ne**

26757

CM-53142723

4 000,00

BTK (12M)

kontrola 3/8/2021

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: BTK2103678

☎ xxxxx

Umístění přístroje: SP E

**Přístroj: Monitor patientský - centrála,
Mindray Hypervisor VI****Ne**

26776

L0714100691

4 000,00

BTK (12M)

kontrola 3/8/2021

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: BTK2103679

☎ xxxxx

Umístění přístroje: SP E

Přístroj: Monitor patientský, BeneView T1**Ne**

28129

FB-74017494

4 000,00

BTK (12M)
kontrola 3/8/2021

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: BTK2103680

☎ xxxxx

Umístění přístroje: SP E

Přístroj: Monitor patientský, BeneView T5 **Ne** 28130 CM-69150596 4 000,00BTK (12M)
kontrola 3/8/2021

NIPEZ: 50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Číslo žádanky: BTK2103681

☎ xxxxx

Umístění přístroje: SP E

NS: 2191/20 Oddělení urgentního příjmu dospělých - urgentní příjem

Celková odhadní cena objednávky v Kč bez DPH:

82 644,75 Kč

Celková odhadní cena objednávky v Kč s DPH:

100 000,00 Kč

Interní schvalování		
1 xxxxx		schváleno
2 xxxxx		schváleno
3 xxxxx		schváleno

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. **P/3500712/21**, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Děkuje.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Akceptováno: **27.07.2021****Bude-li rozpočet nákladů na opravu (dodání ND) vyšší než předpokládaná cena, je nutné částku odsouhlasit vedoucím OZT.**

Před zahájením opravy žádáme cenovou kalkulaci - povolená tolerance je 10%. S ohledem na nezbytnost opravy přístroje pro ochranu života a zdraví pacientů objednatele je zhotovitel po provedení opravy povinen přístroj předat ihned zpět objednateli. Na montážním listu uvádějte inventární nebo výrobní číslo opraveného přístroje.

Platební podmínky: Splatnost faktury je 60 dnů ode dne zdanitelného plnění.

Přílohou faktury musí být originál montážního listu a v případě BTK i originál protokolu BTK. Prosíme o potvrzení objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře! Pokud se jedná o preventivní kontrolu, uvádějte na faktuře!

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR