

Zakázkový list



241851



TS Bruntál, s.r.o. Zeyerova 1489/12	Platební podmínky Splatnost 14 dní	Typ zákazníka Externí F	Číslo zakazníka 8788	Datum/Čas vytvoření 22.08.2016 18:00	Zástupce servisu Petr Dočkal
Bruntál 792 01	Parma číslo	Č. servisní sml	Popis servisní sml.	Odhadovaná cena	
Bruntál DIČ: CZ25823337	Důvod návštěvy 21	Převzal z opravy:	Expirace kontraktu	Plánovaný Datum 22.08.2016	Dokončeno Datum/Čas 22.08.2016
Poznámky zákazníka	Kontaktní e-mail	Zákazník-reference	Jméno řidiče		

Typ vozidla PREMI	Produktový kód RENAULT TRUCK	SPZ 6T9 2616	Číslo podvočku 197	Číslo VIN VF629CHA000001224	Projezd (km) 156992
Motor D7F340	Převodovka STO1309	Zadní náprava RSS1344C	Varianta 6*2	Uvedení do provozu 02.06.2010	Rok výroby 2010

Vrácení starých dílů Ano Ne

Číslo operace	Popis	PC	Mechanik	Čas	Job
	Vozidlo dotaženo odtahovou službou SPEMAX.				
SBLET	Odtah vozidla společnosti SPEMAX. Vozidlo má poškozený levý zadní náboj.	00			

*OBJEDNAT - ZOTPLET OTOC, SVISLÁ L
 NÁBOJ + LOŽISKO, KOTOUČ,
 SVINAC ABS + DŽEŽE, PATICI
 LOŽISKA + VÍČKO*

*L trmen
 Přesahy schodky 501057 8876
 blatník přední zadní dle / 50105 7875 /
 50106 06 962*

*Vyměnit pravé schodky
 Okudra přední blatníky - zadní dle /
 - Vyměnit L+P zadní blatník přední nápravu odvířivými zalomenými
 731 185 390 Zátapek*

Oprávnění zástupci společnosti Volvo i zákazníka podepsali tento zakázkový list na znamení souhlasu s tím, že veškeré opravy v něm uvedeného vozidla budou provedeny podle Všeobecných servisních podmínek Volvo v aktuálním znění. Tyto podmínky jsou zveřejněny v příjmu oprav a Zákazník se s nimi seznámil. Zákazník je povinen před přistavením vozidla k opravě vyklidit kabínu, resp. zabezpečit věci v ní proti vypadnutí při sklápění

Předal do opravy
 Jméno: *[Signature]*
 Převzal z opravy:

Zástupce servisu
 Petr Dočkal
 Podpis

[Signature]
 Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
 Pöschelova 14
 140 01 Čestlá
 IČ: 61055239
 DIČ: CZ61055239
 CRC MS Praha, oddělení služba 4372