

Příloha č.1 k objednávce č. 21/635

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:

Dne 24.9.2021

KLIMONT EX, s.r.o.

Palackého 110/58

702 00 Ostrava IČ: 25394614

Objednáváme u Vás na základě Rámcové dohody na poskytování služeb č. E635-S-3339/2021 výměnu klimatizační jednotky v technologické místnosti – rozvodna žst. Dětmarovice, dle Vaší cenové nabídky č.155/21/JČ.

Zadatelná činnost

Zakázka: E211HF800V7Q

Termín: 30.11.2021
Dohodnutá cena: 101.152,00 Kč bez DPH

Příloha: cenová nabídka č.155/21/JČ

KLIMONT EX, s.r.o., Palackého 58, Ostrava – Přívoz, 702 00
IČO 25394614, DIČ CZ25394614, Bankovní spojení : KB Ostrava,
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 18233.

Telefon:

Telefon:

E-mail : _____

Datová schránka: 7h2fwyu

Správa železnic, s.o.
Oblastní ředitelství Ostrava
Ostrava

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje/linka	Ostravě dne
	155/21/JČ		10.09.2021

Nabídka

Výměna klimatizační jednotky v SŽ Dětmarovice - rozvodna.
Zařízení o výkonu 8kW chladu s novým typem chladiva R32.

Cena:

Cena:

TOSHIBA RAV-RM801CTP-E/GM801ATP-E	1 kpl	78 052,-Kč
Demontáž	5 h	2 500,-Kč
Montáž	4 x 5 h	10 000,-Kč
Ekologická likvidace		1 500,-Kč
Doprava	2 x 46 km	1 150,-Kč
Čas strávený na cestě	3 h	450,-Kč
Montážní materiál		7 500,-Kč

Celkem bez DPH

101 152,-Kč

S pozdravem

Josef Čížek ml.

KLIMONT EX

OSTRAVA

PRACOVNÍ LIST

č. № 014360

KLIMONT EX, s.r.o.
Palackého 58
Ostrava - Přívoz
702 00

tel.:

tel.:

e-mail:

Zákazník: *SZ*Číslo zakázky: *09/21*Místo: *DĚTMAROVICE*Datum: *6.9.2021*

Pracoviště:

MONTÁŽ:**SERVIS:** **ZÁRUKA:****REVIZE:**

Klimatizační zařízení: značka:

38, 39, 40, 41, 44, 45 typ:

výrobní číslo:

Provedené práce: *BYLA PROVEDENA TECHNICKÁ PRÁCE NA KLIMATIZAČNÍM ZAŘÍZENÍ A KONTROLA CHODU ZAŘÍZENÍ č. 44 (ROZKODNA) mimo provoz → doporučujeme výměnu zařízení, zařízení je z roku 2001, oprava nerentabilní.*

Spotřeba materiálu

Množství

Materiál

cena za kus

cena

*6 krát servis klim. zařízení***Přehled hodin**

Pracovník

Od

Do

Sazba za hodinu

Cena v Kč

*THIELE
STOKOLA*

Cestovní čas

Náklady na jízdu

Celková částka bez DPH:

Zařízení je předáno v provozuschopném stavu:

Ano

Ne

Zařízení nebylo předáno, protože:

KROMĚ ZAŘÍZENÍ č. 44, AIRWELL

Podpis montéra