

**Rekapitulace stavby**  
**stavba: stavebně technický průzkum a diagnostika železničních mostních objektů v obvodu OŘ Ostrava**

Obydlená č. 21635100033 pod č. j. 24507/2021 - SŽ, OŘOVA-SMT ze dne 11.10.2021

zařízení práci: 14.10.2021

ukončení práci: 30.11.2021

soupis slíbě - výkaz sýmř

**SO 01 - Most v km 42,112 na trati Olomouc-Krnov**

(beton závěrné zidky+opry, sanace betonu), výkresy

A) Beton prostý, železobeton			Celkem:
1	977151113 - R	URS 2021 01	výška železobeton - jádrový vrt Ø 50 mm, vodorovný, délka min. 150mm, s vytahovením mín. 1 zkušebního tělesa,
2	R1	R-položka	stanovení pevnosti betonu v tlaku na výšku Ø 50 mm, včetně stanovení pracovního diagramu, statického modulu pružnosti, stanovení objemové hmotnosti, naškávosti, laboratorního zpracování, úpravy zkušebních těles koncováním, zařazení betonu do povrstvení tlidy dle ČSN EN 13791 - Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílech, zkušební těleso=ks, protokol z AZL
3	977151118 - R	URS 2021 01	výška železobeton - jádrový vrt Ø 100 mm, vodorovný, délka min. 150mm, s vytahovením mín. 1 zkušebního tělesa,
4	R2	R-položka	stanovení pevnosti betonu v tlaku na výšku Ø 100 mm, včetně stanovení pracovního diagramu, statického modulu pružnosti, stanovení objemové hmotnosti, naškávosti, laboratorního zpracování, úpravy zkušebních těles koncováním, zařazení betonu do povrstvení tlidy dle ČSN EN 13791 - Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílech, zkušební těleso=ks, protokol z AZL
6	R6	R-položka	Stanovení houbky karbonatace fenolita/novou nebo jinou zkouškou na čerstvou lomovou plochu betonu (in-situ)
B) Beton - problematická místa			Celkem:
9	R7	R-položka	zmapování problematických míst betonové konstrukce včetně akustického trášení a úpravy výšky (pro měření a mapování ihelní postupoval dle TP 201 (M0) - Měření a dvojúhodné sledování ihelní v betonových konstrukcích. Zkušební místo = plocha 0,7m*0,7m, jiná plocha zk. místa se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolicí)
15	R13	R-položka	Oválení průměru, polohy (osové vzdálenost) a krytí - nedestruktivně (zkušební místo = plocha 0,7m*0,7m, jiná plocha zk. místa se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolicí)
16	R14	R-položka	Kontrola stavu, určení typu, oválení krytí, průměru profilu a stupně korozivního napadení a korozních úbytků - destruktivně (zkušební místo = plocha 0,5m*0,5m, jiná plocha zk. místa se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolicí)
C) Betonářská výzvuz			Celkem:
20	R17	R-položka	Oválení průměru, polohy (osové vzdálenost) a krytí - nedestruktivně mimo pol.
21	B1103000	URS 2021 01	doprava do lokality, vozidlo do 3,5t
22	R18	R-položka	Kondnace diagnostických prací (technik odborný)
32	R22	R-položka	Závěrečná zpráva (2x lisinná podoba, 1x elektronická podoba ve formátu *.pdf)

**SO 01 - Most v km 42,112 na trati Olomouc-Krnov**

A)+(B)+(C)+ostatní činnosti

Celkem:

**SO 02 - Most v km 110,644 na trati Krnov - Opava východ**

(beton závěrné zidky+opry, sanace betonu), výkresy

A) Beton prostý, železobeton			Celkem:
1	977151113 - R	URS 2021 01	výška železobeton - jádrový vrt Ø 50 mm, vodorovný, délka min. 150mm, s vytahovením mín. 1 zkušebního tělesa,
2	R1	R-položka	stanovení pevnosti betonu v tlaku na výšku Ø 50 mm, včetně stanovení pracovního diagramu, statického modulu pružnosti, stanovení objemové hmotnosti, naškávosti, laboratorního zpracování, úpravy zkušebních těles koncováním, zařazení betonu do povrstvení tlidy dle ČSN EN 13791 - Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílech, zkušební těleso=ks, protokol z AZL
3	977151118 - R	URS 2021 01	výška železobeton - jádrový vrt Ø 100 mm, vodorovný, délka min. 150mm, s vytahovením mín. 1 zkušebního tělesa,
4	R2	R-položka	stanovení pevnosti betonu v tlaku na výšku Ø 100 mm, včetně stanovení pracovního diagramu, statického modulu pružnosti, stanovení objemové hmotnosti, naškávosti, laboratorního zpracování, úpravy zkušebních těles koncováním, zařazení betonu do povrstvení tlidy dle ČSN EN 13791 - Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílech, zkušební těleso=ks, protokol z AZL
8	R6	R-položka	Stanovení houbky karbonatace fenolita/novou nebo jinou zkouškou na čerstvou lomovou plochu betonu (in-situ)
C) Betonářská výzvuz			Celkem: 17 780,00
15	R13	R-položka	Oválení průměru, polohy (osové vzdálenost) a krytí - nedestruktivně (zkušební místo = plocha 0,7m*0,7m, jiná plocha zk. místa se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolicí)
16	R14	R-položka	Kontrola stavu, určení typu, oválení krytí, průměru profilu a stupně korozivního napadení a korozních úbytků - destruktivně (zkušební místo = plocha 0,5m*0,5m, jiná plocha zk. místa se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolicí)
ostatní činnosti:			Celkem:
20	R17	R-položka	Oprava opř (vypálení jádrových vrálíků betonem, zapravení zkušebních míst sanačními materiály) mimo pol.
21	B1103000	URS 2021 01	doprava do lokality, vozidlo do 3,5t
22	R18	R-položka	Kondnace diagnostických prací (technik odborný)
32	R22	R-položka	Závěrečná zpráva (2x lisinná podoba, 1x elektronická podoba ve formátu *.pdf)

**SO 02 - Most v km 110,644 na trati Krnov - Oprava východ**

A)+(C)+ostatní činnosti

Celkem:

**SO 03 - Most v km 62,355 na trati Olomouc-Krnov**

A)

Beton prostý, železobeton

Celkem:

A) Beton prostý, železobeton			Celkem:
5	R3	R-položka	stanovení povrchové pevnosti betonu v láhu - odřívové zkoušky (včetně přípravy zkušebních míst (ploch) broušením)
7	R5	R-položka	stanovení kontaminace betonu nosnou konstrukce nebo spodní stavby mostního objektu chloridy, (odřív vložek se provede v každém místě odváděním řešek vstřet v předepsané houbce od povrchu konstrukce: 0-10, 10-20 a 20-30mm od povrchu konstrukce, protokol z AZL)
B) Beton - problematická místa			Celkem:
10	R8	R-položka	Kontrola stavu, oválení krytí, stupně korozivního napadení a korozních úbytků - destruktivně. Kotvy římsových prefabrikátů (zpřistupnění = odstranění štěrkového folie v místě kotvy ježíši zadávateľ)
ostatní činnosti:			Celkem:
21	B1103000	URS 2021 01	doprava do lokality, vozidlo do 3,5t
22	R18	R-položka	Kondnace diagnostických prací (technik odborný)
32	R22	R-položka	Závěrečná zpráva (2x lisinná podoba, 1x elektronická podoba ve formátu *.pdf)

**SO 02 - Most v km 62,355 na trati Olomouc-Krnov**

A)+(B)+ostatní činnosti

Celkem:

**SO 04 - Most v km 62,478 na trati Olomouc-Krnov**

(beton závěrné zidky+opry, sanace betonu-opry+khlida), výkresy

A) Beton prostý, železobeton			Celkem:
1	977151113 - R	URS 2021 01	výška železobeton - jádrový vrt Ø 50 mm, vodorovný, délka min. 150mm, s vytahovením mín. 1 zkušebního tělesa,
2	R1	R-položka	stanovení pevnosti betonu v tlaku na výšku Ø 50 mm, včetně stanovení pracovního diagramu, statického modulu pružnosti, stanovení objemové hmotnosti, naškávosti, laboratorního zpracování, úpravy zkušebních těles koncováním, zařazení betonu do povrstvení tlidy dle ČSN EN 13791 - Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílech, zkušební těleso=ks, protokol z AZL
3	977151118 - R	URS 2021 01	výška železobeton - jádrový vrt Ø 100 mm, vodorovný, délka min. 150mm, s vytahovením mín. 1 zkušebního tělesa,
4	R2	R-položka	stanovení pevnosti betonu v tlaku na výšku Ø 100 mm, včetně stanovení pracovního diagramu, statického modulu pružnosti, stanovení objemové hmotnosti, naškávosti, laboratorního zpracování, úpravy zkušebních těles koncováním, zařazení betonu do povrstvení tlidy dle ČSN EN 13791 - Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílech, zkušební těleso=ks, protokol z AZL
5	R3	R-položka	Stanovení povrchové pevnosti betonu v láhu - odřívové zkoušky (včetně přípravy zkušebních míst (ploch) broušením)
8	R6	R-položka	Stanovení houbky karbonatace fenolita/novou nebo jinou zkouškou na čerstvou lomovou plochu betonu (in-situ)
B) Beton - problematická místa			Celkem:
11	R9	R-položka	stanovení houbky trhlin vývitem. ( jádrový vrt Ø 50 mm, vodorovný, svístí a nebo dovrší, délka 150mm, s odbráblím 1 vývit, jiná délka vývit se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolicí)
C) Betonářská výzvuz			Celkem:
15	R13	R-položka	Oválení průměru, polohy (osové vzdálenost) a krytí - nedestruktivně (zkušební místo = plocha 0,7m*0,7m, jiná plocha zk. místa se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolicí)
16	R14	R-položka	Kontrola stavu, určení typu, oválení krytí, průměru profilu a stupně korozivního napadení a korozních úbytků - destruktivně (zkušební místo = plocha 0,5m*0,5m, jiná plocha zk. místa se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolicí)
ostatní činnosti:			Celkem:
20	R17	R-položka	Oprava opř (vypálení jádrových vrálíků betonem, zapravení zkušebních míst sanačními materiály) mimo pol.
21	B1103000	URS 2021 01	doprava do lokality, vozidlo do 3,5t
22	R18	R-položka	Kondnace diagnostických prací (technik odborný)
32	R22	R-položka	Závěrečná zpráva (2x lisinná podoba, 1x elektronická podoba ve formátu *.pdf)

**SO 04 - Most v km 62,478 na trati Olomouc-Krnov**

A)+(B)+(C)+ostatní činnosti

Celkem:

Cena celkem SO01+SO02+SO03+SO04

450 956,00