

příloha č. 2: SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VÝKAZ VÝMĚR

Zakázka: Oprava RV N-RAPID na SpS Havířov

Místo: SpS Havířov

Datum: 04.10.2021

Zpracovatel:

| PK | Tř | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|----|----------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | 621 594,00 | |
| 1 | K | 7496454041-R1 | Servisní prohlídka RV N-RAPID | kus | 5,000 | | | |
| P | | | Projevy ke k. poruchě D - kontrola základního systému - zajištění izolačního stavu zkušební komory, vyloučení státního rozvozného, zprovoznění stavu zkušební komory D - kontrola bezpečnostního systému - vyzkoušení optických senzorů a vyzkoušení optického sledování pohybu optiky, kontrola a přebudování nastavení kontrolního řádu D - kontrola bezpečnostní ochrany před úrazem - vyzkoušení kontrolní jednotky a zajištění ideálního stavu, zprovoznění stavu zkušební komory D - kontrola izolace RV D - vyzkoušení protiskluzu a údržby | | | | | |
| 2 | K | 7496454043-R3 | Oprava zkušební komory RV N-RAPID | kus | 5,000 | | | |
| P | | | Projevy ke k. poruchě D - kontrola základního systému - zajištění izolačního stavu zkušební komory, vyloučení státního rozvozného, zprovoznění stavu zkušební komory D - kontrola bezpečnostního systému - vyzkoušení optických senzorů a vyzkoušení optického sledování pohybu optiky, kontrola a přebudování nastavení kontrolního řádu D - kontrola bezpečnostní ochrany před úrazem - vyzkoušení kontrolní jednotky a zajištění ideálního stavu, zprovoznění stavu zkušební komory D - kontrola izolace RV D - vyzkoušení protiskluzu a údržby | | | | | |
| 3 | K | 7496454044-R4 | Diagnostická činnost technika na RV N-RAPID | hod | 5,000 | | | |
| 4 | M | 7496400361-R1 | Opakovací kontrola do RV N-RAPID Lo-4-94023 | kus | 6,000 | | | |
| 5 | M | 7496400362-R2 | Opakovací elektřina do RV N-RAPID Lo-3-00215 | kus | 6,000 | | | |
| 6 | M | 7496400368-R8 | Materiál pro opravu zkušební komory RV N-RAPID, 1x8 | kus | 6,000 | | | |
| 7 | M | 7496400370-R10 | Deska izolacíní šelby - do RV N-RAPID | kus | 10,000 | | | |
| 8 | M | 7496400364-R4 | Bočnice mechanismu RV N-RAPID | kus | 6,000 | | | |