

příloha č. 2: SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VÝKAZ VÝMĚR

Zakázka: Oprava RV N-RAPID na SpS Havířov

Místo: SpS Havířov

Datum: 04.10.2021

Zpracovatel:

PK	Tř	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							621 594,00	
1	K	7496454041-R1	Servisní prohlídka RV N-RAPID Popis práce k paragrafu D - kontrola základního systému - zajištění izolačního stavu zkušební komory, vyzkoušení statiky, kontrola rozvodnice, zprovoznění stavu zkušební komory D - kontrola bezpečnostního systému - vyzkoušení optických senzorů a snímačů, zprovoznění přístrojové signalizace, zprovoznění optiky, kontrola a přebíjení napájecího kabelového systému D - kontrola bezpečnosti - vyzkoušení funkce RV, vyzkoušení kontrolní, provozní a záložní úložny a zajištění a test, zprovoznění stavu zkušební komory D - kontrola izolace RV D - vyzkoušení protiskvěrové údržby	kus	5,000			
2	K	7496454043-R3	Oprava zkušební komory RV N-RAPID Popis práce k paragrafu D - kontrola základního systému - zajištění izolačního stavu zkušební komory, vyzkoušení statiky, kontrola rozvodnice, zprovoznění stavu zkušební komory D - kontrola bezpečnostního systému - vyzkoušení optických senzorů a snímačů, zprovoznění přístrojové signalizace, zprovoznění optiky, kontrola a přebíjení napájecího kabelového systému D - kontrola bezpečnosti - vyzkoušení funkce RV, vyzkoušení kontrolní, provozní a záložní úložny a zajištění a test, zprovoznění stavu zkušební komory D - kontrola izolace RV D - vyzkoušení protiskvěrové údržby	kus	5,000			
3	K	7496454044-R4	Diagnostická činnost technika na RV N-RAPID Popis práce k paragrafu D - kontrola základního systému - zajištění izolačního stavu zkušební komory, vyzkoušení statiky, kontrola rozvodnice, zprovoznění stavu zkušební komory D - kontrola bezpečnostního systému - vyzkoušení optických senzorů a snímačů, zprovoznění přístrojové signalizace, zprovoznění optiky, kontrola a přebíjení napájecího kabelového systému D - kontrola bezpečnosti - vyzkoušení funkce RV, vyzkoušení kontrolní, provozní a záložní úložny a zajištění a test, zprovoznění stavu zkušební komory D - kontrola izolace RV D - vyzkoušení protiskvěrové údržby	hod	5,000			
4	M	7496400361-R1	Opravní materiál do RV N-RAPID Lo-4-94023	kus	6,000			
5	M	7496400362-R2	Opravní materiál do RV N-RAPID Lo-3-00215	kus	6,000			
6	M	7496400368-R8	Materiál pro opravu zkušební komory RV N-RAPID, 1x8	kus	6,000			
7	M	7496400370-R10	Deska izolacíní šelby - do RV N-RAPID	kus	10,000			
8	M	7496400364-R4	Bočnice mechanismu RV N-RAPID	kus	6,000			