

VIN:		RZ:		ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav VAC/3 služební vozy	
Značka:	Superb 4x4			Stav km:	Číslo TP
Stupeň výbavy:	L&K			10 755	UL466794
Motor (obsah/výkon/kód):	2,0 TSI / 200 kW / DNU			Rok výroby:	2020
Barva karoserie:	Černá Crystal metalíza - 6J6J			Datum aktivace:	30.9.2020
Barva interiéru:	Černý - EX			Dáno do provozu:	1.10.2020
Model:	3V35VZ			Servisní prohlídka:	
Typ převodovky:	Automatická - 7°			Dálniční kupón:	:DZ do 31.12.2021

Popis technického stavu vozidla

a) motor	odpovídá počtu ujetých km	<input type="text" value="Ano"/>	g) přední náprava	odpovídá počtu ujetých km	<input type="text" value="Ano"/>
b) převodovka	odpovídá počtu ujetých km	<input type="text" value="Ano"/>	h) zadní náprava	odpovídá počtu ujetých km	<input type="text" value="Ano"/>
c) spojka	odpovídá počtu ujetých km	<input type="text" value="Ano"/>	i) tlumiče pérování	odpovídá počtu ujetých km	<input type="text" value="Ano"/>
d) chladicí soustava	odpovídá počtu ujetých km	<input type="text" value="Ano"/>	j) výfuková soustava	odpovídá počtu ujetých km	<input type="text" value="Ano"/>
e) řízení	odpovídá počtu ujetých km	<input type="text" value="Ano"/>	k) elektronika	odpovídá počtu ujetých km	<input type="text" value="Ano"/>
f) brzdová soustava	odpovídá počtu ujetých km	<input type="text" value="Ano"/>	l) akumulátor (značka/typ/rok)	VARTA/68Ah/38/20	

Stav pneumatik v mm:	LP	PP	LZ	PZ	R	
	5	6	6	6	4	Typ a rozměr rezervního kola: Ocelový disk LINGLONG 125/70 R18 99M
						Typ a rozměr pneumatiky: Litá kola BRIDGESTONE 235/45 R18 94W

Popis technického stavu karoserie

Lakové závady:	kapota:	5 350	dveře PL:	3 100	práh L:		nárazník P:	5 900	
	př.maska:		dveře PP:	3 100	práh P:		nárazník Z:	3 250	
	blatník PL:	1 650	dveře ZL:	2 800	postranice L:	2 550	střeška:		
	blatník PP:	1 650	dveře ZP:	2 800	postranice P:	2 550	zrcátka:		
	podlaha vozidla (spodní část voz.):							příprava:	680
	Celkový cenový odhad na poškození laku v Kč:								35 380

Čalounění: Odpovídá počtu ujetých km - lehce poškozené a znečištěné sedačky a koberce, strop

Závady na vozidle: Odpovídá počtu ujetých km - lehce poškozený interiér a exteriér vozu, oděné plasty, pryž, skla a disky kol; Tmavé fólie na bočních zadních a zadním skle; Podběh LZ - Škráby; Podběh LP - Škráby; Disk PP - Škráby; Podběh PP - Škráby; Podběh PZ - Škráby; Kryt podlahy levý - Škráby; Kryt podlahy pravý - Škráby; Nárazník přední - Posekaný, škráby, oděný; Nárazník zadní - Posekaný, škráby; Kapota - Posekaná, škráby; Blatník PL - Posekaný, škráby; Blatník PP - Posekaný, škráby; Dveře PL - Deformace, škráby; Dveře PP - Deformace, škráby; Dveře ZL - Deformace, škráby; Dveře ZP - Deformace, škráby; Postranice L - Deformace, škráby; Postranice P - Deformace, škráby; Čelní sklo - Posekané; LP výplň dveří - Škráby; Zavazadlový prostor - Znečištěný, Škráby

Provedené opravy:

Mimořádné výbavy:	Označení audiosystému:	Navigace - COLUMBUS
Xenon / LED světla	ANO	Multifunkční volant
Klimatizace	Climatronic	Parkovací senzor
Vyhr.sedadla	Přední + Zadní	Koberce
		Přední + Zadní + Asistent
		Textilní
		Tempomat
		El.nast.sedadla
		Ťažné zařízení
		ANO
		Přední
		NE

Pakety mimořádných výbav: Prodloužená tovární záruka na 5 let do 100.000 km od data aktivace vozu
 Bez označení modelu a pohonu 4x4, Vkládané tkané koberce "LOUNGE STEP", Odkládací síť pod zadním platem, Dekorační lišta Beige Brushed 3D s ambientním osvětlením, Černý panel stropu, El. nastavitelná přední sedadla, řidič s paměť, nastavení sedadla spolujezdce z ezadu, Přídavná ochrana pohonné jednotky a ochrana podvozku proti kamenům, Třízónová klimatizace Climatronic, Nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládním, Rezervní kolo ocelové (dojezdové), KESSY - bezklíčkové zamykání a startován í s alarmem, Kola z lehké slitiny ANTARES 18", 230V zásuvka + 2x USB vzadu, Infotainment Columbus 9,2" s navigací, Proaktivní ochrana cestujících (Crew Pro tect Assist), Ve voze vloženo 4x kompletní zimní kolo dle protokolu č.1;VRZ; Tmavé fólie bočních zadních skel a zadního skla;

Povinná výbava vozidla Zvedák, Klíč na kola, Lékárnička, Trojúhelník, Reflexní vesta

Stav paliva: 0 1/1

Záruční podmínky vozidla platné dle servisní knížky - Celkový stav vozidla odpovídá ujetým km

Kontroloval dne: 6.10.2021	Vystavil a schválil dne: 6.10.2021	S technickým stavem vozidla byl seznámen - dne:
		Jméno: _____ Podpis: _____
Vůz předal dne: _____	Jméno: _____	Podpis: _____



TMBCF9NP8M7020819

Příloha č. 1 Protokolu o technickém stavu ojetého vozidla

RZ vozu	VIN číslo			úložiště	
	OBJEDNACÍ ČÍSLO 3V0073298 8Z8	OBJEDNACÍ ČÍSLO			
disk	AL	plech	šířka	D	ET
model	Modus		8	18	44
stav / poškození	OK	OK	OK	OK	
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva
	OBJEDNACÍ ČÍSLO				
pneu	Nokian	WRA4	235	45	18
	značka	model	šířka	profil	D
	98	V	34/20		
	nosnost	rychlost	r.v.		
vzorek v mm	7	7	7	7	
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva
stav / poškození	OK	OK	OK	OK	
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva
	OBJEDNACÍ ČÍSLO				
poklice					
stav a poškození					
	LP	PP	PZ	LZ	
vyhotovil podpis			06.10.2021 datum	
Interní ocenění VAC					
CELKEM	15 198 Kč				
vyhotovil podpis			06.10.2021 datum	