

ZNALECKÝ POSUDEK č. 0630/013/21

Posudek vyžádal

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové
IČO 42196451

Žádost - opatření čj.

ústní

Ze dne

16. 6.2021

Účel posudku

Stanovení obvyklé ceny nákladní soupravy pro přepravu dřeva - nákladní automobil SCANIA rz 5H5 8732 + návěs nákladní DOLL rz 5H2 8706

Termín vypracování posudku

16. 8.2021

Doba, ke které je cena motorového vozidla stanovena

16. 6.2021



Počet listů posudku včetně obálky **10**

Posudek vypracoval

Karel Chládek

Počet listů předaných vyhotovení **1**

Za nádražím 1151

Počet listů příloh **4**

256 01 Benešov u Prahy

317725520

603530530

Znalecký posudek je vypracován podle Znaleckého standardu č. I/2005., doporučeného Ústavem soudního inženýrství - VUT Brno.

Úvod

Posudek je vypracován na základě žádosti zadavatele.

0.1 Znalecký úkol

Stanovení technické hodnoty, časové a obvyklé ceny použitého motorového vozidla

- nákladní soupravy pro přepravu dřeva
- nákladní automobil SCANIA rz 5H5 8732
- + návěs nákladní DOLL rz 5H2 8706

Souprava hodnocena jako celek

0.2 Spisové podklady

Znalecký posudek nebyl vypracován pro státní orgán, znalci nebyly položeny otázky usnesením či jiným opatřením.

0.3 Další použité podklady

Technický průkaz.

Skutečnosti sdělené žadatelem.

Skutečnosti zjištěné fyzickou prohlídkou.

0.4 Seznam příloh


Faktura za GO -opravu motoru (4listy)



0.5 Metody použité při stanovení obecné/obvyklé ceny

Obvyklá cena je cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní oblíbenosti. Pro stanovení této ceny je v posudku použita kombinace dvou metod :

A) Metoda věcné hodnoty. Hodnota hmotného movitého majetku je zde vyjádřena cenou časovou, která představuje reprodukční cenu sníženou o opotřebení. Tato cena je technická hodnota vyjádřená v korunách a reprezentuje potenciál daného majetku uspokojit potřeby.

B) Metoda porovnávací, která vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným, nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci. Touto metodou je stanoven koeficient prodejnosti. Při jeho stanovení byl respektován zadaný účel ocenění a cena obecná se v tomto případě rovná ceně obvyklé.





I. Nález

1.1 Identifikace vozidla

STK platné do **14.12.2021**

	<i>podle TP</i>	<i>zjištěno na vozidle</i>
Značka a typ vozidla	Scania G 440	Scania G 440
Provedení karoserie	Návěsová točnice	Návěsová točnice
Druh vozidla	Nákladní automobil pro přepravu dřeva	
Výrobce	SCANIA Nederland	SCANIA Nederland
Rok výroby	2010	2010
VIN (výr. číslo vozidla)	XLEG6X60005251440	XLEG6X60005251440
Výr. číslo karoserie	XLEG6X60005251440	XLEG6X60005251440
Výr. číslo motoru	Neuvedeno	Neuvedeno
Barva vozidla	Zelená	Zelená
Objem / druh motoru	12740 / vznětový	12740 / vznětový
Výkon [kW] / typ motoru	324,0 / DC 1310	324,0 / DC 1310

Reg. značka / datum přidělení **5H5 8732 / 27.12.2010**
 Datum prvního uvedení vozidla do provozu **27.12.2010**

Vlastník vozidla **Zadavatel**
 Provozovatel vozidla **Zadavatel**
 Počet držitelů **1**
 Stav počítadla ujetých km **622 563**
 Ujeté km podle prohlídky a záznamu držitele **622 563**

Údaje na vozidle souhlasí s údaji v dokumentaci.

1.2 Údaje o opravách a poškozeních vozidla, opravách hlavních skupin, jejich eventuální výměně s uvedením důvodu opravy

a/ podle záznamu v TP **Bez záznamu.**

b/ podle dokladů držitele **Faktura za GO motoru – (viz příloha)**

c/ podle sdělení držitele

Vozidlo tahač, návěs, hydraulický jeřáb byl pravidelně servisován.

1/2018 - Výměna hydraulického čerpadla v AUTOIMPREX

8/2018 – provedena GO motoru, výměna vstřikovačů, výměna pal. čerpadla (oprava 493tis. bez DPH při 485 000km) ve SCANIA MODLETICE

9/2018 – provedena GO retardéru ve SCANIA MODLETICE

3/2019 - výměna turbodmychadla ve SCANIA MODLETICE

6/2019 – částečná GO převodovky ve SCANIA MODLETICE

11/2020 – výměna vstřikovačů

1/2021 – oprava kabiny po škodní události, kontrola rámu tahače ve SCANIA MODLETICE +návěsu a jeřábu v AUTOIMPEX

3/2021 – výměna ŘJ motoru

1.4 Technický stav vozidla zjištěn

Datum a místo prohlídky: 16.6. 2021 Konopiště, Benešov

Za účasti: p. Sutnar David

Zkušební jízda: Nprovedena

1.5 Technický stav skupin vozidla

Technický stav skupin je hodnocen jako celek, úměrný počtu ujetých km a době provozu.

-koroze nakládacího prostoru vleku i tahače

II. Posudek

2.1 Výpočet technické hodnoty vozidla

2.1.1 Výpočet základní amortizace

- 5 - skupina vozidla
 6 - datum uvedení do provozu (datum generální opravy)
 7 - doba provozu skupiny - ROKY
 8 - doba provozu skupiny - MĚSÍCE
 9 - procenta srážky za roky provozu
 10 - procenta srážky za měsíce provozu
 ZAD - základní amortizace za dobu (%)

5	6	7	8	9	10	ZAD
Motor	27.12.2010	11	0	90,00	0,00	90,00
Převodovka	27.12.2010	11	0	90,00	0,00	90,00
Přední náprava + řízení	27.12.2010	11	0	90,00	0,00	90,00
Střední náprava	27.12.2010	11	0	90,00	0,00	90,00
Zadní náprava	27.12.2010	11	0	90,00	0,00	90,00
Rám s příslušenstvím	27.12.2010	11	0	90,00	0,00	90,00
Kabina (skříň) včetně výbavy	27.12.2010	11	0	90,00	0,00	90,00

- 11 - skupina vozidla
 PKM - počet ujetých km skupiny vozu
 12 - první část kilometrů
 13 - procenta srážky za první část kilometrů
 14 - další část kilometrů
 15 - procenta srážky za další část kilometrů
 ZAP - základní amortizace za počet kilometrů (%)

11	PKM	12	13	14	15	ZAP
Motor	200 000	0	0,00	200 000	0,10	20,00
Převodovka	622 563	0	0,00	622 563	0,10	62,30
Přední náprava + řízení	622 563	0	0,00	622 563	0,10	62,30
Střední náprava	622 563	0	0,00	622 563	0,10	62,30
Zadní náprava	622 563	0	0,00	622 563	0,10	62,30
Rám s příslušenstvím	622 563	0	0,00	622 563	0,10	62,30
Kabina (skříň) včetně výbavy	622 563	0	0,00	622 563	0,10	62,30

2.1.2 Výpočet redukované technické hodnoty vozidla

- THSN** - výchozí technická hodnota skupiny
ZA - základní amortizace
c - technický stav skupiny dle hodnocení při prohlídce
THS - zbytek technického života skupiny ke dni ocenění
PDS - poměrný díl skupiny z vozidla bez pneu jako celku
PTHS - poměrná technická hodnota skupiny

Skupina vozidla	THSN %	ZA %	c %	THS %	PDS %	PTHS %
Motor	100	55,00	0	45,00	22	9,90
Převodovka	100	76,15	0	23,85	13	3,10
Přední náprava + řízení	100	76,15	0	23,85	11	2,62
Střední náprava	100	76,15	0	23,85	9	2,14
Zadní náprava	100	76,15	0	23,85	9	2,14
Rám s příslušenstvím	100	76,15	0	23,85	6	1,43
Kabina (skříň) včetně výbavy	100	76,15	0	23,85	30	7,15

Součet THVR = 28,48 %

$$PTHS = \frac{THSN \cdot (100 - ZA) \cdot (100 + c) \cdot PDS}{1\ 000\ 000}$$

Redukovaná technická hodnota vozidla THVR = 28,48 %

2.2 Stanovení výchozí ceny - CN

Výše výchozí ceny vozidla CN 3 412 480 Kč
 Stanovená znalcem dle faktury

2.5 Výpočet časové ceny vozidla

	Cena Kč bez DPH	DPH Kč	Cena Kč vč. DPH
Výchozí cena CN	3 412 480	716 620	4 129 100
Výchozí cena pneu prvomontáže CNPP (odečet)	0	0	0
Redukovaná cena vozidla bez pneu CR = CN - CNPP	3 412 480	716 620	4 129 100
THVR vozidla bez pneu vyjádřená v Kč (THVR . CR)	971 874	204 093	1 175 967
Časová cena pneu CČPV	0	0	0
Časová cena mimořádné výbavy CČVM	0	0	0
Časová cena vozu CČV = THVR . (CN-CNPP)+CČPV+CČVM	971 874	204 093	1 175 967

2.6 Výpočet obvyklé ceny vozidla

Koeficient prodejnosti KP 1,20

Zdůvodnění koeficientu prodejnosti Rozbor cen vozidel v EU – provedeny velké opravy

	Cena Kč bez DPH	DPH Kč	Cena Kč vč. DPH
Obvyklá cena vozidla COB = CČV . KP	1 166 248	244 912	1 411 000

slovy **jednímiliončtyřistajedenácttisíc Korun českých**

Výchozí cena vozidla, ceny pneumatik a mimořádné výbavy jsou zadány bez DPH

=====

1.1 Identifikace vozidla II.

	podle TP	zjištěno na vozidle
Značka a typ vozidla	DOLL	DOLL
Druh vozidla	Nákladní návěs pro přepravu dřeva	
Výrobce	DOLL GMBH,SRN	DOLL GMBH,SRN
Rok výroby	2010	2010
VIN (výr. číslo vozidla)	W09A31327A0D04024	W09A31327A0D04024
Výr. číslo karoserie	W09A31327A0D04024	W09A31327A0D04024
Barva vozidla	Zelená	Zelená
Reg. značka / datum přidělení		5H2 8705 / 27.12.2010
Datum prvního uvedení vozidla do provozu		27.12.2010
Údaje na vozidle souhlasí s údaji v dokumentaci.		

1.2 Údaje o opravách a poškozeních vozidla, opravách hlavních skupin, jejich eventuální výměně s uvedením důvodu opravy

a/ podle záznamu v TP **Bez záznamu.**

b/ podle dokladů držitele **Doklady nepředloženy.**

c/ podle sdělení držitele **Bez sdělení.**

1.3 Posouzení, zda výbava vozidla odpovídá údajům výrobce pro uvedený typ vozidla

Odpovídá, úplná.

1.5 Technický stav skupin vozidla

SKUPINA VOZIDLA

Vozidlo jako celek

Technický stav skupin je hodnocen jako úměrný počtu ujetých km a době provozu.

Skupina vozidla	THSN %	ZA %	c %	THS %	PDS %	PTHS %
Vozidlo jako celek	100	90,00	0	10,00	100	10,00

Součet THVR = 10,00 %

Redukovaná technická hodnota vozidla THVR = 10,00 %

2.2 Stanovení výchozí ceny - CN

Výše výchozí ceny vozidla CN 1 240 020 Kč
Stanovená znalcem dle faktury

	Cena Kč bez DPH	DPH Kč	Cena Kč vč. DPH
Výchozí cena CN	1 240 020	260 404	1 500 424
Výchozí cena pneu prvomontáže CNPP (odečet)	0	0	0
Redukovaná cena vozidla bez pneu CR = CN - CNPP	1 240 020	260 404	1 500 424
THVR vozidla bez pneu vyjádřená v Kč (THVR . CR)	124 002	26 040	150 042
Časová cena pneu CČPV	0	0	0
Časová cena mimořádné výbavy CČVM	0	0	0
Časová cena vozu CČV = THVR . (CN-CNPP)+CČPV+CČVM	124 002	26 040	150 042

2.6 Výpočet obvyklé ceny vozidla

Koeficient prodejnosti KP 1,00

Zdůvodnění koeficientu prodejnosti Rozbor cen vozidel v EU

	Cena Kč bez DPH	DPH Kč	Cena Kč vč. DPH
Obvyklá cena vozidla COB = CČV . KP	124 002	26 040	150 000

slovy **stopadesát tisíc Korun českých**

Výchozí cena vozidla, ceny pneumatik a mimořádné výbavy jsou zadány bez DPH

III. Závěr

Obvyklá cena nákladní soupravy pro přepravu dřeva k datu ocenění činí –


- nákladní automobil SCANIA rz 5H5 8732 **1.166.000,- Kč**

- návěs nákladní DOLL rz 5H2 8706 **124.000,- Kč**

Souprava hodnocena jako celek (bez DPH)

1.290.000,-Kč

v Benešově dne 16.7.2021


Za nádražím 1151
256 01 Benešov u Prahy



Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím krajského soudu v Praze č.j. Spr 4028/98 ze dne 2.2. 1999 v oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady motorových vozidel.

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 0630/013/21 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dle přiložené likvidace na základě dokladu číslo 0630/013/21.

v Benešově dne 16. 7.2021


Za Nádražím 1151
256 01 Benešov u Prahy /




SCANIA

4167

Strana 1/4

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktury: 1821512549
 Datum vystavení: 22.08.2018
 Datum skut. ZP: 22.08.2018
 Datum splatnosti: 21.09.2018
 Způsob platby: Převod
 Reference: ██████████

Dealer Čechy - servis Modletice

Fakturační adresa: Číslo zákazníka: 14386

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19
 500 08 Hradec Králové 2
 ČESKÁ REPUBLIKA

DIČ: CZ42196451 IČO: 42196451

Doručovací adresa:

Email: ██████████

RZ/SPZ:	5H5 8732	Číslo podvozku	5251440	Držitel:	
Typ vozidla:	G440	Datum 1.registrace:	22.12.2010	Výrobce:	SCANIA
Číslo zakázky:	2232918	Stav km-hod:	485000	Servisní smlouva.:	
Datum dodání:	22.08.2018	Č. dodacího listu:		Obj. přijal:	██████████
		Scania Assist,Case No:		GOP:	

Kód	Popis práce / Náhradní díly	Množství	Jedn. cena	Sleva	DPH	Cena bez DPH
	--- Objednávka č. 175/7/2018 Mezisoučet					0,00
	--- Ozývá se klepání z motoru - natažení vozidla na servis, vypuštění oleje z motoru. V olejové náplni zjištěno nadměrné množství ocelových úlomků. Demontáž olejové vany - zjištěna zadřená a protočená ložiska uložení klikové hřídele na čtvrtém válci. Demontáž kabiny z vozidla, vypuštění chladicí směsi, demontáž motoru z vozidla. Montáž motoru do stojanu a kompletní rozmontování na holý blok. Blok motoru, hlavy válců, kliková hřídel, ojnice, vložky válců - díly byl odvezeny do externí firmy, kde byla provedena jejich kontrola a oprava. Laserem byl zjištěn prasklý blok - byl zajištěn použitý blok ze zahraničí, do kterého byla usazena nová kliková hřídel s ložiskami. Klikovou hřídel s ložiskami dodala externí firma. Dále byla provedena kompletní oprava hlav válců, byly zkontrolovány vložky válců a dodány nové sady písňích kroužků. Dále byly vyúhlovány ojnice. Na servise bylo provedeno vyčištění bloku, montáž vložek válců, pístů s ojnici, novými pístními kroužky a ojničními ložisky. Dále byla provedena montáž vačky, předních a zadních prsou, olejová vana, naplnění novým motorovým olejem, výměna filtru, a vyčištění odstředivky. Na blok byly namontovány hlavy válců, vstřikovače, vahadla, palivový systém a motor byl seřízen. Na opravu motoru byly použity nová těsnění, těsnící kroužky a gufera. Dále byla namontována spojka se setrvačником. Při opravě motoru byl zjištěn nadměrný únik převodového oleje pod čerpadlem - přetěsnění. Montáž a zapojení motoru do vozidla, montáž a zapojení kabiny, naplnění chladicího systému směsí, provedení zkušební jízdy, vymazání chybových kódů a kontrola po zkušební jízdě.					
OST	OPRAVA MOTORU EXTERNÍ FIRMOU	1,00	147 800,00		21%	147 800,00
01008000	DEMONÁŽ A MONTÁŽ KABINY A MOTORU	28,50 h	1 590,00	23,00%	21%	34 892,55
01058005	ROZMONTOVÁNÍ A SMONTOVÁNÍ MOTORU	89,10 h	1 590,00	23,00%	21%	109 085,13
	--- Jedná se o použitý díl, na který se nevztahuje záruka, cena stanovena po dohodě se zákazníkem.					
2140532	BLOK MOTORU DC13	1,00 ks	120 000,00		21%	120 000,00
	=====					
2308201	GASKET KIT	6,00 ks	2 921,00	24,00%	21%	13 319,76
1497061	TESNENI BOCNIHO VIKI	3,00 ks	1 850,00	24,00%	21%	4 218,00
2096562	GASKET	1,00 ks	2 276,00	24,00%	21%	1 729,76
1794873	GASKET	1,00 ks	1 444,00	24,00%	21%	1 097,44

Scania Czech Republic s.r.o. Sobínská 186 252 19 Chrást'any Fax: + 420 - 315 - 819 427 Tel.: + 420 - 315 - 819 430-1	Bank: Citibank Europe plc, org.složka IČO: 61251186 DIČ: CZ61251186 v OR Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29097	CZK acc.: 2011640205/2600 EUR acc.: 2011640301/2600 IBAN CZK: CZ7026000000002011640205 IBAN EUR: CZ9726000000002011640301 SWIFT code: CITICZPX
--	---	--



SCANIA

Dotisk

Strana

2/4

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktury: **1821512549**
 Datum vystavení: 22.08.2018
 Datum uskut. ZP: 22.08.2018
 Datum splatnosti: 21.09.2018
 Způsob platby: Převod
 Reference: [REDACTED]

Dealer Čechy - servis Modletice

Fakturační adresa: Číslo zákazníka: 14386

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19
 500 08 Hradec Králové 2
 ČESKÁ REPUBLIKA

DIČ: CZ42196451

Doručovací adresa:

Email: [REDACTED] Z

RZ/SPZ:	5H5 8732	Číslo podvozku	5251440	Držitel:	
Typ vozidla:	G440	Datum 1.registrace:	22.12.2010	Výrobce:	SCANIA
Číslo zakázky:	2232918	Stav km-hod:	485000	Servisní smlouva.:	
Datum dodání:	22.08.2018	Č. dodacího listu:		Obj. přijal:	[REDACTED]
		Scania Assist. Case No:		GOP:	[REDACTED]

Prenos: 432 142,64

Kód	Popis práce / Náhradní díly	Množství	Jedn. cena	Sleva	DPH	Cena bez DPH
1786563	GUFERO	1,00 ks	2 346,00	24,00%	21%	1 782,96
1437280	O-KROUZEK NA VIKO BEZ PTO	1,00 ks	562,00	24,00%	21%	427,12
2252095	GASKET	1,00 ks	3 265,00	24,00%	21%	2 481,40
2252092	TESNENI VANY ZEBROVANY	1,00 ks	2 596,00	24,00%	21%	1 972,96
1757826	GASKET	1,00 ks	306,00	24,00%	21%	232,56
1779128	FLANGE SCR	10,00 ks	477,00	24,00%	21%	3 625,20
2196742	LOZISKO SETRVACNIKU	1,00 ks	850,00	24,00%	21%	646,00
0804835	SEGEEROVA POJISTKA 62	2,00 ks	111,00	24,00%	21%	168,72
1769799	O-KROUZEK Odstředivky	1,00 ks	336,00	24,00%	21%	255,36
1769800	O-KROUZEK Odstředivky	1,00 ks	279,00	24,00%	21%	212,04
1863303	GASKET	1,00 ks	1 587,00	24,00%	21%	1 206,12
1885869	TESNENI POD Odstředivku plech gasket	1,00 ks	924,00	24,00%	21%	702,24
2022275	SADA FILTRU OLEJE DC13	1,00 ks	681,00	24,00%	21%	517,56
1328242	O-KROUZEK	1,00 ks	191,00	24,00%	21%	145,16
0750226	O-KROUZEK	1,00 ks	267,00	24,00%	21%	202,92
2096561	GASKET	1,00 ks	2 901,00	24,00%	21%	2 204,76
1872125	TESNENI TRUBKY MAZÁNÍ	1,00 ks	77,00	24,00%	21%	58,52
1510331	TESNENI	1,00 ks	96,00	24,00%	21%	72,96
2137200	TESNENI PLECH TURBA	1,00 ks	729,00	24,00%	21%	554,04
1789713	POUZDRO	1,00 ks	529,00	24,00%	21%	402,04
1794745	TESNICI KROUZKY SADA 2KROUZKY DO 1 DRÁŽKY	2,00 ks	654,00	24,00%	21%	994,08
0323790	O-KROUZEK KOMPRESOR	1,00 ks	671,00	24,00%	21%	509,96
1891558	O-RING	1,00 ks	29,00	24,00%	21%	22,04
1932820	REP KIT XPI	6,00 ks	274,00	24,00%	21%	1 249,44
1108053	SROUB - HPI JDI DO INFO	6,00 ks	166,00	24,00%	21%	756,96
1743982	PIPE ASSY	1,00 ks	2 904,00	24,00%	21%	2 207,04
1862548	FUEL PIPE	1,00 ks	2 756,00	24,00%	21%	2 094,56
1862547	FUEL PIPE	1,00 ks	2 841,00	24,00%	21%	2 159,16
1860539	FUEL PIPE	1,00 ks	2 756,00	24,00%	21%	2 094,56
2049355	FUEL PIPE	1,00 ks	2 946,00	24,00%	21%	2 238,96
1860541	FUEL PIPE	1,00 ks	2 756,00	24,00%	21%	2 094,56
1889111	REP KIT	1,00 ks	3 172,00	24,00%	21%	2 410,72
2016619	TESNENI LISTY	6,00 ks	51,00	24,00%	21%	232,56
2239702	ODMASTOVAC CISTIC BRZD	1,00 ks	157,00	24,00%	21%	119,32
2021369	SCANIA OIL LDF3 ENGINE 10W-40 1000 L	41,00 ks	184,00	10,00%	21%	6 789,60
1919941	O-RING	1,00 ks	457,00	24,00%	21%	347,32
1891558	O-RING	1,00 ks	29,00	24,00%	21%	22,04
1413934	O-KROUZEK	4,00 ks	115,00	24,00%	21%	349,60
0294548	O-KROUZEK	1,00 ks	119,00	24,00%	21%	90,44
1721024	GASKET	1,00 ks	1 300,00	24,00%	21%	988,00
1546038	GASKET	1,00 ks	245,00	24,00%	21%	186,20
1490086	SPOJKA VODA	6,00 ks	303,00	24,00%	21%	1 381,68

Scania Czech Republic s.r.o.	Bank: Citibank Europe plc, org.složka	CZK acc.:	2011640205/2600
Sobínská 186	IČO: 61251186	EUR acc.:	2011640301/2600
252 19 Chrášťany	DIČ: CZ61251186	IBAN CZK:	CZ7026000000002011640205
Fax: + 420 - 315 - 819 427	v OR Městským soudem v Praze,	IBAN EUR:	CZ9726000000002011640301
Tel.: + 420 - 315 - 819 430-1	oddíl C, vložka 29097	SWIFT code:	CITICZPX



SCANIA

Dotisk
FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD

Strana 3/4

Číslo faktury:	1821512549
Datum vystavení:	22.08.2018
Datum uskut. ZP:	22.08.2018
Datum splatnosti:	21.09.2018
Způsob platby:	Převod
Reference:	

Dealer Čechy - servis Modletice

Fakturační adresa: Číslo zákazníka: 14386

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové 2
ČESKÁ REPUBLIKA

DIČ: CZ42196451

Doručovací adresa:

Email:

RZ/SPZ: 5H5 8732
Typ vozidla: G440Číslo podvozku: 5251440
Datum 1.registrace: 22.12.2010Držitel:
Výrobce: SCANIAČíslo zakázky: 2232918
Datum dodání: 22.08.2018Stav km-hod: 485000
Č. dodacího listu:
Scania Assist.Case No:Servisní smlouva.:
Obj. přijal:
GOP:

Prenos: 479 352,10

Kód	Popis práce / Náhradní díly	Množství	Jedn. cena	Sleva	DPH	Cena bez DPH
2076573	ODVZDUSNOVACI TRUBKA	1,00 ks	4 768,00	24,00%	21%	3 623,68
2279227	TESNENI S GUMOU	1,00 ks	169,00	24,00%	21%	128,44
0812371	PLUG	1,00 ks	378,00	24,00%	21%	287,28
1520998	GUFERO PREDNI	1,00 ks	1 498,00	24,00%	21%	1 138,48
1783811	TESNENÍ VAČKA/ DRŽÁK KLIMATIZACE	1,00 ks	2 098,00	24,00%	21%	1 594,48
1886594	TESNENI	1,00 ks	454,00	24,00%	21%	345,04
1753782	O-KROUZEK	2,00 ks	124,00	24,00%	21%	188,48
0397920	O-KROUZEK	2,00 ks	186,00	24,00%	21%	282,72
2279227	TESNENI S GUMOU	1,00 ks	169,00	24,00%	21%	128,44
1808060	SEAL	1,00 ks	84,00	24,00%	21%	63,84
1891558	O-RING	1,00 ks	29,00	24,00%	21%	22,04
0812997	SROUB M8-16	2,00 ks	69,00	24,00%	21%	104,88
1720693	O-RING	1,00 ks	75,00	24,00%	21%	57,00
2279229	TESNENI	3,00 ks	175,00	24,00%	21%	399,00
1846120	FLANGE SCR	7,00 ks	35,00	24,00%	21%	186,20
0584079	TESNENI TMEL. PREVODOVKY, MOTOR	0,20 ks	1 501,00	24,00%	21%	228,15
1461331	TESNENI HYDRO CERPADLA	1,00 ks	262,00	10,00%	21%	235,80
0816135	PASKA NA HADICE 50-72	1,00 ks	72,00	24,00%	21%	54,72
0816134	SPONA 40-60	1,00 ks	64,00	24,00%	21%	48,64
0382327	POJISTKA 10A	1,00 ks	8,00	24,00%	21%	6,08
1727524	PRIRUBA MERKY OLEJE	1,00 ks	2 246,00	24,00%	21%	1 706,96
1860496	HOSE	1,00 ks	2 531,00	24,00%	21%	1 923,56
1510331	TESNENI	1,00 ks	96,00	24,00%	21%	72,96
	Mezisoučet					492 178,96
	Spotřební materiál				21%	1 000,00
	Zaokrouhleno				0%	0,46

Scania Czech Republic s.r.o.
Sobínská 186
252 19 Chrástany
Fax: + 420 - 315 - 819 427
Tel.: + 420 - 315 - 819 430-1Bank: Citibank Europe plc, org.složka
IČO: 61251186
DIČ: CZ61251186
v OR Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 29097CZK acc.: 2011640205/2600
EUR acc.: 2011640301/2600
IBAN CZK: CZ7026000000002011640205
IBAN EUR: CZ9726000000002011640301
SWIFT code: CITICZPX



SCANIA

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktury: **1821512549**
 Datum vystavení: 22.08.2018
 Datum uskut. ZP: 22.08.2018
 Datum splatnosti: 21.09.2018
 Způsob platby: Převod
 Reference: [REDACTED]

Dealer Čechy - servis Modletice

Fakturační adresa: Číslo zákazníka: 14386

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19
 500 08 Hradec Králové 2
 ČESKÁ REPUBLIKA

DIČ: CZ42196451

Doručovací adresa:

Email: [REDACTED]

RZ/SPZ: 5H5 8732 Číslo podvozku: 5251440 Držitel: [REDACTED]
 Typ vozidla: G440 Datum 1.registrace: 22.12.2010 Výrobce: SCANIA

Číslo zakázky: 2232918 Stav km-hod: 485000 Servisní smlouva.: [REDACTED]
 Datum dodání: 22.08.2018 Č. dodacího listu: [REDACTED] Obj. přijal: [REDACTED]
 Scania Assist.Case No: [REDACTED] GOP: [REDACTED]

DPH %	Základ daně	Suma DPH
0	0,46	0,00
21	493 178,96	103 567,58

Základ daně 493 179,42
 DPH 103 567,58
Celková cena 596 747,00
 Měna CZK

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy Scania Czech Republic s.r.o.

Objednávající se zavázal vyúčtovanou cenu řádně a včas zaplatit. Pro případ prodlení zaplacení kupní ceny v termínu splatnosti uvedeném na faktuře se objedávající zavázal zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 18% z vyúčtované ceny ročně od prvního dne prodlení do zaplacení. Scania neakceptuje žádné reklamace po splatnosti této faktury.

Fakturu vystavil: Vladimír Ešner

Společnost Scania poskytuje na náhradní díly, jejichž cena je účtována touto fakturou záruku Scania v délce trvání 12 měsíců od data vystavení této faktury. Záruka Scania: Společnost Scania ručí za kvalitu použitého materiálu a za kvalitu dílenského zpracování. V případě prokazatelného pochybení ve kvalitě bude předmětný díl bezplatně vyměněn za nový. Záruka se výslovně netýká jevů vyplývajících z mechanického poškození a opotřebení.

Podmínky Scania:

- Díl byl prokazatelně zakoupen v autorizované síti Scania subjektem, který díl reklamuje
- Díl byl použit pro model Scania, na který je určen
- Instalace dílu proběhla dle dílenské příručky a dle dalších informací pro daný model Scania
- Při instalaci byla použita výhradně technologie Scania
- V případě potřeby finálního serížení je k dispozici autentický protokol o nastavení potřebných hodnot
- Řešení záruky se vztahuje výlučně na fyzickou výměnu samotného dílu, nikoliv na náklady s tím spojené

Scania Czech Republic s.r.o.
 Sobínská 186
 252 19 Chrášťany
 Fax: + 420 - 315 - 819 427
 Tel.: + 420 - 315 - 819 430-1

Bank: Citibank Europe plc, org.složka
 IČO: 61251186
 DIČ: CZ61251186
 v OR Městským soudem v Praze,
 oddíl C, vložka 29097

CZK acc.: 2011640205/2600
 EUR acc.: 2011640301/2600
 IBAN CZK: CZ7026000000002011640205
 IBAN EUR: CZ9726000000002011640301
 SWIFT code: CITICZPX