

Příloha č. 1 ke kupní smlouvě Protokol o stavu motorového vozidla

A. Základní informace o vozidle

Značka a typ vozu: **Volkswagen Caddy TDI bílá**

Druh vozidla: **U**

RZ: **5E26268**

Rok výroby/datum uvedení do provozu: **13.06.2016**

VIN: **WV1ZZZ2KZGX147430**

Číslo motoru: **XXX**

Obsah válců(ccm)/výkon motoru(kW): **1968 ccm55 kW**

Typ převodovky/počet rychlostí: **manuál / 5**

Technický průkaz číslo: **UH439110**

Stav km na tachometru: **155117**

Servisní kniha: **Elektronická**

Barva karoserie: **bílá**

STK/Emise: **06 / 2022**

Palubní literatura: **Ano** Klíče od vozu / počet: **2** Klíče od mech.

zab. zař.: **Nejsou** Dálkové ovládání: **Ano**

Dálniční známka: **Není**

Povinná výbava: **rezervní kolo, hever, reflexní vesta**

Lékárna: **Ano**

B. Vybavení automobilu

1) Zvláštní mechanická výbava

ABS, ESP, ASR, airbagy (řidiče, boční, spolujezdce) 2) Komfortní výbava

klimatizace: **Není**, elektricky ovládaná přední okna, rádio s CD, palubní počítač, imobilizér, centrální zamykání, dálkové centrální zamykání, kontrola tlaku v pneu

Případnou ostatní (shora neuvedenou) výbavu automobilu prohlašují smluvní strany za nepodstatnou.

Předmětem této smlouvy je ojetý automobil, tj. není-li v tomto protokolu uvedeno jinak, technický stav automobilu odpovídá charakteru, době užívání, běžnému opotřebenému souvisejícímu se stářím vozu a množstvím najetých km. Některé součástky podléhají opotřebenému, zejména spojka, tlumiče, brzdové destičky a kotouče, ložiska a pružiny, a mohou se blížit své životnosti.

Bez zbytečného odkladu po koupi se kupujícímu doporučuje servisní výměna oleje a filtrů, kontrola rozvodů nebo výměna dle doporučení výrobce (příp. včetně vodní pumpy), kontrola a doplnění provozních náplní, kontrola tlumičů a brzd. Kupující přikontroloval množství a stav provozních náplní a potvrzuje, že skutečnost odpovídá normě. Kupujícímu bylo před podpisem smlouvy doporučeno provedení kontroly stavu provozních náplní v autorizovaném servisu po převzetí vozidla, a v případě potřeby jejich výměna. Únik provozních kapalin neodpovídající stáří osobního vozu nebyl identifikován.

Kupující byl seznámen s doklady k automobilu a lhůtou dodání technického průkazu.



C. Popis technického stavu

Karoserie	Promáčklý LZ blatník, pomačkaná
Lak	Odřený, poškrábaný zadní nárazník, z myčky, poškrábaný, od kamínků
Motor, palivový systém, turbodmychadlo	nižší výkon, zjevný únik oleje
Náplně	Palivo: Diesel, zůstatek paliva: 0%, chladící kapalina: Netěsnost, motorový olej: Netěsnost, převodový olej: Netěsnost, stav náplně: Palivo, dolít: 0%
Spojka	nutná kontrola
Převodovka	počet rychlostí: 5, nutná oprava
Přední náprava	vůle v uložení a závěsech
Zadní náprava	vůle v uložení a závěsech
Tlumiče, pružiny	snížená účinnost
Řízení, nápravy, poloosy, hřídele	vůle v závěsech
Elektrická výbava	přední okna
Výfuková soustava	zvýšená hlučnost
Brzdy	snížená účinnost
Pneumatiky a disky	rozměr: 195/65R15, disky: Plechové, typ: Letní, stav: Použitelné, druhá sada pneumatik
Interiér	Znečištěný, odřený, stav: pěkný, komentář: Znečištěný, odřený
Okna, skla	od kamínků

Stav popsany v Protokolu o stavu motorového vozidla odpovídá skutečnému stavu odevzdávaného automobilu. Případné reklamace se uplatňují výhradně písemně.

V Pardubicích dne 03.11.2021

Prohlášení prodávajícího:		Prohlášení kupujícího:	
Potvrzuji předání prodávajícího vozidla kupujícímu.		Potvrzuji převzetí vozidla a prohlašuji, že s jeho stavem jsem podrobně seznámen (vč. absolvování zkušební jízdy). Kupní cenu považuji za odpovídající a přiměřenou.	
Louda Auto Hradecká 555 530 09 Pardubice	40		
Podpis:		Podpis:	