

**HRANICE - kanalizace - sběrač B - SEZNAM ZÁVAD + NÁVRH A OCENĚNÍ OPRAV - VÍCEPRÁCE****Seznam závad na kanalizačním potrubí B**

| Úsek   | Materiál | Směr toku | Profil | Délka bm | Staničení | Popis závady         | Návrh opravy             | Množství | Jedn. cena | Celkem        |
|--|----------|-----------|--------|----------|-----------|----------------------|--------------------------|----------|------------|---------------|
| Š2022 - Š2023  | kawo     | proti     | 300    | 53       | 42,50     | odtržená páska       | odfrézování + kawo-local | 1        | 9 000 Kč   | 9 000 Kč      |
| Š2016 - Š2014  | hobas    | po        | 600    | 71       | 67,00     | trhlinka hobas roury | kawolocal                | 2        | 10 000 Kč  | 20 000 Kč     |
| RŠ2016   | beton    |           |        |          | 37,17     | výron vody+průsak    | injektáž                 | 2        | 9 000 Kč   | 18 000 Kč     |
| RŠ2014   | beton    |           |        |          | 42,68     | infiltrace           | injektáž                 | 1        | 9 000 Kč   | 9 000 Kč      |
| RŠ2018a  | beton    |           |        |          |           |                      | zapravení                | 1        | 23 000 Kč  | 23 000 Kč     |
| <b>Cena oprav závad na kanalizačním potrubí -sběrač B celkem</b> |          |           |        |          |           |                      |                          |          |            | <b>79 000</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Cena opravy kanalizace sběrač B celkem - VÍCEPRÁCE</b> | <b>79 000</b> |
|---|---------------|