

Objednávka OV/21/02/1051

Datum vystavení...: 29.10.2021

Termín dodání

Interní číslo: No137511 (Jednorázová)

OBJEDNATEL:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava
70200 Ostrava
IČ ...: 71009396
DIČ : CZ71009396

Fakturu zašlete na adresu:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava
70200 Ostrava

Zboží dodejte na adresu:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Gorkého 56/6
60200 Brno 2

PRAGOLAB s.r.o.
Nad Krocínkou 55
19000 Praha 9

DODAVATEL:

Pragolab s.r.o.
Nad Krocínkou 285/55
19000 Praha 9

IČ: 48029289
DIČ: CZ48029289
Tel.....:
Fax.....:

Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky

Objednáváme u Vás položky dle níže uvedené specifikace

Ř.	Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
1		Mimořádná servisní prohlídka automatického analyzátoru Gallery z důvodu havárie - nefunkčnosti ECM modulu (elektrochemický modul pro stanovení pH a vodivosti).		1,00 ks	OV022200/03	106 320,00	21%

Cena celkem (bez DPH)

106 320,00

Akceptací této objednávky uděluje dodavatel souhlas s uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb.
Písemné potvrzení objednávky zašlete zpět prostřednictvím elektronické adresy na e-mail, ze kterého byla objednávka odeslána.

Žadatel.....
Věcně schválil.....
Finančně schválil.....
Vystavil(a).....
Telefon.....

NS/Lok: OV022200/03

Číslo dokumentu: OV/21/02/1051-2

Strana...: 1 / 1