

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO – ČÁST 1 – STANDARDIZOVANÝ POSTUP  
k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020**

**Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupcem  
náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny  
IČO: 00164801  
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, číslo účtu: 7628001/0710  
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů,  
tel.: +420 267 122 667, e-mail: [Petr.Uldrych@mzp.cz](mailto:Petr.Uldrych@mzp.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)  
na straně jedné

**a****Společnost „Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“**

vedoucí účastník: **Palivový kombinát Ústí, státní podnik**  
se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč  
IČO: 00007536  
DIČ: CZ00007536  
zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 7536123000/5500  
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
sp. zn. AXVIII 433

**a**

účastník: **GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o.**  
se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň  
IČO: 49196375  
DIČ: CZ49196375  
zastoupený: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem  
bankovní spojení: Raiffeisenbank im Siftland eG, Plzeň, číslo účtu: 505930/8030  
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C4319

Za společnost jedná: Ing. Walter Fiedler, ředitel PKÚ,

Kontaktní osoba:



(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
**Prováděcí smlouvu o dílo – část 1** (dále jen „**Prováděcí smlouva**“)  
k **Rámcové dohodě – část 1** ze dne **24. 3. 2020** (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Čl. 1

### Předmět Prováděcí smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo:

Realizace **zabezpečení 10 SDD** v k.ú. Křenov u Kájova:

| ID SDD | Č. o. | Název                             | K. ú.           |
|--------|-------|-----------------------------------|-----------------|
| 3093   | 2863  | Propadové pásmo na štole Lazec II | Křenov u Kájova |
| 3084   | 2854  | Komín K 4                         | Křenov u Kájova |
| 3085   | 2855  | Propad na štole Jan 1             | Křenov u Kájova |
| 3086   | 2856  | Propad na štole Jan 2             | Křenov u Kájova |
| 3087   | 2857  | Větrací vrt na štole Lazec II     | Křenov u Kájova |
| 3088   | 2858  | Komín K 10                        | Křenov u Kájova |
| 3089   | 2859  | Komín K 8                         | Křenov u Kájova |
| 3090   | 2860  | Komín K 19                        | Křenov u Kájova |
| 3091   | 2861  | Komín K 7                         | Křenov u Kájova |
| 3092   | 2862  | Propad na štole Jan 3             | Křenov u Kájova |

## Čl. 2

### Cena

1. Cena za provedení díla je určena jako podíl vůči Cenové soustavě ÚRS jako celku a činí **42,300 %**.

## Čl. 3

### Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději do 30. 11. 2022 (dodací lhůta).

## Čl. 4

### Ustanovení závěrečná

1. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě bude v rozporu, popř. v nesouladu s ustanoveními obsaženými v **Rámcové dohodě**, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost. Touto Prováděcí smlouvou nesmějí být za žádných okolností prováděny podstatné změny rámcových podmínek stanovených v **Rámcové dohodě**. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, použije se na právní vztah založený touto Prováděcí smlouvou příslušná ustanovení **Rámcové dohody**.

2. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této Prováděcí smlouvy v plném znění včetně Ceny díla a veškerých metadat v souladu s příslušnými právními předpisy, které se na uveřejnění této Prováděcí smlouvy vztahují, tj. zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Podle dohody Smluvních stran uveřejnění této Prováděcí smlouvy provede Objednatel.
3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle odst. 2. tohoto článku.
4. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel obdrží 2 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy je její příloha:  
Příloha: RL + mapa

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V Praze, dne 8. 12. 2021

V Chlumci, dne 3. 12. 2021



**Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**


RNDr. Martin Holý

ředitel odboru geologie a zástupce  
náměstka pro řízení sekce ochrany přírody  
a krajiny

Ing. Walter Fiedler  
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
vedoucí společník  
„Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“

# 10 SDD v k.ú. Křenov u Kájova





## Databáze důlních děl

| ID DD | Označení projevu, název díla      | ID SDD | č. ozn. |
|-------|-----------------------------------|--------|---------|
| 12127 | Propadové pásmo na štole Lazec II | 3093   | 2863    |

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Další názvy | 499 Lazecký vrch 1 |
|-------------|--------------------|

| Název KÚ        | Číslo KÚ | Okres         | Kraj           | Sídlo OBÚ |
|-----------------|----------|---------------|----------------|-----------|
| Křenov u Kájova | 662046   | Český Krumlov | Jihočeský kraj | Plzeň     |

|                  |
|------------------|
| Upřesnění polohy |
|------------------|

| Y         | X          | Z   | Přesnost zaměření | ZLM 1:25000 | Č. podd. území |
|-----------|------------|-----|-------------------|-------------|----------------|
| 772665,18 | 1179013,68 | 648 | Zaměřeno          | 32-232      | 1733           |

|               |        |              |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| Surovina druh | Grafit | Surovina typ | Grafit |
|---------------|--------|--------------|--------|

|                    |
|--------------------|
| Upřesnění suroviny |
|--------------------|

|                |                  |                  |            |
|----------------|------------------|------------------|------------|
| Kategorie díla | Staré důlní dílo | Ukončení provozu | po r. 1945 |
|----------------|------------------|------------------|------------|

|             |                           |                 |                           |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| Vlastník DD | Neexistuje nebo není znám | Provozovatel DD | Neexistuje nebo není znám |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|

|            |            |           |  |
|------------|------------|-----------|--|
| Správce DD | Neexistuje | Kód Diamo |  |
|------------|------------|-----------|--|

|               |           |  |  |
|---------------|-----------|--|--|
| Realizátor DD | není znám |  |  |
|---------------|-----------|--|--|

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Datum oznámení | Oznamovatel            |
| 19.10.2021     | Ing. Petr Uldrych, MŽP |

|   |
|---|
| Projev nebo účinky na povrch k 19.10.2021 |
| Neuvedeno.                                |

|                                 |
|---------------------------------|
| Oznámený stav díla k 19.10.2021 |
| Nezajištěno.                    |

|               |            |           |   |            |            |          |          |
|---------------|------------|-----------|---|------------|------------|----------|----------|
| Vyjádrění ČGS | 11.11.2021 | Zpracoval |  | Navštíveno | Navštíveno | Ohrožuje | Ohrožuje |
|---------------|------------|-----------|---|------------|------------|----------|----------|

|   |
|---|
| Poznámka z registru SDD   |
| Organizace FONSUS první těžební a.s. (IČ 25713655), která byla posledním provozovatelem oznámeného důlního díla zanikla k 30. 5. 2020 a byla vymazána z Obchodního rejstříku. |

|  |
|--|
| Poznámka k HDD   |
| V dobývacím prostoru Český Krumlov Grafitový důl, a.s. Uvedené souřadnice v kartě jsou pro západní okraj, východní okraj: Y 772256,63; X 1179336,82; Z 625. Část propadu způsobena současnou těžbou. |

|   |
|---|
| Stav díla k datu zpracování                       |
| Propad v lese aktivní (600 m x 20-40 m x 8-25 m). |

|          |        |             |      |     |  |
|----------|--------|-------------|------|-----|--|
| Typ díla | Propad | Profil díla | Jiný | [m] | Elektronický podpis<br>Martin Holy<br>Ministerstvo životního prostředí<br>02.12.2021 13:42 |
|----------|--------|-------------|------|-----|--|



### Databáze důlních děl

| ID DD | Označení projevu, název díla      | ID SDD | č. ozn. |
|-------|-----------------------------------|--------|---------|
| 12127 | Propadové pásmo na štole Lazec II | 3093   | 2863    |

| Signatura               | Název zprávy   |
|-------------------------|--|
| GF P107995              | Vyhledání starých důlních děl na území českobudějovického kraje - II. etapa, závěrečná zpráva                    |
| GF P104023              | Lazec - grafit, výpočet zásob  |
| GF FZ006517             | Závěrečná zpráva úkolu Lazec - západ. Surovina: grafit. Etapa průzkumu: předběžná. Stav ke dni: 30.9.1994        |
| GF FZ003727             | Závěrečná zpráva - Lazec. Surovina: vločkový grafit. Stav ke dni 1.1.1959  |
| GF P021995 - GF V064382 | Závěrečná zpráva Lazec 51 318 002/D. surovina: grafit. etapa průzkumu: I. Podrobná etapa. Stav ke dni: 1.5. 1963 |
| GF P100745              | Vyšný - Lazec, závěrečná zpráva, podrobná etapa, grafit  |
| GF P057667              | VÝROČNÍ ZPRÁVA o geologickém průzkumu a těžbě za rok 1985. Důl Český Krumlov, Lazec, Bližná                      |
| GF P102595              | Likvidace opuštěných průzkumných důlních děl v okrese Český Krumlov, závěrečná zpráva                            |

#### Zdroj informací

soukromý archiv, Geofond Praha P6332, P3954

| Zpracovatel                                    | IČ zpracovatele |
|--|-----------------|
| Stavební geologie-<br>Geotechnika, a.s., Praha | 41192168        |

| Datum vložení | Autor vložení | Datum aktualizace | Autor aktualizace |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 15.04.2003    |               | 9.11.2021         |                   |



## Databáze důlních děl

| ID DD | Označení projevu, název díla | ID SDD | č. ozn. |
|-------|------------------------------|--------|---------|
| 30134 | Komín K 4                    | 3084   | 2854    |

|             |  |
|-------------|--|
| Další názvy |  |
|-------------|--|

| Název KÚ        | Číslo KÚ | Okres         | Kraj           | Sídlo OBÚ |
|-----------------|----------|---------------|----------------|-----------|
| Křenov u Kájova | 662046   | Český Krumlov | Jihočeský kraj | Plzeň     |

|                  |  |
|------------------|--|
| Upřesnění polohy |  |
|------------------|--|

| Y      | X       | Z | Přesnost zaměření | ZLM 1:25000 | Č. podd. území |
|--------|---------|---|-------------------|-------------|----------------|
| 772016 | 1179373 |   | Odečteno          | 32-232      | 1772           |

| Surovina druh | Grafit | Surovina typ | Grafit |
|---------------|--------|--------------|--------|
|---------------|--------|--------------|--------|

|                    |  |
|--------------------|--|
| Upřesnění suroviny |  |
|--------------------|--|

| Kategorie díla | Staré důlní dílo | Ukončení provozu | po r. 1945 |
|----------------|------------------|------------------|------------|
|----------------|------------------|------------------|------------|

| Vlastník DD | Neexistuje nebo není znám | Provozovatel DD | Neexistuje nebo není znám |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|

| Správce DD | Neexistuje | Kód Diamo |  |
|------------|------------|-----------|--|
|------------|------------|-----------|--|

| Realizátor DD | není znám |
|---------------|-----------|
|---------------|-----------|

| Datum oznámení | Oznamovatel            |
|----------------|------------------------|
| 19.10.2021     | Ing. Petr Uldrych, MŽP |

|   |  |
|---|--|
| Projev nebo účinky na povrch k 19.10.2021 |  |
|---|--|

|            |
|------------|
| Neuvedeno. |
|------------|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Oznámený stav díla k 19.10.2021 |  |
|---------------------------------|--|

|              |
|--------------|
| Nezajištěno. |
|--------------|

| Vyjádření ČGS | 11.11.2021 | Zpracoval |  | Navštíveno | Navštíveno | Ohrožuje | Ohrožuje |
|---------------|------------|-----------|---|------------|------------|----------|----------|
|---------------|------------|-----------|---|------------|------------|----------|----------|

|   |
|---|
| <b>Poznámka z registru SDD</b>  |
| Organizace FONSUS první těžební a.s. (IČ 25713655), která byla posledním provozovatelem oznámeného důlního díla zanikla k 30. 5. 2020 a byla vymazána z Obchodního rejstříku. |

|  |
|--|
| <b>Poznámka k HDD</b>  |
| 2020: Zánik společnosti FONSUS první těžební a.s. dne 30. 5. 2020 - změna kategorie na Neurčeno. |

|  |
|--|
| <b>Stav díla k datu zpracování</b>   |
| otevřený komín, provizorně oploceny drátěným plotem, na kterém je nečitelná tabule. Otvor je oválného tvaru o rozměrech 3,1 x 3. V hloubce asi 1 m pokračuje komín v obdélníkovém profilu. |

| Typ díla | Komín | Profil díla | Oválný | [m] | 3,1 x 3 |
|----------|-------|-------------|--------|-----|---------|
|----------|-------|-------------|--------|-----|---------|



Česká geologická služba, Kostelní 26, 170 06 Praha 7  
Tel.: +420/233 371 190, Fax: +420/233 373 806, [www.geology.cz](http://www.geology.cz)

### Databáze důlních děl

| ID DD | Označení projevu, název díla | ID SDD | č. ozn. |
|-------|------------------------------|--------|---------|
| 30134 | Komín K 4                    | 3084   | 2854    |

| Signatura               | Název zprávy   |
|-------------------------|--|
| GF FZ003284             | Závěrečná zpráva s výpočtem zásob Vyšný, stav k 1.1.1959 + doplňky z roku 1960 a 1962                          |
| GF P021995 - GF V064382 | Závěrečná zpráva Lazec 51 318 002/D. surovina: grafit. etapa průzkumu:I.Podrobná etapa. Stav ke dni: 1.5. 1963 |
| GF P104023              | Lazec - grafit, výpočet zásob  |
| GF FZ006517             | Závěrečná zpráva úkolu Lazec - západ. Surovina: grafit. Etapa průzkumu: předběžná. Stav ke dni: 30.9.1994      |
| GF FZ003727             | Závěrečná zpráva - Lazec. Surovina: vločkový grafit. Stav ke dni 1.1.1959                                      |
| GF P100745              | Vyšný - Lazec, závěrečná zpráva, podrobná etapa, grafit  |
| GF P057667              | VÝROČNÍ ZPRÁVA o geologickém průzkumu a těžbě za rok 1985. Důl Český Krumlov, Lazec, Bližná                    |

#### Zdroj informací

FZ 3284, terénní rekognoskace

|               |                         |                   |                   |
|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Zpracovatel   | Česká geologická služba | IČ zpracovatele   | 00025798          |
| Datum vložení | Autor vložení           | Datum aktualizace | Autor aktualizace |
| 29.04.2015    |                         | 11.11.2021        |                   |





## Databáze důlních děl

| ID DD | Označení projevu, název díla | ID SDD | č. ozn. |
|-------|------------------------------|--------|---------|
| 30135 | Propad na štole Jan 1        | 3085   | 2855    |

|             |  |
|-------------|--|
| Další názvy |  |
|-------------|--|

| Název KÚ        | Číslo KÚ | Okres         | Kraj           | Sídlo OBÚ |
|-----------------|----------|---------------|----------------|-----------|
| Křenov u Kájova | 662046   | Český Krumlov | Jihočeský kraj | Plzeň     |

|                  |  |
|------------------|--|
| Upřesnění polohy |  |
|------------------|--|

| Y      | X       | Z | Přesnost zaměření | ZLM 1:25000 | Č. podd. území |
|--------|---------|---|-------------------|-------------|----------------|
| 772002 | 1179383 |   | Odečteno          | 32-232      | 1772           |

| Surovina druh | Grafit | Surovina typ | Grafit |
|---------------|--------|--------------|--------|
|---------------|--------|--------------|--------|

|                    |  |
|--------------------|--|
| Upřesnění suroviny |  |
|--------------------|--|

| Kategorie díla | Staré důlní dílo | Ukončení provozu | 2003 |
|----------------|------------------|------------------|------|
|----------------|------------------|------------------|------|

| Vlastník DD | Neexistuje nebo není znám | Provozovatel DD | Neexistuje nebo není znám |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|

| Správce DD | Neexistuje | Kód Diamo |  |
|------------|------------|-----------|--|
|------------|------------|-----------|--|

| Realizátor DD | není znám |
|---------------|-----------|
|---------------|-----------|


| Datum oznámení | 19.10.2021 | Oznamovatel | Ing. Petr Uldrych, MŽP |
|----------------|------------|-------------|------------------------|
|----------------|------------|-------------|------------------------|

|   |  |
|---|--|
| Projev nebo účinky na povrch k 19.10.2021 |  |
|---|--|

|           |  |
|-----------|--|
| Neuvedeno |  |
|-----------|--|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Oznámený stav díla k 19.10.2021 |  |
|---------------------------------|--|

|              |  |
|--------------|--|
| Nezajištěno. |  |
|--------------|--|

| Vyjádření ČGS | 11.11.2021 | Zpracoval |  | Navštíveno | Navštíveno | Ohrožuje | Ohrožuje |
|---------------|------------|-----------|---|------------|------------|----------|----------|
|---------------|------------|-----------|---|------------|------------|----------|----------|

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Poznámka z registru SDD |  |
|-------------------------|--|

Organizace FON SUS první těžební a.s. (IČ 25713655), která byla posledním provozovatelem oznámeného důlního díla zanikla k 30. 5. 2020 a byla vymazána z Obchodního rejstříku.

|                |  |
|----------------|--|
| Poznámka k HDD |  |
|----------------|--|

2020: Zánik společnosti FON SUS první těžební a.s. dne 30. 5. 2020 - změna kategorie na Neurčeno. V bezprostřední blízkosti komínu K4 (asi 10 m západně) od něj se nachází propad o rozměrech 6,9 x 13,4, hloubka propadu je 4,7 m. Ve stěně propadu se nachází otvor do štoly z poloviny zasypaný, šíře otvoru je 2,3 m.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Stav díla k datu zpracování |  |
|-----------------------------|--|

Ve stěně propadu se nachází otvor do štoly z poloviny zasypan



### Databáze důlních děl

| ID DD | Označení projevu, název díla | ID SDD | č. ozn. |
|-------|------------------------------|--------|---------|
| 30135 | Propad na štole Jan 1        | 3085   | 2855    |

| Typ díla | Propad | Profil díla | Jiný | [m] | 13,4 x 6,9 x 4,7 |
|----------|--------|-------------|------|-----|------------------|
|----------|--------|-------------|------|-----|------------------|

| Signatura               | Název zprávy   |
|-------------------------|--|
| GF FZ003727             | Závěrečná zpráva - Lazec. Surovina: vločkový grafit. Stav ke dni 1.1.1959  |
| GF P100745              | Vyšný - Lazec, závěrečná zpráva, podrobná etapa, grafit  |
| GF P057667              | VÝROČNÍ ZPRÁVA o geologickém průzkumu a těžbě za rok 1985. Důl Český Krumlov, Lazec, Bližná                      |
| GF FZ006517             | Závěrečná zpráva úkolu Lazec - západ. Surovina: grafit. Etapa průzkumu: předběžná. Stav ke dni: 30.9.1994        |
| GF P021995 - GF V064382 | Závěrečná zpráva Lazec 51 318 002/D. surovina: grafit. etapa průzkumu: I. Podrobná etapa. Stav ke dni: 1.5. 1963 |
| GF P104023              | Lazec - grafit, výpočet zásob  |

| Zdroj informací      |
|----------------------|
| terénní rekognoskace |

| Zpracovatel | Česká geologická služba | IČ zpracovatele | 00025798 |
|-------------|-------------------------|-----------------|----------|
|-------------|-------------------------|-----------------|----------|

| Datum vložení | Autor vložení | Datum aktualizace | Autor aktualizace |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 29.04.2015    |               | 10.11.2021        |                   |



## Databáze důlních děl

| ID DD | Označení projevu, název díla | ID SDD | č. ozn. |
|-------|------------------------------|--------|---------|
| 30136 | Propad na štole Jan 2        | 3086   | 2856    |

|             |  |
|-------------|--|
| Další názvy |  |
|-------------|--|

| Název KÚ        | Číslo KÚ | Okres         | Kraj           | Sídlo OBÚ |
|-----------------|----------|---------------|----------------|-----------|
| Křenov u Kájova | 662046   | Český Krumlov | Jihočeský kraj | Plzeň     |

|                  |  |
|------------------|--|
| Upřesnění polohy |  |
|------------------|--|

| Y      | X       | Z | Přesnost zaměření | ZLM 1:25000 | Č. podd. území |
|--------|---------|---|-------------------|-------------|----------------|
| 772003 | 1179355 |   | Odečteno          | 32-232      | 1772           |

|               |        |              |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| Surovina druh | Grafit | Surovina typ | Grafit |
|---------------|--------|--------------|--------|

|                    |  |
|--------------------|--|
| Upřesnění suroviny |  |
|--------------------|--|

|                |                  |                  |      |
|----------------|------------------|------------------|------|
| Kategorie díla | Staré důlní dílo | Ukončení provozu | 2003 |
|----------------|------------------|------------------|------|

|             |                           |                 |                           |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| Vlastník DD | Neexistuje nebo není znám | Provozovatel DD | Neexistuje nebo není znám |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|

|            |            |           |  |
|------------|------------|-----------|--|
| Správce DD | Neexistuje | Kód Diamo |  |
|------------|------------|-----------|--|

|               |           |  |  |
|---------------|-----------|--|--|
| Realizátor DD | není znám |  |  |
|---------------|-----------|--|--|


|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Datum oznámení | Oznamovatel            |
| 19.10.2021     | Ing. Petr Uldrych, MŽP |

|   |
|---|
| Projev nebo účinky na povrch k 19.10.2021 |
|---|

|            |
|------------|
| Neuvedeno. |
|------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| Oznámený stav díla k 19.10.2021 |
|---------------------------------|

|              |
|--------------|
| Nezajištěno. |
|--------------|

|               |            |           |   |            |            |          |          |
|---------------|------------|-----------|---|------------|------------|----------|----------|
| Vyjádření ČGS | 11.11.2021 | Zpracoval |  | Navštíveno | Navštíveno | Ohrožuje | Ohrožuje |
|---------------|------------|-----------|---|------------|------------|----------|----------|

|                         |
|-------------------------|
| Poznámka z registru SDD |
|-------------------------|

Organizace FONSSUS první těžební a.s. (IČ 25713655), která byla posledním provozovatelem oznámeného důlního díla zanikla k 30. 5. 2020 a byla vymazána z Obchodního rejstříku.

|                |
|----------------|
| Poznámka k HDD |
|----------------|

2020: Zánik společnosti FONSSUS první těžební a.s. dne 30. 5. 2020 - změna kategorie na Neurčeno. Cca 25 m SSZ od komínu K4 se nachází další propad s otevřeným vchodem do štoly. Propad má tvar ohnutého rohliku, šíře 2,8 až 5,4 m, délky 8 m, hloubky až 4m. Ve stěně propadu je v hloubce cca 1 m otvor do štoly. Otvor je kulatého tvaru o průměru 1 m. Za otvorem se chodba rozšiřuje do větší komory.

|                             |
|-----------------------------|
| Stav díla k datu zpracování |
|-----------------------------|

propad s otevřeným vchodem do štoly. Propad má tvar ohnutého rohliku, šíře 2,8 až 5,4 m, délky 8 m, hloubky až 4m. Ve stěně propadu je v hloubce cca 1 m otvor do štoly.



Česká geologická služba, Kostelní 26, 170 06 Praha 7  
Tel.: +420/233 371 190, Fax: +420/233 373 806, [www.geology.cz](http://www.geology.cz)

### Databáze důlních děl

| ID DD | Označení projevu, název díla | ID SDD | č. ozn. |
|-------|------------------------------|--------|---------|
| 30136 | Propad na štole Jan 2        | 3086   | 2856    |

| Typ díla | Propad | Profil díla | Jiný | [m] |             |
|----------|--------|-------------|------|-----|-------------|
|          |        |             |      |     | 8 x 5,4 x 4 |

| Signatura               | Název zprávy   |
|-------------------------|--|
| GF P104023              | Lazec - grafit, výpočet zásob  |
| GF FZ003727             | Závěrečná zpráva - Lazec. Surovina: vločkový grafit. Stav ke dni 1.1.1959                                      |
| GF P021995 - GF V064382 | Závěrečná zpráva Lazec 51 318 002/D. surovina: grafit. etapa průzkumu:I.Podrobná etapa. Stav ke dni: 1.5. 1963 |
| GF P100745              | Vyšný - Lazec, závěrečná zpráva, podrobná etapa, grafit  |
| GF P057667              | VÝROČNÍ ZPRÁVA o geologickém průzkumu a těžbě za rok 1985. Důl Český Krumlov, Lazec, Bližná                    |
| GF FZ006517             | Závěrečná zpráva úkolu Lazec - západ. Surovina: grafit. Etapa průzkumu: předběžná. Stav ke dni: 30.9.1994      |

#### Zdroj informací

terénní rekognoskace

| Zpracovatel | Česká geologická služba | IČ zpracovatele | 00025798 |
|-------------|-------------------------|-----------------|----------|
|-------------|-------------------------|-----------------|----------|

| Datum vložení | Autor vložení | Datum aktualizace | Autor aktualizace |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 29.04.2015    |               | 10.11.2021        |                   |



## Databáze důlních děl

| ID DD | Označení projevu, název díla  | ID SDD | č. ozn. |
|-------|-------------------------------|--------|---------|
| 30137 | Větrací vrt na štole Lazec II | 3087   | 2857    |

|             |  |
|-------------|--|
| Další názvy |  |
|-------------|--|

| Název KÚ        | Číslo KÚ | Okres         | Kraj           | Sídlo OBÚ |
|-----------------|----------|---------------|----------------|-----------|
| Křenov u Kájova | 662046   | Český Krumlov | Jihočeský kraj | Plzeň     |

|                  |  |
|------------------|--|
| Upřesnění polohy |  |
|------------------|--|

| Y      | X       | Z | Přesnost zaměření | ZLM 1:25000 | Č. podd. území |
|--------|---------|---|-------------------|-------------|----------------|
| 772357 | 1179300 |   | Odečteno          | 32-232      | 1733           |

|               |        |              |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| Surovina druh | Grafit | Surovina typ | Grafit |
|---------------|--------|--------------|--------|

|                    |  |
|--------------------|--|
| Upřesnění suroviny |  |
|--------------------|--|

|                |                  |                  |      |
|----------------|------------------|------------------|------|
| Kategorie díla | Staré důlní dílo | Ukončení provozu | 2003 |
|----------------|------------------|------------------|------|

|             |                           |                 |                           |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| Vlastník DD | Neexistuje nebo není znám | Provozovatel DD | Neexistuje nebo není znám |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|


|            |            |           |  |
|------------|------------|-----------|--|
| Správce DD | Neexistuje | Kód Diamo |  |
|------------|------------|-----------|--|

|               |           |  |  |
|---------------|-----------|--|--|
| Realizátor DD | není znám |  |  |
|---------------|-----------|--|--|

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Datum oznámení | Oznamovatel            |
| 19.10.2021     | Ing. Petr Uldrych, MŽP |

|   |            |
|---|------------|
| Projev nebo účinky na povrch k 19.10.2021 | Neuvedeno. |
|---|------------|

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Oznámený stav díla k 19.10.2021 | Nezajištěno. |
|---------------------------------|--------------|

|               |            |           |   |            |            |          |          |
|---------------|------------|-----------|---|------------|------------|----------|----------|
| Vyjádření ČGS | 11.11.2021 | Zpracoval |  | Navštíveno | Navštíveno | Ohrožuje | Ohrožuje |
|---------------|------------|-----------|---|------------|------------|----------|----------|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Poznámka z registru SDD | Organizace FONSUS první těžební a.s. (IČ 25713655), která byla posledním provozovatelem oznámeného důlního díla zanikla k 30. 5. 2020 a byla vymazána z Obchodního rejstříku. |
|-------------------------|---|

|                |  |
|----------------|--|
| Poznámka k HDD |  |
|----------------|--|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Stav díla k datu zpracování | 2020: Zánik společnosti FONSUS první těžební a.s. dne 30. 5. 2020 - změna kategorie na Neurčeno. Otevřený, zapažený Vrt o průměru 0,817 m se nachází v oploceném prostoru. Dveře do oplocenky jsou zničené, takže k vrtu je volný přístup |
|-----------------------------|---|

|          |     |             |         |     |            |
|----------|-----|-------------|---------|-----|------------|
| Typ díla | Vrt | Profil díla | Kruhový | [m] | 0,817 x 10 |
|----------|-----|-------------|---------|-----|------------|



Česká geologická služba, Kostelní 26, 170 06 Praha 7  
Tel.: +420/233 371 190, Fax: +420/233 373 806, [www.geology.cz](http://www.geology.cz)

### Databáze důlních děl

| ID DD | Označení projevu, název díla  | ID SDD | č. ozn. |
|-------|-------------------------------|--------|---------|
| 30137 | Větrací vrt na štole Lazec II | 3087   | 2857    |

| Signatura               | Název zprávy   |
|-------------------------|--|
| GF FZ003727             | Závěrečná zpráva - Lazec. Surovina: vločkový grafit. Stav ke dni 1.1.1959                                      |
| GF P021995 - GF V064382 | Závěrečná zpráva Lazec 51 318 002/D. surovina: grafit. etapa průzkumu:I.Podrobná etapa. Stav ke dni: 1.5. 1963 |
| GF P104023              | Lazec - grafit, výpočet zásob  |
| GF FZ006517             | Závěrečná zpráva úkolu Lazec - západ. Surovina: grafit. Etapa průzkumu: předběžná. Stav ke dni: 30.9.1994      |
| GF P100745              | Vyšný - Lazec, závěrečná zpráva, podrobná etapa, grafit  |
| GF P057667              | VÝROČNÍ ZPRÁVA o geologickém průzkumu a těžbě za rok 1985. Důl Český Krumlov, Lazec, Bližná                    |

#### Zdroj informací

ZZ LAZEC, Surovina: grafit, 1963, P 21995 a terénní rekognoskace

| Zpracovatel | Česká geologická služba | IČ zpracovatele | 00025798 |
|-------------|-------------------------|-----------------|----------|
|-------------|-------------------------|-----------------|----------|

| Datum vložení | Autor vložení | Datum aktualizace | Autor aktualizace |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 04.05.2015    |               | 10.11.2021        |                   |



### Databáze důlních děl

| ID DD | Označení projevu, název díla | ID SDD | č. ozn. |
|-------|------------------------------|--------|---------|
| 32559 | Komín K 10                   | 3088   | 2858    |

|             |  |
|-------------|--|
| Další názvy |  |
|-------------|--|

| Název KÚ        | Číslo KÚ | Okres         | Kraj           | Sídlo OBÚ |
|-----------------|----------|---------------|----------------|-----------|
| Křenov u Kájova | 662046   | Český Krumlov | Jihočeský kraj | Plzeň     |

|                  |  |
|------------------|--|
| Upřesnění polohy |  |
|------------------|--|

| Y      | X       | Z | Přesnost zaměření | ZLM 1:25000 | Č. podd. území |
|--------|---------|---|-------------------|-------------|----------------|
| 772634 | 1179042 |   | Odečteno          | 32-232      | 1733           |

| Surovina druh | Grafit | Surovina typ | Grafit |
|---------------|--------|--------------|--------|
|---------------|--------|--------------|--------|

|                    |  |
|--------------------|--|
| Upřesnění suroviny |  |
|--------------------|--|

| Kategorie díla | Staré důlní dílo | Ukončení provozu | 2003 |
|----------------|------------------|------------------|------|
|----------------|------------------|------------------|------|

| Vlastník DD | Neexistuje nebo není znám | Provozovatel DD | Neexistuje nebo není znám |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|


| Správce DD | Neexistuje | Kód Diamo |  |
|------------|------------|-----------|--|
|------------|------------|-----------|--|

| Realizátor DD | není znám |
|---------------|-----------|
|---------------|-----------|

| Datum oznámení | Oznamovatel            |
|----------------|------------------------|
| 19.10.2021     | Ing. Petr Uldrych, MŽP |

|   |            |
|---|------------|
| Projev nebo účinky na povrch k 19.10.2021 | Neuvedeno. |
|---|------------|

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Oznámený stav díla k 19.10.2021 | Nezajištěno. |
|---------------------------------|--------------|

| Vyjádření ČGS | 11.11.2021 | Zpracoval |  | Navštíveno | Navštíveno | Ohrožuje | Ohrožuje |
|---------------|------------|-----------|---|------------|------------|----------|----------|
|---------------|------------|-----------|---|------------|------------|----------|----------|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Poznámka z registru SDD | Organizace FONSUS první těžební a.s. (IČ 25713655), která byla posledním provozovatelem oznámeného důlního díla zanikla k 30. 5. 2020 a byla vymazána z Obchodního rejstříku. |
|-------------------------|---|

|                |  |
|----------------|--|
| Poznámka k HDD |  |
|----------------|--|

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Stav díla k datu zpracování | Nezajištěno. Neuvedeno. |
|-----------------------------|-------------------------|

| Typ díla | Komín | Profil díla | Neuveden | [m] |  |
|----------|-------|-------------|----------|-----|--|
|----------|-------|-------------|----------|-----|--|



Česká geologická služba, Kostelní 26, 170 06 Praha 7  
Tel.: +420/233 371 190, Fax: +420/233 373 806, [www.geology.cz](http://www.geology.cz)

### Databáze důlních děl

| ID DD | Označení projevu, název díla | ID SDD | č. ozn. |
|-------|------------------------------|--------|---------|
| 32559 | Komín K 10                   | 3088   | 2858    |

| Signatura               | Název zprávy   |
|-------------------------|--|
| GF FZ003727             | Závěrečná zpráva - Lazec. Surovina: vločkový grafit. Stav ke dni 1.1.1959                                      |
| GF P021995 - GF V064382 | Závěrečná zpráva Lazec 51 318 002/D. surovina: grafit. etapa průzkumu:I.Podrobná etapa. Stav ke dni: 1.5. 1963 |
| GF P104023              | Lazec - grafit, výpočet zásob  |
| GF P100745              | Vyšný - Lazec, závěrečná zpráva, podrobná etapa, grafit  |
| GF P057667              | VÝROČNÍ ZPRÁVA o geologickém průzkumu a těžbě za rok 1985. Důl Český Krumlov, Lazec, Bližná                    |
| GF FZ006517             | Závěrečná zpráva úkolu Lazec - západ. Surovina: grafit. Etapa průzkumu: předběžná. Stav ke dni: 30.9.1994      |

### Zdroj informací

| Zpracovatel | Česká geologická služba | IČ zpracovatele | 00025798 |
|-------------|-------------------------|-----------------|----------|
|-------------|-------------------------|-----------------|----------|

| Datum vložení | Autor vložení | Datum aktualizace | Autor aktualizace |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 25.10.2021    |               | 11.11.2021        |                   |





## Databáze důlních děl

| ID DD | Označení projevu, název díla | ID SDD | č. ozn. |
|-------|------------------------------|--------|---------|
| 32560 | Komín K 8                    | 3089   | 2859    |

|             |  |
|-------------|--|
| Další názvy |  |
|-------------|--|

| Název KÚ        | Číslo KÚ | Okres         | Kraj           | Sídlo OBÚ |
|-----------------|----------|---------------|----------------|-----------|
| Křenov u Kájova | 662046   | Český Krumlov | Jihočeský kraj | Plzeň     |

|                  |  |
|------------------|--|
| Upřesnění polohy |  |
|------------------|--|

| Y      | X       | Z | Přesnost zaměření | ZLM 1:25000 | Č. podd. území |
|--------|---------|---|-------------------|-------------|----------------|
| 772649 | 1179047 |   | Odečteno          | 32-232      | 1733           |

|               |        |              |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| Surovina druh | Grafit | Surovina typ | Grafit |
|---------------|--------|--------------|--------|

|                    |  |
|--------------------|--|
| Upřesnění suroviny |  |
|--------------------|--|

|                |                  |                  |      |
|----------------|------------------|------------------|------|
| Kategorie díla | Staré důlní dílo | Ukončení provozu | 2003 |
|----------------|------------------|------------------|------|

|             |                           |                 |                           |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| Vlastník DD | Neexistuje nebo není znám | Provozovatel DD | Neexistuje nebo není znám |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|


|            |            |           |  |
|------------|------------|-----------|--|
| Správce DD | Neexistuje | Kód Diamo |  |
|------------|------------|-----------|--|

|               |           |  |  |
|---------------|-----------|--|--|
| Realizátor DD | není znám |  |  |
|---------------|-----------|--|--|

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Datum oznámení | Oznamovatel            |
| 19.10.2021     | Ing. Petr Uldrych, MŽP |

|   |            |
|---|------------|
| Projev nebo účinky na povrch k 19.10.2021 | Neuvedeno. |
|---|------------|

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Oznámený stav díla k 19.10.2021 | Nezajištěno. |
|---------------------------------|--------------|

|               |            |           |   |            |            |          |          |
|---------------|------------|-----------|---|------------|------------|----------|----------|
| Vyjádření ČGS | 11.11.2021 | Zpracoval |  | Navštíveno | Navštíveno | Ohrožuje | Ohrožuje |
|---------------|------------|-----------|---|------------|------------|----------|----------|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Poznámka z registru SDD | Organizace FONSUS první těžební a.s. (IČ 25713655), která byla posledním provozovatelem oznámeného důlního díla zanikla k 30. 5. 2020 a byla vymazána z Obchodního rejstříku. |
|-------------------------|---|

|                |  |
|----------------|--|
| Poznámka k HDD |  |
|----------------|--|

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Stav díla k datu zpracování | Nezajištěno. Neuvedeno. |
|-----------------------------|-------------------------|

|          |       |             |          |     |  |
|----------|-------|-------------|----------|-----|--|
| Typ díla | Komín | Profil díla | Neuveden | [m] |  |
|----------|-------|-------------|----------|-----|--|



Česká geologická služba, Kostelní 26, 170 06 Praha 7  
Tel.: +420/233 371 190, Fax: +420/233 373 806, [www.geology.cz](http://www.geology.cz)

### Databáze důlních děl

| ID DD | Označení projevu, název díla | ID SDD | č. ozn. |
|-------|------------------------------|--------|---------|
| 32560 | Komín K 8                    | 3089   | 2859    |

| Signatura               | Název zprávy   |
|-------------------------|--|
| GF FZ003727             | Závěrečná zpráva - Lazec. Surovina: vločkový grafit. Stav ke dni 1.1.1959                                      |
| GF P057667              | VÝROČNÍ ZPRÁVA o geologickém průzkumu a těžbě za rok 1985. Důl Český Krumlov, Lazec, Bližná                    |
| GF FZ006517             | Závěrečná zpráva úkolu Lazec - západ. Surovina: grafit. Etapa průzkumu: předběžná. Stav ke dni: 30.9.1994      |
| GF P021995 - GF V064382 | Závěrečná zpráva Lazec 51 318 002/D. surovina: grafit. etapa průzkumu:I.Podrobná etapa. Stav ke dni: 1.5. 1963 |
| GF P104023              | Lazec - grafit, výpočet zásob  |
| GF P100745              | Vyšný - Lazec, závěrečná zpráva, podrobná etapa, grafit  |

### Zdroj informací

|             |                         |                 |          |
|-------------|-------------------------|-----------------|----------|
| Zpracovatel | Česká geologická služba | IČ zpracovatele | 00025798 |
|-------------|-------------------------|-----------------|----------|

| Datum vložení | Autor vložení | Datum aktualizace | Autor aktualizace |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 25.10.2021    |               | 11.11.2021        |                   |



## Databáze důlních děl

| ID DD | Označení projevu, název díla | ID SDD | č. ozn. |
|-------|------------------------------|--------|---------|
| 32561 | Komín K 19                   | 3090   | 2860    |

### Další názvy

| Název KÚ        | Číslo KÚ | Okres         | Kraj           | Sídlo OBÚ |
|-----------------|----------|---------------|----------------|-----------|
| Křenov u Kájova | 662046   | Český Krumlov | Jihočeský kraj | Plzeň     |

### Upřesnění polohy

| Y      | X       | Z | Přesnost zaměření | ZLM 1:25000 | Č. podd. území |
|--------|---------|---|-------------------|-------------|----------------|
| 772689 | 1179013 |   | Odečteno          | 32-232      | 1733           |

| Surovina druh | Grafit | Surovina typ | Grafit |
|---------------|--------|--------------|--------|
|---------------|--------|--------------|--------|

### Upřesnění suroviny

| Kategorie díla | Staré důlní dílo | Ukončení provozu | 2003 |
|----------------|------------------|------------------|------|
|----------------|------------------|------------------|------|

| Vlastník DD | Neexistuje nebo není znám | Provozovatel DD | Neexistuje nebo není znám |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|

| Správce DD | Neexistuje | Kód Diamo |  |
|------------|------------|-----------|--|
|------------|------------|-----------|--|

| Realizátor DD | není znám |  |  |
|---------------|-----------|--|--|
|---------------|-----------|--|--|

| Datum oznámení | Oznamovatel            |
|----------------|------------------------|
| 19.10.2021     | Ing. Petr Uldrych, MŽP |

| Projev nebo účinky na povrch k 19.10.2021 |
|---|
| Neuvedeno.                                |

| Oznámený stav díla k 19.10.2021 |
|---------------------------------|
| Nezajištěno.                    |

| Vyjádření ČGS | 11.11.2021 | Zpracoval |  | Navštíveno | Navštíveno | Ohrožuje | Ohrožuje |
|---------------|------------|-----------|---|------------|------------|----------|----------|
|---------------|------------|-----------|---|------------|------------|----------|----------|

| Poznámka z registru SDD   |
|---|
| Organizace FONSUS první těžební a.s. (IČ 25713655), která byla posledním provozovatelem oznámeného důlního díla zanikla k 30. 5. 2020 a byla vymazána z Obchodního rejstříku. |

| Poznámka k HDD |
|----------------|
|----------------|

| Stav díla k datu zpracování |
|-----------------------------|
| Nezajištěno. Neuvedeno.     |

| Typ díla | Komín | Profil díla | Neuveden | [m] |  |
|----------|-------|-------------|----------|-----|--|
|----------|-------|-------------|----------|-----|--|



Česká geologická služba, Kostelní 26, 170 06 Praha 7  
Tel.: +420/233 371 190, Fax: +420/233 373 806, [www.geology.cz](http://www.geology.cz)

### Databáze důlních děl

| ID DD | Označení projevu, název díla | ID SDD | č. ozn. |
|-------|------------------------------|--------|---------|
| 32561 | Komín K 19                   | 3090   | 2860    |

| Signatura               | Název zprávy   |
|-------------------------|--|
| GF P100745              | Vyšný - Lazec, závěrečná zpráva, podrobná etapa, grafit  |
| GF FZ003727             | Závěrečná zpráva - Lazec. Surovina: vločkový grafit. Stav ke dni 1.1.1959  |
| GF P021995 - GF V064382 | Závěrečná zpráva Lazec 51 318 002/D. surovina: grafit. etapa průzkumu: I. Podrobná etapa. Stav ke dni: 1.5. 1963 |
| GF P104023              | Lazec - grafit, výpočet zásob  |
| GF P057667              | VÝROČNÍ ZPRÁVA o geologickém průzkumu a těžbě za rok 1985. Důl Český Krumlov, Lazec, Bližná                      |
| GF FZ006517             | Závěrečná zpráva úkolu Lazec - západ. Surovina: grafit. Etapa průzkumu: předběžná. Stav ke dni: 30.9.1994        |

| Zdroj informací |
|-----------------|
|                 |

| Zpracovatel | Česká geologická služba | IČ zpracovatele | 00025798 |
|-------------|-------------------------|-----------------|----------|
|             |                         |                 |          |

| Datum vložení | Autor vložení | Datum aktualizace | Autor aktualizace |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 25.10.2021    |               | 11.11.2021        |                   |



## Databáze důlních děl

| ID DD | Označení projevu, název díla | ID SDD | č. ozn. |
|-------|------------------------------|--------|---------|
| 32562 | Komín K 7                    | 3091   | 2861    |

|             |  |
|-------------|--|
| Další názvy |  |
|-------------|--|

| Název KÚ        | Číslo KÚ | Okres         | Kraj           | Sídlo OBÚ |
|-----------------|----------|---------------|----------------|-----------|
| Křenov u Kájova | 662046   | Český Krumlov | Jihočeský kraj | Plzeň     |

|                  |  |
|------------------|--|
| Upřesnění polohy |  |
|------------------|--|

| Y      | X       | Z | Přesnost zaměření | ZLM 1:25000 | Č. podd. území |
|--------|---------|---|-------------------|-------------|----------------|
| 771975 | 1179374 |   | Odečteno          | 32-232      | 1772           |

|               |        |              |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| Surovina druh | Grafit | Surovina typ | Grafit |
|---------------|--------|--------------|--------|

|                    |  |
|--------------------|--|
| Upřesnění suroviny |  |
|--------------------|--|

|                |                  |                  |      |
|----------------|------------------|------------------|------|
| Kategorie díla | Staré důlní dílo | Ukončení provozu | 2003 |
|----------------|------------------|------------------|------|

|             |                           |                 |                           |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| Vlastník DD | Neexistuje nebo není znám | Provozovatel DD | Neexistuje nebo není znám |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|

|            |            |           |  |
|------------|------------|-----------|--|
| Správce DD | Neexistuje | Kód Diamo |  |
|------------|------------|-----------|--|

|               |           |  |  |
|---------------|-----------|--|--|
| Realizátor DD | není znám |  |  |
|---------------|-----------|--|--|


|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Datum oznámení | Oznamovatel            |
| 19.10.2021     | Ing. Petr Uldrych, MŽP |

|   |  |
|---|--|
| Projev nebo účinky na povrch k 19.10.2021 |  |
|---|--|

|            |  |
|------------|--|
| Neuvedeno. |  |
|------------|--|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Oznámený stav díla k 19.10.2021 |  |
|---------------------------------|--|

|              |  |
|--------------|--|
| Nezajištěno. |  |
|--------------|--|

|               |            |           |   |            |            |          |          |
|---------------|------------|-----------|---|------------|------------|----------|----------|
| Vyjádření ČGS | 11.11.2021 | Zpracoval |  | Navštíveno | Navštíveno | Ohrožuje | Ohrožuje |
|---------------|------------|-----------|---|------------|------------|----------|----------|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Poznámka z registru SDD | Organizace FONSUS první těžební a.s. (IČ 25713655), která byla posledním provozovatelem oznámeného důlního díla zanikla k 30. 5. 2020 a byla vymazána z Obchodního rejstříku. |
|-------------------------|---|

|                |  |
|----------------|--|
| Poznámka k HDD |  |
|----------------|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Stav díla k datu zpracování |  |
|-----------------------------|--|

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Nezajištěno. Neuvedeno. |  |
|-------------------------|--|

|          |       |             |        |     |           |
|----------|-------|-------------|--------|-----|-----------|
| Typ díla | Komín | Profil díla | Oválný | [m] | 3,1 x 2,5 |
|----------|-------|-------------|--------|-----|-----------|



Česká geologická služba, Kostelní 26, 170 06 Praha 7  
Tel.: +420/233 371 190, Fax: +420/233 373 806, [www.geology.cz](http://www.geology.cz)

### Databáze důlních děl

| ID DD | Označení projevu, název díla | ID SDD | č. ozn. |
|-------|------------------------------|--------|---------|
| 32562 | Komín K 7                    | 3091   | 2861    |

| Signatura               | Název zprávy   |
|-------------------------|--|
| GF FZ003727             | Závěrečná zpráva - Lazec. Surovina: vločkový grafit. Stav ke dni 1.1.1959                                      |
| GF P021995 - GF V064382 | Závěrečná zpráva Lazec 51 318 002/D. surovina: grafit. etapa průzkumu:I.Podrobná etapa. Stav ke dni: 1.5. 1963 |
| GF P100745              | Vyšný - Lazec, závěrečná zpráva, podrobná etapa, grafit  |
| GF P057667              | VÝROČNÍ ZPRÁVA o geologickém průzkumu a těžbě za rok 1985. Důl Český Krumlov, Lazec, Bližná                    |
| GF FZ006517             | Závěrečná zpráva úkolu Lazec - západ. Surovina: grafit. Etapa průzkumu: předběžná. Stav ke dni: 30.9.1994      |
| GF P104023              | Lazec - grafit, výpočet zásob  |

#### Zdroj informací

|             |                         |                 |          |
|-------------|-------------------------|-----------------|----------|
| Zpracovatel | Česká geologická služba | IČ zpracovatele | 00025798 |
|-------------|-------------------------|-----------------|----------|

| Datum vložení | Autor vložení | Datum aktualizace | Autor aktualizace |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 25.10.2021    |               | 11.11.2021        |                   |



### Databáze důlních děl

| ID DD | Označení projevu, název díla | ID SDD | č. ozn. |
|-------|------------------------------|--------|---------|
| 32563 | Propad na štole Jan 3        | 3092   | 2862    |

|             |  |
|-------------|--|
| Další názvy |  |
|-------------|--|

| Název KÚ        | Číslo KÚ | Okres         | Kraj           | Sídlo OBÚ |
|-----------------|----------|---------------|----------------|-----------|
| Křenov u Kájova | 662046   | Český Krumlov | Jihočeský kraj | Plzeň     |

|                  |  |
|------------------|--|
| Upřesnění polohy |  |
|------------------|--|

| Y      | X       | Z | Přesnost zaměření | ZLM 1:25000 | Č. podd. území |
|--------|---------|---|-------------------|-------------|----------------|
| 772030 | 1179370 |   | Odečteno          | 32-232      | 1772           |

| Surovina druh | Grafit | Surovina typ | Grafit |
|---------------|--------|--------------|--------|
|---------------|--------|--------------|--------|

|                    |  |
|--------------------|--|
| Upřesnění suroviny |  |
|--------------------|--|

| Kategorie díla | Staré důlní dílo | Ukončení provozu | 2003 |
|----------------|------------------|------------------|------|
|----------------|------------------|------------------|------|

| Vlastník DD | Neexistuje nebo není znám | Provozovatel DD | Neexistuje nebo není znám |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|

| Správce DD | Neexistuje | Kód Diamo |  |
|------------|------------|-----------|--|
|------------|------------|-----------|--|

| Realizátor DD | není znám |
|---------------|-----------|
|---------------|-----------|

| Datum oznámení | 19.10.2021 | Oznamovatel | Ing. Petr Uldrych, MŽP |
|----------------|------------|-------------|------------------------|
|----------------|------------|-------------|------------------------|

|   |            |
|---|------------|
| Projev nebo účinky na povrch k 19.10.2021 | Neuvedeno. |
|---|------------|

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Oznámený stav díla k 19.10.2021 | Nezajištěno. |
|---------------------------------|--------------|

| Vyjádření ČGS | 11.11.2021 | Zpracoval |  | Navštíveno | Navštíveno | Ohrožuje | Ohrožuje |
|---------------|------------|-----------|---|------------|------------|----------|----------|
|---------------|------------|-----------|---|------------|------------|----------|----------|

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Poznámka z registru SDD | Organizace FONSSUS první těžební a.s. (IČ 25713655), která byla posledním provozovatelem oznámeného důlního díla zanikla k 30. 5. 2020 a byla vymazána z Obchodního rejstříku. |
|-------------------------|--|

|                |  |
|----------------|--|
| Poznámka k HDD |  |
|----------------|--|

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Stav díla k datu zpracování | Nezajištěno. Neuvedeno. |
|-----------------------------|-------------------------|

| Typ díla | Propad | Profil díla | Jiný | [m] | 10 x 5 x 3,5 |
|----------|--------|-------------|------|-----|--------------|
|----------|--------|-------------|------|-----|--------------|



Česká geologická služba, Kostelní 26, 170 06 Praha 7  
Tel.: +420/233 371 190, Fax: +420/233 373 806, [www.geology.cz](http://www.geology.cz)

### Databáze důlních děl

| ID DD | Označení projevu, název díla | ID SDD | č. ozn. |
|-------|------------------------------|--------|---------|
| 32563 | Propad na štole Jan 3        | 3092   | 2862    |

| Signatura               | Název zprávy   |
|-------------------------|--|
| GF FZ003727             | Závěrečná zpráva - Lazec. Surovina: vločkový grafit. Stav ke dni 1.1.1959                                      |
| GF P021995 - GF V064382 | Závěrečná zpráva Lazec 51 318 002/D. surovina: grafit. etapa průzkumu:I.Podrobná etapa. Stav ke dni: 1.5. 1963 |
| GF P104023              | Lazec - grafit, výpočet zásob  |
| GF FZ006517             | Závěrečná zpráva úkolu Lazec - západ. Surovina: grafit. Etapa průzkumu: předběžná. Stav ke dni: 30.9.1994      |
| GF P057667              | VÝROČNÍ ZPRÁVA o geologickém průzkumu a těžbě za rok 1985. Důl Český Krumlov, Lazec, Bližná                    |

### Zdroj informací

|               |                         |                   |                   |
|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Zpracovatel   | Česká geologická služba | IČ zpracovatele   | 00025798          |
| Datum vložení | Autor vložení           | Datum aktualizace | Autor aktualizace |
| 25.10.2021    |                         | 11.11.2021        |                   |