

## Restaurátorská nabídka prací

---

### I. Lokalizace památky

Obec: Praha 4  
Místo: k.ú. Krč, pozemek 1726/1  
Sloh/datování: 19. stol.  
Autor: neznámý  
Materiál: pískovec, litina  
Rozměry: 3m

### II. Památka

**Litinový zdobený kříž s plastikou Krista**

### III. Popis stavu památky

Litinový zdobený kříž s plastikou Krista na pískovcovém podstavci celková výška 3 m

Došlo k odlomení kříže, který při pádu vylomil větší část pískovcového podstavce. Spodní část kříže na lomové ploše vykazuje stopy dlouhodobé koroze, což znamená, že vibracemi kříže došlo i v minulosti k postupnému zeslabování paty kříže.

Na plastických zdobeních kříže i na plastice Krista jsou stopy původního zlacení. Pískovcový podstavec byl patrně bílen vápnem již od svého vzniku.

### IV. Restaurátorské práce

Celkové restaurování podstavce

repase odlomené části

doplnění chybějících detailů

vyplnění mikrotrhlin a trhlin povrchová úprava

konzervace

čištění kříže

přivaření spodní části s příslušným zesílením

zhotovení zpevňující spodní části kříže tak, aby nerušila vzhled kříže

čištění antikorozi úprava nátěr s grafitovou patinou

zlacení ozdobných dekorací růžic na kříži a ozlacení plastiky Krista

očistění, vyrovnání, antikorozi úprava, patina

konzervace opěrného táhla

osazení Kříže s opěrným táhlem na podstavec

**ODHAD NÁKLADŮ: 60.000 Kč**

Nejsm plátce DPH

V Praze dne: 1. 2. 2022

Josef Vitvar – 

Č. koncese 310011-3473 0-00, restaurátorská lic. č. 11023/90-pp