

Rozpis prací na opravu kladiva Cobra TTe, v.č. BES089483		MJ	cena za MJ bez DPH
č. položky	název položky		
101	demontáž, kontrola, montáž vzduchového filtru	1ks	
102	demontáž, kontrola, montáž svíčky	1ks	
103	demontáž, kontrola, montáž zadního krytu	1ks	
104	demontáž, kontrola, montáž předního krytu	1ks	
105	demontáž, kontrola, montáž krytu ventilátoru	1ks	
106	demontáž, kontrola, montáž krytu startéru	1ks	
111	demontáž, výměna stabilizačního ramena	1ks	
114	výměna pružné lamely	1ks	
116	demontáž, kontrola, montáž válce	1ks	
117	demontáž, kontrola, montáž klikových hřidelí	1ks	
121	demontáž, kontrola, montáž hlavice	1ks	
122	demontáž, kontrola, montáž páky uchycení nástroje	1ks	
124	demontáž, kontrola, montáž válce úderového mechanismu	1ks	
125	odkarbonování	1ks	
131	dolítí oleje do úderového mechanismu	1ks	
132	dolítí oleje do klikové skříně	1ks	
134	čištění karburátoru ultrazvukem	1ks	
135	zkouška funkčnosti stroje	1ks	
	Celkem		
Seznam náhradních dílů na opravu kladiva Cobra Tte, v.č. BES089483			
kat. číslo	název		
9234000126	těsnění m	1ks	
9234000127	těsnění s	1ks	
9234000128	těsnění v	1ks	
9234000136	vzduchový filtr	1ks	
9234000267	těsnění výfuku	1ks	
9234000410	osa pantu	1ks	
9234000413	těsnění p	1ks	
9234000119	svíčka	1ks	
9234000544	vložka nástroje kovová	1ks	
9234003060	zátka oleje	1ks	
9234020320	rukojeť s plynem komplet	1ks	
	Cena za náhradní díly celkem		
	Cena za opravu kladiva celkem		

Rozpis prací na opravu kladiva Cobra Tte, v.č. BES088963		MJ	cena za MJ bez DPH
č. položky	název položky		
101	demontáž, kontrola, montáž vzduchového filtru	1ks	
103	demontáž, kontrola, montáž zadního krytu	1ks	
104	demontáž, kontrola, montáž předního krytu	1ks	
105	demontáž, kontrola, montáž krytu ventilátoru	1ks	
106	demontáž, kontrola, montáž krytu startéru	1ks	
111	demontáž a zpětná montáž karburátoru	1ks	
114	demontáž, kontrola, montáž rukojeti s ovládáním plynu	1ks	
116	demontáž, kontrola, montáž motoru	1ks	
117	demontáž, kontrola, montáž válce	1ks	
122	demontáž, kontrola, montáž hlavice	1ks	
124	demontáž, kontrola, montáž úderového mechanismu	1ks	
125	demontáž, kontrola, montáž válce úderového mechanismu	1ks	
131	dolítí oleje do úderového mechanismu	1ks	
132	dolítí oleje do klikové skříně	1ks	
134	čištění karburátoru ultrazvukem	1ks	
135	zkouška funkčnosti stroje	1ks	
	Práce celkem		
Seznam náhradních dílů na opravu kladiva Cobra TT			
kat. číslo	název		
9234000126	těsnění m	1ks	
9234000127	těsnění s	1ks	
9234000128	těsnění v	1ks	
9234000136	vzduchový filtr	1ks	
9234000267	těsnění výfuku	1ks	
9234000413	těsnění p	1ks	
9234000544	vložka nástroje kovová	1ks	
9234020320	rukojeť s plynem komplet	1ks	
	Náhradní díly celkem		
	Cena za opravu celkem		

Rozpis prací na opravu kladiva Cobra Tte, v.č. BES046225		MJ	cena za MJ bez DPH
č. položky	název položky		
101	demontáž, kontrola, montáž vzduchového filtru	1ks	
102	demontáž, kontrola, montáž svíčky	1ks	
103	demontáž, kontrola, montáž zadního krytu	1ks	
104	demontáž, kontrola, montáž předního krytu	1ks	
105	demontáž, kontrola, montáž krytu ventilátoru	1ks	
106	demontáž, kontrola, montáž krytu startéru	1ks	
109	výměna lanka startéru	1ks	
111	demontáž a zpětná montáž karburátoru	1ks	
116	demontáž, kontrola, montáž motoru	1ks	
117	demontáž, kontrola, montáž válce	1ks	
120	demontáž, kontrola, montáž dekompresoru	1ks	
122	demontáž, kontrola, montáž hlavice	1ks	
124	demontáž, kontrola, montáž úderového mechanismu	1ks	
125	demontáž, kontrola, montáž válce úderového mechanismu	1ks	
126	odkarbonování	1ks	
127	omytí	1ks	
131	dolítí oleje do úderového mechanismu	1ks	
132	dolítí oleje do klikové skříně	1ks	
134	čištění karburátoru ultrazvukem	1ks	
135	zkouška funkčnosti stroje	1ks	
	Cena za práci celkem		
Seznam náhradních dílů na opravu kladiva Cobra TT			
kat. číslo	název		
9234000026	páčka sytiče	1ks	
9234000059	lanko startéru	1ks	
9234000126	těsnění m	1ks	
9234000127	těsnění s	1ks	
9234000128	těsnění v	1ks	
9234000136	vzduchový filtr	1ks	
9234000228	o-kroužek m	2ks	
9234000229	o-kroužek s	1ks	
9234000230	o-kroužek v	1ks	
9234000267	těsnění výfuku	1ks	
9234000271	pístní kroužek	2ks	
9234000340	dekompresor	1ks	
9234000341	ložisko s	1ks	
9234000413	těsnění p	1ks	
9234000119	svíčka	1ks	
9234000517	vložka šestihran	1ks	
9234000554	sada nohy	1ks	
	Náhradní díly celkem		
	Cena za opravu celkem		

Rozpis práce na opravu kladiva Cobra Tte, v.č. APP586010		MJ	cena za MJ bez DPH
č. položky	název položky		
101	demontáž, kontrola, montáž vzduchového filtru	1ks	
103	demontáž, kontrola, montáž zadního krytu	1ks	
104	demontáž, kontrola, montáž předního krytu	1ks	
105	demontáž, kontrola, montáž krytu ventilátoru	1ks	
106	demontáž, kontrola, montáž krytu startéru	1ks	
111	demontáž a zpětná montáž karburátoru	1ks	
114	demontáž, kontrola, montáž rukojeti s ovládáním plynu	1ks	
116	demontáž, kontrola, montáž motoru	1ks	
117	demontáž, kontrola, montáž válce	1ks	
122	demontáž, kontrola, montáž hlavice	1ks	
124	demontáž, kontrola, montáž úderového mechanismu	1ks	
125	demontáž, kontrola, montáž válce úderového mechanismu	1ks	
127	omytí	1ks	
129	výměna zlomeného šroubu, stržený závit	1ks	
131	dolítí oleje do úderového mechanismu	1ks	
134	čištění karburátoru ultrazvukem	1ks	
135	zkouška funkčnosti stroje	1ks	
	Cena za práci celkem		
Seznam náhradních dílů na opravu kladiva Cobra TT			
kat. číslo	název		
9234000081	ventilátor komplet	1ks	
9234000126	těsnění m	1ks	
9234000127	těsnění s	1ks	
9234000128	těsnění v	1ks	
9234000136	vzduchový filtr	1ks	
9234000267	těsnění výfuku	1ks	
9234000413	těsnění p	1ks	
9234000544	vložka nástroje kovová	1ks	
9234007311	kryt větráku	1ks	
9234020320	rukojeť s plynem komplet	1ks	
	Náhradní díly celkem		
	Cena opravy celkem		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2514417

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b940cf42-1855-405f-be7f-e0a5cff7e452

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.02.2022 13:56:01



31a13cc5-7051-4224-b304-fe6d14e43a47