

SMLOUVA O DÍLO

Č.j.: PPR-14806-4/ČJ-2022-990670 JID PCR99ETRpo42628285

na opravu provozní techniky

OBJEDNATEL:

Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Číslo účtu:5504881/0710
Příjemce faktury: Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky, poštovní schránky 62/ŘLZ
Zastoupené: Mgr. Davidem Pšeničkou
Vedoucím OMM ŘLZ PP ČR
kontaktní osoba: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE]

ZHOTOVITEL:

Portos servis s.r.o.
náměstí 9.května 970, Kladno-Švermov
PSČ: 273 09
IČO: 08692955
DIČ: CZ 08692955
zastoupen: Jiřím Makovičkou
jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČSOB a.s
č.ú.291001248/0300
vedená u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 323378
kontaktní osoba: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE]

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

- 1. Předmět smlouvy:** oprava provozní techniky uvedený v příloze č. 1
- 2. Místo plnění:** viz.příloha č.1 smlouvy o dílo
- 3. Lhůta plnění:** do 30.4.2022
- 4. Cena:** Smluvní strany se dohodly, že celková cena nepřekročí 177.685,95 Kč bez 21% DPH tj 215.000,-Kč vč.21% DPH Tato cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu smlouvy. Účtovány budou pouze skutečně provedené opravy,revize a servisní práce.
Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. 2. této smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH.
- 5. Záruka:** Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu 6 měsíců od data převzetí díla. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad bude provedena na emailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
- 6. Faktura:** bude obsahovat označení objednatele: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7, **příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, Ředitelství logistického zabezpečení PP, Odbor movitého majetku, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7, kontaktní osoba [REDAKCE]** a bude splňovat náležitosti dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle ust. § 435 občanského zákoníku.
- 7. Splatnost faktury:** Po předání a převzetí dokončeného díla do 30 kalendářních dnů od data prokazatelného doručení faktury na adresu uvedenou v čl. 6 této smlouvy. Nebude-li faktura

Příloha č.1 k č.j.:PPR-14806-4/ČJ-2022-990670

1	Materiál	Kávovar #3
48253	Závada	Oprava kávovaru, vyčištění stroje, odvápnění
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
2	Materiál	Kávovar #2200045
48421	Závada	Diagnostika opravy- posudek na vyřazení
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
3	Materiál	Kávovar #220001023
48831	Závada	Oprava
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
4	Materiál	Chladnička #81530042
48825	Závada	Diagnostika opravy- posudek na vyřazení
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
5	Materiál	Škrabka na brambory #2055-1
48813	Závada	Výměna motoru
	Místo	VZ Pardubice
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
6	Materiál	Chladnička #13-49
48864	Závada	Diagnostika opravy- posudek na vyřazení
	Místo	Aviatická ,Praha 6
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
7	Materiál	Chladnička #13-25
48858	Závada	Diagnostika opravy- posudek na vyřazení
	Místo	Aviatická ,Praha 6
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
8	Materiál	Chladnička #177552
48858	Závada	Diagnostika opravy- posudek na vyřazení
	Místo	Aviatická ,Praha 6
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
9	Materiál	Chladnička #13-81
48858	Závada	Diagnostika opravy- posudek na vyřazení
	Místo	Aviatická ,Praha 6
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

10	Materiál	Stroj úklidový zametací #13-16
48858	Závada	Diagnostika opravy- posudek na vyřazení
	Místo	Aviatická ,Praha 6
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
11	Materiál	Vozík vysokozdvíhový #34457
48858	Závada	Diagnostika opravy- posudek na vyřazení
	Místo	Aviatická ,Praha 6
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
12	Materiál	Kávovar #1
48540	Závada	Oprava, doporučný servis,výměna čerpadla
	Místo	Na Baních 1304,Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
13	Materiál	Kávovar #2
48540	Závada	Doporučený servis,výměna spárovací jednotky
	Místo	Na Baních 1304,Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
14	Materiál	Kávovar #220002
48826	Závada	Oprava mlýnku a čerpadla,výměna těsnění
	Místo	Na Baních 1304,Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
15	Materiál	Chladnička #156621
48774	Závada	Diagnostika opravy- posudek na vyřazení
	Místo	Na Baních 1304,Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
16	Materiál	Chladnička #059337-3
48773	Závada	Diagnostika opravy- posudek na vyřazení
	Místo	Na Baních 1304,Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
17	Materiál	Myčka nádobí #1263824
48535	Závada	Provedení bezpečnostní technické kontroly,vyčištění
	Místo	VZ Jihlava
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
18	Materiál	Pračka #13101112100
48392	Závada	Oprava - nefunkční
	Místo	Richtrovy boudy
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

19	Materiál	Pračka #2200-001
48392	Závada	Oprava - nefunkční
	Místo	Richtrovy boudy
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

20	Materiál	Pračka #200001
48392	Závada	Oprava - nefunkční
	Místo	Richtrovy boudy
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

21	Materiál	Pračka #2200-10
48392	Závada	Oprava - nevypouští vodu
	Místo	Richtrovy boudy
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

22	Materiál	Pračka #2200-1
48392	Závada	Oprava – nevypouští vodu a hlásí chybu
	Místo	Richtrovy boudy
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

23	Materiál	Sušička prádla #2200-001
48392	Závada	Oprava
	Místo	Richtrovy boudy
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

24	Materiál	Pračka #2200-001
48392	Závada	Oprava - nefunkční
	Místo	Richtrovy boudy
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

25	Materiál	Kávovar #21
48449	Závada	Oprava
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

26	Materiál	Kávovar #2200-1800
48725	Závada	Oprava – závada a čerpadle
	Místo	VZ Holešov
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

27	Materiál	Kávovar #22007
48724	Závada	Oprava čerpadla, výměna pístu
	Místo	Praha Ruzyně
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

28	Materiál	Kávovar #2200-1
48746	Závada	Servisní prohlídka , nová hadička na mléko,
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
29	Materiál	Vitrína #64511210423270071
48515	Závada	Oprava skla
	Místo	UZ Jetětice
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
30	Materiál	Kávovar #22001
48539	Závada	Oprava mlýnku a překávacího stroje
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
31	Materiál	Chladnička #84760350
48482	Závada	Oprava - nechladí
	Místo	Olšanská 2, Praha 3
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
33	Materiál	Chladnička #62730067
48492	Závada	Diagnostika opravy- posudek na vyřazení
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
34	Materiál	Chladnička #00032
48492	Závada	Diagnostika opravy- posudek na vyřazení
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
35	Materiál	Kávovar #3
48231	Závada	Oprava čerpadla, vyčištění, odvápnění, odzkoušení
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
36	Materiál	Kávovar #22110
48213	Závada	Oprava – protéká do odpadní misky
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
37	Materiál	Kotel varný plynový #26853/07
48361	Závada	oprava
	Místo	VZ Jihlava
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

38	Materiál	Chladnička #00688
48322	Závada	revize
	Místo	Na Baních 1304 Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
39	Materiál	Kávovar #21
48336	Závada	Oprava spárovací jednotky, vyčištění a odzkoušení
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
40	Materiál	Kávovar #3
48454	Závada	Oprava – špatně mele, přicpané trysky, vyčištění a odzkoušení
	Místo	Jetětice
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
41	Materiál	Kávovar #2200-2
48463	Závada	Oprava spěňovače a spárovací jednotky
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
42	Materiál	Kávovar #2200-2
48930	Závada	Oprava spěňovače a spárovací jednotky
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
43	Materiál	Robotický vysavač #220001
48917	Závada	Výměna baterie a kartáčů, vč. vyčištění
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
44	Materiál	chladnička #00001/01
48839	Závada	Diagnostika opravy- posudek na vyřazení
	Místo	Kafkova, Praha 6
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
44	Materiál	chladnička #00001/01
48839	Závada	Diagnostika opravy- posudek na vyřazení
	Místo	Kafkova, Praha 6
	Kontaktní osoba	[REDACTED]
45	Materiál	chladnička #5373
48855	Závada	Diagnostika opravy- posudek na vyřazení
	Místo	Kafkova, Praha 6
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

46	Materiál	chladnička #00037
48855	Závada	Diagnostika opravy- posudek na vyřazení
	Místo	Kafkova, Praha 6
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

47	Materiál	chladnička #201786
48855	Závada	Diagnostika opravy- posudek na vyřazení
	Místo	Kafkova, Praha 6
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

48	Materiál	chladnička #21463
48855	Závada	Diagnostika opravy- posudek na vyřazení
	Místo	Kafkova, Praha 6
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

49	Materiál	chladnička #2200-2
48855	Závada	Diagnostika opravy- posudek na vyřazení
	Místo	Kafkova, Praha 6
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

50	Materiál	chladnička #00025
48599	Závada	Diagnostika opravy- posudek na vyřazení
	Místo	Na Baních 1304 Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

51	Materiál	chladnička #097685
48607	Závada	Diagnostika opravy- posudek na vyřazení
	Místo	Na Baních 1304 Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

52	Materiál	chladnička #015520
48675	Závada	Diagnostika opravy- posudek na vyřazení
	Místo	Na Baních 1304 Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

53	Materiál	kávovar #2200-10
48974	Závada	Výměna mlékovače, vyčištění, odzkoušení
	Místo	Na Baních 1304 Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

54	Materiál	kávovar #5
48974	Závada	Výměna čerpadla a spárovací jednotky, těsnění a vyčištění
	Místo	Na Baních 1304 Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

55	Materiál	chladnička #22001020
48869	Závada	Výměna kompresoru, chladiva
	Místo	Celetná 31, Praha 1
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

56	Materiál	chladnička #
48900	Závada	Diagnostika opravy- posudek na vyřazení
	Místo	Teplice
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

57	Materiál	Kompresor mobilní #762143-0056
48899	Závada	Oprava elektro a výměna ventilu
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]