ZAKÁZKOVÝ LIST/ PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č. ST_08Z_2022_3220_1707_002

Místo určení: TTP 3220

Č. smlouvy: DOD20191425

Zhotovitel:
Stadler Service AG
Ernst-Stadler-Strasse 4, 9565 Bussnang. Švýcarko
IČ: CHE-214.966.186, DIČ: CHE-286.235.756

Objednatel:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava
IČ: 61974757; DIČ: CZ61974757; plátce DPH
Bank.spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.5708761/0100
Obch.rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B 1104

1. evidenční číslo vozu: **1707** **2.typ údržby:** **SP**

3. celkové Km: **253 879km** **4.Km od posl. údržby :** **/**

5. agregáty na vozidle: **6.Stav tach. (Km):** 256 335

Typ agregátu	Název agregátu	ano/ne
RDST	TAIT TM 8105	ano
Pantograf	Stemman Fb 800.080	ano
OIS na voze	Viz příloha OIS na voze	ano

6. poznámky:

PTG-základ, Kamerový systém, výhybková tyč, metlička, tyč na stažení PTG, háček plošiny, hasicí přístroj, Folie na oknech

7. stav vozidla - poškození:

6 ks sedáku poškozen

V případě nejasností volat xxx

8. požadovaný rozsah opravy: fixní práce dle vnitropodnikové směrnice

Odstavení vozidla na kolejích DPO v rámci prováděné opravy jde na vrub DPO

9. vícepráce mimo fixní práce a ceník:

1.	Vyčistit topení
2.	zástěna kabiny vibruje+nelicuje
3.	Mazání okolku vyčistit
4.	vyčistit odtoky+ střechu
5.	Dokončit oprsvu po nehodě (broušení +lakování)
6.	Ověřit funkci nouzového otevření dveří
7.	Seřídít osvětlení
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	

10. prohlídka bude ukončena dne bez MO: **03.06.2022**

11. datum převzetí do prohlídky: **29.04.2022**

Za objednatele (podpis): **Za zhotovitele (podpis):**