



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/0615/2022

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	"ALLEGRO" s.r.o.
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Školní 1739, 252 28 Černošice
IČ:	00063941	IČ:	48951862
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ48951862
Banka:	Česká spořitelna a.s.	Banka:	Komerční banka
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	
Tel.:		Tel.:	
Email:		Email:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 30.09.2022
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 09.05.2022

Objednáváme u Vás:

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Provedení oprav otevíracích oken ve fasádním plášti (dle CN ze dne 2.5.2022). Opatření BOZP-budova ÚMČ Praha 10	1.00	480 000,- Kč	21.00	580 800,- Kč

Cena za objednávku CELKEM 480 000,- Kč bez DPH, včetně DPH 580 800,- Kč.

Schválil:

Hladký Jiří Ing., vedoucí OHS

Podpis + otisk razítka

MĚSTSKÁ ČÁST
Odbor hospod.
Vršovická 68, 101
IČ: 00063941, DIČ:

Převzal a a

Podpis + otisk

ALLEGRO s.r.o.

Školní 1739, 252 28 Černošice
DIČ: CZ48951862
120, Fax: 251 613 121

Objednávku vystavil:

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz, QF 61-01-05/01

PŘÍLOHA OBJEDNÁVKA

číslo OHS/0615/2022

Zhotovitel : "ALLEGRO" s.r.o.
Obchodní rejstřík objednatele vedený u Městského soudu v Praze spis.zn. C 29974
PSČ, sídlo : Školní 1739, 252 28 Černošice
zastoupený : Pavlem Kossim – jednatelem
IČO : 489 51 862
DIČ : CZ48951862
bank. spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. 
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel : Městská část Praha 10
PSČ, sídlo : Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10
zastoupený : Ing. Jiřím Hladkým – vedoucím odboru hospodářské správy
IČO : 000 63 941
DIČ : CZ00063941
bank. spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú. 27-2000733369/0800
(dále jen „objednatel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „účastníci objednávky“ nebo také jen „strany objednávky“)

Dne **2. 5. 2022** jste nám zaslali aktualizovanou cenovou nabídku „**ALLEGRO – Cenová nabídka ze dne 02.05. 2022 – Repase oken**“. Na základě této nabídky Vám zasíláme tuto Objednávku.

Předmětem díla dle této objednávky, výslovně obsahující závazek zhotovitele provést řádně a včas dílo na svůj náklad a vlastní nebezpečí v souladu s platnou projektovou dokumentací, touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatních norem, požadavky objednatele a všemi příslušnými doklady a dokumenty souvisejícími se řádným splněním předmětu díla v rozsahu níže specifikovaném:

- 1) Provedení typizované opravy okna – VARINATA 1 (demontáž okna, repase spodního a vrchního čepu okna, zpětná montáž repasovaného okna),
- 2) Provedení typizované opravy okna – VARINATA 2 (odstranění staré těsnící gumy, obroušení, očištění, odmaštění, montáž nové těsnící gumy),
- 3) Provedení typizované opravy okna – VARINATA 3 (promazání čepů zámků, obroušení spodního prkna, očištění okapničky, montáž 4ks zajišťovacích řetízků, čištění a promazání rámového okna, zatemování okna),
- 4) Kombinace typizovaných oprav.

Nabídnuté jednotkové ceny jsou včetně veškerých vedlejších rozpočtových nákladů, zahrnují veškeré práce a dodávky dle předaného zadání.

Na základě výše uvedených skutečností a v návaznosti na předložení Vaší cenové nabídky na realizaci zakázky „**Oprava otvívacích oken ve fasádním plášti objektu RADNICE MČ. PRAHY 10**“ na adrese: **Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10**, u Vás objednáme realizaci prací uvedených výše v předmětu této objednávky za jednotkové ceny obsažené ve Vaší cenové nabídce. Provedené práce budou účtovány dle skutečně provedených prací za použití jednotkových cen dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

Pro určení rozsahu a množství objednaného díla je určující projektové zadání a pokyny odpovědné osoby objednatele. Cena díla bude stanovena na základě skutečně provedených prací, kdy zhotovitel soupis provedených prací za dané období, s objemy provedených prací, předloží k odsouhlasení objednateli nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Po odsouhlasení objemů provedených prací objednatel bude částka provedených prací vypočtena tak, že objednatel odsouhlasené objemy provedených prací budou vynásobeny



jednotkovými cenami obsaženými v cenové nabídce s uvedenými jednotkovými cenami, která tvoří nedílnou součást této objednávky.

Předání pracoviště bylo, po vzájemné dohodě, stanoveno na **9. 5. 2022** a jeho předávací protokol jako i ostatní přílohy uvedené níže, jsou nedílnou součástí této objednávky.

Termín dokončení díla:

Nejpozději 30. 9. 2022

Provádění prací:

POV a výstavba budou realizovány v souladu s platným projektovým zadáním, touto objednávkou, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatních norem, požadavky objednatele a všemi příslušnými doklady a dokumenty souvisejícími se řádným splněním předmětu díla.

Fakturace:

Bude prováděna podle oceněných položek v libovolných kombinacích schválených objednatelem.

Splatnost faktur:

30 dní od doručení daňového dokladu

Zádržné:

Nebylo uplatněno – vyčerpává se podíl prací

Záruční doba:

12 měsíců

Smluvní pokuta:

1.500,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení při nedodržení termínu dokončení díla.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčena odpovědnost zhotovitele za způsobenou škodu.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že při výkonu své činnosti neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu ust. §5 písm. e) bod 1 až 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že se vylučují následující ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník §2597 odst. 2, § 2598 odst. 1 §2627 odst. 1 poslední věta a odst. 2 § 1765 odst. 2., §2050, §2620 odst.2, § 2109, §2111, §2112 odst.1 a 2, §2618, §2609 odst.1 a 2, § 2628, §2630 odst.2, §2103, §2378 odst.1 a 2. §2379 odst. 1 a 2. §2381 odst. 1 a 2. §2382 odst.1

Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této objednávky není nespolehlivým plátcem ve smyslu §106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění objednávky nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí jakékoli změny okolností §1765 odst. 2

V Praze dne 9.

Pavel Kóssi
objednatel

"ALLEGRO"



kancelář: Buřovicova 22
158 00 Praha 5
362 DIČ: CZ40951802
618 129, Fax: 251 6 3 12

V Praze dne 9.5.2022

Ing. Jiří Hla
vedoucí Od
Úřad městs



KÁ ČAST PRAHA 10
hospodářské správy
ka 68, 101 38 Praha 10
3941, DIČ: CZ00063941
ské správy

- Přílohy:
- 1) Cenová nabídka zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami
 - 2) Vzor soupisu provedených prací
 - 3) Vzor protokolu předání / převzetí pracoviště
 - 4) Pasport stavu – budova A
 - 5) Pasport stavu – budova B
 - 6) Pasport stavu – budova C
 - 7) Pasport stavu – budova A-B-C – chodby



NA AKCI:

Repase oken

PRO:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10Vršovická 68
101 38 Praha 10**Ing. Jiří Hladký**tel: +420 267 093 209
e-mail: jiiri.hladky@praha10.cz

PŘEDKLÁDÁ:



Školní 1739, 252 28 Černošice

IČO: 48951862

DIČ: CZ48951862

jednatel: Pavel Kossie-mail: 
Korespondenční adresa:
Kancelář společnosti
Butovická 234/22, 158 00 Praha 5

Na základě Vaší poptávky si Vám dovoluujeme nabídnout práce spočívající v repasi oken v obvodovém plášti objektu Městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10.

Není součástí nabídky:	* zpracování projektové dokumentace
Platební podmínky:	* zálohová platba na zajištění materiálu ve výši 50%
Dodací podmínky:	* zajištěné místo montáže
Termín dodání:	* bude upřesněno po potvrzení objednávky
Platnost cenové nabídky:	* 30 dní
Záruční doba:	* 24 měsíců
Poznámka:	* započítí práci po uhrazení zálohové platby
Přílohy:	* nepoužito

Nabídku zpracoval:


Kancelář: Butovická 22
158 00 Praha 5
DIČ: CZ48951862
12. rok 231 613 12

Akce: Udržovací práce oken v obvodovém plášti MU
Investor: Městská část Praha 10
Místo provádění: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Dokument: Ceník oprav
Zpracoval: "ALLEGRO" s.r.o. - 
Datum: 02.05.2022

Jednotkové ceny oprav

Úkon	bez DPH
* demontáž okna	1 550,40
* repase spodního a vrchního čepu okna	2 150,40
* zpětná montáž repasovaného okna	1 550,40
* odstranění staré těsnící gumy	450,00
* obroušení	1 100,40
* očištění	600,00
* odmaštění	600,00
* montáž nové těsnící gumy	2 200,80
* promazání čepů a zámků	650,40
* obroušení spodního prkna	550,80
* očištění okapničky	550,80
* montáž 4ks zajišťovacích řetízků	660,00
* čištění a promazání rámového okna	820,80
* zatemování okna	540,00

Typizované opravy

Varianta 1	bez DPH	5 251,20 Kč
* demontáž okna	1 550,40	
* repase spodního a vrchního čepu okna	2 150,40	
* zpětná montáž repasovaného okna	1 550,40	

Varianta 2	bez DPH	4 951,20 Kč
* odstranění staré těsnící gumy	450,00	
* obroušení	1 100,40	
* očištění	600,00	
* odmaštění	600,00	
* montáž nové těsnící gumy	2 200,80	

Varianta 3	bez DPH	3 772,80 Kč
* promazání čepů a zámků	650,40	
* obroušení spodního prkna	550,80	
* očištění okapničky	550,80	
* montáž 4ks zajišťovacích řetízků	660,00	
* čištění a promazání rámového okna	820,80	
* zatemování okna	540,00	

Veškerá repasovaná okna budou omyta.



Zjišťovací protokol provedených prací - příloha č. 2 Objednávky

č. 1

05 / 2022

Objednatel: Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10 IČ: 000 63 941 DIČ: CZ00063941 peněžní ústav: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 27-2000733369/0800		Zhotovitel: "ALLEGRO", s.r.o. Školní 1739 252 28 Černošice IČ: 489 51 862 DIČ: CZ48951862 peněžní ústav: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 0792247051/0100	
SOD č.:			
název stavby:		Oprava otevíravých oken ve fasádním plášti objektu RADNICE MČ. PRAHY 10	
Číslo a název objektu	Cena dle SOD (objednávky)	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného období
			Zbývá
Dodávka a montáž: profese ARS	0,00	0,00	0,00
Celkem bez DPH	0,00	0,00	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné PD a zjištěné skutečnosti.

Za objednatele:

Telefon:

Razítko:

Za zhotovitele:

Telefon:

Razítko:

Podpis:

Datum:

01.06.2022

Podpis:

Datum:

01.06.2022



Soupis provedených prací za období od 1. 5. do 31. 5. 2022

Stavba:

Oprava otevíravých oken ve fasádním plášti objektu RADNICE MČ. PRAHY 10

smlouva č.

SO, IO, PS číslo:

Oprava otevíravých oken

Název SO, IO, PS:

ARS

Soupis prací:	Celkem podle smlouvy o dílo				Práce provedené od zahájení do konce předchozího měsíce		Práce provedené ve sledovaném měsíci			Práce zbývající k dokončení	
	m.j.	počet	cena/m.j.	cena celkem	počet	cena celkem	počet	cena/m.j.	cena celkem	počet	cena celkem
Dodávka a montáž: profese ARS											
				0,00 Kč		0,00 Kč		0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
				0,00 Kč		0,00 Kč		0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
				0,00 Kč		0,00 Kč		0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
Celkem				- Kč		- Kč			- Kč		- Kč

Datum:

01.06.2022

Datum:

01.06.2022

Za objednatele

Za zhotovitele



PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ

Objednatel:

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10
IČ: 000 63 941
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

"ALLEGRO" s.r.o.
Butovická 234/22
158 00 Praha 5
IČ: 489 51 862
(dále jen zhotovitel)

Předává/Přebírá tímto staveniště firmě/od firmy:

Název pracoviště:

Staveniště je plně způsobilé k zahájení prací, oběma stranám není známo nic, co by mělo zdárnému průběhu provádění díla bránit.

Zhotovitel byl v souladu s platnými protipožárními předpisy a předpisy o bezpečnosti práce seznámen s:

- areálem stavby, bylo mu předáno konkrétní pracoviště, s přístupovými a únikovými cestami a s umístěním hlavních uzávěrů energií,
- povinností dodržovat bezpečnostní značení,
- povinností pohybovat se pouze ve vyznačených prostorech,
- povinností vybavit své pracovníky pracovním oděvem, pevnou obuví,
- povinností používat OOPP, zejména ochranné přilby, reflexní vesty, předepsanou obuv, ...,
- zákazem vstupu na staveniště pod vlivem alkoholu či omamných látek.

Zhotovitel prohlašuje, že:

- prokazatelně seznámí před nástupem na montáž své pracovníky se zásadami BOZ a PO pracoviště a výše uvedenými bezpečnostními zásadami,
- všichni jeho pracovníci mají platná lékařská zdravotní vyšetření,
- všichni jeho pracovníci jsou odborně vyškoleni a způsobilí vykonávat odborné a kvalifikované práce,
- se jeho pracovníci budou řídit pokyny odpovědných pracovníků MČ PRAHA 10,
- v případě pracovního úrazu tuto skutečnost neprodleně oznámí zástupci MČ PRAHA 10 a dále bude postupovat dle platných předpisů,
- používané nářadí zhotovitele je profesionální a způsobilé k používání.

Datum:

.....

Datum:

.....

.....
podpis Objednatele:

.....
podpis Zhotovitele:



BUDOVA A - TABULKY OKEN

RADNICE MČ PRAHA 10

2.NP – ODBOR EKONOMICKÝ							Provedené opravy			
Místnost	Počet oken	L	P	S	Problematika	NÁVRH ZABEZPEČENÍ	Datum	Popis provedených oprav	Upravení provedli (Jméno, podpis)	Dolomčená práca převzatá za MČ Praha 10
A100a	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno má dole dřevěný rám	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A100b	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má ve spodním rámu mezeru	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
A100c	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – chybí levá klika	DOPLNIT KUKU U PRAVÉHO OKNA, nebo PRAVÉ okno ZAFIXOVAT ponechat funkční pouze LEVÉ okno VŠEOBNA FUNKČNÍ				
A101	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – kontrola žepu! Ztuhla otevřít – těsnění	U SPODNÍHO ŽEPU KONTROLA, nebo PRAVÉ okno ZAFIXOVAT, ponechat funkční pouze LEVÉ okno SESTRHNOUT TĚSNĚNÍ VŠEOBNA FUNKČNÍ				
A101a	1	L – řetízky ANO			Ztuhla otevřít, uvolnit šroub dole u žepu	U SPODNÍHO ŽEPU NOVÝ ŠROUB SESTRHNOUT TĚSNĚNÍ FUNKČNÍ				
A102	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Střední okno má dole dřevěný rám Pravé okno jde ztuhla otevřít	U PRAVÉHO SESTRHNOUT TĚSNĚNÍ VŠEOBNA FUNKČNÍ				
A103	3	L –	P –	S –	Levé okno má dole dřevěný rám, levé okno má nefunkční pravou kliku zprovoznit střední okno	DOPLNIT KUKU U LEVÉHO OKNA A ZPROVOZNIT STŘEDNÍ OKNO VŠEOBNA FUNKČNÍ				
A104	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má dole dřevěný rám	Levé okno nejde otevřít – NUTNO ZPROVOZNIT nebo ZAFIXOVAT U pravého okna – uvolnit šroub dole u žepu – NOVÝ ŠROUB				
A105	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Pravé okno má dole dřevěný rám a uvolnit šroub dole u žepu Střední okno nejde otevřít	U pravého okna – uvolnit šroub dole u žepu – NOVÝ ŠROUB Střední okno – ZAFIXOVAT LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A106	1	L – řetízky ANO			FUNKČNÍ	FUNKČNÍ				

A107	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Levé okno nejde otevřít Střední okno má dřevěný rám	Levé okno – ZAFIXOVAT PROSTŘEDNÍ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A108a	2	L – řetízky ANO	P – utříděný řetízek horní		Pravé okno má dole dřevěný rám Levé jde ztuhla – střížený původní rám	Nový řetízek, zprovoznit levé okno LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A108b	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má uvolnit šroub dole u žepu Pravé okna jde ztuhla	U SPODNÍHO ŽEPU NOVÝ ŠROUB Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
A109a	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – chybí dole u žepu šroub Pravé okno jde ztuhla otevřít a pravá klika nejde otočit	U levého okna dole u žepu – NOVÝ ŠROUB U PRAVÉHO SESTRHNOUT TĚSNĚNÍ A NOVOU KUKU LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A109b	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – chybí levá klika a má dřevěný rám Pravé okno chybí dole u žepu šroub	U pravého okna dole u žepu – NOVÝ ŠROUB Levé okno ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
A110a	2	L –	P –		SERVEROVNA	NEPŘÍSTUPNÉ				
A110b	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno nejde otevřít – obě kliky nefunkční	Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
A110c	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – levá klika jde velmi ztuhla Pravé okno nejde otevřít – chybí levá klika	Pravé okno – ZAFIXOVAT Levé okno – levou kliku opravit LEVÉ FUNKČNÍ				
A110d	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno nejde otevřít – zaplněno a zašroubováno dříve?	Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
A111	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Střední okno nejde otevřít	Střední okno – ZAFIXOVAT LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A112	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno chybí dole šroub u žepu	U levého okna – dole u žepu – NOVÝ ŠROUB LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A113	4	L1, L2 – řetízky ANO	P1, P2 – řetízky ANO		Levé okno L1 nejde otevřít	Levé okno L1 nejde otevřít – ZAFIXOVAT LEVÉ L2 A PRAVÉ P1 A P2 FUNKČNÍ				



A114	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Střední okno nejde otevřít	Střední okno – ZAFIXOVAT LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A115	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A116	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má dole uvolňovací šroub Pravé okno má prasklé sklo vnější	U levého okna - dole u žepu – NOVÝ ŠROUB Pravé okno opravit prasklé sklo LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A117	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Pravé okno má dole uvolňovací šroub u všech oken chybí těsnění	Pravé okno – ZAFIXOVAT DOPLNIT TĚSNĚNÍ U VŠECH OKEN LEVÉ A PROSTŘEDNÍ FUNKČNÍ				
A118	1	L – uvolňovací dole			FUNKČNÍ	DOPLNIT ŘETÍZEK U OKNA VYČISTIT DOLE RAM FUNKČNÍ				
A119a	2	L – chybí řetízky	P – chybí řetízky		Levé okno – chybí levá klikka a nejde otevřít	Levé okno ZAFIXOVAT DOPLNIT ŘETÍZEK U PRAVÉHO OKNA PRAVÉ FUNKČNÍ				
A119b	2	L – chybí řetízky	P – chybí řetízky		Pravé okno jde ztuha otevřít a je nefunkční pravá klikka	DOPLNIT ŘETÍZEK U OBOU OKEN ZPROVOZOVAT KLÍK LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				

BUDOVA A - TABULKY OKEN

RADNICE MČ PRAHA 10

3.NP							Provedené opravy			
Místnost	Počet oken	L	P	S	Poznámka	NÁVRH ZABEZPEČENÍ	Datum	Popis provedených oprav	Úpravy provedl (jméno a podpis)	Dohodnutá cena přívrtek za MČ Praha 10
A200a	2	L –	P –		OKNA NEJDOU OTEVŘÍT ARCHIV – NEPOUŽÍVAJÍ SE	OBĚ OKNA ZAFIXOVAT				
A200	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Pravé okno již zafixované	LEVÉ A PROSTŘEDNÍ FUNKČNÍ				
A201	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Střední okno nejde otevřít	Střední okno – ZAFIXOVAT LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A202	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A203	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		DOPLNIT TĚSNĚNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A204	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno má dole dřevěný rám Levé okno nejde otevřít	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
A205a	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Obě okna mají dole dřevěný rám Pravé okno nejde otevřít	Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
A205	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má nefunkční pravou klikku	U levého okna opravit klikku LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A206	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno má dole dřevěný rám Levé okno má nefunkční levou klikku a nejde otevřít	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
A207	2	L – natřené řetízky horní	L – natřené řetízky horní		OBA ŘETÍZEKY HORNÍ JSOU DLOUHÉ A DOCHÁZÍ K JEJICH PŘÍVRŽÍ	ZKRÁTIT ŘETÍZEK LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				



A208	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		DOTĚSNIT	NOVÉ TĚSNĚNÍ U OBOU OKEN LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A209a	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nejde otevřít Pravé okno netěsní	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT NOVÉ TĚSNĚNÍ U PRAVÉHO OKNA PRAVÉ FUNKČNÍ				
A209b	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno nejde otevřít Levé okno netěsní – zateká	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT NOVÉ TĚSNĚNÍ U LEVÉHO OKNA LEVÉ FUNKČNÍ				
A209c	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – nejde otevřít – NUTNO ZPROVOZIT	U levého okna sestříhnout těsnění A ZPROVOZIT LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A209d	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – vyměnit žaluzie A ZPROVOZIT OKNO	NOVÉ ŽALUZIE U PRAVÉHO OKNA A JEHO ZPROVOZOVÁNÍ LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A211	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		DOPLNIT TĚSNĚNÍ – ZATEKÁ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A212	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		NEBEZPEČNÁ OKNA NEJDOU OTEVŘÍT, TĚSNĚNÍ DRHNE ZPROVOZIT PRAVÉ OKNO	Levé okno – ZAFIXOVAT NOVÉ TĚSNĚNÍ PRAVÉ FUNKČNÍ				
A213	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		LEVÉ SEŘÍDIT, ZASTŘÍHNOUT TĚSNĚNÍ Pravé okno má dole dřevěný rám a díly v něm a ŠPATNÝ ČEP	Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
A214a	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – chybí levá klíka Pravá klíka nefunkční	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
A215	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Levé a pravé okno nejdou otevřít Střední okno – chybí klíka pravá	Levé a pravé okno – ZAFIXOVAT NOVÁ KLÍKA U STR. OKNA STŘEDNÍ FUNKČNÍ				
A216	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Levé nejde otevřít	Levé okno – ZAFIXOVAT STŘEDNÍ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A217	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno nejde otevřít	Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				

A218a	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A218b	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		NETĚSNÍ	Osé okna DOTĚSNIT LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A219	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A220	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má nefunkční klíky	NOVÉ KLÍKY U LEVÉHO OKNA LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A221	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A222	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A223	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ PRAVÉ OKNO LZE ZAFIXOVAT – NEPOUŽÍVÁ SE				



BUDOVA A - TABULKY OKEN

RADNICE MČ PRAHA 10

4.NP – ODBOR EKONOMICKÝ							Provedené opravy			
Místnost	Počet oken	L	P	S	Poznámka	NAVRH ZABEZPEČENÍ	Datum	Popis provedených oprav	Upravení provedli (jméno-podpis)	Dokončená práce převzetá za MČ Praha 10
A300a	2	L –	P –		SERVEROVNA	NEPŘÍSTUPNÉ				
A300b	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – nefunkční pravá křídla	U pravého okna opravit kliku LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A301a	2	L – utříděný řetízek horní	P – řetízky ANO		Levé okno má utříděný spodní rám Přisroubovat rám a ponechat okno FUNKČNÍ	NOVÝ ŘETÍZEK PŘISROUBOVAT SPODNÍ RÁM LEVÉHO OKNA LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A301b	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – nefunkční levá křídla	U levého okna opravit kliku LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A301c	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – prasklý rám a nefunkční levá křídla	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
A302a	2	L – řetízek v rámu natříděný	P – řetízky ANO		Levé okno má dle dřevěný rám	NOVÝ ŘETÍZEK LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A302b	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno nejde otevřít a chybí levá křídla	Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
A302c	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – prasklý rám Levé okno má dřevěný rám	Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
A303a	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		U obou oken seřizovat gumové těsnění	UPRAVIT TĚSNĚNÍ LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A303b	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		OPRAVIT TĚSNĚNÍ – ZATEKA	UPRAVIT TĚSNĚNÍ LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				

A304	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		U obou oken seřizovat gumové těsnění	UPRAVIT TĚSNĚNÍ LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A305a	3	L – utříděný řetízek spodní	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Střední okno nejde otevřít Levé okno má utříděný řetízek spodní	Střední okno – ZAFIXOVAT NOVÝ ŘETÍZEK NA LEVÉM OKNĚ LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A305b	3	L – řetízky ANO	P – utříděný řetízek horní	S – řetízky ANO	Levé okno má dřevěný rám Střední okno nejde otevřít Pravé okno má utříděný řetízek horní	Střední okno – ZAFIXOVAT NOVÝ ŘETÍZEK NA PRAVÉM OKNĚ LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A307a	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – nejde otevřít a nefunkční levá křídla	Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
A307b	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno má prasklý rám dle i nahoře Levé okno nemá funkční těsnění	Pravé okno – ZAFIXOVAT DOTĚSNIT LEVÉ OKNO LEVÉ FUNKČNÍ				
A308	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno již zalepené	LEVÉ JIŽ ZALEPENÉ – KONTROLA PRAVÉ FUNKČNÍ				
A309	2	L – chybí řetízky	P – chybí řetízky		Chybějící řetízky	DOPLNIT ŘETÍZKY LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A310a	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – nejde otevřít Pravé seřizovat gumu u čepu – drhne	Levé okno – ZAFIXOVAT Pravé okno seřizovat gumu u čepu – UPRAVIT PRAVÉ FUNKČNÍ				
A310b	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – pravá křídla je nefunkční	U levého okna opravit kliku LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A311	2	L –	P –			NEZASTIŽEN				
A312	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Pravé okno – nejde otevřít VŠUDE ZATEKA	Pravé okno – ZAFIXOVAT VŠECHNY OKNA DOTĚSNIT LEVÉ A STŘEDNÍ FUNKČNÍ				
A313	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Levé okno má dřevěný rám	Střední okno – ZAFIXOVAT LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				



A314	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nefunkční pravá klíka	Levé okno – OPRAVIT KLÍKU LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ			
A315	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ			
A316	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Střední okno nejde otevřít špatné těsnění	OPRAVIT TĚSNĚNÍ Střední okno – ZAFIXOVAT LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ			
A317	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Střední okno nejde otevřít	Střední okno – ZAFIXOVAT LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ			
A318	2	L –	P –			NEZASTIŽEN			
A319a	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno dřevěný rám	Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ			
A319	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Velmi zanesené rámy v dolní drážce	VYČISTIT RÁMY DOLE LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ			

BUDOVA A - TABULKY OKEN

RADNICE MČ PRAHA 10

5.NP – PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ, KANCELÁŘ STAROSTY							Provedené opravy			
Místnost	Počet oken	L	P	S	Poznámka	NÁVRH ZABEZPEČENÍ	Datum	Popis provedených úprav	Úpravy provedl (jméno a podpis)	Dokončená práce převzat za MČ Praha 10
A400	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Levé okno má dle dřevěný rám Pravé okno – nejde otevřít klíka	Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ A STŘEDNÍ FUNKČNÍ				
A401	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Levé a střední okno mají dřevěný rám	LEVÉ, STŘEDNÍ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A402	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	FUNKČNÍ	LEVÉ, STŘEDNÍ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A403A	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	FUNKČNÍ	LEVÉ, STŘEDNÍ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A403B	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – chybí řetízek	Střední okno má dřevěný rám	DOPLNIT ŘETÍZEK NA STŘEDNÍM OKNĚ LEVÉ, STŘEDNÍ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A403C	3	L – přetřesený řetízek	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Střední okno má dřevěný rám Levé okno – klíky nejsou otevřít	ZPROVOZOVAT KLÍKY, DODAT ŘETÍZEK LEVÉ, STŘEDNÍ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A 405	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Střední okno má dřevěný rám	LEVÉ, STŘEDNÍ A PRAVÉ FUNKČNÍ LZE ZAFIXOVAT PRAVÉ				
A 406	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Levé okno má dřevěný rám Střední okno nejde otevřít Pravé okno – chybí pravá klíka	Střední okno – ZAFIXOVAT DODAT KLÍKU NA PRAVÉ OKNO LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A407	4	L1, L2 – řetízky ANO	P1, P2 – řetízky ANO		Okna mají dřevěný rám, krajní levé a pravé okno je ztuhlé	ZAJISTIT LEPŠÍ OTEVÍRÁNÍ KRAJNÍCH OKEN, ZAJISTIT FUNKČNÍ TĚSNĚNÍ VŠECHNA 4 OKNA FUNKČNÍ				
A408a	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno se nepoužívá	Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				



A408b	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno již zalepeno, ale není zafixováno Pravé okno má otevřený spodní rám, je nutno seřadnout gumové těsnění dole – dříve	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
A410a	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nejde otevřít Pravé okno – seřadnout gumové těsnění dole – dříve a vyčistit rám a zprovoznit kliky – jsou zduha a dále uvoznění šroub	UPRAVIT TĚSNĚNÍ NA PRAVÉM OKNĚ A CELKOVÉ ZPROVOZNIT KLIKY, NOVÝ ŠROUB Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
A410b	4	L1, L2 – řetízky ANO	P1, P2 – řetízky ANO		Seřadit těsnění okna P1 – předposlední – protáhnout kliky	Opravit kliky u okna P1 Okno L1, L2 a P2 – ZAFIXOVAT OKNA P1 FUNKČNÍ				
A410c	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno netěsní – zatěsň Kliky nejsou funkční na obou oknech	DOTĚSNIT OBE OKNA, OPRAVA VŠECH KLIK LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A411a	6	L1, L2, L3 – řetízky jsou na ušlivaných oknech	P1, P2, P3 – řetízky jsou na ušlivaných oknech		Levé okno L1 – klima jednotka v okně – ZAFIXOVAT L2 – otevřený spodní rám a nefunkční levá klika – ZPROVOZNIT L3 – spodní otevřený rám – vysát hmyz – FUNKČNÍ P1 – ušlý spodní rám – ZAFIXOVAT P2 – chybí levá klika, nejde otevřít – ZAFIXOVAT P3 – OK FUNKČNÍ	OPRAVA KLIK U L2 L1, P1, P2 – ZAFIXOVAT L2, L3, P3 FUNKČNÍ				
A411b	4	L1, L2 – řetízky ANO	P1, P2 – řetízky ANO		Levé okno L1 – OK L2 – pravá klika se protáh P1 – klima jednotka v okně – ZAFIXOVAT P2 – levá klika se protáh, jinak FUNKČNÍ	OPRAVA KLIK U L2 A P2 P1 – ZAFIXOVAT L1, L2, P2 FUNKČNÍ				
A412	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nejde otevřít a není těsnění Pravé okno nemá funkční levou kliku	OPRAVA KLIK PRAVÉHO OKNA Levé okno – ZAFIXOVAT A DOTĚSNIT ŠKVRNY PRAVÉ FUNKČNÍ				
A413	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – nefunkční levá klika	OPRAVA KLIK PRAVÉHO OKNA LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A414	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé i levé okno – seřadit kliky	SERÁZENÍ KLIK PRAVÉHO A LEVÉHO OKNA LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				

A 415	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – díra na rámu	Pravé okno – ZAFIXOVAT A ZALEPIT LEVÉ FUNKČNÍ				
A 416	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno a levé okno – vyčistit spodní drážky rámu	Vysát spodní drážky rámu LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A417	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno netěsní – velké spáry	Pravé okno – ZAFIXOVAT A ZALEPIT SPÁRY LEVÉ FUNKČNÍ				
A418	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				



BUDOVA A - TABULKY OKEN

RADNICE MČ PRAHA 10

6.NP – ODBOR STAVEBNÍ							Provedené opravy			
Matřičnost	Počet oken	L	P	S	Podrobně	NÁVRH ZABEZPEČENÍ	Datum	Popis provedených úprav	Úpravy provedl (jméno/podpis)	Dokončené práce přehled za MČ Praha 10
AS00	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má dřevěný rám, levá klikka je nefunkční	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
AS01	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno má dřevěný rám, dříve – nutno sestřihnout těsnění Levé okno – dřevo ve spodním rámu – doplnit	U levého okna doplnit v rámu dřevo a u pravého sestřihnout těsnění LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
AS02a	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Spodní rám má utrhlý kousek – doplnit a dotěsnit	DOPLNIT DŘEVU V RÁMU A DOTĚSNIT LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
AS02b	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
AS03	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno dříve – nejde otevřít Pravé okno má dřevěný rám	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
AS04	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má dřevěný rám	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
AS05	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nemá pravou kliku Pravé okno má dřevěný rám	Levé okno – ZAFIXOVAT A DOTĚSNIT PRAVÉ FUNKČNÍ				
AS06	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé a pravé okno mají dřevěný rám	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
AS06a	2	L – přetřepný řetízek do ní	P – řetízky ANO		Levé okno má dřevěný rám, nefunkční kliku Pravé okno vyčistit rám a opravit těsnění	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ OKNO – DOTĚSNIT PRAVÉ FUNKČNÍ				
AS07a	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má dřevěný rám, jde ztuhla otevřít	SESTRHNOUT TĚSNĚNÍ LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				

AS07b	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – nefunkční pravá klikka, dřevěný spodní rám Pravé okno nejde otevřít	Pravé okno – ZAFIXOVAT Levé okno – NOVA KLIKA LEVÉ FUNKČNÍ				
AS08	2	L –	P –			NEZASTIŽEN				
AS09	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Prostřední okno má shrný dřevěný rám a nefunkční pravou kliku	Prostřední okno – ZAFIXOVAT LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
AS10a	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nemá funkční pravou kliku Pravé okno nejde otevřít	Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
AS10b	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno i pravé okno jde ztuhla otevřít – sestřihnout těsnění	SESTRHNOUT TĚSNĚNÍ LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
AS11a	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nejde otevřít	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
AS11b	2	L – přetřepný řetízek horní	P – řetízky ANO		Obě okna mají nefunkční kliky	OPRAVIT KLIKY NA OBOU OKNECH LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
AS12a	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nejde otevřít	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
AS12b	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nejde otevřít	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
AS13a	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nejde otevřít	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
AS13b	2	L – řetízky ANO	P – řetízek do ní přetřepný		FUNKČNÍ	DOPLNIT ŘETÍZEK NA PRAVÉM OKNĚ LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
AS14	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nemá funkční kliku pravou a nejde otevřít okno	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				



A515a	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nemá funkční pravou kliku	OPRAVIT KLIKU NA LEVÉM OKNĚ LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A515b	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nemá funkční kliku levou Pravé nejde otevírat	OPRAVIT KLIKU NA LEVÉM OKNĚ Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
A516	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno nemá funkční kliku levou Levé nejde otevírat	OPRAVIT KLIKU NA PRAVÉM OKNĚ Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
A517	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nejde otevírat	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
A518	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno jde ztuha otevírat, dole střížení rámi Pravé okno netěsní – velké mezery	Levé okno – ZAFIXOVAT Pravé okno – DOTĚSNIT PRAVÉ FUNKČNÍ				
A519	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Pravé okno nemá funkční kliku a netěsní	Pravé okno DOTĚSNIT A OPRAVIT KLIKU Prostřední okno – ZAFIXOVAT LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
A520a	1	L – řetízky utřené oba			Sestřihnout těsnění – staré gumy a nové těsnění – stávající velké mezery	DOTĚSNIT A DOPLNIT OBA ŘETÍZKY FUNKČNÍ				
A520b	2	L –	P –			NEZASTŘEŽEN				
A521a	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nemá funkční levou kliku Pravé okno nejde otevřít	Levé okno – OPRAVIT KLIKU Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
A522	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno nejde otevírat	Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				



BUDOVA B - TABULKY OKEN

RADNICE MČ PRAHA 10

2.NP – OBČANSKO PRÁVNÍ ODBOR							Provedené opravy			
Místnost	Počet oken	L	P	S	Pozimka	NÁVSTĚ ZABEZPEČENÍ	Datum	Popis provedených oprav	Úpravy provedl (jméno a podpis)	Doklad práce přivázel za MČ Praha 10
B121	4	L1, L2 – řetízky ANO	P1, P2 – řetízky ANO		Pravé okno P1 nejde otevřít	Pravé okno P1 – ZAFIXOVAT LEVÉ L1, L2 A PRAVÉ P2 FUNKČNÍ				
B122	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
B123	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
B124	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno má dřevěný spodní rám	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
B125	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nejde otevřít	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
B126	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno je již po obvodu zapěněno	Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
B127	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno nejde otevřít Levé okno dříve otevřít – sestřihnout těsnění	U levého okna sestřihnout těsnění Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
B128	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno jde ztuhla otevřít Pravé okno má dřevěný spodní rám a chybí levá křídla	U levého okna sestřihnout těsnění Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
B129	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
B130a	4	L1, L2 – obě zastavěna	P1, P2 – nejsou řetízky		Okna L1, L2 a P2 jsou zastavěny nábytkem – SKLAD Okno P1 nemá řetízky a těsnění – měřeny 2cm!	OKNO P1 – DOTĚSNIT A DOPLNIT ŘETÍZKY OKNO P1 FUNKČNÍ				

B130b	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nejde otevřít Pravé okno má dřevěný rám a uvolněný šroub, sestřihnout těsnění – jde ztuhla otevřít	SERVER Pravé okno – NOVÝ ŠROUB A SESTRÝHNOUT TĚSNĚNÍ Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
B131	8	L1, L2, L3, L4 – řetízky ANO	P1, P2, P3, P4 – řetízky ANO		Okna L1, P2, P3, P4 – rám je uvolněný a další poruchy – ZAFIXOVAT	L1, P2, P3, P4 – ZAFIXOVAT L2, L3, L4, P1 FUNKČNÍ				
B132	2	L – řetízky uříznuté oba	P – řetízky ANO		Levé okno – volný šroub dole Pravé okno nejde otevřít	Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ OKNO – DOPLNIT ŘETÍZKY, NOVÝ ŠROUB LEVÉ FUNKČNÍ				
B133	4	L1, L2 –	P1, P2 –		ARCHIV Okno P2 má dřevěný spodní rám, volné otažení Okno L2 – chybí pravá křídla, vyčistit rám	Okno L2, P1 – ZAFIXOVAT Okno L1 – NOVÁ KLIKA, vysát a vyčistit rám Okno P2 DOTĚSNIT L1, P2 FUNKČNÍ				
B134	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno má dřevěný spodní rám	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
B135	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno prasklé sklo dole	ZABEZPEČIT PRASKLÉ SKLO LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
B136a	2	L –	P –		ARCHIV	NEPŘÍSTUPNÉ				
B136b	2	L –	P –		SERVEROVNA	NEPŘÍSTUPNÉ				
B137	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má dřevěný spodní rám Pravé okno má uvolněný šroub dole u řepu sestřihnout těsnění – dřímkou	U pravého okna – dole u řepu – NOVÝ ŠROUB U obou oken sestřihnout těsnění LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
B138	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno má dřevěný spodní rám sestřihnout těsnění – dřímkou	U obou oken sestřihnout těsnění LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				



CHODBA	12	L1, L2, L3, L4, L5, L6 – řetízky ANO	P1, P2, P3, P4, P5, P6 – řetízky horní část utřeny	L1 – dřev. rám, klíčky ztuha, oblepeno – ale FUNKČNÍ L2 – oblepeno – NEFUNKČNÍ L3 – dřev. rám, prasklé sklo ale FUNKČNÍ L4 – oblepeno – NEFUNKČNÍ L5, L6 – chybí klíčky – ZAFIXOVAT P1 – oblepeno – ZAFIXOVAT P2 – nejde otevřít – ZAFIXOVAT P3-P6 – FUNKČNÍ	U oken opravit vřetancovou pásku a ty, které se mají zařezávat – řádně dotěsnit! L2, L4, L5, L6, P1, P2- ZAFIXOVAT L3, L3, P3, P4, P5, P6 FUNKČNÍ				
--------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

BUDOVA B - TABULKY OKEN

RADNICE MČ PRAHA 10

3.NP – POLICIE – číslování od horní pravé kanceláře							Provedené opravy			
Místnost	Počet oken	L	P	S	Poznámka	NÁVRH ZABEZPEČENÍ	Datum	Popis provedených úprav	Úpravy provedl (jméno a podpis)	Doložené přílohy převzat za MČ Praha 10
B201	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé nejde otevřít	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
B202	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
B203	4	L1, L2 – řetízky ANO	P1, P2 – řetízky ANO		Střední okna nejsou otevírat – ZAFIXOVAT	L2, P1 – ZAFIXOVAT L1, P2 FUNKČNÍ				
B204	2	L –	P –			NEZASTIŽEN				
B205	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno má dole otevřený rám Levé okno nejde otevřít	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
B206	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Obě okna mají otevřený spodní rám FUNKČNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
B207	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – není klíka Levé okno dotěsnit	Levé okno DOTĚSNIT Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
B208	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno dotěsnit Pravé okno nejde otevřít	Levé okno DOTĚSNIT Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
B209	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno dotěsnit, chybí pravá klíčka Pravé okno nejde otevřít	Levé okno DOTĚSNIT A NOVOU KLÍČU Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
B210	2	L – utřeno řetízky horní	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	NOVÝ ŘETÍZEK LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				



B211	2	L –	P –			NEZASTIŽEN				
B212	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno chybí levá křídla	Pravé okno – NOVOU KUKU LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
B213	2	L –	P –			NEZASTIŽEN				
B214	2	L – utužený řetízek horní	P – řetízky ANO		Levé okno – nejde otevřít	Levé okno – ZAFIXOVAT Pravé FUNKČNÍ				
B215	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
B216	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – nejde otevřít	Levé okno – ZAFIXOVAT Pravé FUNKČNÍ				
B217	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – nejde otevřít Pravé okno dotěsnit	Pravé okno DOTĚSNIT Levé okno – ZAFIXOVAT Pravé FUNKČNÍ				
B218	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – nejde otevřít	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
B219	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – nejde otevřít	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
B220	4	L1, L2 – řetízky ANO	P1, P2 – řetízky utužený u P2		FUNKČNÍ	NOVÝ ŘETÍZEK U OKNA P2 L1, L2, P1, P2 FUNKČNÍ				
B221	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
B222	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – nejde otevřít	Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				

B223	2	L – řetízky ANO	P – řetízek utužený		Levé okno – nejde otevřít Pravé okno nefunkční křídla	Pravé okno – NOVÁ KUKA a ŘETÍZEK Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
B224	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Obě okna dotěsnit Pravé okno – nefunkční křídla	OBĚ OKNA DOTĚSNIT A NOVOU KUKU U PRAVÉHO OKNA LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
B225	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Obě okna dotěsnit Pravé okno – nefunkční křídla	OBĚ OKNA DOTĚSNIT A NOVOU KUKU U PRAVÉHO OKNA LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
B226	2	L – řetízky nedrží	P – řetízky nedrží		Obě okna dotěsnit špatné řetízky	OBĚ OKNA DOTĚSNIT A NOVÉ ŘETÍZKY LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
B227	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – nejde otevřít	Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
B228	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – nejde otevřít	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
B229	4	L1, L2 – řetízky ANO	P1, P2 – řetízky ANO		PONECHAT JEDNO FUNKČNÍ	L1, L2, P1 – ZAFIXOVAT P2 FUNKČNÍ				



BUDOVA B - TABULKY OKEN

RADNICE MČ PRAHA 10

4.NP – OSZ MO							Provedené opravy			
Místo	Počet oken	L	P	S	Popis	NÁVRH ZABEZPEČENÍ	Datum	Popis provedených oprav	Upravy provedl (jméno-podpis)	Dokončená práce převzatá za MČ Praha 10
1	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – již zařazované Pravé má upadlé těsnění – mezery	U pravého okna velké mezery, DOTĚSNIT PRAVÉ FUNKČNÍ				
2	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – již zařazované	LEVÉ FUNKČNÍ				
3	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – již zařazované	PRAVÉ FUNKČNÍ				
4	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – již zařazované Levé má upadlé těsnění – mezery	LEVÉ OKNO DOTĚSNIT LEVÉ FUNKČNÍ				
5	4	L1, L2 – řetízky ANO	P1, P2 – řetízky ANO		L1, P1 – již zařazované	L2, P2 FUNKČNÍ				
7	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – již zařazované	LEVÉ FUNKČNÍ				
8	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – již zařazované Pravé okno má otevřený spodní rám	PRAVÉ FUNKČNÍ				
9	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – již zařazované	PRAVÉ FUNKČNÍ				
10	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – již zařazované Levé okno – pravá křídla je nefunkční	LEVÉ OKNO – NOVOU KUKU LEVÉ FUNKČNÍ				
11	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – již zařazované Pravé okno má velké mezery	PRAVÉ OKNO – DOTĚSNIT PRAVÉ FUNKČNÍ				

12	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – již zařazované	LEVÉ FUNKČNÍ				
13	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – již zařazované Pravé okno má otevřený spodní rám	PRAVÉ FUNKČNÍ				
14	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – již zařazované Pravé okno je nutno dotěsnit	PRAVÉ OKNO DOTĚSNIT PRAVÉ FUNKČNÍ				
15	4	L1, L2 – řetízky ANO	P1, P2 – řetízky ANO		L1, L2, P2 – již zařazované	P1 FUNKČNÍ				
16	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – již zařazované Pravé okno má otevřený spodní rám, je trhlina v odtěrné okna	PRAVÉ FUNKČNÍ				
17	2+2	L1, P1 – řetízky ANO	L2, P2 – řetízky ANO		L1, L2, P2 okno má otevřený spodní rám	L1, L2, P1, P2 - FUNKČNÍ				
18	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – již zařazované Pravé okno má ztrouchnivý otevřený spodní rám	OPRAVA PRAVÉHO RÁMU PRAVÉ FUNKČNÍ				
19	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – již zařazované Pravé okno nejdříve dořít a má otevřený spodní rám a klípy zřetka zavřít	OPRAVA KUKU, SŘÍZNOUT TĚSNĚNÍ U LEVÉHO OKNA PRAVÉ FUNKČNÍ				
20	4	L1, L2 – řetízky ANO	P1, P2 – řetízky ANO		L1 – HAVARJNÍ STAV – ZAFIXOVAT L2 – již zařazované P1 – otevřený rám P2 – již zařazované – jsou tam díly ve skle po klimatizaci	L1 – ZAFIXOVAT P2 – DOPLNIT DÍLY VE SKLE P1 – FUNKČNÍ				
21	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – již zařazované Pravé okno má otevřený spodní rám a chybí šroub v rámu	PRAVÉ OKNO – NOVÝ ŠROUB PRAVÉ FUNKČNÍ				
22	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – již zařazované Levé okno má otevřený rám zkrácený	OPRAVA RÁMU LEVÉHO OKNA LEVÉ FUNKČNÍ				



23	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – JŽ zafixované	PRAVÉ FUNKČNÍ				
23A	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – JŽ zafixované Pravé okno nejde otevřít – pravá klikka nefunkční, okno má dřevěný spodní rám	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT ŽÁDNÉ FUNKČNÍ				
23B	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – JŽ zafixované Pravé okno má spodní dřevěný rám	PRAVÉ FUNKČNÍ				
23C	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – JŽ zafixované Pravé okno má spodní dřevěný rám, prasklé sklo	PRAVÉ OKNO – OPRAVIT ZASKLENÍ PRAVÉ FUNKČNÍ				
24	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – JŽ zafixované Levé okno má dřevěný rám a uvolněný šroub	NOVÝ ŠROUB DO RAMU LEVÉ FUNKČNÍ				
25	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – JŽ zafixované	LEVÉ FUNKČNÍ				

BUDOVA B - TABULKY OKEN

RADNICE MČ PRAHA 10

5.NP							Provedené opravy			
Místnost	Počet oken	L	P	S	Poznámka	NÁVRH ZABEZPEČENÍ	Datum	Popis provedených oprav	Opravy provedl (jméno a podpis)	Dokladné práce přivázal za MČ Praha 10
8426	4	L1, L2 – řetízky ANO	P1, P2 – řetízky ANO		Okno L1 – nefunkční levá klikka, velká mezera Okno L2 – nefunkční pravá klikka, sestřihnout těsnění Okno P1 – JŽ ZAFIXOVANÉ Okno P2 – nefunkční levá klikka	OKNO L1, L2, P2 – NOVÁ KLIKA DOTĚSNIT VŠECHNY OKNA, STARÉ VODNÉ TĚSNĚNÍ ODSTRANIT OKNO L1, L2, P2 FUNKČNÍ				
8427a	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – JŽ zafixované Pravé okno sestřihnout těsnění, nefunkční levá a pravá klikka	PRAVÉ OKNO – NOVÉ KLIKY PRAVÉ OKNO UPRAVIT TĚSNĚNÍ PRAVÉ FUNKČNÍ				
8427b	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má dřevěný spodní rám, nefunkční levou klikku, sestřihnout těsnění a vyčistit rám Pravé okno – nefunkční levá klikka, má dřevěný spodní rám	LEVÁ A PRAVÉ OKNO – NOVOU KLIKU UPRAVIT TĚSNĚNÍ LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
8428	4	L1, L2 –	P1, P2 –		Okno L1 a P1 – JŽ zafixované Okno L2 – klikka pravá nefunkční, dřevěný rám dolní	OKNO L2 – ZAFIXOVAT OKNO P2 FUNKČNÍ				
8429	2	L – řetízky ANO	P – řetízky utřeny dolní		Levé okno – JŽ zafixované	PRAVÉ OKNO – NOVÝ ŘETÍZEK PRAVÉ FUNKČNÍ				
8430	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – JŽ zafixované Pravé okno – uvolněné spodní šrouby Okno netěsní	PRAVÉ OKNO – NOVÉ SPODNÍ ŠROUBY A DOTĚSNIT PRAVÉ FUNKČNÍ				
8431	2	L –	P –		ARCHIV	NEZASTOŽEN				
8432	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – JŽ zafixované obložené – opravě Pravé okno sestřihnout těsnění	LEVÉ OKNO OPRAVIT OBLEPENÍ PRAVÉ OKNO UPRAVIT TĚSNĚNÍ PRAVÉ FUNKČNÍ				
8433	2	L – řetízky chybí všechny	P – řetízky chybí všechny		Levé okno má dva otvory ve skle po klimatizaci Pravé okno nemá levou klikku a nejde otevřít	LEVÉ OKNO OPRAVIT ZASKLENÍ – DVA OTVORY Ø150mm PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT A DOTĚSNIT LEVÉ FUNKČNÍ				



B434	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – již zařazované a nechat oblépít Pravé okno – utřesný spodní rám – zatáhnout dovnitř dotěsnit	LEVÉ OKNO OBLEPIT PRAVÉ OKNO ZAŠROUBIT A DOPLNIT SPODNÍ RÁM A DOTĚSNIT PRAVÉ FUNKČNÍ				
B435	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – již oblépené ale není zařazované Levé okno sestřihnout těsnění	PRAVÉ OKNO – ZAFIXOVAT LEVÉ OKNO UPRAVIT TĚSNĚNÍ LEVÉ FUNKČNÍ				
B436	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Obě okna mají dřevěný spodní rám	LEVÉ OKNO – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
B437	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Obě okna mají dřevěný spodní rám Pravé okno má nefunkční pravou kliku	PRAVÉ OKNO – NOVÁ KLIKA LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
B438	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – nefunkční kliku	PRAVÉ OKNO – NOVOU KLIKU LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
B439	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – sestřihnout těsnění, nefunkční levá kliku, uvolnit šroubi Levé okno – uvolnit oba šrouby v rámu, dřevěný rám, HAVARIJNÍ STAV	LEVÉ OKNO – ZAFIXOVAT PRAVÉ OKNO – NOVÁ KLIKA A NOVÝ ŠROUBÍ PRAVÉ FUNKČNÍ				
B440	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – sestřihnout těsnění, dřevěný spodní rám, uvolnit šroubi Levé okno – stříhý rám dole, HAVARIJNÍ STAV	LEVÉ OKNO – ZAFIXOVAT PRAVÉ OKNO – NOVÝ ŠROUBÍ A DOTĚSNIT PRAVÉ FUNKČNÍ				
B441	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nejde otevřít, má dřevěný rám a uvolněný šroub Pravé okno má dřevěný rám, a je nutno odstranit oblépení	LEVÉ OKNO – ZAFIXOVAT PRAVÉ OKNO ODSTRANIT OBLEPENÍ PRAVÉ FUNKČNÍ				
B442	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – sestřihnout těsnění, dřevěný spodní rám Obě okna – kliky jdou zruha otevřít	ZPROVOZNIŤ KLIKU, UPRAVIT TĚSNĚNÍ LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
B443	2	L – řetízky chyběj oba	P – řetízky ANO		Pravé a levé okno mají dřevěný spodní rám	LEVÉ OKNO DOPLNIT ŘETÍZKY LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
B444	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – již zařazované, ale zkusit ZPROVOZNIŤ! Pravé okno – sestřihnout těsnění	LEVÉ OKNO ZKUSIT ZPROVOZNIŤ PRAVÉ OKNO UPRAVIT TĚSNĚNÍ LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				

B445	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má nefunkční kliku a nejde otevřít, spodní dřevěný rám Pravé okno sestřihnout těsnění, má spodní dřevěný rám	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ OKNO DOTĚSNIT PRAVÉ FUNKČNÍ				
B446	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – již zařazované Pravé okno má spodní dřevěný rám a uvolněné šrouby	PRAVÉ OKNO – NOVÉ ŠROUBY, FIXOVAT OTEVŘENÍ NA 45° PRAVÉ FUNKČNÍ				
B447	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé a levé okno mají dřevěný spodní rám	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
B448	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – již zařazované nutno jej však oblépít a dotěsnit Levé okno dotěsnit velké mezery až 1cm	PRAVÉ OKNO OPRAVIT OBLEPENÍ A DOTĚSNIT LEVÉ OKNO DOTĚSNIT LEVÉ FUNKČNÍ				
B449	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má nefunkční kliku a nejde otevřít	PRAVÉ OKNO DOTĚSNIT DOLE U RÁMU LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT A DOTĚSNIT PRAVÉ FUNKČNÍ				
B450	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – již zařazované a nechat oblépít Pravé okno má dřevěný spodní rám a je nutno seřadnout uvolněné těsnění	PRAVÉ OKNO SEŘÍZNOUT TĚSNĚNÍ A DOPLNIT PRAVÉ FUNKČNÍ				
B451	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – již zařazované Pravé okno má dřevěný spodní rám	PRAVÉ FUNKČNÍ				
B452	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – již zařazované Pravé okno má dřevěný spodní rám, volně utřené těsnění, nefunkční pravou kliku, mezery až 1,5cm, okno se protáhlo	PRAVÉ OKNO – NOVÁ KLIKA, NOVÉ TĚSNĚNÍ, ŘETÍZEK NOVÝ PRAVÉ FUNKČNÍ				
B453	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – již zařazované Levé okno má uvolněný šroubi! A je nutno seřadnout uvolněné těsnění	LEVÉ OKNO – NOVÝ ŠROUB, SEŘÍZNOUT TĚSNĚNÍ A DOTĚSNIT LEVÉ FUNKČNÍ				
B454	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – již zařazované Levé okno má uvolněný šroubi! Nefunkční pravá kliku	LEVÉ OKNO – NOVÝ ŠROUB A NOVÁ KLIKA A DOTĚSNIT LEVÉ FUNKČNÍ				



BUDOVA B - TABULKY OKEN

RADNICE MČ PRAHA 10

6.NP – OŽP, RESTAURACE, BUFET							Provedené opravy			
Místnost	Počet oken	L	P	S	Poznámka	NÁVRH ZABEZPEČENÍ	Datum	Popis provedených oprav	Úpravy provedl (jméno a podpis)	Dokončení práce převzal za MČ Praha 10
B501	2	L – řetízky ANO	P – řetízek horní chybí		Levé okno – nefunkční pravé kliku, uvolnění šrouby!	LEVÉ OKNO – NOVÉ ŠROUBY, NOVÁ KLIKA, DOTĚSNIT PRAVÉ OKNO – ŘETÍZEK DOPLNIT LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
B502	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nejdle otevřít. Právě okno má nefunkční levou kliku a není dobře ukotvena spodní lišta	LEVÉ OKNO – ZAFIXOVAT PRAVÉ OKNO – NOVOU KLIKU A PŘIKOTVIT LIŠTU PRAVÉ FUNKČNÍ				
B503	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno je oblepeno. Právě okno jde zruha otevřít – sestřihnout těsnění, má dřevěný rám a nefunkční pravou kliku	LEVÉ OKNO – ZAFIXOVAT PRAVÉ OKNO – NOVOU KLIKU A DOTĚSNIT PRAVÉ FUNKČNÍ				
B504	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Právě okno je oblepeno. Levé okno jde zruha dovlít – sestřihnout těsnění	PRAVÉ OKNO – ZAFIXOVAT LEVÉ OKNO – SETŘHNOUT TĚSNĚNÍ A NOVÉ DOTĚSNIT LEVÉ FUNKČNÍ				
B505	4	L1, L2 –	P1, P2 –			NEPŘÍSTUPNÉ				
B506a	2	L –	P –			NEZASTIŽEN				
B506b	4	L1, L2 – řetízky ANO	P1, P2 – řetízek u P1 uťžený		L2 a P1 nejdou otevřít	OKNO L2 a P1 – ZAFIXOVAT LEVÉ A PRAVÉ L1, P2 FUNKČNÍ				
JIDELNA	12	OKNA ZLEVA ČÍSLOVÁNY			OKNO Č. 10 (ZLEVA) JE FUNKČNÍ – PONECHAT OSTATNÍ OKNA OBLEPENÁ – PÁSKA ODPADÁVA ŘETÍZEK 1x UTRŽENÝ	V KAŽDÉM POLI (jdu 3 pole po 4 oknech) NECHAT JEDNO OKNO FUNKČNÍ A ZABEZPEČIT ŘETÍZEK, FUNKČNÍ KLIKY! TO ZNAMENÁ DALŠÍ Dvě OKNA ZPROVOZVNIT VŠECHNY OSTATNÍ OKNA ZAFIXOVAT A UTĚSNIT – 9 OKEN				
SALONEK	8	L1, L2, L3, L4 – řetízky ANO	P1, P2, P3, P4 – řetízky ANO		Okna L3-L4 mají dřevěný spodní rám; OKNO P2 Již ZAFIXOVÁNO; okno P3 – sestřihnout těsnění; okno P4 – uvolnění šroub!	OKNO P3 – DOTĚSNIT OKNO P4 – NOVÝ ŠROUB VŠECHNY ZBÝLÁ OKNA – L3-L4 a P1, P3, P4 FUNKČNÍ				

BUFET	8	OKNA ZLEVA ČÍSLOVÁNY			V ČÁSTI BUFETU BUDOU CELKEM 2x OKNA FUNKČNÍ – OKNO 2.3 A 2.8 (ZLEVA)	OKNO 2.1, 2.6 – ZAFIXOVAT OKNO 2.2, 2.4, 2.5, 2.7 – Již ZAFIXOVANÉ OKNO 2.3 A 2.8 FUNKČNÍ (OKNO 2.8 NECHAT FUNKČNÍ – ZPROVOZVNIT, DOKOTVIT RÁM, UPRAVIT TĚSNĚNÍ)				
KUCHYŇE	15	OKNA ZLEVA ČÍSLOVÁNY			VŠECHNY OKNA KONTROLA TĚSNĚNÍ, SERŽNOUT TĚSNĚNÍ A DOPLNIT U PONECHANÝCH FUNKČNÍCH – ŘETÍZEK JSOU	OKNO 2.1, 4, 6, 8, 14 – PONECHAT FUNKČNÍ OKNO 2.2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15 – ZAFIXOVAT OKNO 2.13 – Již ZAFIXOVÁNO				



BUDOVA C - TABULKY OKEN

RADNICE MČ PRAHA 10

2.NP							Provedené opravy			
Místnost	Počet oken	L	P	S	Poznámka	NÁVRH ZABEZPEČENÍ	Datum	Popis provedených oprav	Úpravy provedl (úřadník/podpis)	Dokončená práce převzatá za MČ Praha 10
C101	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
C102	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má nefunkční pravou kliku Obě okna mají dřevěný spodní rám	LEVÉ OKNO – NOVOU KLIKU LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
C103	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má dřevěný spodní rám Pravé okno již zařizované	LEVÉ FUNKČNÍ				
C104	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		OKNA JSOU NEPŘÍSTUPNÁ – ZA ARCHIVEM	PŘEDPOKLAD LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
C105	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má dřevěný spodní rám	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
C106	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má dřevěný spodní rám	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
C107	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má dřevěný spodní rám Pravé okno již zařizované	LEVÉ FUNKČNÍ				
C108	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má dřevěný spodní rám Pravé okno již zařizované	LEVÉ FUNKČNÍ				
C109	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	STŘEDNÍ OKNO – HAVARIJNÍ STAV – ZTROUCHNIVELÝ SPODNÍ RÁMÍ Levé okno má dřevěný spodní rám Pravé okno již zařizované – ZKUSIT ZPROVOZIT	STŘEDNÍ OKNO ZAFIXOVAT – HAVARIJNÍ STAV PRAVÉ OKNO ZKUSIT ZPROVOZIT LEVÉ FUNKČNÍ				

C110	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno má dřevěný spodní rám, volný šroub dole Levé okno již ZAFIXOVANÉ	PRAVÉ OKNO – NOVÝ ŠROUB PRAVÉ FUNKČNÍ				
C111	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Levé okno má uvolněný šroub dole Pravé okno – sestříhnout těsnění Všechna okna mají dřevěný rám	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT STŘEDNÍ A PRAVÉ OKNO – DOTĚSNIT STŘEDNÍ A PRAVÉ OKNO FUNKČNÍ				
C112	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno netěsní a je moc volné Levé okno již ZAFIXOVANÉ	PRAVÉ OKNO – DOTĚSNIT PRAVÉ FUNKČNÍ				
C113	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má dřevěný spodní rám	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
C114	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – nefunkční pravá kliku Pravé okno – sestříhnout těsnění	LEVÉ OKNO – NOVÁ KLIKA OBĚ OKNA DOTĚSNIT LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
C115	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nejde otevřít Pravé okno – chybí šroub dolní, dřevěný rám, nefunkční levá kliku	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ OKNO NOVÝ ŠROUB V RÁMU A NOVOU LEVOU KLIKU PRAVÉ FUNKČNÍ				
C116	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – mezera v rámu dole, sestříhnout těsnění Pravé okno – dřevěný spodní rám, sestříhnout těsnění	LEVÉ OKNO – DOPLNIT MEZERU V RÁMU SESTRÍHNOU STARE TĚSNĚNÍ A DOTĚSNIT OBĚ OKNA LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
C117	2	L –	P –			NEZASTIŽEN				
C118	2	L –	P –			ROZMNOŽOVNA NEPŘÍSTUPNÉ				
C119	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno již ZAFIXOVANÉ	PRAVÉ FUNKČNÍ				
C120	4	L1, L2 – řetízky ANO	P1, P2 – řetízky ANO		FUNKČNÍ	L1, L2, P1, P2 FUNKČNÍ				



C121	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – chybí levá klíka	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ			
C122	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		U obou oken chybí těsnění Stávající těsnění utáhnout	DOTĚSNIT OKNA Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ			
C123	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno nejde otevřít	Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ			
C124	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nejde otevřít	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ			
C125	2	L – řetízky utužený horní	P – řetízky ANO		Pravé okno má dřevěný spodní rám	Levé okno – DOPLNIT ŘETÍZEK HORNÍ LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ			
C126	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nejde otevřít	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ			
C127	2	L –	P –		HOVORNA	NEPŘÍSTUPNÉ			
C128	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má nefunkční klíka	Levé okno – NOVÁ KLÍKA LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ			
C129	2	L –	P –			NEZASTIŽEN			
C130	2	L – řetízky ANO	P – řetízky utužený horní		Levé okno již ZAFIXOVANÉ	PRAVÉ FUNKČNÍ			

BUDOVA C - TABULKY OKEN

RADNICE MČ PRAHA 10

3.NP – MČ PRAHA 10 A ÚŘAD PRÁCE							Provedené opravy			
Místnost	Počet oken	L	P	S	Poznámka	NÁVRH ZABEZPEČENÍ	Datum	Popis provedených úprav	Úpravy provedl (jméno a podpis)	Dokončená práce převzatá za MČ Praha 10
C201	2	L –	P –			NEZASTIŽEN				
C202	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má dře dřevěný rám Pravé okno nemá klíku	Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
C203	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má dře dřevěný rám	Pravé okno – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
C204	2	L – řetízky ANO	P – řetízky utužený horní		Levé okno má dře dřevěný rám Pravé okno má dřevěný rám – HAVARIJNÍ STAV, je volné, má mezery 1cm, těsnění utužené	PRAVÉ OKNO – HAVARIJNÍ STAV – ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
C205	2	L – řetízky utužený horní	P – řetízky ANO		Obě okna mají dřevěný rám – HAVARIJNÍ STAV, uvolněné šrouby dole	PRAVÉ A LEVÉ OKNO – HAVARIJNÍ STAV – ZAFIXOVAT ŽÁDNÉ FUNKČNÍ				
C206	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Obě okna mají dřevěný spodní rám Pravé střešnickový rám, ale funkční Levé okno má nefunkční klíku	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
C207	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – není klíka Pravé okno má dřevěný spodní rám	Levé okno – ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
C208	2	L – řetízky utužený spodní	P – řetízky ANO		Levé okno má střešnickový rám – HAVARIJNÍ STAV Pravé okno nejde – HAVARIJNÍ STAV	PRAVÉ A LEVÉ OKNO – HAVARIJNÍ STAV – ZAFIXOVAT ŽÁDNÉ FUNKČNÍ				
C209	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Pravé okno má dřevěný spodní rám, který je zkrácený – nejde zavřít Prostřední sesřadnout těsnění	Levé okno – ZAFIXOVAT STŘEDNÍ OKNO SESŘADNĚT PRAVÉ OKNO – ZAFIXOVAT STŘEDNÍ FUNKČNÍ				



C210	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Obě okna mají dřevěný spodní rám	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
C211	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Levé nejdle otevřít Střední a pravé okno mají dřevěný rám Pravé okno má díry ve skle po klimatizaci	Levé okno – ZAFIXOVAT Pravé okno – DOPLNIT DÍRY VE SKLE A ZAFIXOVAT STŘEDNÍ FUNKČNÍ				
C212	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno má dřevěný spodní rám a uvolněný šroub	PRAVÉ OKNO – NOVÝ ŠROUB LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
C213	2	L – řetízky ANO	P – řetízek utřený spodní		Obě okna mají dřevěný spodní rám	PRAVÉ OKNO – NOVÝ ŘETÍZEK LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
C214	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				

3.NP – ÚŘAD PRÁCE A AGENTURA ACTION							Provedené opravy			
Místnost	Počet oken	L	P	S	Poznámka	NÁVRH ZABEZPEČENÍ	Datum	Popis provedených oprav	Opravy provedl (Jméno a podpis)	Dokončená práce převzatá za MC Praha 10
C215	2	L –	P –			NEZASTIŽEN				
C216 (1)	2	L – řetízky ANO	P – řetízek utřený horní		Levé okno nemá pravou kliku Pravé okno nejdle zavřít Obě okna mají dřevěný spodní rám	PRAVÉ OKNO A LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT ŽÁDNÉ FUNKČNÍ				
C217 (2)	2	L – řetízek utřený dolní	P – řetízek utřený horní a dolní		FUNKČNÍ	DOPLNIT ŘETÍZKY LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
C218 (3)	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nejdle otevřít	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
C219 (4)	2	L – řetízek utřený horní	P – řetízky ANO		Pravé okno nemá kliku	PRAVÉ JIŽ ZAFIXOVANÉ PÁSKEM LEVÉ OKNO – DOPLNIT ŘETÍZEK LEVÉ FUNKČNÍ				

C220 (5)	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno jde ztuha otevřít	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
C221 (6)	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – chybí pravá kliku	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
C222 (7)	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nejdle otevřít Pravé okno – nefunkční pravá kliku	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ OKNO – NOVÁ KLIKA PRAVÉ FUNKČNÍ				
C223 (8)	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno jde ztuha otevřít	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
C224 (9)	3	L – řetízek utřený horní	P – řetízek utřený dolní	S – řetízky ANO	Levé okno má nefunkční pravou kliku Střední okno nejdle otevřít	LEVÉ A STŘEDNÍ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
C225 (10)	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nejdle otevřít Pravé okno – nefunkční levá kliku	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ OKNO – NOVÁ KLIKA PRAVÉ FUNKČNÍ				
C226	5	L1, L2, L3 –	P1, P2 –			NEPŘÍSTUPNÉ				
C227	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno jde ztuha otevřít	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
C228	2	L1 –	P1 –			NEPŘÍSTUPNÉ				
C229	2	L1 –	P1 –			NEPŘÍSTUPNÉ				



BUDOVA C - TABULKY OKEN

RADNICE MČ PRAHA 10

4.NP – KANCELÁŘ STAROSTY							Provedené opravy			
Místnost	Počet oken	L	P	S	Poznámka	NÁVRH ZABEZPEČENÍ	Datum	Popis provedených úprav	Upravení provedl (Jméno a podpis)	Dokončené práce převzat za MČ Praha 10
C301	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno chybí pravá klíka Pravé okno nejde otevřít	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ OKNO – NOVÁ KLÍKA LEVÉ FUNKČNÍ				
C302	2	L – řetízek utužený dolní	P – řetízky ANO		Pravé okno má spodní dřevěný rám a uvolněné šrouby	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ OKNO – NOVÝ ŘETÍZEK LEVÉ FUNKČNÍ				
C302	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má nefunkční klíku Pravé okno má spodní dřevěný rám a uvolněné šrouby a nefunkční klíku	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ OKNO – NOVÉ ŠROUBY A NOVOU KLÍKU PRAVÉ FUNKČNÍ				
C304	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno má spodní dřevěný rám a uvolněné šrouby	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
C305	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé a levé okno má spodní dřevěný rám	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
C306	2	L – řetízek utužený horní	P – řetízky ANO		Pravé okno má uvolněný spodní rám	LEVÉ OKNO DOPLNIT ŘETÍZEK PRAVÉ OKNO ZAŠROUBIT DOLE RÁM LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
C307	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé a levé okno má spodní dřevěný rám	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
C308	2	L – řetízek utužený horní	P – řetízky ANO		Pravé a levé okno má spodní dřevěný rám Pravé okno má nefunkční klíku a uvolněný šroub dole v rámu – jinak OK	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ OKNO – NOVÁ KLÍKA PRAVÉ FUNKČNÍ				
C309	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Střední okno nejde otevřít, má dřevěný rám	STŘEDNÍ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				

C310	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má spodní dřevěný rám a nefunkční klíku Pravé okno nejde otevřít	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
C311	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Levé okno chybí pravá klíka Pravé okno se nepoužívá Všechny okna mají dřevěný spodní rám	LEVÉ A PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT STŘEDNÍ FUNKČNÍ				
C312	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Obě okna mají dřevěný rám, seřiznout těsnění	UPRAVIT TĚSNĚNÍ NA OBOU OKNECH LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
C313	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Obě okna mají dřevěný rám Levé okno – HAVARJNÍ STAV ÚČEPU A CHYBÍ TĚSNĚNÍ	OPRAVIT HAVARJNÍ STAV, NEBO LEVÉ OKNO FIKOVAT UPRAVIT TĚSNĚNÍ NA OBOU OKNECH LEVÉ po opravě funkční, PRAVÉ FUNKČNÍ				
C314	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
C315a	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
C315	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Okna nejdou otevřít, klíky nefunkční – HAVARJNÍ STAV, ZPRŮČENÉ	OPRAVIT HAVARJNÍ STAV, JEDNO ZAFIXOVAT JEDNO FUNKČNÍ				
C316	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – zatěklá, nejde otevřít	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
C317	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Zatěklá, nejde otevřít	OPRAVIT HAVARJNÍ STAV, JEDNO ZAFIXOVAT JEDNO FUNKČNÍ				
C318	2	L –	P –		ARCHIV	NEZASTIŽEN				
C319	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Střední okno chybí pravá klíka a zatěklá – špatné obložení Levé okno nejde otevřít	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ A STŘEDNÍ FUNKČNÍ				



C320	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno – utřené těsnění	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT A DOTĚSNIT LEVÉ FUNKČNÍ			
C321	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	FUNKČNÍ	LEVÉ, PRAVÉ A STŘEDNÍ FUNKČNÍ			
C322	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno nemá kliku a má spodní dřevěný rám	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ			
C323	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno již ZAFIXOVANÉ	PRAVÉ FUNKČNÍ			
C324	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno nejde otevřít	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ			
C325	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nemá pravou kliku Pravé okno nemá levou kliku	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ			
C326	2	L –	P –			NEZASTIŽEN			
C327	2	L –	P –			NEZASTIŽEN			
C328	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nejde otevřít	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ			
C329	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má spádovou kliku a nejde otevřít	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ			

BUDOVA C - TABULKY OKEN

RADNICE MČ PRAHA 10

5.NP – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY							Provedené opravy			
Místnost	Počet oken	L	P	S	Poznámka	NÁVRH ZABEZPEČENÍ	Datum	Popis provedených oprav	Upravení provedl (jméno a podpis)	Doložené přílohy přehled za MČ Praha 10
C401	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno již ZAFIXOVANÉ	LEVÉ FUNKČNÍ				
C402	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Obě okna mají dřevěný rám	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
C403	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Obě okna mají dřevěný rám Pravé okno má nefunkční levou kliku	PRAVÉ OKNO – NOVÁ KLIKA LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
C404	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno již ZAFIXOVANÉ Levé okno má dle dřevěný rám	LEVÉ FUNKČNÍ				
C405	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má dřevěný rám, mezeru dle v rámu Pravé okno – sesřhnout těsnění	LEVÉ OKNO – ZAPLNT MEZERU V RÁMU, DOTĚSNIT LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
C406	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno má dle dřevěný rám, nefunkční kliku a jde ztuha otevřít	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
C407	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO			DOPLNIT				
C408	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno nejde ztuha otevřít	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
C409	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Levé okno má dle dřevěný rám Střední jde ztuha otevřít	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ A STŘEDNÍ FUNKČNÍ				
C410	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Obě okna mají dřevěný rám, jsou ztuha otevřít – sesřhnout těsnění	SEŠRHNOUT A UPRAVIT TĚSNĚNÍ LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				



C411	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Levé okno má nefunkční kliku Střední a pravé okno má spodní dřevěný rám Pravé okno má v dolním rámu mezeru Střední a pravé okno jde zřuha otevřít	SESTŘHNOUT A UPRAVIT TĚSNĚNÍ LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ A STŘEDNÍ FUNKČNÍ				
C412	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno má nefunkční kliku	PRAVÉ OKNO – NOVÁ KLIKA LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
C402	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levá okno má dřevěný rám Pravé okno má nefunkční levou kliku	PRAVÉ OKNO – NOVÁ KLIKA LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
C414	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má dřevěný rám, nefunkční kliku levou Pravé okno – sestřhnout těsnění, velmi zřuha otevřít	LEVÉ OKNO – NOVOU KLIKU, DOTĚSNIT LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
C415	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má nefunkční kliku Pravé okno nejde otevřít	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ OKNO – NOVÁ KLIKA LEVÉ FUNKČNÍ				
C416	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno JE ZAFIXOVANÉ Pravé okno má nefunkční kliku	PRAVÉ OKNO – NOVÁ KLIKA PRAVÉ FUNKČNÍ				
C417	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno drhne sestřhnout těsnění Pravé okno nepou obě kliky	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ OKNO UPRAVIT TĚSNĚNÍ LEVÉ FUNKČNÍ				
C418	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno drhne - sestřhnout těsnění Pravé okno nejde otevřít	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ OKNO UPRAVIT TĚSNĚNÍ LEVÉ FUNKČNÍ				
C419	2	L – řetízky ANO	P – řetízky utřené horní		Pravé okno má obě kliky nefunkční Levé okno jde zřuha otevřít	LEVÉ OKNO LZE ZAFIXOVAT PRAVÉ OKNO – NOVÉ OBĚ KLIKY A ZPROVOZIT PRAVÉ FUNKČNÍ				
C420	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Levé okno má nefunkční levou kliku a má prasklinu na vnějším skle Pravé okno má v dolním rámu mezeru Pravé okno nejde otevřít	LEVÉ OKNO – NOVÁ KLIKA A ZABEZPEČIT PRASKLINU VE SKLE PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ A STŘEDNÍ FUNKČNÍ				
C421	2	L –	P –			NEZASTIŽEN				

C422	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Střední a pravé okno nejde otevřít a má nefunkční kliky	STŘEDNÍ A PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ					
C423	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno nejde otevřít	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ					
C424	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno má nefunkční kliku, ZATĚKA – NEFUNKČNÍ TĚSNĚNÍ	PRAVÉ OKNO – NOVÁ KLIKA, DOTĚSNIT LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ					
C425	2	L – řetízky chybí vlechny	P – řetízky chybí vlechny		Levé okno nejde otevřít Pravé okno má nefunkční levou kliku	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ OKNO – NOVÁ KLIKA PRAVÉ OKNO – ŘETÍZKY OBA PRAVÉ FUNKČNÍ					
C426	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno jde zruha otevřít – sestřhnout těsnění Levé okno má nefunkční kliku	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ OKNO UPRAVIT TĚSNĚNÍ PRAVÉ FUNKČNÍ					
C427	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má nefunkční kliku	LEVÉ OKNO – NOVÁ KLIKA, DOTĚSNIT LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ					
C428	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nejde otevřít	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ					
C429	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno oblepeno Pravé okno – levá klika nefunkční, sestřhnout těsnění, velmi zruha otevřít, ZATĚKA	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ OKNO – NOVÁ KLIKA A DOTĚSNIT PRAVÉ FUNKČNÍ					
C430	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno jde zruha otevřít	PRAVÉ OKNO – UPRAVIT TĚSNĚNÍ A DOTĚSNIT LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ					



BUDOVA C - TABULKY OKEN

RADNICE MČ PRAHA 10

6.NP – ODBOR KONTROLY							Provedené opravy			
Místnost	Počet oken	L	P	S	Poznámka	NÁVRH ZABEZPEČENÍ	Datum	Popis provedených oprav	Úpravy provedl (jméno a podpis)	Dokončená práce převzatá za MČ Praha 10
CS01b	2	L – řetízky ANO	P – řetízky chybí		Levé okno má díru ve skle pro klimatizaci přenosnou. Právě okno nemá do ní šroub v rámu	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ OKNO NOVÝ ŠROUB PRAVÉ FUNKČNÍ				
CS02	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Právě okno má nefunkční kliku	PRAVÉ OKNO – NOVÁ KLIKA LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
CS03	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	PRAVÉ OKNO A LEVÉ OKNO – OSADIT NOVÉ ŽALUZIE LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
CS04	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
CS05	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ Právě okno lze zafixovat, nepoužívá se	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
CS06	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
CS07	4	L1, L2 – řetízky ANO	P1, P2 – řetízky ANO		Okna L1, P1 mají otevřený rám a uvolněné šrouby Okna L2 a P2 – FUNKČNÍ	L1, P1 – ZAFIXOVAT OKNA L2, P2 FUNKČNÍ				
CS08	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno již zalepeno páskou, řetízek 5x	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
CS09	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Právě okno již ZAFIXOVÁNO plechy a řetízek	LEVÉ FUNKČNÍ				
CS10	1	L – řetízky ANO			FUNKČNÍ	FUNKČNÍ				

CS11	3	L – řetízky ANO	P –	S –	Právě okno a střední již ZAFIXOVÁNO a OBLEPENO	LEVÉ FUNKČNÍ				
CS12	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
CS13	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		FUNKČNÍ	LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
CS14	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Právě okno již ZAFIXOVÁNO	LEVÉ FUNKČNÍ				
CS15	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Právě okno nejde otevřít – nefunkční kliku	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ DOTĚSNIT LEVÉ FUNKČNÍ				
CS16	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má mezery 1cm Právě okno nejde otevřít	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ DOTĚSNIT LEVÉ FUNKČNÍ				
CS17	2	L – řetízek utřizený	P – řetízky ANO		Levé okno netěsní Právě okno je zalepeno páskou	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ OKNO – DOTĚSNIT LEVÉ FUNKČNÍ				
CS18	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno má prasklý spodní rám Právě okno nejde otevřít	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ OKNO – PŘESROUBIT RAM A DOTĚSNIT LEVÉ FUNKČNÍ				
CS19	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno je zalepeno páskou	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ OKNO – DOTĚSNIT PRAVÉ FUNKČNÍ				
CS20	3	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO	S – řetízky ANO	Levé okno seřadit, seřadit střední, NETĚSNÍ	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ A STŘEDNÍ FUNKČNÍ				
CS21	1	L – řetízky ANO			Okno jde ztuha otevřít – seřadit střední, velké mezery!	FUNKČNÍ				
CS22	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno seřadit, seřadit střední Právě okno má nefunkční kliky	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ OKNO UPRAVIT TĚSNĚNÍ LEVÉ FUNKČNÍ				



CS23	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno jde ztuhla otevřít	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ FUNKČNÍ				
CS24	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nejde otevřít Pravé okno se ztuhla otevře – seřadit	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ OKNO UPRAVIT TĚSNĚNÍ A SEŘADIT PRAVÉ FUNKČNÍ				
CS25	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno nejde otevřít, nefunkční kliky	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
CS26	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno nejde otevřít Levé okno netěsní	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ OKNO UPRAVIT TĚSNĚNÍ LEVÉ FUNKČNÍ				
CS27	2	L – řetěz dolní chybí	P – řetízky ANO		Levé okno JE ZAFIXOVÁNO	LEVÉ OKNO DOPLNIT ŘETÍZEK PRAVÉ FUNKČNÍ				
CS28	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno – nefunkční kliky Pravé okno nejde otevřít a má nefunkční pravou kliku	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ OKNO – NOVÁ KLIKA LEVÉ FUNKČNÍ				
CS29	2	L – řetízky ANO	P – řetěz dolní utřený		Levé okno JE ZAFIXOVÁNO a OBLÉPENO páskou	PRAVÉ OKNO DOPLNIT ŘETÍZEK PRAVÉ FUNKČNÍ				
CS30	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Pravé okno nejde otevřít	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ FUNKČNÍ				
CS31	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nejde otevřít Pravé okno má nefunkční kliku	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ OKNO – NOVÁ KLIKA PRAVÉ FUNKČNÍ				



BUDOVA A, B, C - TABULKY OKEN

RADNICE MČ PRAHA 10

2.-5. NP – BUDOVA A – CHODBY							Provedené opravy			
Místnost	Počet okna	L	P	S	Poznámka	NÁVRH ZABEZPEČENÍ	Datum	Popis provedených oprav	Upravení provedli (jméno, příjmení)	Dokončení práce převaž. ze MČ Praha 10
CHODBA – SEVER 2.NP	2	L – řetězky ANO	P – řetězky ANO		Levé okno jde ztuha otevřít	PRÁVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ ZPROVOZIT UPRAVIT TĚSNĚNÍ LEVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – JIH 2.NP	2	L – řetězky ANO	P – řetězky ANO		Levé okno nejde otevřít, nefunkční kliky a Právé okno jde ztuha otevřít	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRÁVÉ ZPROVOZIT UPRAVIT TĚSNĚNÍ PRÁVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – SEVER 3.NP	2	L – řetězky ANO	P – řetězky ANO		Na obou oknech nefunkční a chybějící kliky – celkem 3ks	ZPROVOZIT OBĚ OKNA DOPLNIT KLIKY 3KS UPRAVIT TĚSNĚNÍ LEVÉ A PRÁVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – JIH 3.NP	2	L – řetězky ANO	P – řetězky ANO		Na obou oknech chybějící všechny kliky – celkem 4ks	ZPROVOZIT OBĚ OKNA DOPLNIT KLIKY 4KS UPRAVIT TĚSNĚNÍ LEVÉ A PRÁVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – SEVER 4.NP	2	L – řetězky ANO	P – řetězky ANO		FUNKČNÍ OBĚ OKNA	ZPROVOZIT OBĚ OKNA UPRAVIT TĚSNĚNÍ LEVÉ A PRÁVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – JIH 4.NP	2	L – řetězky ANO	P – řetězky ANO		FUNKČNÍ OBĚ OKNA	ZPROVOZIT OBĚ OKNA UPRAVIT TĚSNĚNÍ LEVÉ A PRÁVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – SEVER 5.NP	2	L – řetězky ANO	P – řetězky ANO		Právé okno již zalepeno Levé okno kliky ztuha	PRÁVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ ZPROVOZIT SETRÁHAT A DOPLNIT TĚSNĚNÍ LEVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – JIH 5.NP	2	L – řetězky ANO	P – řetězky ANO		Levé okno již zalepeno Právé okno – setřáhat těsnění	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRÁVÉ ZPROVOZIT SETRÁHAT A DOPLNIT TĚSNĚNÍ PRÁVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – SEVER 6.NP	2	L – řetězky ANO	P – řetězky ANO		FUNKČNÍ OBĚ OKNA, Právé okno – chybí pravá kliky	ZPROVOZIT OBĚ OKNA DOPLNIT KLIKU UPRAVIT TĚSNĚNÍ LEVÉ A PRÁVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – JIH 6.NP	2	L – řetězky ANO	P – řetězky ANO		FUNKČNÍ OBĚ OKNA, Právé okno – chybí pravá kliky	ZPROVOZIT OBĚ OKNA DOPLNIT KLIKU UPRAVIT TĚSNĚNÍ LEVÉ A PRÁVÉ FUNKČNÍ				

BUDOVA A, B, C - TABULKY OKEN

RADNICE MČ PRAHA 10

2.-5. NP – BUDOVA B – CHODBY							Provedené opravy			
Místnost	Počet okna	L	P	S	Poznámka	NÁVRH ZABEZPEČENÍ	Datum	Popis provedených oprav	Upravení provedli (jméno, příjmení)	Dokončení práce převaž. ze MČ Praha 10
CHODBA – SEVERO-VÝCHOZ 2.NP	2	L – řetězky ANO	P – řetězky ANO		Levé okno – chybí ušlechtilý nář. oblož. je smontován – nahradit 1 ks av. Právé okno – nahradit kliku	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRÁVÉ ZPROVOZIT UPRAVIT TĚSNĚNÍ PRÁVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – JIH-VÝCHOZ 2.NP	2	L – řetězky ANO	P – řetězky ANO		Právé okno jde ztuha otevřít, chybí kliky	PRÁVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ ZPROVOZIT UPRAVIT TĚSNĚNÍ LEVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – SEVERO-ZÁPAD 2.NP	2	L – řetězky ANO	P – řetězky ANO		Levé okno – odlepeno; Právé okno – nefunkční, chybí kliky, je ztuha smont., smontovat šrouby	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRÁVÉ ZPROVOZIT UPRAVIT TĚSNĚNÍ PRÁVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – JIH-ZÁPAD 2.NP	2	L – řetězky ANO	P – řetězky ANO		Levé okno – odlepeno; Právé okno – nefunkční, chybí kliky, je ztuha smont., smontovat šrouby	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRÁVÉ ZPROVOZIT UPRAVIT TĚSNĚNÍ PRÁVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – SEVERO-VÝCHOZ 3.NP	2	L – řetězky ANO	P – řetězky ANO		FUNKČNÍ OBĚ	LEVÉ A PRÁVÉ OKNO ZPROVOZIT UPRAVIT TĚSNĚNÍ PRÁVÉ A LEVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – JIH-VÝCHOZ 3.NP	2	L – řetězky ANO	P – řetězky ANO		Levé okno nejdě otevřít	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRÁVÉ ZPROVOZIT UPRAVIT TĚSNĚNÍ PRÁVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – SEVERO-ZÁPAD 3.NP	2	L – řetězky ANO	P – řetězky ANO		Právé okno nejdě otevřít	PRÁVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ ZPROVOZIT UPRAVIT TĚSNĚNÍ LEVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – JIH-ZÁPAD 3.NP	2	L – řetězky ANO	P – řetězky ANO		Levé okno nejdě otevřít	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRÁVÉ ZPROVOZIT UPRAVIT TĚSNĚNÍ PRÁVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – SEVERO-VÝCHOZ 4.NP a 5. NP	2	L – řetězky ANO	P – řetězky ANO		Levé okno – nejdě otevřít	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRÁVÉ ZPROVOZIT UPRAVIT TĚSNĚNÍ PRÁVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – JIH-VÝCHOZ 4.NP a 5. NP	2	L – řetězky ANO	P – řetězky ANO		Levé okno – nefunkční, chybí kliky, je ztuha smont., smontovat šrouby	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRÁVÉ ZPROVOZIT UPRAVIT TĚSNĚNÍ PRÁVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – SEVERO-ZÁPAD 4.NP	2	L – řetězky ANO	P – řetězky ANO		Levé okno – již zafixováno	PRÁVÉ ZPROVOZIT UPRAVIT TĚSNĚNÍ PRÁVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – JIH-ZÁPAD 4.NP	2	L – řetězky ANO	P – řetězky ANO		Levé okno – již zafixováno	PRÁVÉ ZPROVOZIT UPRAVIT TĚSNĚNÍ PRÁVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – SEVERO-VÝCHOZ 4.NP	2	L – řetězky ANO	P – řetězky ANO		FUNKČNÍ OBĚ Právé okno ztuha smont. – smontovat šrouby	LEVÉ A PRÁVÉ OKNO ZPROVOZIT UPRAVIT TĚSNĚNÍ PRÁVÉ A LEVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – SEVERO-ZÁPAD 4.NP	2	L – řetězky ANO	P – řetězky ANO		Levé okno – již odlepeno, nahradit	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRÁVÉ ZPROVOZIT UPRAVIT TĚSNĚNÍ PRÁVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – JIH-ZÁPAD 4.NP	2	L – řetězky ANO	P – řetězky ANO		Levé okno – již zafixováno Právé okno – nefunkční, chybí kliky, je ztuha smont. – nahradit 1 ks av.	PRÁVÉ OKNO ZAFIXOVAT ZADNÍ FUNKČNÍ				



BUDOVA A, B, C - TABULKY OKEN

RADNICE MČ PRAHA 10



2.-5. NP – BUDOVA C – CHODBY							Provedené opravy			
Místnost	Počet oken	L	P	S	Popis	Návrh zamestnání	Datum	Popis provedených oprav	Upravení provedl (jméno a podpis)	Dokončená práce převzatá za MČ Praha 10
CHODBA – SEVER: 2.NP	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Obě okna jsou ztuha otevřít, chybí klíka – 2ks	ZPROVOZIT OBĚ OKNA DOPLNIT KLÍKY 2KS UPRAVIT TĚSNĚNÍ/ LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – JIH 2.NP	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno nejde otevřít, nefunkční klíka Právě okno jde ztuha otevřít	LEVÉ OKNO ZAFIXOVAT PRAVÉ ZPROVOZIT UPRAVIT TĚSNĚNÍ/ PRAVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – SEVER: 3.NP	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Obě okna jsou ztuha otevřít, chybí klíka – 2ks	JEDNO OKNO ZAFIXOVAT DRUHÉ ZPROVOZIT UPRAVIT TĚSNĚNÍ/ JEDNO FUNKČNÍ				
CHODBA – JIH 3.NP	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Obě okna jde ztuha otevřít, chybí klíka – 2ks	JEDNO OKNO ZAFIXOVAT DRUHÉ ZPROVOZIT UPRAVIT TĚSNĚNÍ/ JEDNO FUNKČNÍ				
CHODBA – SEVER: 4.NP	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Obě okna nejdou otevřít	JEDNO OKNO ZAFIXOVAT DRUHÉ ZPROVOZIT UPRAVIT TĚSNĚNÍ/ JEDNO FUNKČNÍ				
CHODBA – JIH 4.NP	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Obě okna jsou ztuha otevřít Dvě nefunkční klíky	ZPROVOZIT OBĚ OKNA DOPLNIT KLÍKY 2KS UPRAVIT TĚSNĚNÍ/ LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – SEVER: 5.NP	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Právě okno – chybí klíka a jedno nefunkční klíka, sestřít těsnění	ZPROVOZIT OBĚ OKNA DOPLNIT KLÍKY 2KS UPRAVIT TĚSNĚNÍ/ LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – JIH 5.NP	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Levé okno jde ztuha otevřít, sestřít těsnění Právě okno – nefunkční levá klíka	ZPROVOZIT OBĚ OKNA DOPLNIT KLÍKY 2KS UPRAVIT TĚSNĚNÍ/ LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – SEVER: 6.NP	2	L – řetízky ANO	P – řetízky ANO		Všechny klíky nefunkční	ZPROVOZIT OBĚ OKNA DOPLNIT KLÍKY 4KS UPRAVIT TĚSNĚNÍ/ LEVÉ A PRAVÉ FUNKČNÍ				
CHODBA – JIH 6.NP	2	L – řetízky chybí	P – řetízky chybí		Právě okno nejde otevřít, špatný stav	PRAVÉ OKNO ZAFIXOVAT LEVÉ ZPROVOZIT UPRAVIT TĚSNĚNÍ/ LEVÉ FUNKČNÍ				

