

KONTROLNÍ ZÁPIS SPAME s.r.o.
dle Nabídky č. 9/2022

1. Zadání objednávky:

Zjistit technický stav ZDOT, provést celkovou defektaci dle technické dokumentace výrobce
 [REDAKCE] zjistit příčiny poruch a závad, zpracovat kompletní nabídku dle ustanovení čl. VI, odst.5 RD.

2. Uživatel techniky, které se kontrolní zápis týká:


Vojenský útvar :	Dislokace :
VÚ 8129	Město Libavá

3. Způsob provedení kontroly: Zjištění závad.**4. Kontrolní zjištění:** Průstřely, opotřebení, poškození**5. Návrh na odstranění nedostatků:** Kontrola parametrů, oprava**6. Specifikace techniky, rozsah prací, kooperace a ostatních nákladů, spotřeba materiálu:** (Tabulka závad)


Pocet	Rozsah prací po skupinách a podskupinách	Počet hodin	Práce v Kč (bez DPH)	Mat. v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Celkem v Kč (bez DPH)	Celkem za úkol v Kč (s DPH)




	Typ ZDOT	MRZ1-PV1	Ev č. / r.v.	1338/2021



	Typ ZDOT	MRZ1-PV1	Ev č. / r.v.	1346/2021
OHORELÝ				




	Typ ZDOT	MRZ1-PV1	Ev.& / r.v.	1302/2021






	Typ ZDOT	MRZ1-PV1	Ev.č. / r.v.	1379/2021
--	----------	----------	--------------	-----------




	Typ ZDOT	MRZ1-PV1	Ev.č. / r.v.	1419/2021
--	----------	----------	--------------	-----------






	Typ ZDOT	MRZ1-PV1	Ev.đ. / r.v.	1424/2021
--	----------	----------	--------------	-----------



	Typ ZDOT	MRZ1-PV1	Ev.đ. / r.v.	1425/2021
--	----------	----------	--------------	-----------






		Typ ZDOT		MRZ1-PV1		Ev.č. / r.v.	1432/2021






	Typ ZDOT	MRZ1-PV1	Ev.č. / r.v.	1437/2021	




	Typ ZDOT	MRZ1-PV1	Ev.č. / r.v.	1443/2021	






	Typ ZDOT	MRZ1-PV1	Ev.č. / r.v.	1458/2021
--	----------	----------	--------------	-----------



	Typ ZDOT	MRZ1-PV1	Ev.č. / r.v.	1461/2021
--	----------	----------	--------------	-----------






	Typ ZDOT	MRZ1-PV1	Ev.č. / r.v.	1484/2021







	Typ ZDOT	VRZ1-PV1	Ex.č. / r.v.	564/2006




	Typ ZDOT	VRZ1-PV1	Ex.č. / r.v.	565/2006




	Typ ZDOT	VRZ1-PV1	Ev.č. / r.v.	577/2006
--	----------	----------	--------------	----------




	Typ ZDOT	VRZ1-PV1	Ev.č. / r.v.	592/2006
--	----------	----------	--------------	----------




	Typ ZDOT	VRZ1-PV1	Ev.č. / r.v.	1715/2019
--	----------	----------	--------------	-----------






	Typ ZDOT	VRZ1-PV1	Ev.č. / r.v.	1720/2019
--	----------	----------	--------------	-----------



	Typ ZDOT	VRZ1-PV1	Ev.č. / r.v.	1820/2021
--	----------	----------	--------------	-----------



	Celkem za BO			
	Celkem za BO s DPH			
	Defektace MRZ1-PV1/NABm1/NABv1			
	Defektace POJ1-PV1/VRZ1-PV1			
	Celkem za BO a defektaci bez DPH			
	Celkem za BO a defektaci s DPH			492765,85

V případě návrhu na odstranění vad u uživatele výjezdem:

Ostatní náklady - celkem	Počet hodin	Popis nákladu	Celkem v Kč (bez DPH)	Cena za úkol v Kč (s DPH)
neproduktivní na cestě,				
ubytování,				
dopravné				
další ostatní náklady				
CELKEM				

7. Technická dokumentace: Technické podmínky 

8. Termín provedení dílčího plnění: 31.10.2022

V Kostelci na Hané, dne: 30.5.2022

Za poskytovatele:
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Pavel Spáčil

Digitálně podepsal Pavel
Spáčil
Datum: 2022.05.30
11:15:58 +02'00'

Vyjádření KOVT ke KZ:

V *St. Bolestavi* dne: *31.5.2022* Za objednatele (KOV):
titul, jméno,

