



220836

Objednávka č.: 0000220836

Odběratel: Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
Bartošková 28
140 00 PRAHA 4
Česká republika

PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:



DIČ: CZ86652052
IČ: 86652052

Dodavatel:

IČ: 25506331

DIČ: CZ25506331

Konečný příjemce:

NS222 odd. radiochemie
Adresa: pracoviště:
Bartošková 28, 140 00 Praha 4 – NUSLE
Česká republika

NUVIA a.s.
Modřínová 1094
674 01 TŘEBÍČ
Česká republika

Platnost objednávky do: 31.12.2022

Termín dodání do: 20.08.2022

Forma úhrady: Příkazem

Termín úhrady:

Místo dodání:

Způsob dopravy:

Dodací podmínky:

Objednáváme u Vás:

Fakturu s číslem naší objednávky zasílejte na email: sekretariat@suro.cz

Položkový rozpis:

	Celkem s DPH
Oprava přístroje FHT 770T, u jehož měřicího okénka došlo k tlakovému protržení fólie	
Oprava představuje výměnu okénka s protrženou fólií. Oprava dle kalkulace v příložené nabídce	35 000,00 Kč

Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):**35 000,00 Kč****Datum vystavení: 03.08.2022**

Vystavil:

.....
Razítko, podpis