

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

1. Smluvní strany :

1.1. Kupující:

VM TRUCKS s.r.o.

403 21 Ústí nad Labem, Brná 713

Jednatel: [REDAKCE], jednatelem společnosti

IČ: 27349012

DIČ: CZ27349012

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 7043496001/5500

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25494

1.2. Prodávající:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

Zastoupena Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 3507501/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

1.3. Zodpovědní pracovníci:

Pro operativní technické řízení činnosti, potvrzování protokolů o předání a převzetí budou smluvní strany zastupovat tyto pracovníci:

- za kupujícího:
 - [REDAKCE], jednatel - ve věcech smluvních i pro potvrzování protokolů o předání a převzetí
- za prodávajícího:
 - [REDAKCE], provozně-technický ředitel (SČS a.s.) - ve věcech smluvních
 - [REDAKCE], manažer útvaru CÚD (SČS a.s.) - pro operativní technické řízení činnosti, potvrzování protokolů o předání a převzetí
 - [REDAKCE], vedoucí oddělení centrální dopravy (SČS a.s.) - pro operativní technické řízení činnosti, potvrzování protokolů o předání a převzetí

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

2. Název předmětu kupní smlouvy

Odprodej nákladních vozidel – srpen 2022

3. Podklady pro uzavření smlouvy:

Fyzická prohlídka, nabídka v rámci odprodeje vozidel.

4. Předmět plnění:

4.1. Odprodej nákladního vozidla Renault Midlum, RZ: [REDACTED]

RZ	[REDACTED]
značka-typ	Renault Midlum
r.v.	[REDACTED]
VIN	[REDACTED]
STK do	[REDACTED]
Najeto:	[REDACTED]

Technický stav vozidla je úměrný stáří a počtu ujetých kilometrů.

závady : stav vozidla odpovídá najetým km
koroze rámu i kabiny
dlouhodobě odstaveno
provozní vůle
celkový stav interiéru zhoršený
závada brzd-nepojížděné
demontovaná HR

Před uvedením do provozu je nutné provést kontrolu všech prvků a případně provést jejich opravu tak, aby všechny odpovídaly platným předpisům pro provoz na pozemních komunikacích.

Zkušební jízda z důvodu technického stavu nebyla vykonána.

Místo předání: [REDACTED]

4.2. Odprodej nákladního vozidla Renault Midlum, RZ: [REDACTED]

RZ	[REDACTED]
značka-typ	Renault Midlum
r.v.	[REDACTED]
VIN	[REDACTED]
STK do	[REDACTED]
Najeto:	[REDACTED]

Technický stav vozidla je úměrný stáří a počtu ujetých kilometrů

závady : celkově opotřebovaný stav
stav vozidla odpovídá najetým km
dlouhodobě odstaveno
koroze rámu i kabiny

vůle v řízení
opotřebené brzdy
provozní vůle
nefunkční Aku

Před uvedením do provozu je nutné provést kontrolu všech prvků a případně provést jejich opravu tak, aby všechny odpovídaly platným předpisům pro provoz na pozemních komunikacích.

Zkušební jízda z důvodu technického stavu nebyla vykonána.

Místo předání: [REDACTED]

4.3. Odprodej nákladního vozidla Renault Midlum, RZ: [REDACTED]

RZ	[REDACTED]
značka-typ	Renault Midlum
r.v.	[REDACTED]
VIN	[REDACTED]
STK do	[REDACTED]
Najeto:	[REDACTED]

Technický stav vozidla je úměrný stáří a počtu ujetých kilometrů

závady : celkově opotřebovaný stav
koroze rámu i kabiny
sedadlo řidiče potřhané
koroze rámu i kabiny
stav vozidla odpovídá najetým km
vůle v řízení, opotřebené brzdy
dlouhodobě odstaveno

Před uvedením do provozu je nutné provést kontrolu všech prvků a případně provést jejich opravu tak, aby všechny odpovídaly platným předpisům pro provoz na pozemních komunikacích.

Zkušební jízda z důvodu technického stavu nebyla vykonána.

Místo předání: [REDACTED]

4.4. Odprodej nákladního vozidla Avia sklápěcí, RZ: [REDACTED]

RZ	[REDACTED]
značka-typ	Avia sklápěcí
r.v.	[REDACTED]
VIN	[REDACTED]
STK do	[REDACTED]
Najeto:	[REDACTED]

Technický stav vozidla je úměrný stáří a počtu ujetých kilometrů

závady : celková rozsáhlá koroze
stav vozidla odpovídá najetým km
provozní vůle
vůle v řízení, opotřebené brzdy
dlouhodobě odstaveno

Před uvedením do provozu je nutné provést kontrolu všech prvků a případně provést jejich opravu tak, aby všechny odpovídaly platným předpisům pro provoz na pozemních komunikacích.

Zkušební jízda z důvodu technického stavu nebyla vykonána.

Místo předání: servis [REDACTED]

4.5. Odprodej pracovního stroje Caterpillar CAT 428 E, RZ: [REDACTED]

RZ	[REDACTED]
značka-typ	Caterpillar CAT 428 E
r.v.	[REDACTED]
VIN	[REDACTED]
Najeto:	[REDACTED]

Technický stav vozidla je úměrný stáří a počtu ujetých kilometrů

závady : celková koroze
nástupní schody s deformacemi
vůle převodů
vůle všech čepů
celkový stav odpovídá MTH
dlouhodobě odstaveno

Před uvedením do provozu je nutné provést kontrolu všech prvků a případně provést jejich opravu tak, aby všechny odpovídaly platným předpisům pro provoz na pozemních komunikacích.

Zkušební jízda z důvodu technického stavu nebyla vykonána.

Místo předání: [REDACTED]

4.6. Odprodej pracovního stroje Caterpillar CAT 428 E, RZ: [REDACTED]

RZ	[REDACTED]
značka-typ	Caterpillar CAT 428 E
r.v.	[REDACTED]
VIN	[REDACTED]
Najeto:	[REDACTED]

Technický stav vozidla je úměrný stáří a počtu ujetých kilometrů

závady : celková koroze
vůle převodů zvýšená zejména u královského hřídele
vůle všech čepů
celkový stav odpovídá MTH
dlouhodobě odstaveno

Před uvedením do provozu je nutné provést kontrolu všech prvků a případně provést jejich opravu tak, aby všechny odpovídaly platným předpisům pro provoz na pozemních komunikacích.

Zkušební jízda z důvodu technického stavu nebyla vykonána.

Místo předání [REDACTED]

4.7. Odprodej pracovního stroje JCB 3CX, RZ: [REDACTED]

RZ	[REDACTED]
značka-typ	JCB 3CX
r.v.	[REDACTED]
VIN	[REDACTED]
Najeto:	[REDACTED]

Technický stav vozidla je úměrný stáří a počtu ujetých kilometrů

závady : rozsáhlá koroze
značná vůle pohyblivých částí
únik hydrauliky
opotřebované pneu
vůle v čepch podkopy i u přední lžice
stav vozidla odpovídá odpracovaným MTH
dlouhodobě odstaveno

Před uvedením do provozu je nutné provést kontrolu všech prvků a případně provést jejich opravu tak, aby všechny odpovídaly platným předpisům pro provoz na pozemních komunikacích.

Zkušební jízda z důvodu technického stavu nebyla vykonána.

Místo předání: [REDACTED]

4.8. Odprodej pracovního stroje JCB 3CX, RZ: [REDACTED]

RZ	[REDACTED]
----	------------

značka-typ	JCB 3CX
r.v.	██████
VIN	████████████████████7
Najeto:	██████████

Technický stav vozidla je úměrný stáří a počtu ujetých kilometrů

závady : celková koroze
stav vozidla odpovídá odpracovaným MTH
vůle všech čepů
dlouhodobě odstaveno
vůle převodů zvýšená

Před uvedením do provozu je nutné provést kontrolu všech prvků a případně provést jejich opravu tak, aby všechny odpovídaly platným předpisům pro provoz na pozemních komunikacích.

Zkušební jízda z důvodu technického stavu nebyla vykonána.

Místo předání: ██████████

4.9. Odprodej speciálního vozidla Tatra T 815, RZ: ██████████

RZ	██████████
značka-typ	Tatra T 815
r.v.	██████
VIN	████████████████████
STK do	██████████
Najeto:	██████████

Technický stav vozidla je úměrný stáří a počtu ujetých kilometrů

závady : značná koroze rámu, kabiny i nástavby
únik oleje
nefunkční nástavba
netěsnost motoru
stav vozidla odpovídá najetým km
dlouhodobě odstaveno

Před uvedením do provozu je nutné provést kontrolu všech prvků a případně provést jejich opravu tak, aby všechny odpovídaly platným předpisům pro provoz na pozemních komunikacích.

Zkušební jízda z důvodu technického stavu nebyla vykonána.

Místo předání: ██████████

4.10. Odprodej nákladního vozidla Renault Lander, RZ: ██████████

RZ	██████████
značka-typ	Renault Lander
r.v.	██████

VIN
STK do
Najeto:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Technický stav vozidla je úměrný stáří a počtu ujetých kilometrů

závady : celková koróze
závada na automatické převodovce
závada systému AdBlue- v nouzovém režimu
stav vozidla odpovídá najetým km
dlouhodobě odstaveno

Před uvedením do provozu je nutné provést kontrolu všech prvků a případně provést jejich opravu tak, aby všechny odpovídaly platným předpisům pro provoz na pozemních komunikacích.

Zkušební jízda z důvodu technického stavu nebyla vykonána.

Místo předání: [REDACTED].

5. Místo plnění:

5.1. Místo prodeje dle technické specifikace uvedené v bodě 4 jsou provozovny prodávajícího, kde bude provedena fyzická převímka.

5.2. Termín plnění: do 7 dnů od uhrazení zálohové faktury

6. Smluvní cena za předmět kupní smlouvy:

6.1. Smluvní cena za vozidlo včetně příslušenství byla stanovena:

4.1.	[REDACTED]	Renault Midlum	[REDACTED]	Kč bez DPH
4.2.	[REDACTED]	Renault Midlum	[REDACTED]	Kč bez DPH
4.3.	[REDACTED]	Renault Midlum	[REDACTED]	Kč bez DPH
4.4.	[REDACTED]	Avia sklápěcí	[REDACTED]	Kč bez DPH
4.5.	[REDACTED]	Caterpillar CAT	[REDACTED]	Kč bez DPH
4.6.	[REDACTED]	Caterpillar CAT	[REDACTED]	Kč bez DPH
4.7.	[REDACTED]	JCB 3CX	[REDACTED]	Kč bez DPH
4.8.	[REDACTED]	JCB 3CX	[REDACTED]	Kč bez DPH
4.9.	[REDACTED]	Tatra T 815	[REDACTED]	Kč bez DPH
4.10.	[REDACTED]	Renault Lander	[REDACTED]	Kč bez DPH
Celkem:				Kč bez DPH

Cena byla stanovena jako smluvní na základě poptávkového řízení na odprodej vozidel a na základě znaleckých posudků.

DPH bude v souladu s platnými právními předpisy. Součástí ceny vozidla je i poplatek za přepis vozidla.

7. Platební podmínky:

7.1. Po podpisu smlouvy bude kupujícímu vystavena zálohová faktura na plnou částku. Po uhrazení zálohové faktury bude kupujícímu fyzicky předán předmět prodeje nejpozději do 7 dnů. Plněním - dodávkou se rozumí protokolární předání vozidel a jeho přehlášení na nového majitele na Magistrátu Teplice nebo zajištění jeho trvalého odhlášení dle požadavku kupujícího. Na základě přepsaného technického průkazu (resp. zrušeného) bude prodávajícím vystavena konečná faktura - daňový doklad.

7.2. V případě prodlení s provedením platby je kupující povinen zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8. Stav vozidla , vady

8.1. Prodávající prohlašuje, že předmět prodeje vykazuje ke dni prodeje vady uvedené v článku 4.

8.2. Kupující prohlašuje, že si předmět prodeje řádně prohlédl a kromě popsaných závad neshledal jiné závady. Kupující předmět prodeje kupuje tak jak stojí a leží.

9 . Ostatní ujednání

9.1. Prodávající dokládá technickými průkazy, že je majitelem předmětu prodeje.

9.2. Prodávající dokládá, že předmět prodeje byl do doby prodeje zákonně pojištěn a kupující bere na vědomí, že po převzetí je povinen si zajistit vlastní zákonné pojištění.

9.3. Po předání předmětu prodeje je kupující povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů zajistit na své náklady samostatnou evidenční prohlídku a je povinen zajistit potřebnou součinnost při přepisu přívěsu na Magistrátu Teplice (buď osobní účast při přepisu se všemi potřebnými doklady (evidenční kontrola, doklad o pojištění) nebo poskytnutí úředně ověřené plné moci a výše uvedených dokladů tak, aby prodávající mohl zajistit přepis. V případě trvalého zrušení zajistí kupující protokol o ekologické likvidaci.

Kupující bere na vědomí, že je povinen uhradit ekologickou daň dle zákona, pokud je pro daný prostředek vyžadována

9.4. V případě, že kupující nesplní své povinnosti dle odst. 9.3. do 10 dnů od předání předmětu prodeje a nedojde v této lhůtě k přepisu v rámci registru vozidel, má prodávající právo daný přívěs nahlásit na Policii ČR jako odcizený se všemi důsledky včetně zápisu této skutečnosti v registru vozidel. V takovémto případě uhrazená záloha zůstává prodávajícímu.

10. Závěrečná ustanovení a další ujednání

10.1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.

10.2. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.

10.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

10.4 Každá ze smluvních stran bude v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany jakožto subjektů údajů, a to pro účely související s uzavíráním a plněním této Smlouvy, ochrany jejich právních nároků a plnění právních povinností.

V Teplicích dne: 08. 08. 2022



Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva



jednatel společnosti

27349012