



## Smlouva o koupi ojetého vozidla č.

### Prodávající:

**Společnost:** AUTO IN s.r.o.

**IČ:** 25298828

**Sídlo:** Poděbradská 292, 53009 Pardubice

**DIČ:** CZ25298828

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13920.

Č. účtu: 5690120001/5500 - Raiffeisenbank, a.s.; IBAN:

; SWIFT:

**Zástupce:** telefon: , email:

### Kupující:

**Společnost:** VR Group, a.s.

**IČ:** 25699091

**Sídlo:** Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10

**DIČ:** CZ25699091

**Zástupce:**

Č. účtu:

### I.

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem ojetého (použitého) motorového vozidla:

**Tovární značka a typ:** Ford Ford S-Max MPV Vignale 2.0 EcoBlue autom

**VIN:** V provozu od: 08 / 2020

**Reg. značka:** Stav tachometru: 26900 km

(dále jen "vozidlo")

### II.

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá vozidlo specifikované v čl. I této smlouvy, a to ve stavu, jak je popsán v zápisu o stavu motorového vozidla, který je nedílnou součástí této smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo k vozidlu, a kupující se zavazuje, že vozidlo převezme a zaplatí za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu, to vše za podmínek uvedených v této kupní smlouvě.

### III.

1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn vozidlo prodat, že mu není známo, že by na vozidle vážla nějaká práva nebo závazky třetích osob, či jiné právní vady.

2. Prodávající prohlašuje, že vozidlo je způsobilé sloužit k obvyklému účelu. Kupující bere na vědomí, že se jedná o vozidlo použité, má závady, poškození a nadměrná opotřebení uvedená v zápise o stavu motorového vozidla a další vady odpovídající opotřebení a užívání vozidla provozem. Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady ani jiné skryté překážky, které by měly vliv na provoz a vlastnictví vozidla. Dále prohlašuje, že mu není známo, že by bylo manipulováno se stavem počítadla kilometrů vozidla. Dle dohody smluvních stran opotřebení vozidla provozem, koroze, únava materiálu, či horší provoz některých součástí vozidla způsobený jeho provozem nejsou považovány za vadu.

3. Kupující prohlašuje, že si výslovně nevymíňuje žádné vlastnosti vozidla, že měl možnost s vozidlem před podpisem této smlouvy vykonat zkušební jízdu, že si vozidlo před podpisem této smlouvy prohlédl a vyzkoušel, že se seznámil se zápisem o stavu motorového vozidla a prohlášeními učiněnými v této smlouvě a že vozidlo v tomto stavu, faktickém i právním, kupuje do svého vlastnictví.

### IV.

1. Kupní cena vozidla se sjednává s přihlédnutím k jeho opotřebení a technickému stavu tak, jak jsou specifikovány v této smlouvě a v zápise o stavu motorového vozidla, způsobem, který odpovídá snížení výkonnosti a kvality vozidla vzhledem k jeho předchozímu provozu

2. Kupní cena byla stanovena na částku 1 074 000,00 Kč (slovy Jedenmilionsedmdesátčtyřtisíc korun českých).

3. Kupující zaplatil za vozidlo dohodnutou kupní cenu před podpisem této smlouvy hotově nebo na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

### V.

1. Prodávající odevzdal kupujícímu vozidlo a kupující vozidlo převzal při podpisu této smlouvy, což kupující stvrzuje svým podpisem na této smlouvě. Zároveň byl zpracován a předán zápis o stavu motorového vozidla, který je přílohou této smlouvy, který také kupující převzal.

Datum vyhotovení:

Evidenční číslo:

## Zápis o stavu motorového vozidla

### Základní údaje:

Značka a typ vozu: Ford S-Max MPV Vignale 2.0 EcoBlue autom

Druh vozidla: Osobní

SPZ/RZ:

Rok výroby/datum uvedení do provozu: 06.08.2020

Číslo podvozku; karoserie; VIN:

Číslo motoru:

Obsah válců (ccm)/výkon motoru (kW): 241/177

Typ převodovky/počet rychlostí: aut / 8

Technický průkaz číslo:

Stav km na tachometru: 26 898

Barva karoserie: B029 černá metalíza

STK/Emise: 08/2024

V záruce do:

Provozovatel vozidla: VR Group, a.s.

Počet majitelů:

Palubní literatura:

Servisní knížka:

Klíče od vozu/počet:  2x

Klíče od mech. zabezp. zař.

Dálkové ovládání:

Dálniční známka:

Povinná výbava:

Lékárna:

### Popis technického stavu:

#### 1. Karoserie

- Původní  Nehavaraná  Neopravená  Mírně poškozená  
 Rozsáhle poškozená  Opravená  Opravená po nehodě

Zjištěné závady:

#### 2. Motor

- Odpovídá počtu ujetých km  Nižší výkon  Hlučný  
 Rosí olej  Zjevný únik oleje  Nutná kontrola, popř. oprava

Náplně:

Olej:

Chladicí kapalina:

Zjištěné závady:

#### 3. Spojka

AUTOMATICKÁ

- Odpovídá počtu ujetých km  Nutná kontrola  Nutná výměna

Zjištěné závady:

#### 4. Převodovka

AUTOMATICKÁ

- Odpovídá počtu ujetých km  Hlučná  Nutná oprava  
 Únik oleje  Poškozená

Zjištěné závady:

#### 5. Přední náprava

- Odpovídá počtu ujetých km  Vůle v uložení a závěsech  Mechanické poškození  Nutná oprava

Zjištěné závady:

#### 6. Zadní náprava

- Odpovídá počtu ujetých km  Vůle v uložení a závěsech  Mechanické poškození  Nutná oprava

Zjištěné závady:

#### 7. Tlumiče

- Odpovídá počtu ujetých km  Snížená účinnost  Zjevná závada  Nutná oprava

Zjištěné závady:

#### 8. Řízení

Odpovídá počtu ujetých km  Vůle v závěsech  Zvětšená vůle  Zjevná závada - nutná oprava

Zjištěné závady:

### 9. Elektrická výbava

Světlomety, koncová světla, mlhovky, směrovky:

Funkční  Nefunkční

Osvětlení interiéru, osvětlení a funkce přístrojové desky:

Funkční  Nefunkční

Vyhřívání a ovládání oken, přední + zadní stěrače, ostřikovače:

Funkční  Nefunkční

Klimatizace, topení:

Funkční  Nefunkční

Akumulátor:

Funkční  Nefunkční

Ostatní

Funkční  Nefunkční

### 10. Výfuková soustava

Odpovídá počtu ujetých km  Zvýšená hlučnost  Zvětšená koroze  Zjevná závada - nutná oprava

Zjištěné závady:

### 11. Brzdy

Odpovídá počtu ujetých km  Snížená účinnost  Netěsnost soustavy  Zjevná závada - nutná oprava

Zjištěné závady:

### 12. Pneumatiky a disky

Hloubka dezénu (%):

Typ disků (ocelové, Al.):

Levá přední (LP):

Typ pneu (letní/zimní):

Pravá přední (PP):

Výrobce, značka, rozměr:

Levá zadní (LZ):

Pravá zadní (PZ):

Rezerva (REZ):

Zjištěné závady:

### 13. Interiér

Odpovídá době provozu  Znečištěný  Poškozený

Zjištěné závady:

### 14. Okna, skla

Skla mírně poškozená  Skla poškozená  Skla nutná kontrola

### 15. Akumulátor

Akumulátor funkční  Akumulátor nutná kontrola

### 16. Ostatní poškození

Záruka na mazané součásti motoru a převodovky je 12 měsíců od data prodeje, nebo nájezd 10.000km od předání vozu.

### 17. Mimořádná výbava

ABS  ASR  ESP Airbag 8 x  Centrální zamykání  Dálkové centrální zamykání  Autoalarm  
 Imobilizér  Autorádio  CD Přehrávač  CD Měníč  Navigační systém  
 TV-přijem  Palubní počítač  Přední mlhová světla  Xenony  Ostřikovače světel El. ovl. oken A x  
 El. ovl. zrcátek  Vyhřev zrcátek  Kola z lehkých slitin  Kožený interiér  
 Vyhřev sedadel  Tempomat  Multifunkční volant  Pohon všech kol (Quattro, 4MOT.  Posilovač řízení  
 Tónovaná skla  Parkovací asistent  HF sada  Ski-vak  Dešťový sensor  Stř. okno  Tažné zařízení  
 El. ovl. před. sedadla  Zámek řadící páky

Ostatní:

### 18. Celkový stav vozu

Odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
 Odpovídá počtu ujetých km, charakteru, době užívání běžnému opotřebení souvisejícímu se stářím vozu a množstvím najetých km  
 Neodpovídá počtu ujetých km  
 Nadměrné opotřebení

Jméno a podpis technika:

Prohlášení provozovatele:

Prohlášení kupujícího:

Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a prohlašuji, že jsem nezatajil žádné vady a poškození, které by měly vliv na stav vozidla a jeho cenu.

Potvrzuji převzetí vozidla a prohlašuji, že s jeho stavem jsem seznámen a uznávám jeho cenu Kč jako přímé

Praha - Průhonice

Dne: 29.08.2022

Podpis:

Praha - Průhonice

Dne: 31.8.22 Podpis

**AUTO**

AUTOMOBILY PRO  
AUTO IN:  
V Opatovské 731 252 43  
DÍL CZ25 298828 T  
www.auto