

Dodavatel:

OCENG s.r.o.
Hájecká 1162/3
618 00 Brno Černovice

 IČ: 07987102
 DIČ: CZ07987102
 E-mail: oceng@oceng.cz
 www.oceng.cz

Provozovna:

OCENG s.r.o.
Hájecká 1194/12
618 00 Brno Černovice

 Variabilní symbol: 20220527
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: p. Lazar ze dne: 14.07.2022

 Odběratel: IČ: 60697318
 DIČ: CZ60697318

Pískovna Černovice, spol.s r.o.
Bolzanova 763/1
618 00 Brno

Číslo účtu: 2101901261 | 2010

 Datum vystavení: 12.08.2022
 Datum splatnosti: 26.08.2022
 Datum uskutečnění plnění: 12.08.2022
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

 Pískovna Černovice, spol.s r.o., technik, strojník
 pan Miloš Lazar, Vinohradská 1198/83
 618 00 Brno Černovice

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám opravu stroje pro VOLVO L 150C , v.č. 2262 (KOLÍSÁNÍ VÝKONU STROJE)						
Oprava níže specifikovaná, oprava - kolísání výkonu stroje	1 ks	69 890,00		69 890,00 21%	14 676,90	84 566,90
Součet položek				69 890,00	14 676,90	84 566,90
CELKEM K ÚHRADĚ						84 566,90

Zadání závady :

- nepravidelný chod motoru
- ztráta výkonu při zátěži až do úplného zastavení
- závady na odvodu spalín od motoru
- nelze provozovat ve výkonu

Popis opravy :

- diagnostika stavu stroje
- indikace jednotlivých závad - opakovaně
- měření jednotlivých funkcí - hydraulických i elektrických - opakovaně
- postupné odstranění jednotlivých závad - opakovaně
- kontrola a proměření jednotlivých funkcí - opakovaně
- sundání, kontrola a výměna výfuku za původně nastavený
- předání stroje

Zjištěné závady :

- znečištěná nádrž - opakovaně
- zanešené a znečištěné palivové rozvody - opakovaně - filtry změnil zadavatel
- děravé a poškozené hadice sání ovládání podtlaku
- špatná funkce a vadné některé části vstřikovacího čerpadla
- únik nafty a zároveň zavzdušňování - nádrž, rozvody, filtry, šroubení
- zanešený a poškozený průtokový šroub hadice palivové nádrže
- zanešené a špatně průchozí sítky a trysky palivového systému
- nestabilní chod motoru
- nízký tlak v palivovém systému
- pozdní reakce na plynový pedál
- zanešené sací potrubí do motoru - filtry vyměnil zadavatel
- zanešené výfukové potrubí před tlumičem výfuku

V případě opakované závady bu minimálně potřeba oprava, nebo výměna vstřikovacího čerpadla !!!

Dodací podmínky : EXW Brno

Termín dodání : co nejdříve

Platební podmínky : faktura

Platební podmínky : faktura

Vystavil: Jarmila Strýčková
asistent@oceng.cz

OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 111271

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
69 890,00	21%	14 676,90	84 566,90

Převzal:

Razítko: