

Objednávka k provedení opravy č. 1

k Rámcové smlouvě o dílo č. 155610221

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 626 94

DIČ: CZ 601 626 94

Zaměstnanec pověřený jednáním: Velitel 14. pluku logistické podpory,
plukovník gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 222 328 81/ 0710

Kontaktní osoba:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 4854, Pražská 100, 530 02 Pardubice
(dále jen „objednatel“)

a

Okrouhlický s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10483

Sídlo: Zemědělská 1131, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25255819

DIČ: CZ25255819

Jejmž jménem jedná: Milan Okrouhlický

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s Rámcovou smlouvou o dílo č. 155610221 objednává objednatel u zhotovitele provedení servisní prohlídky vozidla:

BUS KAROSA LC-936.1038 VPZ: 398-28-19, VIN: TMKL61038WM001624, rok výroby: 1998	Počet	MJ	Cena včetně DPH
Provedení TÚč.2 (výměna oleje v motoru, výměna všech filtrů, kontrola popř. doplnění olejových náplní, promazání, seřízení brzd, celková kontrola podvozku).	1	ks	11 495,00 Kč
Celková cena opravy			11 495,00 Kč

Veškeré podmínky plnění díla výzvy se řídí ustanoveními Rámcové smlouvy o dílo č. 155610221.

Tato výzva má 2 očíslované strany.

V Pardubicích dne 24 -02- 2017

Velitel

V Hradci Králové dne

jednatel

Milan Okrouhlický

Protokol o odevzdání a převzetí předmětu díla k Objednávce k provedení opravy č. 1

Zhotovitel:

Název: Okrouhlický s.r.o.

IČ: 25255819

Provozovna: Zemědělská 1131, 50303 Hradec Králové

Objednatel:

Vojenský útvar 4854

Pražská 100

530 02 Pardubice

I. Zhotovitel převzal od objednatele předmět díla k provedení díla na základě Objednávky č. 1:

Typ: BUS KAROSA LC-936.1038

VPZ: 398-28-19

VIN: TMKL61038WM001624

Stav tachometru:

množství PHM:

počet Mh:

Zvláštní záznamy:

Předpokládaný termín dokončení díla:

V Hradci Králové, dne 2017

V Hradci Králové, dne 2017

za objednatele
jméno, podpis

za zhotovitele
jméno, podpis

II. Objednatel převzal – nepřevzal v souladu s Objednávkou č. 1 od zhotovitele prováděné dílo:

Typ: BUS KAROSA LC-936.1038

VPZ: 398-28-19

VIN: TMKL61038WM001624

Stav tachometru:

množství PHM:

počet Mh:

Zvláštní záznamy:

Zhotovitel objednateli odevzdal nefunkční díly věci:

.....

Důvod nepřevzetí díla:.....

V Hradci Králové, dne 2017

V Hradci Králové, dne 2017

za objednatele
jméno, podpis

za zhotovitele
jméno, podpis