

Vyřizuje:

Telefon: 972 743 252

Mobil: 727 028 342

E-mail:

Datum: 12.10. 2022

Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc - Holice

IČO: 28597460

DIČ:CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E633-S-441/2021 u Vás objednááme odstranění závad z kontroly spalinových cest - opravu spadlé komínové vložky na ústí komínu pro pokladnu, vložka je utopená 15 cm pod ústí komínu - nutno vyvložkovat celý komín, DK - vyměnit komínovou vložku na ústí komínu, vložka je utržená - nutno vyvložkovat celý komín, vše ve výpravní budově v žst. Jeseník, IC6000383395, dle nabídkového listu č. 1-068/2022.

Zakázka: E216H9021MNY

Dohodnutá cena: 84 862,09Kč

Termín: 9.12. 2022

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA633200018

přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 1-068/2022

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **SPS1-068/2022**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

x

Kategorie objektu :

A

B

C

x

Zakázky:

E216H9021MNY

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Jeseník - výpravní budova

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383395

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

50.2277222N, 17.1935158E

Odstranění závad z kontroly spalinových cest

Pokladna - oprava spadlé komínové vložky na ústí komínu,

vložka je utopená 15 cm pod ústí komínu - nutno vyvločkovat celý komín.

DK - vyměnit komínovou vložku na ústí komínu, vložka je utržená - nutno vyvločkovat celý komín.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 9.12.2022

Příloha: 2 x zápis z kontroly spalinových cest

Vzdálenost v KM

48,5

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	08.09.2022	-
--	------------	---

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

J	08.09.2022	
---	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	08.09.2022 v 13:06 hod
--	------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

	720983167 : n
--	---------------

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

	03.10.2022
--	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

	Ukončení prací do 9.12.2022
--	------------------------------------

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 1-068/2022

Stavba: Jeseník - VB - Odstranění závad z kontroly spalinových cest

KSO:
Místo: Jeseník - výpravní budova

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
Hroší stavby Morava a.s.

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				84 862,09
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Správce obvodu:

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:	Zhotovitel
--	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-068/2022

Stavba: Jeseník - VB - Odstranění závad z kontroly spalinových cest

Místo: Jeseník - výpravní budova

Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1- 068/2022	Jeseník - VB - Odstranění závad z kontroly spalinových cest
VRN	VRN
Ostatní	Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeseník - VB - Odstranění závad z kontroly spalinových cest

Objekt:

1-068/2022 - Jeseník - VB - Odstranění závad z kontroly spalinových cest

Místo: Jeseník - výpravní budova

Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: Hroší stavby Morava a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	340237212	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	4,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	4,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

4	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	16,000		
---	---	-----------	---	-----	--------	--	--

5	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	soub	1,000		
---	---	-----------	-------------------------------	------	-------	--	--

6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,000		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

D 997 Přesun sutě

7	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,367		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,734		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

W 0,367*2 "Přepočtené koeficientem množství

W Součet 0,734

9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,367		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,175		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

W 0,367*25 "Přepočtené koeficientem množství

W Součet 9,175

11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,367		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

12	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,367		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D 998 Přesun hmot

13	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,178		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

14	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,178		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

15	K	733390803	Demontáž potrubí plastového D přes 50x4,6 do 90x8,2 mm	m	25,000		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

W DK

W 12 12,000

W pokladna

W 13 13,000

W Součet 25,000

16	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	25,000		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

W DK

W 12 12,000

W pokladna

W 13 13,000

W Součet 25,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	314235481	Hlavice odkouření jednopřůduchového cihelného komínu D 8 cm	kus	2,000		
18	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	%	320,375		
19	K	998731293	Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený přesun do 500 m	%	320,375		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
20	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	6,000		
21	M	28323156	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2	6,600		
22	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	6,000		
23	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	6,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeseník - VB - Odstranění závad z kontroly spalinových cest

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Jeseník - výpravní budova

Datum:

3. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011002000	Průzkumné práce	Soubor	1,000		
---	---	-----------	-----------------	--------	-------	--	--

D VRN3 Zařízení staveniště

2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Soubor	1,000		
---	---	-----------	------------------------	--------	-------	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost

3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000		
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeseník - VB - Odstranění závad z kontroly spalinových cest

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Jeseník - výpravní budova

Datum:

3. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem



D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%	79 310,000		
---	---	-----------	--------------------------	---	------------	--	--

ZPRÁVA o provedení čištění/kontroly* spalinové cesty

číslo: **D 33**

<p>Dodavatel:  OPPTYS, spol. s r.o. Č. osvědčení: 034 IČ: 034 83 26</p>	<p>Odběratel:  IČ*:</p>
--	--

Datum vystavení zprávy: **2.8.22** Datum provedení: **2.8.22**

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:

JESENÍK - POKLADNA

Specifikace spalinové cesty: **ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEC
 WIERMAN VITODENS - 26 kW SE NÁPOZEN
 DO DOOSTĚČNĚ VYKLOŽOVAN. KOMÍNU - PP Ø 80mm
 CELKOVÁ ÚTKA - 13m**

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty (je-li k dispozici): **u**

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: **u**


Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: **SPADLÁ KOMÍN,
 VLOŽKA NA ÚSTÍ KOMÍNU (SE VTOPENÁ
 15CM POD ÚSTÍ KOMÍNU)**

Termín odstranění nedostatků:

Převzal:

ZÁVĚR – spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu:

VYHOVUJE / VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ / NEVYHOVUJE*


<p>Cena bez DPH</p> <p>+ % DPH</p> <p>Celkem Kč <input type="text"/></p> <p>Slovy</p> <p>Datum Přijal</p>	
---	---

* Nehodící se škrtněte

Tisk OPTYS, spol. s r.o., Dolní Životice • tel.: 553 777 381, 553 777 333 • fax: 553 627 440
 WWW.OPTYS.CZ

ZPRÁVA o provedení čišťení/kontroly* spalinové cesty

číslo: **D 34**

Dodavatel (oprávněná osoba): Č. osvědčení/ZL*: IČ: 054 23 614	Odběratel:  IČ*:
---	--

Datum vystavení zprávy: **2.8.22**

Datum provedení: **2.8.22**

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:

JESENÍK TECH. MÍSTNOSTI. DK

Specifikace spalinové cesty: **ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
WLESSMAN. VÝKONEM 300 - 35 kW SE
NAPROJEN DO DODATEČNĚ VYLOŽKOVAN. KAMINU
φ 80 mm PP - CELKOVÁ VÝŠKA - 12m**

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty (je-li k dispozici): **11**

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: **11**

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: **VLOŽKA NA
ÚSTĚ KAMINU SE VTRŽENA - VYMĚNIT**

Termín odstranění nedostatků:

Převzal:

ZÁVĚR – spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu:

VYHOVUJE / VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ / NEVYHOVUJE*

Cena bez DPH	<p>podpis a razítko oprávněné osoby</p>
+ % DPH	
Celkem Kč <input type="text"/>	
Slovy	
Datum Přijal	

* Nehodící se škrtněte

OP 1217 VD 2/16 144537

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3087444

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 89a05ae0-c8be-4a29-be82-492851b06764

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.10.2022 09:16:18



f03c45b6-7a6f-4d13-b5c0-f7854a407d35