

Předávací protokol - Příloha č. 1

Firma: Technické služby Tábor s.r.o.

se sídlem na adrese Tábor 2418, Tábor 3, 39003, Česká republika

IČ: 62502565

Jednatel:

(Prodávající)

VeaCom s.r.o.

se sídlem na adrese Praha 5 - Košíře, Plzeňská 155/113, PSČ 15000

IČO: **27581063**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116995

Bankovní spojení: 209628659/0300, Československá obchodní banka

Jednatel: Jan Brož, jednatel

(Kupující)

dále spolu jako „Smluvní strany“

I.

Prodávající tímto předává Kupujícímu Předmět prodeje: BUCHER BU ARIELLI BU 100 CNG **RZ: 5C93844 VIN: ZA91005K0B0A33182** specifikovaný v Kupní smlouvě, která byla uzavřena mezi Smluvními stranami dne 26.10.2022 (dále jako „Kupní smlouva“).

II.

Kupující tímto prohlašuje a stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, že Předmět prodeje specifikovaný v Kupní smlouvě a jeho příslušenství specifikované shora převzal. Současně Kupující stvrzuje převzetí dokumentace nutné pro řádné užívání a provoz Předmětu prodeje (zejména velkého a malého technického průkazu v případě motorového vozidla).

Kupující si Předmět prodeje podrobně prohlédl a je-li Předmětem prodeje pojízdné vozidlo, absolvoval zkušební jízdu min. 5 km. Kupující poté prohlašuje, že na Předmětu prodeje neshledal technické nedostatky nad rámec jeho běžného opotřebení a výše uvedených závad.

Stav tachometru při převzetí: 45046 km

Závady: NEPOJÍZDNÝ, Vadná spojka - nutná oprava, Prasklý blinkr, Místy silnější koroze, Ohnutý nárazník, Poškozená přední část od kamínků, Provozní oděrky a poškození, Celková koroze karosérie, Opotřebený interiér, Polámané plastové části, Provozní vůle v ovládání, Provozní vůle v uložení, Slabý akumulátor, Vlivem dlouhého stání mohou být některé pohyblivé části zatuhlé či zarezlé, Znečištěný interiér

Předáno v:

Předáno dne:

.....

Technické služby Tábor s.r.o.

Veacom s.r.o.

veacom

Plzeňská 155/113
Praha 5 - 150 00
info@veacom.cz

IČO 275 81 063
DIČ CZ27581063
www.veacom.cz

Jan Brož, jednatel

Veacom s.r.o.