

Předávací protokol - Příloha č. 1

Firma: SOMPO, a.s.

se sídlem na adrese Svatovítské náměstí 126, Pelhřimov, 39301, Česká republika

IČ: 25172263

Jednající:

(Prodávající)

VeaCom s.r.o.

se sídlem na adrese Praha 5 - Košíře, Plzeňská 155/113, PSČ 15000

IČO: **27581063**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116995

Bankovní spojení: 209628659/0300, Československá obchodní banka

Jednající: Jan Brož, jednatel

(Kupující)

dále spolu jako „**Smluvní strany**“

I.

Prodávající tímto předává Kupujícímu Předmět prodeje: IVECO TRAKKER 330 6x4 **RZ: 4J16259 VIN: WJME2NNS40C230981** specifikovaný v Kupní smlouvě, která byla uzavřena mezi Smluvními stranami dne 30.11.2022 (dále jako „**Kupní smlouva**“).

II.

Kupující tímto prohlašuje a stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, že Předmět prodeje specifikovaný v Kupní smlouvě a jeho příslušenství specifikované shora převzal. Současně Kupující stvrzuje převzetí dokumentace nutné pro řádné užívání a provoz Předmětu prodeje (zejména velkého a malého technického průkazu v případě motorového vozidla).

Kupující si Předmět prodeje podrobně prohlédl a je-li Předmětem prodeje pojízdné vozidlo, absolvoval zkušební jízdu min. 5 km. Kupující poté prohlašuje, že na Předmětu prodeje neshledal technické nedostatky nad rámec jeho běžného opotřebení a výše uvedených závad.


Stav tachometru při převzetí: 266500 km

Závady: Poškozený 3. a 6. stupeň převodovky, Nefunkční zadní kamera - z důvodu vadné elektroinstalace nástavby, Horší elektroinstalace nástavby, Místy silnější koroze, Potrhané sedadlo spolujezdce, Poškozená přední část od kamínků, Provozní oděrky a poškození, Škrábance na karoserii, Opotřebený interiér, Polámané plastové části, Povrchová koroze karoserie, Provozní vůle v ovládání, Provozní vůle v uložení, Únik oleje z hydrauliky, Úniky provozních kapalin, Znečištěný interiér

Předáno v:

Předáno dne:

.....
SOMPO, a.s.



Jan Brož, jednatel

VeaCom s.r.o.