

Příloha č. 3

Seznam závad v 1. NP budovy

- Poškozená keramická dlažba v zádveří a na chodbě
- Uvolněná linolea