


<b>Objednávkový list</b>		číslo:	SL - VM	JM 006	2023
<b>Dodavatel:</b>		<b>Odběratel:</b>			
Název organizace: AZ KLIMA a.s.		Název organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace			
Sídlo: Tuřanka 115a 627 00 Brno		Sídlo: Horní náměstí 2 755 01 Vsetín			
IČO: 24772631      DIČ: CZ24772631		IČO: 00098574		DIČ: neplátce DPH	
<b>Objednávku vystavil :</b>					
<b>Tel. spojení :</b>					
<b>Specifikace zboží či služeb:</b>		oprava jednotek přesné klimatizace v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí - oprava dle přiložené servisní zprávy technika ze společnosti Schneider - oprava dle cenové nabídky č. N234020 (2x řídicí deska, 7x komunikační modul, režie) zařízení bude uvedeno plně do provozu a předchozího stavu (napojení do MaR)			
<b>Cena v Kč (do):</b>					
<b>Cena celkem s DPH do:</b>		<b>180 000 Kč</b>			
<b>Termín a místo dodání (do):</b>		31.03.2023			
<b>Datum splatnosti, forma úhrady:</b>		bankovním převodem, faktura se splatností			
Ve Vsetíně dne:      09.01.2023		<b>Objednávku schválil:</b>			
<b>Podpis odběratele:</b>		Dne: 09.01.2023		Podpis:	
Jméno objednatele čitelně:					
<b>Potvrzení o přijetí objednávky:</b>		<b>Objednávku přijal:</b> AZ KLIMA a.s.			
<b>Podpis dodavatele:</b>		Dne:		Podpis:	
Jméno příjemce čitelně:      AZ KLIMA a.s.					



Objednatel:

**Odběratel** Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace  
 Název Akce: **Val. Mez. - Zámek Kinských, výměna řídicích desek Schneider**  
 Kontakt: [REDACTED]  
 e-mail: [REDACTED]  
 Tel: [REDACTED]

Dodavatel:

**AZ KLIMA a.s.**  
 Tuřanka 115a, 627 00 Brno  
 IČ: 24772631  
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
 Číslo účtu: 71105651/0100

Číslo nabídky: **N234020**

**Val. Mez. - Zámek Kinských, výměna řídicích desek Schneider**

Název	Počet	Dodávka	Montáž	Celkem
Dodávka 2 ks řídicích desek	1	148 715 Kč	- Kč	148 715 Kč
Dodávka 7 ks interface touch screen display				
Nahrání SW a konfigurace				
Kontrola chodu v součinnosti s profesí MaR				
Dopravní náklady				
<b>Celkem za dodávku a montáž bez DPH</b>				<b>148 715 Kč</b>

Cenová nabídka neobsahuje:

Nově zjištěné závady, které nejsou zmíněny v této cenové nabídce, budou odstraněny pouze s Vaším písemným souhlasem o navýšení ceny.  
 Všechny náklady související se zajištěním volného a bezpečného přístupu k zařízení a to v souladu s platnými předpisy.  
 Obecně vše, co není výslovně uvedeno v této nabídce.

**Platnost nabídky: 6 týdnů**  
**Termín provedení prací: 4 týdny od objednávky**  
**Záruka: 12 měsíců od termínu dodání.**  
 - Záruka na nová zařízení, dle výrobce  
 - Záruka na opravy, montáž: 6 měsíců

Cenová nabídka platí pro práci v běžné pracovní době (7-15:30) v pracovní dny. Při požadavku na provedení mimo běžnou pracovní dobu je účtován příplatek +100%, práce v noci a soboty +100%, neděle a státní svátek +100% na montáž.

Děkujeme Vám za projevený záje o naše služby.  
 Věříme, že Vás naše nabídka zaujala. V případě Vašeho zájmu, rádi zodpovíme veškeré další technické a obchodní dotazy.

Vypracoval: [REDACTED]

Datum: 05.01.2023

Těšíme se na případnou další spolupráci.



## Výkaz práce

INFORMACE O WORK ORDERU			
Work Order #:	WO-09981411	Typ zakázky:	
Název Work Orderu:		Císlo zakázky #:	
Case Number:	95528290		

ZÁKAZNÍK		LOCATION	
Jméno::		Jméno:	Muzeum regionu Valassko, p rispevkova organizace - Zam ek Kinskych
Adresa:		Adresa:	Zamecka 3
Mesto:		Mesto:	75701 Valasske Mezirici

KONTAKTNÍ INFORMACE			
Jméno:	██████████	Email:	██████████
Telefon:	██████████	Mobilní telefon:	██████████





## DETAILY WORK ORDERU

<b>Typ Work Orderu:</b>	Repair	<b>Podtyp Work Orderu:</b>	
<b>Provedená práce (*):</b>	<p>Dne 1.11.2022 byla provedena servisní prohlídka instalovaných klimatizačních jednotek objektu Zámek Kinských, Valašské Meziříčí. Servisní prohlídkou byly detekovány následující závady: vadné komunikační karty u níže uvedených celkem sedmi klimatizačních jednotek U uvedených jednotek je zcela nefunkční komunikace monitoringu. Ostatní funkce klimatizačních jednotek jsou v pořádku. SUCV0200B - místnost 215 SUCV0200B - místnost 216 SUCV0200B - místnost 218 SUCV0200B - místnost 220 SUCV0200B - místnost 221 SUCV0200B - místnost 222 SUCV0200B - místnost 324 v adné řídicí desky (aktivní alarm Internal Communication Error) U níže uvedených dvou klimatizačních jednotek: SUCV0200B - místnost 218 SUCV0200B - místnost 222 Uvedené jednotky jsou zcela nefunkční. Příčina závady: K závadám došlo na všech klimatizačních jednotkách současně a to jednoznačně vnějším vlivem. Uvedený typ závady odpovídá poškození vlivem závady v síti elektrického napětí v objektu a to vychýlením z normativních parametrů (přepětí, podpětí). Dle informací poskytnutých zákazníkem, byla v předmětnou dobu v dané lokalitě bouřka, která pravděpodobně indikovala přepětí v el. síti způsobeného zásahem blesku do budovy, případně v jejím blízkém okolí. Stejný typ závady vykazuje i nadřazený systém měření a regulace (MaR), který spravuje dálkový monitoring předmětných klimatizačních jednotek a to pomocí sériové linky RS 485. Jelikož jsou poškozené nejvíce komunikační karty klimatizačních jednotek, přepětí bylo indikováno právě v řídicím systému MaR a po uvedené sériové lince došlo k poškození klimatizačních jednotek. Návrh na odstranění závad: Výměna všech poškozených komunikačních karet, jejich sw nastavení, nastavení komunikace s nadřazeným systémem MaR, kontrola všech režimových funkcí jednotky a jejich odezva v MaR systému. U uvedených dvou jednotek navíc výměna řídicích desek, celkové nastavení funkce jednotky ve vazbě na řídicí desku a nastavení režimových funkcí jednotky.</p>		
<b>Doporučení (*):</b>			


(\*) (\*) PRO VÍCE DETAILU VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA...

### SERVISOVANÝ PRODUKT

NÁZEV	PRODUKT	PRODUCT NAME
SUCV0250A	SUCV0250A	SUCV0250A
SUCV0250A	SUCV0250A	SUCV0250A
SUCV0200B00001	SUCV0200B00001	SUCV0200B00001
SUCV0200B00001	SUCV0200B00001	SUCV0200B00001
SUCV0200B00001	SUCV0200B00001	SUCV0200B00001
SUCV0200B00001	SUCV0200B00001	SUCV0200B00001
SUCV0200B00001	SUCV0200B00001	SUCV0200B00001
SUCV0200B00001	SUCV0200B00001	SUCV0200B00001
SUCV0200B00001	SUCV0200B00001	SUCV0200B00001
SUCV0200B00001	SUCV0200B00001	SUCV0200B00001
SUCV0200B00001	SUCV0200B00001	SUCV0200B00001

### NÁHRADNÍ DÍLY

PART NUMBER	INSTALOVANÉ MNOŽSTVÍ	POPIS
-------------	----------------------	-------

**CAS**

TECHNIK	DATUM ZAHÁJENÍ	DATUM UKONČENÍ	TYP AKTIVITY	TYP HODIN	CELKOVÝ CAS
██████████	01.11.2022 9:00	01.11.2022 12:00	Service	Normal hours	3
██████████	01.11.2022 12:00	01.11.2022 17:00	Travel	Normal hours	5

**PODPIS TECHNIKA:**

Push to FSR Sign

**PODPIS ZÁKAZNÍKA:**

Push to Customer Sign

**PODPIS TECHNIKA**

██████████ 07.11.2022

**PODPIS ZÁKAZNÍKA**

██████████ 07.11.2022 ██████████