

Doklad OBV - 24

Číslo objednávky **21/23/OV****ODBĚRATEL - fakturační adresa**Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v OstravěNa Bělidle 7
702 00 Ostrava

IČ 71009167 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Org. složka státu

ODBĚRATEL - dodací adresaKHS MSK se sídlem v Ostravě
Územní pracoviště OstravaNa Bělidle 7
702 00 Ostrava 2**DODAVATEL**

Monitoring a čištění potrubí s.r.o.

Hladnovská 1255/23
710 00 Ostrava 2
Česká republika

IČ 05178169 DIČ CZ05178169

Datum vystavení	31.01.2023	Číslo jednací	
Datum odeslání	31.01.2023	Smlouva	
Požadujeme :			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby	Převodním příkazem		
Splatnost faktury	21 dnů		

Objednáváme si u Vás pro Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 2:

- havarijní opravu prosakujícího svislého odpadního potrubí, dodání materiálu, oprava (bourací a zednické práce, výmalba, výměna poškozených obkladů, doprava)

Vystavil(a)

Přibližná celková cena

95 000.00 KčKrajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě,
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 5

Razítko a podpis

Upozornění:

Na faktuře uvádějte celý, přesný název naší organizace a údaj o spisové značce. V opačném případě Vám nemůžeme fakturu proplatit.