

Odb ratel je registrován pod spisovou zna kou B 7813 ze dne 17.07.2002 u M stského soudu v Praze.

Odb ratel:**Kolektory Praha, a.s.**

Pešlova 341/3
19000 PRAHA 9

eská republika

I O: 26714124

DI : CZ26714124

Pen ůní ústav objednatele: SOB, a.s.

.ú tu: 246929231/0300

Dodací adresa:**Adresát:****Jubosa s.r.o.**

Harmonická 1384/13
158 00 Praha 13

Dodavatel:**Jubosa s.r.o.**

Harmonická 1384/13
158 00 Praha 13

I O: 02045192

DI : CZ02045192

Datum vystavení dokladu: 09.02.2023

Vystavil(a): Ing. Lenka Šupová

Tel: 272 184 405

email: supoval@kolektory.cz

Fakturu zašlete na: faktury@kolektory.cz nebo na Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341, 190 00 Praha 9
Na fakturu uve te íslo této objednávky, jinak se vystavujete riziku vrácení pro neúplnost údaj .

Dodavatel bere na v domí povinnost objednatele (odb ratele) vyplývající ze zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Akce P edm t zdanitelného pln ní

Po et / m.j.

Celkem bez DPH

Datum dodání

Objednáváme u Vás opravu podlahy u komory K103 a dopln ní podesty v šacht Š105 v kolektoru áblice.
Rozsah pln ní je dále specifikován nabídkou dodavatele ze dne 9. 2. 2023.

Dodavatel bude fakturovat na základ objednatel odesouhlaseného písemného soupisu provedených prací.

Splatnost da ových doklad je dohodnuta na 30 kalendá nich dn od doru ení objednateli.

Záru ní doba: 24 m síc .

142 346,00

31.03.2023

Celkem bez DPH v K

142 346,00