

Příloha č. 1 – seznam předpokládaných prací na budovách zadavatele

Stravovací provoz DL Vesna

Chodba mezi kuchyní a rampou – oprava omítky v celém prostoru

Chladicí box mléčných výrobků a uzenin ve skladu potravin – opadané a uvolněné obkladačky

Mrazicí box v meziskladu potravin – opadané obklady

Výdejna 5.A a 5.B – opadané obkladačky u výtahu a myčky nádobí

Dámské toalety pro zaměstnance stravovacího provozu – oprava obkladů

Hrubá přípravná masa – oprava obkladaček a spárování

Hrubá přípravná zeleniny – oprava obkladaček u dveří a příp. výtluků na podlaze

Výdejna na 2.patře – oprava spár u obkladaček u výtahu

Kuchyně – celý prostor – oprava obkladů v různých částech

Centrum a výdejny Lázeňský dům – Janský dvůr - Terra

Výdejna LD – oprava podlahy u lednic – velká díra

Hotel Terra - zednické práce (opravy obkladů) na toaletách pro klienty a zaměstnance

Jídelna Centrum – oprava obkladů

Výdejna JD3 – zednické práce okolo světel po jejich nedávné výměně – díry

DLL VESNA – obklady, dlažby

701. obklad pod umyvadlem

703. odpadlé, odfouklé obklady ve sprše

7. patro chodba u výtahu před pokojem - dlažba

6A. 622 odpadlé obklady

5A/57 3x upadlý obklad u pisoáru

5A/54 3x obklad pod dávkovačem dezi

5A/58 3x obklad za WC

5A/65 3x obklad pod umyvadlem

5A/izol. - 1 v koupelně odprýsklá dlažba

5A/50 2x obklad

5A/54 3x obklad u země

5RHB/582 díra v podlaze před WC

5B/11 díra v podlaze

5B/26 prasklina v obkladech v rohu u okna

3B/29 zpevnit roh pod oknem vpravo

3B/29 kabinka č. 1 u splachovače

3B/25 zpevnit roh pod oknem vlevo

3B/25 kabinka č.3 - vyměnit obklad pod splachovačem

3B/25 kabinka č.1 - dospárovat obklady v rohu

4A/55 sprchy -obklad+dlažba

435 chybí 1/2 obkladu u servisních dvířek

3B. Škola - učebna č. 3,5,6,7,8,9 v Aj

2RHB. Vstup - automat. dveře - propadlá podlaha + lino

2RHB/ zlom. Chodba - prosklené dveře 2x díra v zemi

2RHB/236 kabinka vpravo - prasklý obklad

2RHB/231 u velké tělocvičny pod prosklenými dveřmi - v celé šířce vyměnit lino

2RHB/235B p. Dubská - WC 2x obklad u země

2RHB/221 opravit lino na chodbě před cvičebnou

2RHB/ 229 zatmelit kolem dveří

2RHB/206 odfouklé obklady

256. prádelna - odfouklá dlažba

256. prádelna - odvětrávání u sušiček a praček

2RHB - 4x sprchy u bazénu

přízemí SP - spoj. chodba, špatná dlažba

přízemí 1/99 - obklad v prostřední sprše

přízemí 1/99 - 4x obklad u umyvadla

přízemí automat. dveře u bufetu - dlažba

východ na rampu + zeď naproti - rozdrolená, vypadlá část zdi

1/59 škrabárna 6x obklad (15x15)

1/15 v kabině dospárovat roh

1/16 v kabině dospárovat mezi dlažbou a obklady

1/16 u přebalováku výměna obkladu

1/25 WC muži - obklad u obložky dveří

1/24 zaspárovat roh

před Vesnou - oprava obrubníku - 2x kostky

bazén – oprava obkladů v bazénové vaně

Ochranné plastové rohy	
číslo místnosti	kusy
272.	1
273.	4
274.	3
275.	1
276.	2
277.	2
278.	0
279.	3
280.	2
281.	2
282.	2
283.	0
284.	0
285.	0
286.	0
287.	0
288.	1
269.	8
653.	3
chodba 2B.	6
celkem	40

- přízemí dospárovat u zdi mezi výtahy a skladem MTZ
dospárovat přede dveřmi 153.
výměna dlažby mezi automat. dveřmi u bufetu,
dospárovat
východ mezi automaty dospárovat
2. p. dospárovat u schodů
dospárovat před výtahem
dospárovat před výtahem
RHB vyměnit pruh podlahy pode dveřmi + lino
prádelna - vyměnit odfouklou dlažbu u sušičky
- 3.p. dospárovat u únikového východu u schodiště
1x dospárovat
1x dospárovat před 340, 337
před výtahy
před kinem
3A. Vstup na oddělení - pode dveřmi zaspárovat
4. p. 3x výměna před výtahy u schodů
před pokojem 437 dospárovat

dospárovat celou chodbu
jídlna vstup od 4A. Dospárovat

5. p. roh - před velkým výtahem

7.p. 2x roh před malým a velkým výtahem

Lázeňský dům	
místnost	závada
chodba mezi LD 133 a LD 135	uražený roh
117	vydrolený stupínek pod WCmísou
203	uražený roh
206	uražený roh
výtah u LD 209	uražený roh
323	uražený roh
324	uražený roh, koupelna lišta
325	uražený roh, koupelna obklady
326	uražený roh
328	uražený roh
329	uražený roh, prasklá zeď
330	uražený roh
331	uražený roh
332	uražený roh
334	uražený roh
346	vypadlá omítka u topení

Janský Dvůr	
místnost	závada
hala suterén	celá děs
JD vstup, mezidveří	oprava podlahy
hala recepce pod oknem	oprava celé zdi
chodba	uražené rohy
103	uražený roh
109 - koupelna	upadlá kachlička
110	upadlá kachlička, uražené rohy
114 šatna ženy	strop
114 šatna muži	opadává omítka

117	oprava celé zdi
203	oprava silikonu koupelna + WC
204	oprava silikonu koupelna + WC
205	oprava silikonu koupelna + WC, uražený roh
206	oprava silikonu, oprava obkladů
207	oprava silikonu koupelna
208	oprava silikonu koupelna

Janský Dvůr	
místnost	závada
211	oprava silikonu
216	oprava lišty
226	oprava silikonu koupelna
230	oprava obkladů - od fouklé
231/1	oprava silikonu
231/2	oprava obkladů - od fouklé
301/1	oprava silikonu
301/2	oprava silikonu
305	koupelna, WC oprava obkladů
307	oprava silikonu koupelna + WC
308	oprava silikonu koupelna + WC, oprava obkladu
309	oprava silikonu koupelna + WC, uražený roh
312	oprava silikonu koupelna + WC, oprava obkladu
316	oprava zdi za stolem
319	oprava silikonu koupelna
401/1	oprava silikonu koupelna + WC
401/2	oprava silikonu koupelna + WC
403	oprava silikonu koupelna + WC
405	oprava silikonu koupelna
406	oprava silikonu koupelna , oprava zdi za WC
407	oprava silikonu WC
408	oprava silikonu koupelna
409	oprava silikonu koupelna
410	oprava silikonu koupelna + WC, omítka ve sprše
411	oprava silikonu koupelna

412	oprava silikonu koupelna + WC
413	oprava silikonu koupelna
414	oprava silikonu koupelna
415	oprava silikonu koupelna
416	oprava silikonu koupelna + WC
417	oprava silikonu koupelna + WC
418	oprava silikonu koupelna, uražený roh v pokoji
419	oprava silikonu koupelna + WC
423	oprava obkladů - od fouklé

Réva	
místnost	závada
1 patro úklidová místnost	opadané obklady
3 patro pokojská	vypadlá omítka u topení
42	vypadlá omítka u topení
Slovan chodba	vypadlá omítka u topení

Evropa	
místnost	závada
09 koupelna suterén	oprava silikonu
103	oprava obkladů
105	oprava obkladů
109	oprava obkladů
100	oprava obkladů
111	oprava obkladů
113 koupelna přízemí	oprava silikonu
201	oprava silikonu
203	oprava silikonu
204	
206	oprava obkladů + balkon
213	oprava silikonu

215	oprava obkladů
216	oprava silikonu
217	oprava silikonu
301	oprava silikonu
304	oprava silikonu
307	oprava obkladů
310	oprava silikonu, oprava obkladů
311	oprava silikonu
312	oprava silikonu
313	oprava obkladů
315	oprava silikonu
316	oprava silikonu
317	oprava silikonu

Terra hala	oprava obkladu a lišty u výtahu
-------------------	---------------------------------

Budova	Požadavek	Poznámka
260-Merkur	Oprava horního vstupu do budovy	Dveře drhnou o dlažbu
101-Sport	Oprava venkovní fasády-budova,garáže	Fasáda je odfouklá a postupně opadáva
43-Zlatá Hvězda	Oprava a položení čistícího roštu u vstupu do budovy,venkovní opravy fasády,oprava omítek výměník	otvor je nutné upravit dle nového roštu-ořezat nebo vybrat starý rám,případně úprava roštu. Fasáda je odfouklá a postupně opadáva
61-Šárka	Opravy omítek společné prostory,výměníky,sklepy	sanitr-omítka opadáva
90-Centrální výtopna	Opravy omítek společné prostory,výměníky,sklepy	sanitr-omítka opadáva
97-Beneš	Opravy omítek společné prostory,výměníky,sklepy	sanitr-omítka opadáva
224-Na Výsluní	Opravy omítek společné prostory,výměníky,sklepy	sanitr-omítka opadáva
63-Anděl	Opravy omítek společné prostory,výměníky,sklepy	sanitr-omítka opadáva
104-Vila novotný	Opravy omítek společné prostory	sanitr-omítka opadáva

Janské Lázně 25.10.2022