

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2022-2023-Drobné opravy a závady-obvod
SEE Olomouc

Objekt:

1 - Opravy rychlo vypínačů N-Rapid

Místo: SEE Olomouc

Datum: 8.9.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 515 965,00

D	OST	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
1	K	7496454041-R1	Servisní prohlídka RV N-RAPID	kus	11,000		
	P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Kontrola zhášecího systému - změření izolačního stavu zhášecí komory, vyfoukání stlačeným vzduchem, zhodnocení stavu zhášecí komory - Kontrola kontaktního systému - očištění opalovacích kontaktů a elektrod, změření případné nastavení předstihu opal. kontaktu, kontrola a případné nastavení kontaktního tlaku. - Demontáž bočnice, vyčištění útrobu RV, vizuální kontrola, promazání všech mazacích míst, zhodnocení stavu rychlo vypínače - Kontrola spouští RV - Vypracování protokolu o údržbě</i>					
3	K	7496454043-R3	Oprava zhášecí komory RV N-RAPID	kus	11,000		
	P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje - kompletní rozebrání zhášecí komory - očištění a impregnaci deflektoru - výměnu vadných dílů a montáž nových izolačních přepážek - změření izolačního stavu - vyhotovení prtkolu.</i>					
4	K	7496454044-R4	Diagnostická činnost technika na RV N-RAPID	hod	22,000		
7	M	7496400363-R3	Mechanismus RV N-RAPID	kus	11,000		
12	M	7496400368-R8	Materiál pro opravu zhášecí komory RV N-RAPID, 1X8	kus	11,000		
16	M	7496400372-R12	Hlavní kontakt RV N-RAPID	kus	11,000		