

Číslo PU/Zakázky	E230124467	Plátce DPH	Ano	Leasing	Ne	VIN	TMBLC45L8H6027311
RZ	6H69976	Tovární značka/typ	Skoda / Yeti (5L)(2009->2017)				
Poškozený/pojištěný	LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.	Stav tachometru	221843	Odečteno			
Motor	motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI KAT	Datum první registrace	05.12.2016	Datum příští TK			
Typ Převodovky	převodovka 6-rychl.	Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna				
Barva	perleťový efekt (2 vrstvy)	Typ PU	Havarijní pojištění				
Stav vozidla	Odpovídající	Stav laku					

POPIS A STAV KOL						
Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1			Zimní			
P - Náprava 1			Zimní			
L - Náprava 2			Zimní			
P - Náprava 2			Zimní			

Díly na výměnu	
KONDENZÁTOR	AIRBAG SPOLUJEZDCE
ELEKTR. CENTRÁLNÍ	DRŽÁK ELEKTR. CENTRÁLNÍ
OBLOŽENÍ RÁM SKLA ČELN. L.	OBLOŽENÍ RÁM SKLA ČELN. P.
NOSNÍK PŘ.STĚNA	SPOILER
MŘÍŽKA CHLADIČE	KRYT MŘÍŽKY
LIŠTA OZD. MŘÍŽKA CHLADIČE	SKODA ZNAČKA PŘ.
BLATNÍK PŘ. L.	VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. L.
KAPOTA	ZÁVĚS KAPOTA L.
ZÁVĚS KAPOTA P.	HÁK ZACHYCOV.
ZÁMEK KAPOTA ČÁST SPOD.	GUMA TĚSN. KAPOTA
IZOLACE KAPOTY	LANKO ZÁMKU KAPOTY PŘ.
VEDENÍ VZDUCHU PŘ.	NA ZÁKL. FACELIFT ODPADÁ
SVĚTLOMET HALOGEN. L.	SVĚTLOMET HALOGEN. P.
SVĚTLOMET MLHOVÝ L.	NÁDRŽKA OSTRÍKOVACĚ
NÁRAZNÍK	LIŠTA OZD. PŘ. L.
TLUMIČ NÁRAZU NÁRAZNÍK PŘ.	MŘÍŽKA VĚTRACÍ STŘED.
KRYT(KA) PŘ. L.	PŘÍČNÍK SPO.
VÝZTUHA NÁRAZNÍK PŘ.	PŘÍČNÍK NÁRAZNÍKU L.
AIRBAG ŘIDIČE	ODHLUČNĚNÍ
CHLADIČ	RÁM PRO DVA VENTILÁTORY
VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČ L.	VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČ P.
VĚTRÁK EL.	VĚTRÁK EL.

Lakování	
BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (OPR. LAK ST.III)	KAPOTA PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
ZÁVĚS KRYTU PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)	ZÁVĚS KRYTU PŘ. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)
KRYT NÁRAZNÍK PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1G)	LIŠTA OZD. NÁRAZNÍK PŘ. L. ZAHRNUJE: LAKOVÁNÍ PŘIPRAVIT (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1G)

Předchozí poškození	
KRYT NÁRAZNÍK-KRYT SPO. PŘ.	

Nesouvisející poškození	
Nárazník Z.	Spoiler PŘ.
Dveře PZ	

DALŠÍ INFORMACE	
Na vozidle jsou zimní pneu na všech kolech. Min. 4mm hloubka vzorku. Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.	

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy	Nedohodnuto
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA					
<p>1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.</p> <p>2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.</p> <p>3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.</p> <p>4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.</p> <p>5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.</p> <p>6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.</p> <p>7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.</p> <p>8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.</p> <p>9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.</p>					

		U prohlídky přítomen	
		Místo prohlídky	Mělník
		Prohlídka provedena	21.03.2023, 10:31