


Příloha č. 1 – Technická specifikace opravy vozidla CAS 20 SCANIA,

Tato technická specifikace stanovuje základní požadavky pro opravu vozidla CAS 20 SCANIA, . Konkrétně se jedná o opravu kabiny po zahoření kabelového svazku v přístrojové desce předmětného vozidla.

Realizace díla dle této smlouvy zahrnuje minimálně následující:

OPRAVA VOZIDLA PO VYHORENI	152,30 h
CISTENI INTERIERU	1,00
<i>Výměna čelního skla PRT čiré</i>	
MOUNTING K	1,00 ks
PANEL	1,00 ks
PANEL	1,00 ks
PANEL SLOUPKU RH	1,00 ks
A-PILLAR P	1,00 ks
HEADLINING	1,00 ks
CENTRE CON	1,00 ks
COVER	1,00 ks
COVER	1,00 ks
INSULATION	1,00 ks
LANKO TOPENI	1,00 ks
OVLADACI PANEL TOPENI	1,00 ks
KLIP TOPENI	1,00 ks
KLIP TOPENI	1,00 ks
PLAST POD OKNO INTERIER	1,00 ks
VYMENIK TEPLA	1,00 ks
HVAC	1,00 ks
CABLE H	1,00 ks
PROTECT. C	1,00 ks
PANEL SPOLUJEZDCE	1,00 ks
MAT	1,00 ks
AIR VENT	1,00 ks
AIR VENT	1,00 ks
CABLE H	1,00 ks
PANEL	1,00 ks
COVER	1,00 ks
PANEL	1,00 ks
SUNVISOR	1,00 ks
SLUNECNI CLONA -VNITRNI	2,00 ks

CLIPS SUN-	4,00 ks
CLIPS SUN-	4,00 ks
COVER	1,00 ks
COVER	1,00 ks
LOUDSP GRI	1,00 ks
RIVET	4,00 ks
PRUT ANTENY	1,00 ks
CABLE H	1,00 ks
ANTENNA HO	1,00 ks
ECU RTC	1,00 ks
SOPS RTC/F	1,00 ks
-----Jedná se o použitý díl	
SPODNI PŘÍSTROJOVÁ DESKA	1,00 ks
HORNÍ POLICE	1,00 ks
Spotřební materiál	

Jaroslav

Bezděkovský

Digitálně podepsal Jaroslav
Bezděkovský

Datum: 2023.05.22 12:47:02
+02'00'