

Příloha č.1 k objednávce č. 23_6352

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:

KLIMONT EX, s.r.o.

Palackého 110/58

702 00 Ostrava IČ: 25394614

Dne 29.06.2023

Objednáváme u Vás na základě Rámcové dohody na poskytování služeb č. E635-S-3339/2021 výměnu klimatizační jednotky Toshiba ve špatném technickém stavu, v technologické místnosti žst. Bystřice n.O., UNZ, dle Vaší cenové nabídky č.82/2023/JČ.

Režim OUA

Termín: do 31.08.2023
Dohodnutá cena:

Příloha: Nabídkový list č.82/2023/JČ



PRACOVNÍ LIST

č. **№ 015092**

KLIMONT EX, s.r.o.
 Palackého 58
 Ostrava - Přívoz
 702 00

tel.: _____
 tel.: _____
 e-mail : _____

Zákazník : **SZ**

Číslo zakázky :

Místo : **Bystrice**

Datum :

Pracoviště : **UNZ**

MONTÁŽ: **SERVIS:** **ZÁRUKA:** **REVIZE:**

Klimatizační zařízení : značka : **Toshiba**
 18 typ : **RAV-SM803AT-E, RAV-SM802CT-E**
 výrobní číslo : **v.v.2008**

Provedené práce : **V zařízení zjištěna závada: plechna ložiska a vnitřní jednotky, vzhledem ke stáří 15 let doporučuji výměnu zařízení, je totiž umístěna v technologické místnosti a mohlo by se stát, že dojde k větší poruše a v dané místnosti je ona jako jediný zdroj chladu.**

Spotřeba materiálu

| Množství | Materiál | cena za kus | cena |
|----------|----------|-------------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Přehled hodin

| Pracovník | Od | Do | Sazba za hodinu | Cena v Kč |
|-----------|----|----|-----------------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Cestovní čas

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Náklady na jízdu

Celková částka bez DPH : _____

Zařízení je předáno v provozuschopném stavu :

Ano**Ne**

Zařízení nebylo předáno, protože :

Jméno a podpis zákazníka