

Příloha č.1 a 2 – 1 auto
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmět nájmu

Typ vozidla:	Caddy 1,5 TSI	Druh paliva:	Natural 95
SPZ:	9P18037	Spotřeba l/100:	0,00
VIN:	WV2ZZZSK0PX084498	Cena vozu Kč:	

Klíče od vozidla	Ano	Sada náradí	Ano
Osvědčení o vozidle	Ano	Zvedák	Ano
Palubní literatura	Ano	Rezervní kolo	Ano
Autolékárna	Ano	Reflexní vesta	Ano
Zelená karta	Ano	Výstražný trojúhelník	Ano
Dálniční známka	Ano		

PŘEDANÍ VOZIDLA

datum	stav km	stav nádrže
06.09.2023 11:00	5	čtvrt
Vozidlo bylo předáno bez závad a poškození, v bezvadném technickém stavu. Případné závady jsou uvedeny níže. Za veškerá další poškození a závady zodpovídá nájemce.		
zjištěné závady		
razítko a podpis pronajímatele:		

VRÁCENÍ VOZIDLA

datum	stav km	stav nádrže
zjištěné závady		
m		
razítko a podpis pronajímatele:		

razítko a podpis nájemce: ŘP:

Příloha č. 1 a 2 – 2 auto

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmět nájmu

Typ vozidla:	Caddy 1,5 TSI	Druh paliva:	Natural 95
SPZ:	9P42791	Spotřeba 1/100:	0,00
VIN:	WV2ZZZSKXPX088686	Cena vozu Kč:	

Klíče od vozidla	Ano	Sada nářadí	Ano
Osvědčení o vozidle	Ano	Zvedák	Ano
Palubní literatura	Ano	Rezervní kolo	Ano
Autolékárna	Ano	Reflexní vesta	Ano
Zelená karta	Ano	Výstražný trojúhelník	Ano
Dálniční známka	Ano		

PŘEDANÍ VOZIDLA

datum	stav km	stav nádrže
06.09.2023 11:00	5	čtvrt
Vozidlo bylo předáno bez závad a poškození, v bezvadném technickém stavu. Případné závady jsou uvedeny níže. Za veškerá další poškození a závady zodpovídá nájemce.		
zjištěné závady		
razítko a podpis pronajímatele:		

VRÁCENÍ VOZIDLA

datum	stav km	stav nádrže
zjištěné závady		
m		
razítko a podpis pronajímatele:		razítko a podpis nájemce: ŘP:

