

Příloha č.1 k objednávce 23_63520

KONE, a.s.

Evropská 423/178

Vokovice

160 00 Praha 6

IČ: 00176842

Objednáváme u Vás ve smyslu Rámcové dohody na služby č. E635-S-2347/2020 zajištění výměny pohonu automatických dveří ve Frýdku-Místku dle Vaší cenové nabídky.

Režim OUA

Termín: do 15.11.2023

Dohodnutá cena:

Příloha: Nabídka T-0006762994

Nabídka

T-0006762994

Adresa:

NÁDRAŽNÍ 2052, 738 01, FRÝDEK MÍSTEK

Oprava automatických dveří - výměna pohonu EmosDB02

Lokace zařízení: VSTUP DO VESTIBULU Z ULIC

Materiál	Mj (ks, hod, kpl.)	Množství	Cena / mj	Cena Kč bez DPH
EMOS Drive Box DB02 - řídicí jednotka a motor	ks	1		
elektrický zámek + háky	ks	1		
oběžná kladka M138	ks	1		
AUP ovládání - přepínač funkcí	ks	1		
dálkové ovládání - 1 ks přijímač + 2 ks vysílač FLO4R	kpl.	1		
6 m řemen M138	kpl.	1		
bezpečnostní senzor IXIO	ks	2		
spodní vedení křídla dveří	ks	1		
práce	hod	9		
CELKEM Kč bez DPH				



Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 Nové Město

KONE, a.s.
Evropská 423/178
160 00, Praha 6 - Vokovice

Nabídka číslo: T-0006762994

20.09.2023

Frýdek Místek – výměna pohonu automatických dveří

Vážený zákazníku,

Dle zjištěných závad naším servisním pracovníkem Vám zasílám cenovou nabídku na odstranění níže uvedených závad. Tyto práce přesahují rámec paušální platby dle uzavřené smlouvy o dílo na servis zařízení a je nutno je objednat. Fakturace bude provedena dle platebních podmínek uvedených v této nabídce. V případě potřeby upřesnění nabídky kontaktujte prosím naše obchodní oddělení (jméno je uvedeno v záhlaví nabídky). Veškeré práce specifikované touto nabídkou budou provedeny v pracovní době zhotovitele (Po až Pá, 7:00 až 15:30), není-li v této nabídce výslovně uvedeno jinak.
ěných níže, zašlete nám prosím Vaši objednávku e-mailem na adresu

Tato nabídka je platná 2 měsíce od data jejího zpracování.

S pozdravem,



Předmět nabídky

Popis	Množství	Jednotková cena	Celková cena bez DPH
Zařízení: POSUVNÉ DVEŘE SPEDOS (43813477). Na adrese: NÁDRAŽNÍ 2052, 738 01, FRÝDEK MÍSTEK. Lokace zařízení: VSTUP DO VESTIBULU Z ULIC.			
Oprava automatických dveří - výměna pohonu EmosDB02:			
materiál :	1		
1 ks EMOS Drive Box DB02 - řídící jednotka a motor			
1 ks elektrický zámek + háky			
1 ks oběžná kladka M138			
1 ks AUP ovládaní - přepínač funkcí			
dálkové ovládaní - 1 ks přijímač + 2 ks vysílač FLO4R			
6 m řemen M138			
2 ks bezpečnostní senzor IXIO			
1 ks spodní vedení křídla dveří			
práce	9 hod		

Celková prodejní cena, bez DPH

Platební podmínky

Cena je platná za následujících platebních podmínek:

100% po provedení práce

Faktura se splatností 30 dní

Dodávka a Záruka

Termín dodání je do 4 týdnů po obdržení písemné objednávky a po vyjasnění technických detailů (termín dodání je orientační. O přesném termínu dodání bude zhotovitel informovat zástupce objednatele a / nebo správce objektu před zahájením prací)

Záruka na provedené práce je 6 měsíců.

Záruka na instalovaný materiál je 24 měsíců (mimo materiál podléhající běžnému opotřebení)

Záruka na dílo podléhá Všeobecným obchodním podmínkám společnosti KONE, a.s., které jsou zveřejněny na webové stránce

Schválení nabídky

Byli jsme v plném rozsahu seznámeni a souhlasíme s obsahem nabídky k projektu opravy zařízení z nabídky č. **T-0006762994**.
Závazně objednááme práce v plném rozsahu.

Zákazník

Místo, datum

Číslo zakázky:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Datum:

05	09	2020
----	----	------

OBJEDNATEL:

KONE, a.s.
Evropská 178
160 00 Praha 6

Objekt

87

Ulice

Nádražní 2052

Město a PSČ

Bridek 7. stek

Číslo zařízení

45813472

Lokace

vstup z ulice spravo

Výrobce/typ

Specos

DVEŘE ☒VRATA ☐BRÁNA ☐ZÁVORA ☐MŮSTEK ☐

ZÁPIS Z ODBORNÉ PROHLÍDKY

Vrata / Brány

(☐ sekční ☐ rolovací ☐ posuvné ☐ otvíravé):☒ Vizuální kontrola základních konstrukčních částí☒ Kontrola ukotvení nosných částí☒ Kontrola vodících částí☒ Kontrola vodorovné vyváženosti brány (sekční)☒ Kontrola chování brány při ztrátě napětí☐ Kontrola stavu a funkčnosti elektroniky a motoru☐ Kontrola chodu a funkčnosti spínačů

a bezpečnostních prvků

☐ Promazání vodících částí a kloubových spojů☐ Očištění☒ Kontrola funkčnosti a stavu motoru☒ Kontrola funkčnosti radarů a fotobuněk☒ Kontrola funkčnosti elektrického zámku☐ Kontrola funkčnosti mechanického zámku☒ Kontrola stavu ozubeného řemene☒ Kontrola stavu akumulátoru☒ Mazání, čištěníZávora ☐ Můstek ☐☐ Kontrola elektrických částí☐ Kontrola mechanických částí☐ Kontrola bezpečnostních prvků☐ Komunikace (čtečka, snímače, ovládání)☐ Mazání, čištěníAutomatické dveře (☒ posuvné ☐ kyvné):☒ Kontrola vozíků, dráhy a zavěšení křídel☒ Kontrola funkčnosti a stavu řídicí jednotky

POPIS ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Sjeté spodní vedení dveří
pohon na konci životnosti

STAV ZAŘÍZENÍ:

v provozu

☐

VYHOVUJE

☐

VYHOVUJE S VÝHRADOU

☒

NEVYHOVUJE

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ: