

Doklad OBV - 207

Číslo objednávky **186/23/OV****ODBĚRATEL - fakturační adresa**Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v OstravěNa Bělidle 7
702 00 Ostrava

IČ 71009167 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Org. složka státu

ODBĚRATEL - dodací adresaKHS MSK se sídlem v Ostravě
Územní pracoviště OstravaNa Bělidle 7
702 00 Ostrava 2**DODAVATEL**

STŘECHMONT-STAV s.r.o.

Pavlovova 3107/38A
700 30 Ostrava 30
Česká republika

IČ 28620020 DIČ CZ28620020

Datum vystavení	06.10.2023	Číslo jednací	
Datum odeslání	06.10.2023	Smlouva	
Požadujeme :			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby	Převodním příkazem		
Splatnost faktury	21 dnů		

Objednáváme si u Vás pro Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 2:

- kontrolu stavu střechy, vyčištění okapových žlabů a zatmelení zatékajících oken na budově KHS Ostrava

Přibližná celková cena 51 000.00 KčKrajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě, 5
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Razítko a podpis

Upozornění:
Na fakturě uvádějte celý, přesný název naší organizace a údaj o spisové značce. V opačném případě Vám nemůžeme fakturu proplatit.