



ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

tel.: mobil:
e-mail:

vyřizuje:

Reinerova 811/5163 00 Praha 17, Řepy
tel.:
e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ:

Servis vozidla dle přiloženého rozpočtu

TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ŘÍJEN - LISTOPAD 23 43.-44. TÝDEN**CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná maximální cena 24.500,- Kč + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne **31. 10., 2023**

V souladu se směrnicí o Zadávání veřejných zakázek S/2016/002GŘ//1 a Přílohou č. 2 - Kontrolní list povinností

Výběrové řízení na
bagatelní VZMR [redacted] – [redacted] Kč

Garant zakázky: [redacted]

Předmět plnění: Služby

Název zakázky: VZ2022/12312/00

Předpokládaná hodnota VZ: [redacted]

Důvod poptávky: Servis vozidla [redacted]

Průzkum trhu dodavatelů: Výzva dodavatelů pod platnou rámcovou smlouvou

Oslovení dodavatelé:

Počet oslovených	Identifikační údaje účastníka	IČO
1.	LKQ CZ, s r.o.	24787426
2.		
3.		
4.		
5.		

Souhlasí dne: 30. 10. 2023

Rozhodnutí o výběru nejméně výhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky

Přidělené číslo ELO

[redacted]

Zadavatel učinil ve věci výběru nejméně výhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu toto:
r o z h o d n u t í

Přiděluji veřejnou zakázku výše uvedenému dodavatelů pod platnou a účinnou rámcovou smlouvou.

Výsledné pořadí

Pořadí	Identifikační údaje účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	LKQ CZ, s r.o.	24787426	24.500,-
2.			
3.			
4.			
5.			

Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho podpisu.

Schválil dne: 31. 10. 2023

Číslo případu/schválení [REDACTED]
RZ/VIN [REDACTED]
Značka - model VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI (7H) (12-15)

Výpočet

Číslo případu	202310002514	Číslo schválení	
Datum vytvoření	27.10.2023 17:34:15	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	30.10.2023 09:04:05		
Datum ceníku ND	01.10.2023	Systém lakování	Bez lakování
GT Estimate Web	2.36.1787.0		
Podmínky	Český rozhlas - PRG-94440		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Ocelářská 891/16 19000 Praha 9 IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ	[REDACTED]	VIN	[REDACTED]
Značka - model	VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI (7H) (12-15)	Kód modelu	[REDACTED]
Kód barvy výrobce			
Datum registrace		Začátek opravy	27.10.2023
Stav KM	147 832 km	Konec opravy	31.10.2023

PŘEVODOVKA 6 - STUPŇOVÁ
DODATKOVÁ VÝBAVA MAX.ZATÍŽENÍ PŘED.NÁPRAVY TR.5
VNĚJŠÍ VÝBAVA TERMICKÉ ZADNÍ SKLO

KAROSERIE DLOUHÝ ROZVOR S BOČNÍMI DVEŘMI P
DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 4

VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ SVĚTLO S MLHOVÝM SVĚTLEM
VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

VNĚJŠÍ VÝBAVA INTEGROVANÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ
SVĚTLOMETŮ

INTERIÉR 2.ŘADA JEDNOTL.SEDAD. P
INTERIÉR BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKÁNÍ
INTERIÉR OSVĚTLENÉ PRAH.LIŠTY
INTERIÉR PŘÍDAVNÉ TOPENÍ

VNĚJŠÍ VÝBAVA TERMO SKLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ ASFÉRIKÉ L

INTERIÉR KLIMATIZACE VPŘEDU / VZADU
INTERIÉR DL SPOLUJEZDEC 2 SEDADLA
INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ

INTERIÉR ALARM
INTERIÉR CENTRÁL.ZAMYKÁNÍ S RÁDIOVOU FREKVENCÍ

INTERIÉR PÁSY S AKUSTICKÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
MOTOR 1968 ccm 103 kW (140)

INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ
INTERIÉR OBLOŽENÍ PŘ PODLAHY Z GUMY

MOTOR FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC
TYPOVÉ OZNAČENÍ 2 DVEŘE BOČNÍ Z PROSKLENĚ
PODVOZEK 6.5JX16"
PODVOZEK ZVÝŠENÁ NOSNOST

INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 2 REPRODUKTORY
INTERIÉR PŘ EL. NASTAV. BEDERNÍ OPĚRKA

INTERIÉR VYPÍNÁNÍ AIRGABU SPOLUJEZDCE
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE

MOTOR BATERIE 72 AH

MOTOR ALTERNÁTOR 180 A

ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA

PODVOZEK NÁHRAD. KOLO NORMAL

PODVOZEK KRYT NÁBOJE 16"

PODVOZEK KONTROLA STABILITY

Náhradní díly

	Kód	Popis	jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A#	CO 220125S	Výpustní šroub olejové vany CORTECO (CORTECO, A)	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
A#	MF HU7008Z	Olejový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
O#	03L906088HG	snímač teploty výfuk. plynů	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Číslo případu/schválení

RZ/VIN

Značka - model

VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI (7H) (12-15)

O	03L906088HH	čidlo teploty výfukových plynů Z	1,00				
A#	MF CU2842	Kabinový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00				
O	05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	7,00				
	*	Drobný materiál	1,00				
Materiál celkem před slevou							11 761,67
Sleva							0,00
Materiál celkem po slevě							11 761,67

A - AM díl, O - OEM díl, L - Aplikována limitní cena, \$ - Přeceněný díl, # - Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Práce

	Kód	Popis	hod	Cena (Kč/hod)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	M2	13720150	Zkontrolovat řemen alternátoru ** Každých 120 000 km nebo každé 2 roky	0,10			
#	M1	GtT120A0	Demontáž a montáž filtr pevných částic	2,90			
	E1	26721940	Výměna snímač teploty výfuk. plynů	0,40			
	E1	26721941	Výměna čidlo teploty výfukových plynů Z	0,30			
+	M1	GtTDT790	Provést ČIŠTĚNÍ FILTRU DPF	1,00			
	M2	85185550	Výměna pylový filtr	0,10			
	M2	01090015	Servisní prohlídka 10. rok	0,90			
Práce celkem před slevou							11 092,00
Sleva							0,00
Práce celkem po slevě							11 092,00

- Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Ostatní

	Kód	Popis	jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	ELIT52	Diagnostika	1,00				
	ELIT85	Geometrie kontrola včetně seřízení	1,00				
Ostatní celkem							1 580,00

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem (Kč)		24 433,67
Sleva		0,00
Cena bez DPH		24 433,67
DPH	21%	5 131,07
Cena s DPH		29 564,74
Zaokrouhlení		0,00
Celkem k úhradě		29 564,74