

Stadler Service AG
IČ / ID: CHE-214.966.186
DIČ / VAT: CHE-286.235.756
Ernst-Stadler-Strasse 4
9565 Bussnang, Švýcarsko

Dopravní podnik Ostrava, a. s.
702 00 Ostrava, Česká Republika
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava
IČ / ID: 61974757; DIČ / VAT: CZ61974757
Bank.spojění: Komerční banka, a.s., č. ú. 5708761/0100
Obch.rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B 1104

VÁŠ DOPIS ZN./ ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE/TELEFON/E-MAIL OSTRAVA
YOUR LETTER REF./DATED: OUR BRAND: HANDLES/PHONE/EMAIL OSTRAVA

ST_08M_2023_3220_1715_259

Zasíláme Vám cenovou nabídku na mimořádné opravy vozidla e.č. 1715 v rámci pravidelné údržby SP

We are sending you a quotation for extraordinary repairs of vehicle (1715) within the framework of regular maintenance HI

Práce Work	Cena celkem Total cost	Cena práce Work cost	Cena materiál Material cost	Cena subdodávky Sub-delivery cost
---------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

ST_08M_2023_3220_1715_259_001 z 16.10.2023
OTOČIT PODVOZKY O 180° / Turn the boggies by 180°
MONTÁŽ / MODIFIKACE / MODIFICATION OF RAIL
BRAKE SUSPENSIONS - disassembly / assembly,
modification
MODIFIKACE PÍSKOVACU / MODIFICATION OF SAND
BLOWERS
Oprava 6ks plent

Posunutí kabelové průchodky od sedadla řidiče oca. 10 cm

ST_08M_2023_3220_1715_259_002 z 27.10.2023

Vyměnit gumový doraz pantografu
Kovový doraz pantografu vyrovnat (pod uhlíkovou lištou)
Vyměnit el. ochranné hadice nad měchem (prasklé)
Chybí plastové odtokové víčko - dodat
Doplnit dorazy ochranného zařízení
Opravit poškozenou modrou izolací vzduchového rozvodu (pod vozem)
Chybí lanko předního vyklpného lam. čela
Odblokování předních dveří nefunkční (nevrací se lanko) - vyměnit
Utržené gumové dorazy u zadního spřáhla
Poškozená hrana nástupnice - všechny dveře
Poškozená protiskluzová páska - 2. dveře - okraj plošiny, 3. dveře
Přilepit sek. lepidlem držák el. kabelu u 2. dveří (pravá str. u nástupnice)
Velká mezera na krytu na zadním čele (levá strana)
Silně poškozené aaltro (zcela odlepené) u 3., 4. dveří
Poškozené sparování u 2. dveří (altro)
Poškozená protiskluzová podlaha v plošině pro invalidy
Upravit poškozenou povrchovou izolaci v prostoru za zad.
Skl. sedadly - přilepit
Poškozené bezpečnostní kladívko (lanko) levá strana
Vypadlé gumové těsnění na dveřích do kabiny řidiče
Vyměnit aretaci na dveřích do kabiny řidiče
Uvolněné sedadlo řidiče - volné v kloubu + opěrka
Odlepená světla na bočnici - směrovka kabina + pozíčka levá str. A
Významně obroušené kluznice přechodu
Nevrací se pedál pískovače
Kompresor pískovacího zařízení 3. podvozku pracuje přerušovaně
Snímač polohy plošiny invalidy - nesprávné výškové nastavení
Sedadlo řidiče - prasklý kryt, chybějící spoj. Prvky
Schází krytky čepů brzdových desek - 7 ks
Tečou tlumiče: 1 svisle, 1 příčný

1. a 3. Podvozek: polámané ochr. hadice přívodů 24 V - 2x
Poškozené hubice pískovačů - 4x
2. Podvozek: Poškozený kabel u pravého nápravového sběrače + chybí přichytka
Zarezavělé šrouby (nelze povolít)
Poškozené ochr. hadice kabeláže
3. Podvozek: vůle vzpěr nápravových sběračů
1. Podvozek: Vůle vzpěry snímačů otáček
3. Podvozek: Poškozený kabel u pravého nápravového sběrače + ulomená přichytka
2. Podvozek: Poškozený blatník
1. Podvozek: Poškozené kabely nápravových sběračů - obě strany
1. Podvozek: Chybí přichytka kabelu nápravového sběrače vpravo
2. Podvozek: Chybí bok blatníku

Výměna 1 ks brzdového obložení pravé

ST_08M_2023_3220_1715_259_003 z 03.11.2023

Oprava poškozených nápravových sběračů 2ks

Poškozené uhlíkové sběrače pantografu

ST_08M_2023_3220_1715_259_004 z 23.11.2023

Výměna příruby spojky 2. podvozek po nehodě

Hlavní zpětné zrcátko-výměna

1. Podvozek: Vůle vzpěry snímačů otáček

Dodání 15 ks.spon sedáků cestujících

1. Podvozek: Poškozené kabely nápravových sběračů - obě strany

Protočené kolo 2.podvozek

Výroba čepu kolébky

Výroba distančního bronzového válečku propojky kol 3ks

Celkem k úhradě / Total amount

418 699,63 CZK

1. Dodací lhůta / Delivery time

Termín zhotovení navrhovaných prací, včetně víceprací dle zákazkového listu na vozidle je do:

07.11.2023

The deadline for completion of the proposed works, including multiple works according to the order sheet on the vehicle is by: 07/11/2023

2. Platební podmínky / Payment conditions

Úhrada nákladů bezhotovostním platebním převodem na základě vystavené faktury se splatností 45 dnů ode dne vystavení.

Reimbursement of costs by wire transfer on the basis of an invoice with a due date of 45 days from the date of issue.

3. Záruka / Warranty

Na předmět opravy se vztahuje záruka platná na opravu SP ode dne konečné přejímky vozidla v místě plnění.

The subject of the repair is covered by the warranty valid for the HI repair from the date of final acceptance of the vehicle at the place of performance.

4. Dotazy / Inquiries

V případě jakýchkoliv dotazů k nabízené práci se obračejte na žadatele, uvedeného u jednotlivých prací.

If you have any questions about the job, please contact the applicant listed for each job.

5. Místo plnění / Place of performance

Výrobní prostory ŠKODA EKOVA a.s., ul. Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava – Martinov.

6. Platnost nabídky do / Validity of the offer until

CN01 18/10/2023

CN02 31/10/2023

CN03 07/11/2023

CN04 29/11/2024

Zkontroloval / Checked:

7. Vyhotoval - Dne / Made it - Date

16.10.23

27.10.23

03.11.23

27.11.23

16.10.2023

30.10.2023

6.11.2023

28.11.2023

Schválil / Approved:

16.10.2023

30.10.2023

6.11.2023

28.11.2023

V Ostravě dne / Ostrava on:

V Ostravě dne / Ostrava on: