

Doklad OBV44 - 101

Číslo objednávky **44/0101/23****ODBĚRATEL - fakturační adresa**

Česká inspekce životního prostředí

Na břehu 267/1a  
190 00 Praha 9

IČ 41693205 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Org. složka státu

**ODBĚRATEL - dodací adresa**Oblastní inspektorát ČIŽP  
Ústí nad LabemVýstupní 508/9  
400 07 Ústí nad Labem  
Česko**DODAVATEL**

LKQ CZ, s.r.o.

Ocelářská 891/16  
190 00 Praha 9  
Česko

IČ 24787426 DIČ CZ24787426

<b>Datum vystavení</b>	04.12.2023	<b>Číslo jednací</b>	
		<b>Smlouva</b>	
<b>Požadujeme :</b>			
<b>Termín dodání</b>			
<b>Způsob dopravy</b>			
<b>Způsob platby</b>			
<b>Splatnost faktury</b>	21 dnů		

Objednáváme u Vás opravu vozu Nissan X Trail 7P9 7039 po srážce s lesní zvěří.

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Oprava vozu Nissan X Trail 7P97039.		1.00	83 699.92	83 699.92

Vystavil(a)

Přibližná celková cena

**83 699.92 Kč**

**DORUČOVACÍ ADRESA:**  
**ČESKÁ INSPEKCE**  
 ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
**OBLASTNÍ INSPEKTORÁT**  
 Výstupní 508/9, 400 07 Ústí nad Labem

Razítko a podpis

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky.

Platné elektronické podpisy: