

-48668-16/ČJ-2023-1800AO

KUPNÍ SMLOUVA

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupená: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec

IČ: 72050501

DIČ: CZ72050501

bankovní spojení: ČNB, pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: 19-0084548881/0710

na straně jedné jako „prodávající“

a

Pavel Martínek

na straně druhé jako „kupující“

uzavírají na základě ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto

k u p n í s m l o u v u:

Článek I. Předmět smlouvy

(1) Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá předmět koupě:

1. osobní automobil tov. zn. Škoda Fabia I 1.4 MPI - 55 kW, bílé barvy, VIN: TMBJC16YX64463232, první registrace vozidla v roce 2005
2. osobní automobil tov. zn. Škoda Octavia II 1.6 MPI - 75 kW, stříbrné barvy, VIN: TMBDA61Z182234310, první registrace vozidla v roce 2009
3. osobní automobil tov. zn. Škoda Octavia II 1.8 TSI - 118 kW, stříbrné barvy, VIN: TMBCK61Z582243911, první registrace vozidla v roce 2009
4. osobní automobil tov. zn. Škoda Octavia II 1.6 MPI - 75 kW, stříbrné barvy, VIN: TMBDA61Z1B2022434, první registrace vozidla v roce 2010
5. osobní automobil tov. zn. Škoda Octavia II 1.6 MPI - 75 kW, stříbrné barvy, VIN: TMBDA61Z7B2134672, první registrace vozidla v roce 2011

6. osobní automobil tov. zn. Škoda Yeti 2.0 TDI - 81 kW, stříbrné barvy, VIN: TMBLC75L1D6079956, první registrace vozidla v roce 2013

(dále též „předmět koupě“ či „vozidla“) a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj řádně a včas kupní cenu.

(2) Prodávající prohlašuje, že Česká republika je vlastníkem předmětu koupě, se kterým je na základě ust. § 9 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, příslušné hospodařit Krajské ředitelství policie Libereckého kraje. Prodávající dále prohlašuje, že předmět koupě je pro něj majetkem přebytečným a tudíž nepotřebným.

(3) Další specifikace předmětu koupě: viz přílohy č. 1 až 6 - technický popis vozidel, vady.

Článek II. Kupní cena

(1) Kupní cena za předmět koupě se rovná nejvyššímu podání kupujícího v elektronické aukci na odprodej vozidel a činí **233 000,00 Kč** (slovy: Dvěstětřicettřítisícekorunčeských). Za tuto cenu kupující předmět koupě kupuje do svého výlučného vlastnictví.

(2) Celá kupní cena bude kupujícím uhrazena bankovním převodem na účet prodávajícího č. ú.: **19-0084548881/0710 (VS pro platbu: 48668)** se splatností 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

(3) V případě, že kupující neuhradí kupní cenu ve stanovené lhůtě splatnosti, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z celkové dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena. Současně je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikne.

Článek III. Ostatní ujednání

(1) Vozidla budou fyzicky předána kupujícímu do 15 kalendářních dnů ode dne úplného zaplacení kupní ceny, a to na základě protokolu o předání a převzetí vozidel. K fyzickému předání vozidel dojde na adrese: objekt centrálního skladu Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Janov č. p. 178, Janov u Nového Boru.

Za prodávajícího vozidla předá Bc. Jiří Pavlů nebo paní Marie Krykorková a za kupujícího je převezme pan Pavel Martínek osobně, nebo jím písemně pověřená osoba (na základě plné moci).

(2) Spolu s vozidly budou kupujícímu protokolárně předány 2 ks klíče od každého vozidla, originál technického průkazu od každého vozidla a osvědčení o registraci vozidla od každého vozidla.

(3) Kupující bere na vědomí, že ke dni předání vozidel, již tato nebudou ze strany prodávajícího pojištěna dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů. Kupující se zavazuje, že bude mít ke dni předání vozidel k těmto sjednáno vlastní pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jinak nebudou vozidla ze strany prodávajícího, až do splnění této podmínky, předána. Kupující sjednání pojištění k vozidlům doloží zelenou kartou vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

(4) Kupující se zavazuje do 3 pracovních dnů ode dne fyzického převzetí vozidel nechat provést evidenční kontrolu vozidel. Kupující je pro účely provedení zápisu změny vlastníka vozidel do registru silničních vozidel povinen neprodleně po provedení evidenční kontroly vozidel, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne fyzického převzetí vozidel, osobně nebo doporučeně poštou doručit prodávajícímu tyto dokumenty:

- originál protokolu o evidenční kontrole každého vozidla,
- originál osvědčení o registraci vozidla od každého vozidla,
- originál technického průkazu od každého vozidla,
- originál zelené karty ke každému vozidlu, vydané podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

(5) Žádost o zápis změny vlastníka vozidel do registru silničních vozidel na registračním místě oddělení správy movitého majetku Ministerstva vnitra, Na Pankráci 72, 140 00 Praha 4 (dále jen „registrační místo“) podají prodávající a kupující společně (příp. jen prodávající, pokud kupující prodávajícího k provedení tohoto úkonu zmocní plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k vozidlům na kupujícího, tzn. ode dne jejich fyzického předání. Nebude-li možné podat žádost o zápis změny vlastníka vozidel do registru silničních vozidel ve výše uvedené lhůtě z důvodu překážky na straně kupujícího, odpovídá za nedodržení této lhůty kupující. Po provedení zápisu změny vlastníka vozidel do registru silničních vozidel budou kupujícímu ze strany prodávajícího vráceny dokumenty uvedené v odst. 4 tohoto článku vyjma originálu protokolu o evidenční kontrole vozidel, které si ponechá registrační místo.

(6) Vlastnické právo k předmětu koupě a nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího dnem fyzického předání a převzetí předmětu koupě dle odst. 1 tohoto článku.

(7) V případě, že bude kupující v prodlení s převzetím předmětu koupě, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.

(8) Kupující prohlašuje, že si je vědom, že vozidla jsou použítá a vadná (viz čl. I. odst. 3 této smlouvy). Kupující prohlašuje, že je mu stav vozidel znám, neboť prodávající ho s jejich technickým stavem seznámil, a v tomto stavu je kupuje.

(9) Kupující se ve smyslu ustanovení § 1916 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vzdává všech svých případných práv z titulu vad, které se případně vyskytnou na předmětu koupě, a to včetně tzv. skrytých vad, které existovaly ke dni předání předmětu koupě. Kupující neposkytuje na předmět koupě žádnou záruku.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

(2) Na tuto smlouvu se podle ust. § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, nevztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

(3) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků za předpokladu souhlasu obou smluvních stran.

(4) Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Po jejím podpisu obdrží kupující jeden výtisk a prodávající dva výtisky.

(5) V případě podstatného porušení podmínek této smlouvy ze strany kupujícího, zejména neuhrazení celé kupní ceny ve lhůtě dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, si prodávající vyhrazuje právo od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí ze strany kupujícího odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy kupujícímu. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a úroku z prodlení.

(6) Pokud není v této kupní smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

(7) Smluvní strany prohlašují, že k podpisu této kupní smlouvy přistoupily po vzájemné dohodě, svobodně a dobrovolně, nikoliv však v tísní a za podmínek nápadně pro ně nevýhodných.

(8) Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 až 6 - technický popis vozidel, vady.

Za prodávajícího:

V Liberci dne 05-12-2023

Kupující:

V Pelhřimově dne 28.11.2023



Technický popis vozidla, vady

PHM: Natural 95	Nomenklatura: 081 040 012 100	Barva: Bílá		
Typ: Škoda Fabia I 1.4 MPI - 55 kW	Druh: Kombi	Stav paliva :		
RZ: 3L7 8514	Obsah válců: 1390 ccm	VIN: TMBJC16YX64463232	Počet míst: 5	
Datum první registrace: 2005	TP: UK 359301			
Stav tachometru: 117 595 km	Technická kontrola : Není platná	ORV: UAJ 339001		

Plní emisní stupeň „EURO“ 4 - bez poplatku za převod na nového majitele.



Motor a příslušenství

Motor s převodovkou je funkční. Lehký únik motorového a převodového oleje. Korozí tlumiče výfuku, prasklý vlnovec výfuku. Vadný akumulátor.

Karoserie

Drobné škrábance po obvodu celého vozu. Zašlý a zašpiněný lak. Počínající korozí prahů. Ulomená střešní anténa. Poškrábaný a zašlý pravý přední světlomet. Počínající korozí levého předního blatníku.

Interiér

Interiér je značně opotřebený a zašpiněný provozem. Ohmataný volant a řadicí páka. Špinavé a prosezelé přední sedačky. Zašpiněná stropnice. Chybí kryt zámku 5. dveří a čalounění zavazadlového prostoru. Korozí pojezdů předních sedaček. Interiér je značně opotřebený a zapáchá. (Vozidlo využíváno pro převoz psů)

Podvozek

Podvozek je funkční. Jeví známky opotřebenosti. Korozí přední i zadní nápravy.

Řízení

Funkční, jen běžně opotřebené.

Brzdy

Brzdy jsou opotřebené, jeví známky korozí. Funkční.

Pneumatiky

4x zimní pneumatiky zn. SAVA. Rozměr 165/70 R14. Vzorek - 50 %

4x letní pneumatiky zn. SAVA. Rozměr 165/70 R14. Vzorek - 30 %

Rezerva je umístěna v zavazadlovém prostoru.

Poznámka

K vozidlu je 2x klíč. Povinná výbava je v zavazadlovém prostoru. Vozidlo nemá autorádio.

Technický popis vozidla, vady

PHM: Natural 95	Nomenklatura: 081 041 011 515	Barva: Stříbrná		
Typ: Škoda Octavia II 1.6 MPI - 75 kW	Druh: Liftback	Stav paliva : 1/4		
RZ: 5U4 4163	Obsah válců: 1798 cm3	VIN: TMBDA61Z182234310	Počet míst: 5	
Datum první registrace: 2009		TP: UJ 268365		
Stav tachometru: 227 339 km	Technická kontrola : Není platná	ORV: UAG 900485		

Plní emisní stupeň „EURO“ 4 - bez poplatku za převod na nového majitele.



Motor a příslušenství

Motor s převodovkou je funkční. Pohledově lehký únik motorového oleje. Motorový prostor je znečištěný a zoxidovaný. Akumulátor bez kapacity. Svítí kontrolka světel a airbagů.

Karoserie

Karoserie je opotřebená, má zašlý a poškrábaný lak. Karoserie je znečištěná od lepidla. Viditelné stopy po polepech. Korozí obou prahů. Na střeše jsou zaslepené otvory po služebním vybavení. Korozí pravého předního blatníku.

Interiér

Interiér je provozně opotřebený a zašpiněný. Ohmataný volant a řadicí páka. V palubní desce jsou otvory po služebním vybavení. Prošlapané koberce. Poškozená manžeta řadicí páky.

Podvozek

Podvozek je opotřebený provozem a vzhledem ke stáří a najetým kilometrům.

Řízení

Řízení je běžně opotřebené a funkční.

Brzdy

Brzdy jsou funkční. Korozí brzdových kotoučů a brzdového obložení.

Pneumatiky

4 x letní pneumatiky zn. SAVA Rozměr 195/65 R15. Vzorek - 60%

Rezerva je umístěna pod zavazadlovým prostorem. Zn. DUNLOP, funkční.

Technický popis vozidla, vady

PHM: Natural 95	Nomenklatura: 081 041 011 052	Barva: Stříbrná		
Typ: Škoda Octavia II 1.8 TSI - 118 kW	Druh: Liftback	Stav paliva : 1/1		
RZ: 2L4 7412	Obsah válců: 1798 cm3	VIN: TMBCK61Z582243911	Počet míst: 5	
Datum první registrace: 2009		TP: UJ 268348		
Stav tachometru: 207 079 km	Technická kontrola : Není platná	ORV: UAS 58115		

Plní emisní stupeň „EURO“ 4 - bez poplatku za převod na nového majitele.



Motor a příslušenství

Motor s převodovkou je funkční. V motorovém prostoru je patrný únik oleje. Svítí kontrolka ESP.

Karoserie

Karoserie je provozně opotřebená a má zašlý lak. Zbytky lepidla po polepech. Na střeše jsou otvory po demontáži služebního vybavení. Koroze prahů a spodků dveří. Poškozené 5. dveře, viz foto.

Interiér

Interiér je značně opotřebený a zašpiněný. Prosezelé a potrhání přední sedačky. V palubní desce jsou otvory po demontáži služebního vybavení. Ohmataný volant a řadicí páka. Prošlápané přední koberce. Chybí autorádio.

Podvozek

Podvozek se jeví jako funkční. Je běžně provozně opotřebený a místy zkorodovaný.

Řízení

Řízení je běžně provozně opotřebené, funkční.

Brzdy

Brzdy jsou funkční. Celková koroze brzdové soustavy.

Pneumatiky

4 x zimní pneumatiky zn. SAVA Rozměr 195/65 R15. Vzorek - 30%

Poznámka

K vozidlu je 2x klíč + 1x rezervní a servisní knížka. Povinná výbava je umístěna v zavazadlovém prostoru.

Technický popis vozidla, vady

PHM: Natural 95	Nomenklatura: 081040011515	Barva: Stříbrná		
Typ: Škoda Octavia II 1.6 MPI - 75 kW	Druh: Liftback	Stav paliva : 1/4		
RZ: 3L4 4682	Obsah válců: 1595 cm3	VIN: TMBDA61Z1B2022434	Počet míst: 5	
Datum první registrace: 2010		TP: UD 924328		
Stav tachometru: 241 172 km	Technická kontrola : Není platná	ORV: UAG 899016		

Plní emisní stupeň „EURO“ 4 - bez poplatku za převod na nového majitele.



Motor a příslušenství

Motor s převodovkou je funkční, motorový prostor je zašpiněný z provozu. Akumulátor je bez kapacity.

Karoserie

Karoserie je opotřebovaná z provozu. Lak je zašlý, na karoserii jsou zbytky lepidla po polepech. Korozí prahů. Korozí předních blatníků. Na střeše jsou otvory po demontáži služebního vybavení.

Interiér

Interiér je velmi opotřebovaný a zašpiněný z provozu. V palubní desce jsou otvory po demontáži služebního vybavení. Ohmataný volant a řadicí páka. Prosezlelé přední sedačky a prošlapané přední koberce.

Podvozek

Podvozek se jeví jako funkční. Korozí podvozkových částí. Běžně opotřebovaný vzhledem ke stáří a najetým kilometrům.

Řízení

Řízení je běžně opotřebované a funkční.

Brzdy

Brzdy jsou funkční. Korozí brzdových kotoučů a brzdového obložení.

Pneumatiky

4 x zimní pneumatiky zn. PIRELLI o rozměru 195/65 R15 s 30% opotřebováním.

Technický popis vozidla, vady

PHM: Natural 95	Nomenklatura: 081040011515	Barva: Stříbrná	
Typ: Škoda Octavia II 1.6 MPI -75 kW		Druh: Liftback	Stav paliva : 1/4
RZ: 3L4 6152	Obsah válců: 1595 cm3	VIN: TM8DA61Z7B2134672	Počet míst: 5
Datum první registrace: 2011		TP: UM 754672	
Stav tachometru: 252 216 km	Technická kontrola : Není platná	ORV: UAG 903178	

Plní emisní stupeň „EURO“ 4 - bez poplatku za převod na nového majitele.



Motor a příslušenství

Motor s převodovkou je funkční, motorový prostor je zašpiněný z provozu. Poškozené čalounění v motorovém prostoru. Místy koroze. Akumulátor je bez kapacity.

Karoserie

Karoserie je opotřebená z provozu. Lak je zašlý, na karoserii jsou zbytky lepidla a stopy po polepech. Koroze prahů. Oděrky na zadním nárazníku, levém předním blatníku a levých zadních dveřích. Na střeše jsou otvory po demontáži služebního vybavení.

Interiér

Interiér je běžně opotřebený a zašpiněný z provozu. V palubní desce jsou otvory po demontáži služebního vybavení. Ohmataný volant a řadící páka. Prosezelé přední sedačky.

Podvozek

Podvozek se jeví jako funkční. Koroze podvozkových částí. Běžně opotřebený vzhledem ke stáří a najetým kilometrům.

Řízení

Řízení je opotřebené vzhledem ke stáří.

Brzdy

Brzdy jsou funkční. Koroze brzdových kotoučů a brzdového obložení.

Pneumatiky

4 x zimní pneumatiky zn. SAVA Rozměr 195/65 R15. Vzorek - 50%

Poznámka

K vozidlu je 2x klíč. Povinná vybava je umístěna v zavazadlovém prostoru.

Příloha č. 6 k č.j. KRPL-4866P-16/ČJ-2023-1800A0
Počet listů:7.....

Technický popis vozidla, vady

PHM: Diesel	Nomenklatura: 081 041 014 046	Barva: Stříbrná	
Typ: Škoda Yeti 2.0 TDI - 81 KW		Druh:	Stav paliva : 3/8
RZ: 3L4 8169		Obsah válců: 1968 cm3	VIN: TMBLC75L1D6079956
			Počet míst: 5
Datum první registrace: 2013			TP: UF 436250
Stav tachometru: 314.186 km		Technická kontrola : Není platná	ORV: UAL 297051

Plní emisní stupeň „EURO“ 5 - bez poplatku za převod na nového majitele.



Motor a příslušenství

Motor jede v nouzovém režimu. Netěsnost na výfukovém potrubí, vadný filtr pevných částic (DPF), nadměrná spotřeba motorového oleje a ztrácí se chladicí kapalina. Svítí kontrolka motoru, žhavení a filtru pevných částic.

Karoserie

Karoserie je opotřebená a zašpiněná z provozu. Lak je zašlý a nese viditelné stopy od lepidla po strhnutí polepů. Korozí pravé přední kliky, korozí pravých zadních dveří, korozí prahů, korozí levého zadního blatníku. Chybí krytka zadního stěrače. Lehce odřený lak na levé straně předního nárazníku. Na střeše jsou zaslepené otvory po služebním vybavení. Na střeše je 2x anténa.

Interiér

Interiér je opotřebený a zašpiněný z provozu. Prosezelé přední sedačky, potřhané bočnice předních sedaček. Osaháný volant a řadicí páka. V přístrojové desce jsou otvory po demontáži služebního vybavení. Otvor v příhrádce u řadicí páky. Originální autorádio Škoda. Chybí kus čalounění na zadní straně 2. řady sedadel. Zašpiněná stropnice.

Podvozek

Podvozek je zkorodovaný a opotřebený vzhledem ke stáří a k najetým kilometrům.

Řízení

Řízení se jeví jako funkční.

Brzdy

Brzdy jsou opotřebené z provozu. Korozí brzdových kotoučů a brzdového obložení, jinak jsou funkční.

Pneumatiky

4 x zimní pneumatiky zn. Nokian Rozměr 205/55 R16. Vzorek - 50%

Poznámka

Vozidlo je vybaveno tažným zařízením, servisní knížkou a dvěma klíči.