

Výzva č. 9/2023 k dílčímu plnění zakázky			řada MVTV / typ agreg. / jednotka		Cena v Kč bez DPH	
Blok	Kód pol.	Popis požadované činnosti.			Za jednotku	Celkové náklady
Údržba P2 MVTV a přídatných	A 1.1	Plánovaná údržba "Preventivní prohlídka P2" dle přepisu SŽ S8 a dle návodu na údržbu motorového vozu řady 892 a návodu na údržbu vozidlo MVTV2.1-029.	MVTV 2	1		
	A 2	Servisní prohlídka nezávislého naftového topení Eberspacher Hydronic 35 kW dle Návodu na obsluhu a údržbu zařízení č. 25 2599 90 00 01. Vydání Protokolu o provedení údržby a měření topných přístrojů JE Hydronic L-II v KV.	Eber. Hydronic	1		
	A 3	Periodická prohlídka el. rychloměru RE1xx spol. UniControls-Tramex s.r.o. dle Návodu na údržbu MU0004A vydaného výrobcem. Vydání protokolu o ověření el. rychloměru.	Tramex RE1xx	1		
Technické kontroly, Provozní revize, revize,	B 1.1	Technické kontroly SHV dle Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb v platném znění a v souladu se Směrnicí SŽDC č. 52 pro provádění TK SHV v planém znění. Vydání zápisu o provedení TK.	MVTV 2	1		
	B 2	Napěťová zkouška polopantografického sběrače dle TNŽ 34 3109 přílohy G	MVTV	1		
	B 5	Kontrola brzdových tlakoměrů. Vyznačení provedení porovnání na tlakoměry	MVTV2	1		
	B 6.1	Kontrola správné funkce bezpečnostního šoupátka a lokomotivního adaptéru XX48 radiostanice VS67, zkouška STOP TRS (GSM-R) dle MP pro údržbu VZZ č.j. 58670/00-O14 SDC Brno SSZT. Provedení zápisu do Záznamníku poruch na sdělovacím zab. zařízení.	MVTV 2	1		
	B 7.1	Kontrola a seřízení pískování dle Pokynu provozovatele dráhy č.1/2008 (nov. 09/2008) včetně vydání zápisu.	MVTV 2	1		
Opravy	C 1.1	Výměna přepínače denní/noční podsvícení na I. stanovišti, kontrola seřízení přítlaku kontrolního sběrače, vyčištění přívodu vody v kuchyňce, včištění, oprava doplnění pískování, výměna brzdíče Dako BS2 a BP na II stanovišti, výměna sítěk vzduchového potrubí, dodání náhradních, výměna zdrží, seřízení brzdy, kontrola a oprava LED spodního osvětlení, kontrola, oprava a seřízení L posuvných dveří, doplnění mazničky na malém kardanu, kontrola ukazatele tlaku oleje motoru na I stanovišti	hod. práce	17,5		
	E 2	Maxigel Plus (Total), chladicí okruh spal. motoru, okruhu vytápění.	litr	10		
Materiál	E 4	Odmašťovací přípravek Myjak Ultra	litr	3		
	E 5	Technický benzín	litr	4		
	E 12	Křemenný (slévarenský) písek, dle ČSN 72 1200, frakce od 2,5 do 4,8 mm, Pískovací zařízení.	kilogram	77		
	E 13	Špalík brzdový 320 PZ-013	kus	8		
	E 14	Brzdíč DAKO BP (reparovaný)	kus	1		
	E 15	Brzdíč DAKO BS2 (reparovaný)	kus	1		
	E 16	Sítka vzduchu s rámečkem brzdíče DAKO BP	kus	2		
	E 17	Sítka vzduchu s rámečkem brzdíče DAKO BS 2	kus	2		
	E 41	Kladička 458.9.104.60.65.1	kus	3		
	E 49	Těsnění pryžové 26x34x2	ks	2		
E 50	Těsnění 8x14x2	ks	25			

Výzva k dílčímu plnění zakázky
č. Objednatele: E639-S-3191/2023
č. Zhotovitele: OU23113

Název zakázky: "Opravy a servis SHV MVTV 2023".

Výzva č. 9/2023 k dílčímu plnění zakázky			řada MVTV / typ agreg. / jednotka		Cena v Kč bez DPH	
Blok	Kód pol.	Popis požadované činnosti.			Za jednotku	Celkové náklady
	E 51	kroužek 190x5 NBR	ks	5		
	E 52	Spojovací materiál	kg	1,5		
	E 63	Tryska vstřikovací DOP 115 S 530-4376	kus	3		
Celková předpokládaná sluvní cena v Kč bez DPH za dílo						272 274,00