

Dodatek č. 1

ke

Smlouvě č. DS-0016/07-K

I. Smluvní strany

Zhotovitel :

Kominictví Brůna, s.r.o.

se sídlem [redacted]

PSČ : [redacted]

IČ : 47306521

DIČ : CZ47306521

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 3335

Jejímž jménem jedná : p. [redacted] jednatel společnosti

Bankovní spojení: ČS a.s.

Č.ú.: [redacted]

/dále jen zhotovitel/

a

Objednatel:

České dráhy , a.s.

Se sídlem [redacted]

IČ : 70994226

DIČ : CZ70994226

Zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Oddíl B, vložka 8039

Zastoupené : [redacted]

Ředitelem Regionální správy majetku Ústí nad Labem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí n.L.

Č.ú. [redacted]

Osoba zmocněná k jednání:

Ve věcech technických : [redacted] ved. provozu infrastruktury

Tel. [redacted]

Kontaktní adresa: ČD, a.s., Regionální správa majetku

/dále jen objednatel/

II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 12. prosince 2007 Smlouvu o poskytování prací a služeb dle OZ v platném znění č. DS-0016/07-K (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele zajišťovat pro objednatele práce vyplývající ze živnosti, tj. kontroly průchodnosti komínů od plynových spotřebičů, čištění kouřovodů a komínů na tuhá a kapalná paliva, výběr sazí, čištění spotřebičů paliv a zjišťování závad. Z důvodu zrušení právního předpisu, vyhlášky č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, která určovala pravidla, postupy a podmínky prací prováděných zhotovitelem na základě Smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

2.2. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. I. Předmět plnění Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že se do čl. I. Smlouvy za jeho současné znění vkládají následující odstavce , které zní takto:

„Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provádět komínické práce podle předchozího odstavce pro objednatele v souladu s **nařízením vlády č. 91/2010 Sb.**, účinným od 1.1.2011, a to ve lhůtách dle přílohy č.1 tohoto nařízení. O kontrole nebo čištění spalinové cesty vydá zhotovitel (odborně způsobilá osoba) písemnou Zprávu o provedení kontroly a nebo čištění spalinové cesty dle vzoru uvedeného v příloze č.2 tohoto nařízení vlády.

Počet skutečně zkontrolovaných nebo vyčištěných komínů bude písemně potvrzován příslušným správcem majetku Regionální správy majetku MS Rumburk. Zhotovitel k prokázání skutečného počtu zkontrolovaných nebo vyčištěných komínů předloží a následně odevzdá objednateli Zprávu o provedení kontroly a nebo čištění spalinové cesty.

Zhotovitel se zavazuje řádně provádět kontrolu a čištění komínů v objektech dle seznamu, který je Přílohou č. 1 Dodatku č. 1.

V případě zjištěných závad se zhotovitel zavazuje upozornit objednavatele na jejich existenci a doporučí způsob jejich odstranění. Případné práce nutné k odstranění závady budou provedeny samostatně. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zadat práce nutné na provedení opravy i jinému subjektu než je zhotovitel“

2.3. Dále se smluvní strany dohodly na následujících změnách v obsahu smlouvy:

- v článku č. 5 Závazek objednatele se slovo „vyhlášky“ nahrazuje souslovím „nařízením vlády“
- v článku č. 3 Cena a platební podmínky se splatnost faktury (daňového dokladu) mění z 30 na 90 dní.

III. Ostatní ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že na vztahy založené na základě Smlouvy a vzniklé v období od 1.1.2011 do dne účinnosti tohoto dodatku se aplikují ustanovení Smlouvy ve znění tohoto dodatku a ustanovení nařízením vlády č. 91/2010 Sb.,

3.3. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení ve Smlouvě, která jím nejsou výslovně upravena.

3.4. Obě smluvní strany prohlašují že se seznámily s obsahem dodatku a prohlašují, že byl uzavřen na základě vzájemné svobodné vůle obou stran, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

3.5. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

V Ústí nad Labem dne: 10.3.2011

V Rumburku dne: 6.4.2011

Za objednatele

Za zhotovitele

Ceník kominických prací r. 2011

Kominictví Brůna

Stanoviště přesná adresa	SAP	uživatel	počet komín. průduchů	druh paliva	četnost čištění	cena čištění	četnost kontroly spalinové cesty	cena kontroly spalinové cesty	výběr sazí
Kominictví Brůna									
Jedlová, čp. 17, výpravní budova	977	██████████	1	uhlí	3	██████████	1	██████████	1
Jedlová VB	977	██████████████████	1	uhlí	3	██████████	1	██████████	1
	977	██████████████████	1	uhlí	3	██████████	1	██████████	1
Jedlová, čp. 17, výpravní budova, byt	977	██████	1	uhlí	3	██████████	1	██████████	1
Chřibská, čp. 152, výpravní budova	980	██████████████████	1	uhlí	3	██████████	1	██████████	1
Chřibská, čp. 152, výpravní budova, byt	980	██████████	1	uhlí	3	██████████	1	██████████	1
Rumburk, čp. 331, stavědlo č.1	971	██	1	uhlí	3	██████████	1	██████████	1
Rumburk, Plynární ul., soc. zař. a sklad	1030	██████████████████	1	plyn	1	██████████	1	██████████	1
Rumburk, čp. 493, sklad zboží	996	██████████████████	1	uhlí	3	██████████	1	██████████	1
Rumburk, šatny vlak. personálu	997	██████████	1	plyn	1	██████████	1	██████████	1
		██████████	1	plyn	1	██████████	1	██████████	1
Rumburk, výpravní budova - vchod vlevo	1001	██████████	1	plyn	1	██████████	1	██████████	1
Rumburk, výpravní budova - vchod vlevo	1001	██████████	1	plyn	1	██████████	1	██████████	1
Rumburk, výpravní budova - vchod vlevo	1001	██████	2	plyn	1	██████████	1	██████████	1
Rumburk, výpravní budova - vchod vlevo	1001	██████████████████	1	uhlí	3	██████████	1	██████████	1
Rumburk, výpravní budova - vchod vlevo	1001	██████████████████	2	plyn	1	██████████	1	██████████	1
Rumburk, výpravní budova - vchod vlevo	1001	██████████████████	1	plyn	1	██████████	1	██████████	1
Rumburk, výpravní budova - vchod vlevo	1001	██	2	plyn	1	██████████	1	██████████	1
Rumburk, výpravní budova-vstup z perónu	1001	██	1	plyn	1	██████████	1	██████████	1
Rumburk, 9. května čp. 1216, obytný dům (SO)	1029	██████████████████	1	plyn	1	██████████		██████████	1
		██████████	1	krbová ka	3	██████████	1	██████████	1
		██████████████████	1	plyn	1	██████████	1	██████████	1
Jiřkov, Tyršova čp. 150, VB, byty - vchod vpravo	1016	██████████████████	1	uhlí	3	██████████	1	██████████	1
		██████████	1	uhlí	3	██████████	1	██████████	1
		██████████	1	uhlí	3	██████████	1	██████████	1
		██████████	1	uhlí	3	██████████	1	██████████	1

5.4. Rozdělení nákladů na čištění komínů | komínů RSM VSI Rumburk

Ceník kominických prací r. 2011

Kominictví Brůna

Stanoviště přesná adresa Kominictví Brůna	SAP	uživatel	počet komin. průduchů	druh paliva	četnost čištění	cena čištění	četnost kontroly spalinové cesty	cena kontroly spalinové cesty	výběr sazí
Česká Kamenice, Jiráskova čp. 160, obytný dům	952		1	uhlí	3		1		1
			1	uhlí	3		1		1
Česká Kamenice, Nádražní čp. 342, VB - byt	951		1	uhlí	3		1		1
Mlýny, čp. 39, výpravní budova	954		1	uhlí, krb	3		1		1
Mlýny, čp. 39, výpravní budova - byt	954		1	uhlí	3		1		1
Dolní Podluží, čp. 276, výpravní budova	1020		1	dřevo	3		1		1
Dolní Podluží, čp. 276, výpravní budova - byty	1020		1	uhlí	3		1		1
			2	uhlí	3		1		1
Varnsdorf, skladiště	1022		1	uhlí	3		1		1
Varnsdorf, Nádražní čp. 882, VB	1023		1	plyn	1		1		1
Varnsdorf, Nádražní čp. 882, VB - byty-vchod	1023		2	uhlí	3		1		1
			1	uhlí	3		1		1
			1	uhlí	3		1		1
			2	uhlí	3		1		1
			1	uhlí	3		1		1
			1	uhlí	3		1		1
			2	uhlí	3		1		1
Varnsdorf, Nádražní čp. 882, VB, byty-vchod vlevo	1023			plyn	1		1		1
			1	uhlí	3		1		1
			1	uhlí	3		1		1
Varnsdorf, čp. 2240, nocležny	1025		1	uhlí	3		1		1
Varnsdorf, čp. 2240, nocležny - byt	1025		1	uhlí	3		1		1