



Jozef Uhrín

Jozef Uhrín - K O M I N I C T V Í

Kontrola a revize spalinových cest, ostatní kominické práce
Vložkováni a opravy komínů, napojení krbových vložek
Montáže vícevrstevných komínů (fasádních), klempířské práce

8. května 266, 789 61 Bludov, IČO: 100 250 81, DIČ:CZ 5503227664

tel./fax: 583 238 197, mobil: +420 777 309 223, +420 602 527 281,

e.mail:jozef.uhrin@worldonline.cz

www.kominictvi.sumperk.net

ZPRÁVA O PROVEDENÍ ČIŠTĚNÍ A KONTROLY SPALINOVÉ CESTY

Číslo zprávy : 313.04.16
Datum vystavení zprávy: 6.4.2016
Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty : 17.03.2016

Údaje o opravněné osobě :

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby ,nebo jejího zástupce,provádějící čištění a kontrolu spalinové cesty: Uhrín Jozef
- Uhrín Michal

Číslo živn.listu + osvědčení odborně způsobilé osoby: č.j.96/0105/ZU ze dne 15.2.1996
055/36-024/2010 - vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR - Hospodářská komora a SKČR

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:

SMM Jeseník, příspěv. organizace, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník 790 01

Název,sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:

Bednářová Ilona, Lipovská 685, Jeseník - 3 NP – vpravo tel.: 723 218 122

Specifikace spalinové cesty ,u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu,typu,provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv:

Individuální zděný komín, jednovrstvý, sdrůžený se 2 kom.průduchy vyvložkovaný ohebnou nerez vložkou o DN 150mm, v horní části prodloužený zatepleným kom.nádstavcem. Napojený spotřebič na TP krbová vložka – obýv.pokoj, 3 NP.
Kouřovod – silnostěnná ocel.roura o DN 150mm, délka 90cm, 1x koleno 90° s kontr.otvorem. Výška kom.průduchu 5,4m. Účinná výška 5,0m. Čištění je ze střechy.
Vybírací dvířka – schodiště domu, 3 NP.

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty(je-li k dispozici)

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: popraskaná kom.betonová hlava - hrozí spadnutí rozlomených částí, opadaná omítka na kom.tělese pod střešní částí, spalně konstrukce v kontaktu s kom.tělesem


Termín odstranění zjištěných nedostatků: nejpozději do 31.5.2016

Opatření: odstranit spal.konstrukce od kom.tělesa + zednické práce – oprava komínu

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu
VYHOVUJE – po odstranění závad

.....
Podpis a razítko opravněné osoby





Jozef Uhrín

Jozef Uhrín - K O M I N I C T V Í

Kontrola a revize spalinových cest, ostatní kominické práce
Vložkování a opravy kominů, napojení krbových vložek
Montáže vícevrstevných kominů (fasádnic), klempířské práce

8.května 286, 789 61 Bludov, IČO: 100 250 81, DIČ:CZ 5503227664

tel./fax: 583 238 197, mobil: +420 777 309 223, +420 602 527 281,

e.mail:jozef.uhrin@worldonline.cz

www.kominictvi.sumpelk.net

ZPRÁVA O PROVEDENÍ ČIŠTĚNÍ A KONTROLY SPALINOVÉ CESTY

Číslo zprávy : 314.04.16
Datum vystavení zprávy: 6.4.2016
Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty : 17.03.2016

Údaje o opravněné osobě :

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby ,nebo jejího zástupce,provádějící čištění a kontrolu spalinové cesty: Uhrín Jozef - Uhrín Michal

Číslo živn.listu + osvědčení odborně způsobilé osoby: č.j.96/0105/ZU ze dne 15.2.1996
055136-024/2010 - vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR - Hospodářská komora a SKČR

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:

SMM Jeseník, příspě. organizace, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník 790 01

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:

Bednářová Ilona, Lipovská 685, Jeseník - 3 NP – vpravo tel.: 777 985 681

Specifikace spalinové cesty ,u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu,typu,provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv:

Individuální zděný komin, jednovrstvý, sdrúžený se 3 kom. průduchy avětrací šachtou, vložkováný pevnou Al vložkou o DN 100mm. Napojený spotřebič na PP závěsný kotel JUNKERS CERACLASS – chodba bytu, 3 NP. Kouřovod – ohebný Al o DN 110mm, délka 60cm, náběhová výška 43cm. Výška kom.průduchu 5,7m. Účinná výška 3,7m. Čištění je ze střechy. Vybírací dvířka – chodba bytu, 3 NP.

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty(újeji k dispozici)

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: není dostatečný přívod vzduchu (plast.okna-chybí větrací otvory), průřez průduchu kouřovodu (110mm) je větší než průduch vlastního komin.průduchu (100mm), účinná výška jen 3,7m (min.výška je 4,0m), kov.vložka nemá v nejnižší části ukončení kondenzátní jímky, riziko přisávání falešného vzduchu=špatný odtah spalin. vložka ukončena cca 1,0m nad vrchní částí kontrol.dvířek, kouřovod napojen na sopouch přípoj.dílu o DN jen 90mm (zúžení spal.cesty), popraskaná kom.beeton.hlava hrozí spadnutí rozlom. částí, opadaná omítka na kom.tělese pod střešní částí
Termín odstranění zjištěných nedostatků: nejpozději do 31.5.2016


Opatření: bude nutno provedení nového vložkování kominu nerez vložkou, která se musí prodloužit zatepleným nástavcem + instalace nového kouřovodu, zednické práce po skončení zim.sezóny (klimař.podmínky) + zednické práce – oprava kominu

Pozn.: nezjištěn datum instalace plyn.spotřebiče. Dle ČSN 734 201 nelze uvádět do provozu na Al vložku po r. 2002

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu
VYHOVUJE – po odstranění závad

.....
Podpis a razítko opravněné osoby





Jozef Uhrín - K O M I N I C T V Í
Kontrola a revize spalínových cest, ostatní kominičké práce
Vložkování a opravy komínů, napojení krbových vložek
Montáže vicestrahových komínů (fasádních), klempířské práce
8. května 286, 789 61 Bludov, IČO: 100 250 81, DIČ: CZ 5503227664
tel./fax: 583 238 197, mobil: +420 777 309 223, +420 602 527 281,
e.mail:jozef.uhrin@worldonline.cz www.komincvi.sumperk.net

ZPRÁVA O PROVEDENÍ ČIŠTĚNÍ A KONTROLY SPALINOVÉ CESTY

Číslo zprávy : 315.04.16

Datum vystavení zprávy: 6.4.2016

Datum provedení čištění a kontroly spalínové cesty : 17.03.2016

Údaje o oprávněné osobě :

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby ,nebo jejího zástupce,provádějící čištění a kontrolu spalínové cesty: Uhrín Jozef
- Uhrín Michal

Číslo živn.listu + osvědčení odborně způsobilé osoby: č.j.96/0105/ZU ze dne 15.2.1996

055/36-024/2010 - vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR - Hospodářská komora a SKČR

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:

SMM Jeseník, příspě. organizace, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník 790 01

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalínové cesty:

Bednářová Ilona, Lipovská 685, Jeseník - 3 NP – vpravo tel.: 723 218 122

Specifikace spalínové cesty ,u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu,typu,provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv:

Individuální zděný komín, jednovrstvý, sružený se 3 kom.průduchy a větrací šachtou, vylučovaný ohebnou Al vložkou o DN 110mm. Napojený spotřebič na PP průtokový ohříváč vody MORA-TOP o výkonu 17,5 kW - toaleta, 3 NP. Kouřovod – ohebný Al o DN 120mm, délka 30cm+sopouch cca 50cm+pozink.koleno. Výška kom.průduchu 5,3m. Účinná výška 3,5m. Čištění je ze střechy. Vybírací dvířka – toaleta, 3 NP.

Číslo zprávy o revizi spalínové cesty/je-li k dispozici)

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: není dostatečný přívod vzduchu (plast.okna-chybí větrací otvory), průřez průduchu kouřovodu (120mm) je větší než průduchu vlastního komín.průduchu (100mm), účinná výška jen 3,5m(min. výška je 4,0m), svíslá (náběhová) výška je pouze 30cm (min.je 40cm)-nelze zvýšit, sopouch je v obráceném směru- mírně směrem dolů, půdlice kom.průduchu nelze zkontrolovat-dlouhý (cca 50cm) a úzký prostor za kontr.dvířky, popraskaná kom.betonová hlava - hrozí spadnutí rozlomených částí, opadaná omítka na kom.tělese pod střešní částí

Termín odstranění zjištěných nedostatků: nejpozději do 31.5.2016

Opatření: v současném stavu spal.cestu nepoužívat, bude nutno provedení nového vylučování komínu nerez vložkou, která se musí prodloužit zatepleným nástavcem + instalace nového kouřovodu, zednické práce po skončení zim.sezóny (klimat.podmínky), snížit spotřebič + zajistit přívod vzduchu

Pozn.: nezjištěn datum instalace plyn.spotřebiče. Dle ČSN 734 201 nelze uvádět do provozu na Al vložku po r. 2002

ZÁVĚR

Spalínová cesta z hlediska bezpečného provozu
VYHOVUJE – po odstranění závad

Podpis a razítko oprávněné osoby





Jozef Uhrin - KOMINICTVÍ
Kontrola a revize spalinových cest, ostatní kominické práce
Vložkování a opravy kominů, napojení krbových vložek
Montáže vicevrstevních kominů (řasádních), klempířské práce
8. května 286, 789 61 Bludov, IČO: 100 250 81, DIČ: CZ 5503227664
tel./fax: 583 238 197, mobil: +420 777 309 223, +420 602 527 281,
e.mail: jozef.uhrin@worldonline.cz www.kominictvi.sumperk.net

ZPRÁVA O PROVEDENÍ ČIŠTĚNÍ A KONTROLY SPALINOVÉ CESTY

Číslo zprávy : 316.04.16
Datum vystavení zprávy: 6.4.2016
Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty : 17.03.2016

Údaje o oprávněné osobě :

Jméno a příjmení odborné způsobilé osoby ,nebo jejího zástupce,provádající čištění a kontrolu spalinové cesty: Uhrin Jozef - Uhrin Michal

Číslo živn.listu + osvědčení odborně způsobilé osoby: č.j.96/0105/ZU ze dne 15.2.1996
055/36-024/2010 - vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR - Hospodářská komora a SKČR
Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:
SMM Jeseník, příspě. organizace, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník 790 01
Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:
Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:
Kuběňová Miroslava, Lipovská 685, Jeseník - 2 NP – vpravo tel.: 604 746 165
Specifikace spalinové cesty ,u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu,typu,provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv:


Individuální zděný komin, jednovrstvý, sdrůžený se 3 kom.průduchy, vyvložkovaný ohebnou nerez vložkou o DN 120mm. Napojený spotřebič na PP závěsný kotel JUNKERS THERM 14 KX o výkonu 14 kW – koupelna, 2 NP. Kouřovod – pevný AI o DN 110mm, délka 60cm. Výška kom.průduchu 7,2m. Účinná výška 7,0m. Čištění je ze střechy. Vybírací dvířka-koupelna, 2 NP. Přívod vzduchu zajištěn větracím otvorem-mřížka 20x10cm ve dveřích z koupelny do předšíné a spodní škvírou vestibul.křídlových dveřích.

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty(jeli k dispozici)

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: *nerozebratelný kouřovod bez kontrolního otvoru (neumožňuje kontrolu ani čištění kouřovodu a sopouchu), popraskaná kom.betonová hlava a prasklé 3 šány cihel pod touto hlavou - hrozí spadnutí rozlomených částí, opadaná omítka na kom.tělese pod střešní částí*
Termín odstranění zjištěných nedostatků: *nejpozději do 31.5.2016*
Opatření: *úprava kouřovodu (zhotovení otvoru nebo výměna), zednické práce po skončení zim.sezóny (klimat.podmínky) – oprava kominu*

ZÁVĚR
Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu
VYHOVUJE – po odstranění závad



.....
Podpis a razítko oprávněné osoby



Jozef Uhrin - K O M I N I C T V Í
Kontrola a revize spalinových cest, ostatní kominické práce
Vložkování a opravy kominů, napojení krbových vložek
Montáže vícevrstevných kominů (fasádních), klempířské práce
8.května 286, 789 61 Bludov, IČO: 100 250 81, DIČ:CZ 5503227664
tel./fax: 583 238 197, mobil: +420 777 309 223, +420 602 527 281,
e-mail:jozef.uhrin@worldonline.cz www.kominictvi.sumpex.net

ZPRÁVA O PROVEDENÍ ČIŠTĚNÍ A KONTROLY SPALINOVÉ CESTY

Číslo zprávy : 317.04.16
Datum vystavení zprávy: 6.4.2016
Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty : 17.03.2016

Údaje o oprávněné osobě :

Jméno a příjmení odborné způsobilé osoby ,nebo jejího zástupce,provádějící čištění a kontrolu spalinové cesty: Uhrin Jozef - Uhrin Michal

Číslo živn.listu + osvědčení odborné způsobilé osoby: č.j.96/0105/ZU ze dne 15.2.1996
055/36-024/2010 - vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR - Hospodářská komora a SKČR

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:
SMM Jeseník, příspěv. organizace, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník 790 01

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:
prázdný byt, Lipovská 685, Jeseník - 1 NP

Specifikace spalinové cesty ,u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu typu,provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv:

Individuální zděný komin, jednovrstvý, sružený se 3 kom.průduchy a větrací šachtou,
vyložkováný ohebnou Al vložkou o DN 115mm. Napojený spotřebič na PP závěsný kotel
THERM 23 – kuchyň, 1 NP. Kouřovod – pevný Al o DN 130mm, délka 60cm, 1x koleno 90° bez
kont. otvoru, náběhová výška 42cm. Výška kom.průduchu 14,0m. Účinná výška 9,0m. Čištění
je ze střechy. Vybírací dvířka – chodba domu, 1 PP.

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty(je-li k dispozici)


Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: není zajištěn dostatečný
přívod vzduchu (plast okna, chybí větrací otvor), nerozbitelný kouřovod bez kontrolního
otvoru (neumožňuje kontrolu ani čištění kouřovodu a sopouchu), průřez průduchu kouřovodu
(130mm) je větší než průduch kom.průduchu (115mm), popraskaná kom.betonová hlava - hrozí
spadnutí rozlomených částí, opadaná omítka na kom.tělese pod střešní částí
Termín odstranění zjištěných nedostatků: nejpozději do 31.5.2016
Opatření: zajistit přívod vzduchu, výměna kouřovodu za kofrex, zednické práce po
skončení zim.sezóny (klimat.podmínky) – oprava kominu

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu
VYHOVUJE – po odstranění závad

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby





Jozef Uhrín - K O M I N I C T V I
Kontrola a revize spalinových cest, ostatní komínické práce
Vložkováni a opravy komínů, napojení krbových vložek
Montáže vícevrstevných komínů (fasádních), klempířské práce
8.května 286, 789 61 Bludov, IČO: 100 250 81, DIČ:CZ 5503227664
tel./fax: 583 238 197, mobil: +420 777 309 223, +420 602 527 281,
e.mail:jozef.uhrin@worldonline.cz www.kominictvi.sumperk.net

ZPRÁVA O PROVEDENÍ ČIŠTĚNÍ A KONTROLY SPALINOVÉ CESTY

Číslo zprávy : 318.04.16
Datum vystavení zprávy: 6.4.2016
Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty : 17.03.2016

Údaje o opravněné osobě :

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby ,nebo jejího zástupce,provádějící čištění a kontrolu spalinové cesty: Uhrín Jozef - Uhrín Michal

Číslo živn.listu + osvědčení odborně způsobilé osoby: č.j.96/0105/ZU ze dne 15.2.1996
055/36-024/2010 - vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR - Hospodářská komora a SKČR
Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:
SMM Jeseník, příspěv. organizace, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník 790 01
Název,sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:
Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:
p. Boturová, Lipovská 685, Jeseník - 2 NP – vlevo tel.: 777 985 681
Specifikace spalinové cesty ,u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu,typu,provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv:

Individuální zděný komín, jednovrstvý, sdrúžený s 1 kom. průduchem a větrací šachtou, vyvložkovaný ohebnou Al vložkou o DN 125mm. Napojený spotřebič na PP závěsný kotel JUNKERS ZW 18 20 HK o výkonu 20 kW – koupelna, 2 NP. Kouřovod – flexi Al o DN 100mm, délka 70cm. Výška kom.průduchu 14,0m. Účinná výška 7,2m. Čištění je ze střechy. Vybrací dvířka – chodba domu, 1 PP.

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty(jelí k dispozici)

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: není zajištěn dostatečný průvod vzduchu (plast.okna-chybí větrací otvor), kontrolní dvířka zrezivěla – vbudovat nová, kov.vložek není v nejnižší části ukončena kondenzátní jímkou (riziko přisávání talešného vzduchu=špatný odťah spalin), popraskaná kom.betonová hlava - hrozí spadnutí rozlomených částí, opadaná omítka na kom.tělese pod střešní částí

Termín odstranění zjištěných nedostatků: nejpozději do 31.5.2016

Opatření: zajistit průvod vzduchu, výměna spodních dvířek, zabudovat odkap, zednické práce po skončení zim.sezóny (klimat.podmínky) – oprava komínu

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu
VYHOVUJE – po odstranění závad

Podpis a razítko opravněné osoby

