

| | |
|--|---|
| Stadler Service AG IČ / no: CHE-214.966.186 DIČ / VAT: CHE-286.235.756 Ernst-Stadler-Strasse 4 9565 Bussnang, Švýcarsko | Dopravní podnik Ostrava, a. s. 702 00 Ostrava, Česká Republika Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava IČ / ID: 61974757 ; DIČ / VAT: CZ61974757 Bank.spojneni: Komerční banka, a.s., č. ú. 5708761/0100 Obch.rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B 1104 |
|--|---|

VÁŠ DOPIS ZN./ ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE/TELEFON/E-MAIL OSTRAVA
 YOUR LETTER REF./DATED: OUR BRAND: HANDLES/PHONE/EMAIL OSTRAVA

ST_08M_2023_3220_1708_290

Zasíláme Vám cenovou nabídku na mimořádné opravy vozidla e.č. 1708 v rámci pravidelné údržby SP
 We are sending you a quotation for extraordinary repairs of vehicle (1708) within the framework of regular maintenance HI

| Práce Work | Cena celkem Total cost | Cena práce Work cost | Cena materiál Material cost | Cena subdodávky Sub-delivery cost |
|---------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|---------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|

ST_08M_2023_3220_1708_290_001 z 23.11.2023
 OTOČIT PODVOZKY O 180° / Turn the boggies by 180°
 MODIFIKACE ZÁVESU KOLEJNICOVÝCH BRZD -
 demontáž / montáž, modifikace / MODIFICATION OF
 RAIL BRAKE SUSPENSIONS - disassembly / assembly,
 modification
 MODIFIKACE PISKOVACU / MODIFICATION OF SAND
 BLOWERS
 Oprava 6ks plent

Posunutí kabelové průchodky od sedadla řidiče cca. 10 cm
ST_08M_2023_3220_1708_290_002 z 19.12.2023

Prasklý gumový doraz pantografu
 Vyrovnat křivý doraz pantografu
 Zajišťovací háček na víku bateriové skříně je nefunkční
 Mechanický poškozené ochranné zařízení
 Doplnit dorazy ochranného zařízení
 Opravit poškozenou modrou izolaci rozvodu vzduchu
 Volná pravá plenta + pokřivená kovová výtzuha
 Volné čelo (laminátové) pod předním oknem
 Volné zadní laminátové čelo (pod světlý)
 Promazat čep (uložení), zadní spřáhlo
 Přilepit těsnící gumu na všech dveřích
 Poškozené spárování nástupnice u všech dveří
 Opravit nátěr u nástupnic všech dveří
 Roztržený žlutý protisklizový pásek
 Spárování na plošně - poškozeno
 Poškozený protisklizový nátěr uvnitř plošiny
 Vyměnit zámek plošiny + poškozená drážka pro jazyk
 zámku
 Opravit poškozenou tep. Izolaci v prostoru za zadními
 sedadly
 Poškozené altro + sparování altra
 Chybí pérka sedadel
 Poškozená okopná lišta u 3. dveří - vyměnit
 Volné boční okenní sloupky (u přech. Měchu)
 Poškozené těsnění na výklopném víku pod sedadly (levá
 strana)
 Upevnění spirálového kabelu v 1. dveřích - chybí
 Seřídít aretaci dveří
 Volný vodič pod pultem řidiče
 Výměna kluznice točny
 Odlepená bočnice na levé straně naproti 2. dveří
ST_08M_2023_3220_1708_290_003 z 21.12.2023
 Nefunkční nouzové odblokování 1. dveří
 Stěrač čelního okna - chybí plastové kryty šroubů
 Na výklopném zadním čele chybí pr. kulíčkový doraz
 Poškozený žlutočerný pásek uvnitř plošiny
 Poškozený žlutý protisklizový pás u 1. dveří
 Poškozené (nefunkční) lanko odpojovače baterii

Prasklý boční kryt obložení (levá strana) - za kabinou řidiče
 Prasklé přední laminátové kryty sedáčky řidiče
 Provozorné nastavený kabel ovládání sedadla řidiče + volná
 průchodka
 V rozvaděči chybí šrouby plastového krytu 4 ks
 Vadné vnitřní tlačítko na tyči u 2. dveří
 Poškozené hubice pískovačů - 4 ks
 1. podvozek: Prodřená ochr. hadice kabeláže za 1.
 nápravou vlevo
 1. podvozek: prodřený kabel před 2. nápravovým
 sběračem + přichytka
 1. podvozek: Vůle kloubu vzpěr snímačů otáček - 2ks
 Chybí pryžové dorazy plent: 8ks
 Chybí krytky závitů čepů brzdových desek - 9ks

2. podvozek: Poškozená ochr. Hadice tepl. snímače TM2
 2. + 3. podvozek: Prasklé blatníky - 6ks
 3. podvozek: Prasklý držák blatníku
 3. podvozek: Chybí šroub vzpěry 6. nápravového sběrače
 3. podvozek: Ulomená ochr. trubka kabelu 6. nápravového
 sběrače
 3. podvozek: Ulomený kabel 6. nápravového sběrače
 3. podvozek: Nesprávná kabelová přichytka u 6.
 nápravového sběrače
 3. podvozek: Poškozená kabeláž a ohnutý držák krabice
 na pravé straně
 2. podvozek: Vůle vzpěry 4. nápravového sběrače
 2. podvozek: Poškozený kabel 4. nápravového sběrače +
 volný v přichytce
 Chybí přichytky kostřičích vodičů TM + dodat podložky
 plechů
 2. podvozek: Přeseknutý zem. můstek kola - 3. náprava u
 spojky
 2. podvozek: Poškozená hadice pravého pískovače
 1. podvozek: zničená vzpěra 1. nápravového sběrače
 1. podvozek: Poškozená izolační deska 1. nápravového
 sběrače

1. + 2. podvozek: Poškozená přichytka hadice pískovače
 1. podvozek: Poškozený kabel před 1. kolem vpravo +
 přichytka
 1. podvozek: Úpravit kabel s konektorem zem
 Výměna všech 12 ks tlumičů podvozků za otestované
 2. + 3. podvozek: Zlomené hadice konektorů 24 V
 Odstranit držáky původních hydraulických rozvodů
 1. Podvozek: KB I 2, p 1 - vyměnit trávce a nemagn.lištu,
 2 ks KB
 Poškozený vodič+izolace přívodu pravé kolejnicové brzdy
 Poškozená izolace motorového kabelu u 6. Osy
 Významně znečištěná průhledlka převodovek
 Seřídít aretaci dveří-jen materiál k řádku 51
 Hlavní zpětné zrcátko-výměna
 Výměna brzdových obložení 12 ks

Volná pr.plenta+pokřivená kov.výtzuha-jen materiál k ř.33
Celkem k úhradě / Total amount 541 373,36 CZK

1. Dodací lhůta / Delivery time 28.12.2023
 Termín zhotovení navrhovaných prací, včetně víceprací dle zákazkového listu na vozidle je do: 28.12.2023
 The deadline for completion of the proposed works, including multiple works according to the order sheet on the vehicle is by: 28/12/2023

2. Platební podmínky / Payment conditions
 Úhrada nákladů bezhotovostním platebním převodem na základě vystavené faktury se splatností 45 dnů ode dne vystavení.
 Reimbursement of costs by wire transfer on the basis of an invoice with a due date of 45 days from the date of issue.

3. Záruka / Warranty
 Na předmět opravy se vztahuje záruka platná na opravu SP ode dne konečné příjmký vozidla v místě plnění.
 The subject of the repair is covered by the warranty valid for the HI repair from the date of final acceptance of the vehicle at the place of performance.

4. Dotazy / Inquiries
 V případě jakýchkoliv dotazů k nabízené práci se obračejte na žadatele, uvedeného u jednotlivých prací.
 If you have any questions about the job, please contact the applicant listed for each job.

5. Místo plnění / Place of performance
 Výrobní prostory ŠKODA EKOVA a.s., ul. Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava – Martinov.

6. Platnost nabídky do / Validity of the offer until 7. Vyhotovil - Dne / Made it - Date

CNO1 24.11.2023 23.11.2023
 CNO2 20.12.2023 19.12.2023
 CNO3 22.12.2023 21.12.2023

Zkontroloval / Checked: 23.11.2023
 19.12.2023
 22.12.2023

Schválil / Approved: 23.11.2023
 19.12.2023
 22.12.2023

V Ostravě dne / Ostrava on:

V Ostravě dne / Ostrava on: