

Příloha č.1 k objednávce č. 24_63520

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
M:
E:
Dne 31.1.2024

COMINFO, a.s.

Nábřeží 695

PSČ 76001, Zlín – Prštne

IČO: 63482576

Na základě cenové nabídky ze dne 18.1.2024 u Vás objednáváme opravu mincovníku, a to opravu vodící lišty v mincovníku, v žst. Frýdek – Místek.

Frýdek-Místek - výpravní budova, IC6000385042

Zakázka: V773Z3521442, škodní událost –

E218HH5H1VNJ –


Jedná se o činnost mimo režim OUA.

Dohodnutá cena:

Příloha: cenová nabídka ze dne 18.1.2024

cominfo

COMINFO, a.s. (Uvedená v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně oddíl B, vložka 1751)
Sídlo: Nábřeží 695; 760 01 Zlín; IČ 63482576; DIČ CZ63482576;



Platební systém

Frýdek Místek 06

náhrada poškozeného zařízení

Vypracoval:

Termín dodání: 8-10 týdnů

Záruka: 24 měsíců

Platnost nabídky: 3 měsíce

Správa železnic, státní organizace				
Oblastní ředitelství Ostrava			datum:	verze:
			18.01.2024	
	Popis produktu	Množství	Kč / ks bez DPH	Kč bez DPH
Servisní zpráva: Na Door SPA z Frýdku Místku jsou zničeny dveře intenzivním páčením, jak vnější plech, tak vnitřní rám. Všechny 3 západky jsou ohnuté. Skříň je v místě páčení prohnutá, cca 4mm. Uvnitř je zcela zničené opláštění zásobníku mincí. Tiskárna je poškozená. Z venku má Door-SPA mimo násilné vniknutí výrazné známky opotřebení. Závěr:Doporučujeme tedy výměnu za nové zařízení.				
	Platební stanice s integrovaným platebním elektronickým validátorem mincí a s vracením mincí; grafický displej zobrazující hodnotu vhozeným mincí a instrukce pro uživatele; tisk lístku-kódu Sada ID karet: Uzávěrka, VIP karta, napájení 230V,	1		
	Montážní a instalační práce, včetně dopravy	1		
	Cellkem bez DPH			

Hlášenka škodní události č. 6352401442

Základní údaje o škodní události

Číslo a název PU: 635: OŘ Ostrava	Datum vzniku: 06.01.2024 16:45
Zakázka: V773Z3521442	Vznik v kraji: Moravskoslezský
Místo: Frýdek Místek	
Popis: Poškození vloupáním do mincovního automatu na toalety.	
Interní status: Ve zpracování u PU	
Status (stav) škody: Šetření / příprava podkladů	

Údaje o viníkovi

Viník škody: V šetření

Výše škody a požadované náhrady (bez propojených záznamů)

Předběžná škoda:	Požadovaná náhrada:
Vyčíslená škoda:	Uhrazeno:

Z evidence škod vygeneroval dne 09.01.2024 12:52:59
uživatel