

Stadler Service AG  
IČ / ID: CHE-214.966.186  
DIČ / VAT: CHE-286.235.756  
Ernst-Stadler-Strasse 4  
9565 Bussnang, Švýcarsko

Dopravní podnik Ostrava, a. s.  
702 00 Ostrava, Česká Republika  
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava  
IČ / ID: 61974757; DIČ / VAT: CZ61974757  
Bank.spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 5708761/0100  
Obch.rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B 1104

VÁŠ DOPIS ZN./ ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘÍZUJE/TELEFON/E-MAIL OSTRAVA  
YOUR LETTER REF./DATED: OUR BRAND: HANDLES/PHONE/EMAIL OSTRAVA

### ST\_08M\_2024\_3220\_1721\_006

Zasíláme Vám cenovou nabídku na mimořádné opravy vozidla e.č. 1721 v rámci pravidelné údržby SP  
We are sending you a quotation for extraordinary repairs of vehicle (1721) within the framework of regular maintenance HI

Práce Work	Cena celkem Total cost	Cena práce Work cost	Cena materiál Material cost	Cena subdodávky Sub-delivery cost
---------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

ST\_08M\_2024\_3220\_1721\_006\_001 z 17.01.2024

OTOČIT PODVOZKY O 180° / Turn the boggies by 180°

MODIFIKACE ZÁVĚSŮ KOLEJNICOVÝCH BRZD - demontáž  
/ montáž, modifikace / MODIFICATION OF RAIL BRAKE  
SUSPENSIONS - disassembly / assembly, modification  
MODIFIKACE PÍSKOVACU / MODIFICATION OF SAND  
BLOWERS

Oprava 6ks plent

ST\_08M\_2024\_3220\_1721\_006\_002 z 31.01.2024

zdeformovaný držák - čistící kolejnice

výměna držáku 1 ks 8200105100 Buegel BU\_2227771

1. podvozek: obě KB - výměna opotřebených pólů

Zabrousit lišty pantografu - velké poškození

Vyrovnat konzolu dorazu pantografu

Poškozené lanko odpojovače baterií

Prasklá ochranná hadice nad přechodovým měchem

Poškozené uchycení čelního laminátového krytu - chybí konzoly

Mechanické poškození ochranného zařízení

Doplnit dorazy ochranného zařízení

Opravit poškozenou modrou izolaci rozvodu vzduchu

Poškozené sparování nástupnice 4., 3., 1. dveří

Poškozené altro na plošině pro invalidy

Poškozené spárování na plošině pro invalidy

Poškozené spárování altra + altro ve voze

Prasklý boční obložná panel (levá strana) 2. nástupní prostor

Seřídít aretaci dveří do kabiny řidiče (doras dveří)

Oprava točny (kluznice)

Poškozená kontrolka na pultu řidiče

Posunutí kabeláže u sedadla řidiče

1. podvozek: zničené trysky mazání okolků

1. podvozek: výměna kabelů levé a pravé kolejnicové brzdy

Schází pryžové dorazy plent - 11ks

Schází krytky čepů brzdových desek - 12ks

Schází krytky nouzového odbrzdění - 2ks

3. podvozek: poškozené přichytky hadic pískování - 2 ks

Prasklé blatníky

2., 3., podvozek: zlomené hadice přívodů 24V

1. podvozek: ulomený přívod sběrače 2. nápravy

1. podvozek: poškozená izolační deska sběrače 2. nápravy

1. podvozek: Ohnutý držák hadice pravého pískování

2. podvozek: Poškozený přívod sběrače 3. nápravy v

přichytce + přichytka

3. podvozek: opravit přívod sběrače 5. nápravy (oko)

Poškozené ochr. hadice přívodů KB a snímačů

Ohnuté čepy kolébky - 5x - vyrobit přípravek, vyrovnat

Vyčistit olejoznamy

2. podvozek: Ohnuté šrouby plast. Skřípce svazku 24V ke

skříní vozu

Netopí vrchní zrcátko

Sjetý čtyřhran na plošině

Výměna brzdových obložení 12 ks

Výměna všech 12 ks tlumičů za repasované

2.podvozek výměna pinů v konektoru 600V

ST\_08M\_2024\_3220\_1721\_006\_003 z 26.02.2024

Výměna všech 12 ks tlumičů za repasované (STORNO)

Výměna 4 ks tlumičů za otestované, 8 ks za repasované

Výměna 1 ks prasklého pantu pískovače

Výměna dlouhé Kluzné lišty pro točnu Hübner 1.2.1.2

Výměna 3 ks ohlých Čepů ochrany při zdvihu

1. podvozek: Vůle kloubu vzpěr snímačů otáček - 2ks

Výměna 2 ks Teplotní čidlo motoru

### Celkem k úhradě / Total amount

506 047,73 CZK

CZK

CZK

CZK

#### 1. Dodací lhůta / Delivery time

Termín zhotovení navrhovaných prací, včetně víceprací dle zákazkového listu na vozidle je do:

09.02.2024

The deadline for completion of the proposed works, including multiple works according to the order sheet on the vehicle is by:

09.02.2024

#### 2. Platební podmínky / Payment conditions

Úhrada nákladů bezhotovostním platebním převodem na základě vystavené faktury se splatností 45 dnů ode dne vystavení.

Reimbursement of costs by wire transfer on the basis of an invoice with a due date of 45 days from the date of issue.

#### 3. Záruka / Warranty

Na předmět opravy se vztahuje záruka platná na opravu SP ode dne konečné přejímky vozidla v místě plnění.

The subject of the repair is covered by the warranty valid for the HI repair from the date of final acceptance of the vehicle at the place of performance.

#### 4. Dotazy / Inquiries

V případě jakýchkoli dotazů k nabízené práci se obraťte na žadatele, uvedeného u jednotlivých prací.

If you have any questions about the job, please contact the applicant listed for each job.

#### 5. Místo plnění / Place of performance

Výrobní prostory ŠKODA EKOVA a.s., ul. Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava – Martinov.

#### 6. Platnost nabídky do / Validity of the offer until

#### 7. Vyhotovil - Dne / Made it - Date

CN01 19.01.2024

17.01.2024

CN02 04.02.2024

01.02.2024

CN03 28.02.2024

26.02.2024

Zkontroloval / Checked:

19.1.2024

4.2.2024

27.2.2024

Schválil / Approved:

19.1.2024

4.2.2024

27.2.2024

V Ostravě dne / Ostrava on:

V Ostravě dne / Ostrava on: