

Číslo dokumentu: 702354

Stránka: 1 / 2

Doručovací adresa

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
 příspěvková organizace kraje
 Žerotínovo náměstí 449/3
 Brno-střed, Veverí
 602 00 Brno-střed, Veverí
 CZECH REPUBLIC

Fakt.adresa zákazníka

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
 příspěvková organizace kraje
 Žerotínovo náměstí 449/3
 Brno-střed, Veverí
 602 00 Brno-střed, Veverí, CZE
 IČ : 70932581
 DIČ: CZ70932581

Prodávající

Volvo Group
 Czech Republic, s.r.o
 Obohodní 109, 251 01 Čestlice
 DIČ: CZ61055239
 IČ : 61055239

TC Popuvky

Číslo zakázky 702354/WV	Datum vytvoření 20.02.2024	Spjatnost 05.03.2024	Právní podmínky Splatnost 14 dní	Typ Externí F	Parma číslo 1152230	Číslo zákazníka 14738	Pozn.zákazník.				
Typ vozidla FM (4)	Reg. Značka 1BT 5549	Číslo podvozku 812897	Projezd(km) 9544	Kód produktu VOLVO	Datum uv. do provozu 18.10.2017	Č. servisní smlouvy 2042018104	Poznámky				
Číslo operace / dílu 170	Popis operace / Název dílu		Čas	Jednotka	Počet	Sazba/Cena	DC	Sleva(%)	DPH(%)	DPH	Celkem bez DPH

OBEČNĚ

Vozidlo po výměně servočerpadla v 11/23 dle tuzení řidiče problém přetvárá i po výměně. Sláva se to hlavně dějším stání. Kdy přijdu do auta a po nastartování a zařazení nejde otočit volantem. Musím rozkolíbat naše - vaše a pak se teprve chytne. Někdy se to satne i za jízdy při nízké rychlosti, že nemůžu zatočit.

VO 21244697	HADICE	Dostupný sklad : 1,0	KUS	1,0	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
VO 23371682	RYCHLOSPOLKA	Dostupný sklad : 1,0	KUS	1,0	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
VO 22795480	PREVODKA RIZENI,VS	Dostupný sklad : 1,0	KUS	1,0	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
VO 85021576	Belgie	Dostupný sklad : 0,0	KUS	1,0	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
6421300	Převodovka řízení, výměna	1,80	hour	1,0	1,80	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
6400000	ŘÍZENÍ ZJIŠTĚNÍ ZAVADY	0,80	hour	1,0	0,80	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
6426400	Převodka řízení s posilovačem, kontrola	0,60	hour	1,0	0,60	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
6452600	Hydraulická hadice, posilovač řízení,	1,00	hour	1,0	1,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
6451400	výměna	0,70	hour	1,0	0,70	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
VO 20580233	Oljei a filtr, převod posilovače řízení,	0,70	hour	1,0	0,70	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
6403700	výměna	1,0	KUS	1,0	1,0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
1701200	FILTR ŘÍZENÍ	Dostupný sklad : 1,0	KUS	1,0	0,90	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Čerpadlo posilovače řízení, kontrola	0,90	hour	1,0	0,90	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	hlavního okruhu	0,20	hour	1,0	0,20	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Kódy závad, načtení	0,20	hour	1,0	0,20	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00

Číslo operace / dílu	Popis operace / Název dílu	Čas	Jednotka	Počet	Sazba/Cena	DC	Sleva(%)	DPH(%)	DPH	Celkem bez DPH
1701000	Připojení-odpojení diagnostického nástroje	0,20	hour	1,0						
3710200 SBIET	Elektrické kabely a spoje, kontrola	0,40	hour	1,0						
3730000	Sub dodávatele	1,80	hour	1,0						
3730000	Oil hydraulic	1,80	hour	1,0						
1703900 AUTOS	Kabelová síť přední. Sekundární číslo	0,80	hour	2,0						
	Nedůlkají LED v masce.									
	Kabelová síť, přední.									
	Oprava kabeláže									
	Kompletní vozidlo, aktualizace softwaru.									
	3% spotřební materiál									

Výrobky s ukončenou životností (elektroz aržzení, akumulátory, pneumatiky) předele na místa zpětného odběru.

Jméno: [redacted]
Datum vystavení: 20.02.2024
Faktura přijata:

Mezisoučet	92.769,08	DPH(%)	21,00	DPH	19.481,51	Celkem	112.250,59
Zaokrouhl.	0,34		21,00		0,07		0,41
Souhrn DPH slouží na tomto dokumentu pouze pro informační účely.							
92.769,42				19.481,58		112.251,00 CZK	
Alt.měna		EUR		= 25,460000 CZK - 20.02.2024		CELKEM 112.251,00 CZK	
						CELKEM 4.408,92 EUR	