


ODBÉRATEL

 Český rozhlas
 Vinohradská 12, 120 99, Praha 2

IČO: 45245053 DIČ: CZ45245053

VYŘIZUJE:

 tel.:
 e-mail:

DODAVATEL

 Schindler CZ, a. s.
 Řevnická 170/4, 155 21, Praha 5

IČO/RČ: 27127010 DIČ: CZ27127010

VYŘIZUJE:

 tel.:
 e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

Objednáváme u Vás: Odstranění nezbytných závad č. 29,37, 46 a 55 z OZ u osobního výtahu v ČRo Hradec Králové.

Rozpis položek:

Název položky	Počet kusů	Jednotková cena bez DPH	Sazba DPH %	Celkem bez DPH	Výše DPH
Objednávka Odstranění nezbytných závad č. 29,37, 46 a 55 z OZ u osobního výtahu v budově ČRo Hradec Králové	1		21		

TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY:

Březen 2024

ZPŮSOB DODÁNÍ:

Osobně

CENOVÉ UJEDNÁNÍ:

Celková cena bez DPH:

39 687,48 Kč

Celkem DPH:

8 334,37 Kč

Celková cena s DPH:

48 021,85 Kč

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Výše uvedená cena bude uhrazena na základě daňového dokladu, který vystaví dodavatel do 15-ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od data doručení dokladu. V případě pozdní úhrady má dodavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:
OSTATNÍ PODMÍNKY:

Podepisující:


Český rozhlas


Odbor správy s majetku

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

IČ: 45245053 DIČ: CZ45245053

V Hradci Králové dne

6.3.2024



podpis / razítko dodavatele

V Praze dne

6. 03. 2024





ČESKÝ ROZHLAS

[REDACTED]
Vinohradská 12

120 99 Praha 2

Nabídka na opravu [REDACTED]

Váš kontakt [REDACTED]

E-Mail [REDACTED]

Data Zařízení

Zařízení č.

Havlíčková 292/1, 500 02 Hradec Králové-Hradec Králové
1372964, Český rozhlas

Technická specifikace - soupis prací	Počet	Cena
závada č. 29, 37, 46, 55 CN neřeší závadu č.1	1 ks	
1 sd vedení kabiny 4ks	CZK	[REDACTED]
1 ks Odmašťovač RAPID c. 0890107600	CZK	
1 kg Čistící tkanina	CZK	
1 ks Pytel na odpad	CZK	
1 sd kladky na 1ks dveří	CZK	
Práce (24h/750kč)	CZK	
Cena celkem	CZK	
Výměna lanka OR	1 ks	
Vlivem opotřebení lana omezovače rychlosti není zajištěna vyhovující trakce mezi lanem a drážkou omezovače. Vlivem tohoto stavu neplní omezovač rychlosti svojí funkci, tedy vybavení zachycovačů v případě zvýšené rychlosti kabiny. Rozsah prací: -dodání nového lanka d=6mm -výměna lanka -výměna lanových svorek na lanku		
2 KS Očnice lanová 6mm	CZK	[REDACTED]
6 KS Svorka lanová 6mm	CZK	
12 KS Matice M6	CZK	
50 M Lano 6mm	CZK	
1 KS Páska izolační barevná	CZK	
Cena celkem	CZK	5.896,00

Schindler oprava

Nabídka [REDACTED]

Strana 1/3



Schindler

Schindler CZ, a.s.

Sleva:	CZK	7.559,52-
Základ daně:	CZK	39.687,48
Sazba DPH 0,00 %	CZK	0,00
Sazba DPH 0,00 %	CZK	0,00
Cena celkem:	CZK	39.687,48

Původ	Povinné (riziko havárie, atd.)
Termín předání	Mezi 6ti a 12ti týdny od datumu objednávky
Nedostupnost zařízení	odhad: Jeden den
Záruka	6 měsíců na práci, 24 měsíců na materiál
Platební podmínky	Splatnost do 28 dnů
Platnost nabídky	04.04.2024 **

** Ceny jsou platné pouze po dobu platnosti nabídky.

Cena obsahuje práce prováděné během naší standardní pracovní doby Po-Pá 7-15:30 hod., dopravné, použitý materiál a náhradní díly

05.03.2024

Oblastní vedoucí servisu
Schindler CZ, a.s.



Schindler oprava



Strana 2/3

Schindler CZ, a.s.,
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5
Tel.: [redacted]
www.schindler-cz.cz

IČ: 27127010
DIČ: CZ27127010
Bankovní spojení:



Schindler CZ, a.s.

Evidenční číslo: [REDACTED]
Evidenční číslo protokolu: [REDACTED]

PROTOKOL
z odborné zkoušky elektrického výtahu

Datum zkoušky:	15.12.2023
Místo instalace výtahu:	Havlíčková 292/1 500 02 Hradec Králové
Vlastník/provozovatel:	Český Rozhlas
Objednatel:	Český Rozhlas
Servisní firma:	Schindler CZ, a.s.

Základní data:

Dodavatel výtahu:	KONE, a.s.		
Rok výroby:	1998	Třída výtahu:	I
Typ výtahu:	OV	Nosnost:	630 kg
Jmenovitá rychlost m/s:	0,63 m/s	Zdvih:	16,15 m
Pohon:	Trakční	Počet stanic/nást.:	5/5
Řízení:	KA – sběr dolů	Nosné prostředky:	lana
Výrobní číslo:	119801101		

Příští odborná zkouška musí být provedena nejpozději do:

12/2026

Inspekční prohlídka musí být provedena nejpozději do:

1/2027

Evidenční číslo: [redacted]
Evidenční číslo protokolu: [redacted]

Údaje o inspekční prohlídce
Záznam z inspekční prohlídky předložen servisní firmě:

Inspekční prohlídka provedena dne: 20.1.2021
Inspekční prohlídku provedl: [redacted]

6. Závěr z výsledků odborné zkoušky výtahu

Termíny odstranění zjištěných závad:

- a) Závady uvedené pod body 1,29,37,46,55
- b) Ostatní závady odstranit v co nejkratším termínu do 7/2024.

Nebudou-li závady odstraněny v uvedených termínech je provozovatel (vlastník) povinen výtah vyřadit z provozu.

VÝTAH

<input checked="" type="checkbox"/>	Je provozně způsobilý
<input type="checkbox"/>	Není provozně způsobilý do odstranění závad uvedených pod body
<input type="checkbox"/>	Není způsobilý k dalšímu provozu.Podán návrh na vyřazení z provozu pro závady uvedenými pod body

Opětovné uvedení do provozu je podmíněno odstraněním závad a provedením opakované odborné zkoušky
Za provozovatele (majitele) Zkušební technik servisní firmy

Jméno: [redacted]
Telefon: [redacted]
Posláno: [redacted]
dne: 26.12.2023

Jméno: [redacted]
Ev.č.: [redacted]
Razítko s ev.číslem, podpis

Rozdělovník: 1 × vlastník/provozovatel výtahu (uložit do Knihy výtahu, Technického osvědčení výtahu)
1 × zkušební technik
1 × servisní firma